


POLIGONO 2

2001-2088

IDE CAT	POLI	PARCELA	Barrio	Lugar	COOR UTM X	COOR UTM Y
2001	2	141	SELAYA	Los Mazos	436957	4785619
2002	2	83	SELAYA	Los Mazos	436934	4785747
2003	2	86	SELAYA	Los Mazos	436910	4785667
2004	2	89	SELAYA	Los Mazos	436766	4785605
2005	2	88	SELAYA	Los Mazos	436790	4785670
2006	2	94	SELAYA	Los Mazos	436671	4785790
2007	2	99	SELAYA	San Bartolome	436777	4785937
2008	2	101	SELAYA	Los Mazos	436936	4785929
2009	2	101	SELAYA	Los Mazos	436965	4785930
2010	2	97	SELAYA	Los Mazos	436950	4785861
2011	2	77	SELAYA	El Mortero	437042	4785855
2012	2	77	SELAYA	El Mortero	437114	4785878
2013	2	75	SELAYA	San Bartolome	437235	4785887
2014	2	73	SELAYA	San Bartolome	437350	4785908
2015	2	136	SELAYA	San Bartolome	437349	4785968
2016	2	72	SELAYA	San Bartolome	437386	4785992
2017	2	71	SELAYA	San Bartolome	437403	4786002
2018	2	68	SELAYA	La Alen	437638	4786143
2019	2	67	SELAYA	La Alen	437761	4786065
2020	2	59	SELAYA	Fortuna	437927	4786158
2021	2	28	SELAYA	Buchineros	438012	4786173
2022	2	57	SELAYA	Peña Dorada	438144	4785981
2023	2	57	SELAYA	Peña Dorada	438047	4785928
2024	2	57	SELAYA	Peña Dorada	438001	4785854
2025	2	143	SELAYA	Valvanuz	438205	4786045
2026	2	56	SELAYA	Valvanuz	438284	4786055
2027	2	60	SELAYA	La Canal	437770	4786270
2028	2	60	SELAYA	La Canal	437779	4786273
2029	2	65	SELAYA	Casteja	437743	4786226
2030	2	61	SELAYA	Casteja	437634	4786240
2031	2	64	SELAYA	Casteja	437628	4786206
2032	2	126	SELAYA	Cubía	437563	4786197
2033	2	127	SELAYA	Cubía	437436	4786202
2034	2	131	SELAYA	San Bartolome	437488	4786234
2035	2	132	SELAYA	Cubía	437468	4786227
2036	2	127	SELAYA	Cubía	437492	4786257
2037	2	124	SELAYA	Cubía	437416	4786273
2038	2	124	SELAYA	Cubía	437419	4786260
2039	2	122	SELAYA	La Cabrenta	437395	4786301
2040	2	148	SELAYA	La Cabrenta	437351	4786331
2041	2	134	SELAYA	La Cabrenta	437269	4786321
2042	2	135	SELAYA	Cubía	437273	4786162
2043	2	135	SELAYA	Cubía	437269	4786155
2044	2	137	SELAYA	Cubía	437217	4786079
2045	2	138	SELAYA	El Navajo	437157	4786223
2046	2	106	SELAYA	Repriana	437093	4786073
2047	2	104	AELAYA	San Bartolome	437035	4786009
2048	2	105	SELAYA	El Cierron	436895	4786041
2049	2	1	SELAYA	San Bartolo	436822	4786154
2050	2	107	SELAYA	San Bartolome	437033	4786234

IDE CAT	POLI	PARCELA	Barrio	Lugar	COOR UTM X	COOR UTM Y
2051	2	109	SELAYA	El Navajo	437027	4786292
2052	2	10	SELAYA	Busteguil	437011	4786733
2053	2	11	SELAYA	Busteguil	437120	4786800
2054	2	13	SELAYA	Los Pobles	436933	4787011
2055	2	14	SELAYA	Los Pobles	437016	4787080
2056	2	15	SELAYA	Los Pobles	437039	4787074
2057	2	16	SELAYA Ç	Los Pobles	437218	4787132
2058	2	17	SELAYA	Los Pobles	437243	4787064
2059	2	18	SELAYA	Los Pobles	437223	4787001
2060	2	115	SELAYA	Pinia	437451	4786652
2061	2	116	SELAYA	Pinia	437503	4786720
2062	2	116	SELAYA	Pinia	437523	4786736
2063	2	120	SELAYA	Pinia	437538	4786576
2064	2	118	SELAYA	Pinia	437637	4786566
2065	2	117	SELAYA	Pinia	437669	4786653
2066	2	21	SELAYA	Buchinero	437796	4787095
2067	2	22	SELAYA	Buchinero	437870	4787027
2068	2	25	SELAYA	Buchinero	437914	4787152
2069	2	26	SELAYA	Buchinero	438053	4787173
2070	2	29	SELAYA	La Coterá	438307	4786970
2071	2	30	SELAYA	La Coterá	438226	4786870
2072	2	30	SELAYA	La Coterá	438302	4786796
2073	2	31	SELAYA	La Coterá	438454	4786939
2074	2	31	SELAYA	La Coterá	438427	4786877
2075	2	32	SELAYA	ANULADA CROTU		
2076	2	32	SELAYA	La Coterá	438315	4786764
2077	2	33	SELAYA	La Coterá	438243	4786655
2078	2	34	SELAYA	La Coterá	438321	4786628
2079	2	34	SELAYA	La Coterá	438339	4786540
2080	2	35	SELAYA	Gandarias	438305	4786477
2081	2	52	SELAYA	Sicuetó	438667	4786464
2082	2	54	SELAYA	Sicuetó	438815	4786370
2083	2	53	SELAYA	Sicuetó	438792	4786466
2084	2	51	SELAYA	Sicuetó	438790	4786477
2085	2	49	SELAYA	Sicuetó	439014	4786592
2086	2	45	SELAYA	ANULADA CROTU		
2087	2	43	SELAYA	Sicuetó	439139	4786588
2088	2	78	SELAYA	La Vereda	437180	4785808



Picojeniro

Los Pobles

Cubia


POLIGONO 2

Saldojos

La Llosa

Los Mazos

San Bartolome



CATALOGO: POLIGONO 2

ESCALA 1:5.000

CATALOGO de EDIFICACIONES en SUELO RUSTICO

municipio de SELAYA. CANTABRIA.

2001
elemento número
SEL

1 identificación

- 1.1** localización UTM X: 436957 Y: 4785619
- 1.2** parcela catastral Polígono: 2, Parcela: 141
- 1.3** situación (barrio, pueblo) Los Mazos, SELAYA

2 afecciones sectoriales

- 2.1** Red NATURA 2000
- a** hábitats SIN AFECCION
- b** LIC SIN AFECCION
- 2.2** protección de cauces
- a** río, arroyo o cauce RIO SECO
- 2.3** comunicaciones
- a** carreteras autonómicas SIN AFECCION
- b** carreteras estatales SIN AFECCION
- c** ferrocarril SIN AFECCION
- d** rutas y sendas SIN AFECCION
- 2.4** montes utilidad publica
- a** MUP SIN AFECCION

3 ordenación urbanística

- 3.1** clasificación suelo rústico
- 3.2** calificación SNU-PA



4 características de la parcela

- 4.1** superficie 786 m²
- 4.2** linderos camino vecinal, río y parcelas privadas

5 características del edificio

- 5.0** denominación y uso actual Vivienda y cuadra. Mixto
- 5.1** superficie 61,60 m²
- 5.2** dimensiones 7,08 por 8,70 metros aprox.
- 5.3** volumetría planta rectangular a dos aguas
- 5.4** antigüedad Cerca 1900
- 5.5** conservación normal
- 5.6** materiales sistema envolvente muro de mampostería de piedra, cubierta de lastra y teja cerámica, carpintería de madera
- 5.7** elementos singulares
- 5.8** elementos discordantes
- 5.9** Valor de catalogación Medio

6 plano de situación



CATALOGO de EDIFICACIONES en SUELO RUSTICO

municipio de SELAYA. CANTABRIA.

7 Fotografías

elemento número

2001

SEL



8 Consideraciones generales

8.1 la medición de la edificación se verificará en el expediente de concesión de licencia de obra, ya que se trata de datos aproximados (Catastro o medición).

8.2 las servidumbres sectoriales se identifican de forma no exhaustiva y deberán también ser verificadas e informadas en el expediente de concesión de licencia de obras.

8.3 El Ayuntamiento es el encargado de verificar el estado de legalidad de las edificaciones informadas en el en cuanto a las obras existentes hasta el momento de aprobación de este CESR.

CATALOGO de EDIFICACIONES en SUELO RUSTICO

municipio de SELAYA. CANTABRIA.

2002

SEL

1 identificación

elemento número

- 1.1** localización UTM X: 436934 Y: 4785747
- 1.2** parcela catastral Polígono: 2, Parcela: 83
- 1.3** situación (barrio, pueblo) Los Mazos, SELAYA

2 afecciones sectoriales

- 2.1** Red NATURA 2000
- a** hábitats SIN AFECCION
- b** LIC SIN AFECCION
- 2.2** protección de cauces
- a** río, arroyo o cauce SIN AFECCION
- 2.3** comunicaciones
- a** carreteras autonómicas SIN AFECCION
- b** carreteras estatales SIN AFECCION
- c** ferrocarril SIN AFECCION
- d** rutas y sendas SIN AFECCION
- 2.4** montes utilidad publica
- a** MUP SIN AFECCION

3 ordenación urbanística

- 3.1** clasificación suelo rústico
- 3.2** calificación SNU-PA



4 características de la parcela

- 4.1** superficie 4625 m²
- 4.2** linderos camino vecinal y parcelas privadas

5 características del edificio

- 5.0** denominación y uso actual Vivienda. Residencial
- 5.1** superficie 66,50,00 m²
- 5.2** dimensiones 7,00 por 59,50 metros aprox.
- 5.3** volumetría planya rectangular cubierta a dos aguas
- 5.4** antigüedad Cerca 1900
- 5.5** conservación regular
- 5.6** materiales sistema envolvente muro de mamposteria de piedra, cubierta de lastra y teja cerámica, carpinteria de madera
- 5.7** elementos singulares
- 5.8** elementos discordantes
- 5.9** Valor de catalogación Alto

6 plano de situación



CATALOGO de EDIFICACIONES en SUELO RUSTICO

municipio de SELAYA. CANTABRIA.

7 Fotografías

elemento número

2002

SEL



8 Consideraciones generales

8.1 la medición de la edificación se verificará en el expediente de concesión de licencia de obra, ya que se trata de datos aproximados (Catastro o medición).

8.2 las servidumbres sectoriales se identifican de forma no exhaustiva y deberán también ser verificadas e informadas en el expediente de concesión de licencia de obras.

8.3 El Ayuntamiento es el encargado de verificar el estado de legalidad de las edificaciones informadas en el en cuanto a las obras existentes hasta el momento de aprobación de este CESR.

CATALOGO de EDIFICACIONES en SUELO RUSTICO

municipio de SELAYA. CANTABRIA.

2003

elemento número

SEL

1 identificación

- 1.1** localización UTM X: 436910 Y: 4785667
- 1.2** parcela catastral Polígono: 2, Parcela: 86
- 1.3** situación (barrio, pueblo) Los Mazos, SELAYA

2 afecciones sectoriales

- 2.1** Red NATURA 2000
- a** hábitats SIN AFECCION
- b** LIC SIN AFECCION
- 2.2** protección de cauces
- a** río, arroyo o cauce SIN AFECCION
- 2.3** comunicaciones
- a** carreteras autonómicas SIN AFECCION
- b** carreteras estatales SIN AFECCION
- c** ferrocarril SIN AFECCION
- d** rutas y sendas SIN AFECCION
- 2.4** montes utilidad publica
- a** MUP SIN AFECCION

3 ordenación urbanística

- 3.1** clasificación suelo rústico
- 3.2** calificación SNU-PA



4 características de la parcela

- 4.1** superficie 3672 m²
- 4.2** linderos camino vecinal y parcelas privadas

5 características del edificio

- 5.0** denominación y uso actual Vivienda. Residencial. Rehabilitacion introduciendo ventana tipo Velux y balconada fachada sur
- 5.1** superficie 131,00 m²
- 5.2** dimensiones 11,00 por 11,90 metros aprox.
- 5.3** volumetría planta rectangular cubierta a dos aguas
- 5.4** antigüedad Cerca 1900-2000
- 5.5** conservación buena
- 5.6** materiales sistema envolvente muro de mampostería de piedra, cubierta de teja cerámica, carpintería de madera
- 5.7** elementos singulares
- 5.8** elementos discordantes
- 5.9** Valor de catalogación Medio

6 plano de situación





8 Consideraciones generales

8.1 la medición de la edificación se verificará en el expediente de concesión de licencia de obra, ya que se trata de datos aproximados (Catastro o medición).

8.2 las servidumbres sectoriales se identifican de forma no exhaustiva y deberán también ser verificadas e informadas en el expediente de concesión de licencia de obras.

8.3 El Ayuntamiento es el encargado de verificar el estado de legalidad de las edificaciones informadas en el en cuanto a las obras existentes hasta el momento de aprobación de este CESR.

CATALOGO de EDIFICACIONES en SUELO RUSTICO

municipio de SELAYA. CANTABRIA.

2004

SEL

1 identificación

elemento número

- 1.1** localización UTM X: 436766 Y: 4785605
- 1.2** parcela catastral Polígono: 2, Parcela: 89
- 1.3** situación (barrio, pueblo) Los Mazos, SELAYA

2 afecciones sectoriales

- 2.1** Red NATURA 2000
- a** hábitats SIN AFECCION
- b** LIC SIN AFECCION
- 2.2** protección de cauces
- a** río, arroyo o cauce SIN AFECCION
- 2.3** comunicaciones
- a** carreteras autonómicas SIN AFECCION
- b** carreteras estatales SIN AFECCION
- c** ferrocarril SIN AFECCION
- d** rutas y sendas SIN AFECCION
- 2.4** montes utilidad publica
- a** MUP SIN AFECCION

3 ordenación urbanística

- 3.1** clasificación suelo rústico
- 3.2** calificación SNU-PA



4 características de la parcela

- 4.1** superficie 10630 m²
- 4.2** linderos camino vecinal y parcelas privadas

5 características del edificio

- 5.0** denominación y uso actual Vivienda. Residencial
- 5.1** superficie 80,00 m²
- 5.2** dimensiones 10,00 por 8,00 metros aprox.
- 5.3** volumetría planta rectangular cubierta a dos aguas
- 5.4** antigüedad Cerca 1900
- 5.5** conservación regular
- 5.6** materiales sistema envolvente muro de mampostería de piedra, cubierta de lastra y teja cerámica, carpintería de madera
- 5.7** elementos singulares
- 5.8** elementos discordantes
- 5.9** Valor de catalogación Especial

6 plano de situación



CATALOGO de EDIFICACIONES en SUELO RUSTICO

municipio de SELAYA. CANTABRIA.

7 Fotografías

elemento número

2004

SEL



8 Consideraciones generales

8.1 la medición de la edificación se verificará en el expediente de concesión de licencia de obra, ya que se trata de datos aproximados (Catastro o medición).

8.2 las servidumbres sectoriales se identifican de forma no exhaustiva y deberán también ser verificadas e informadas en el expediente de concesión de licencia de obras.

8.3 El Ayuntamiento es el encargado de verificar el estado de legalidad de las edificaciones informadas en el en cuanto a las obras existentes hasta el momento de aprobación de este CESR.

CATALOGO de EDIFICACIONES en SUELO RUSTICO

municipio de SELAYA. CANTABRIA.

2005

elemento número

SEL

1 identificación

- 1.1** localización UTM X: 436790 Y: 4785670
- 1.2** parcela catastral Polígono: 2, Parcela: 88
- 1.3** situación (barrio, pueblo) Los Mazos, SELAYA

2 afecciones sectoriales

- 2.1** Red NATURA 2000
- a** hábitats SIN AFECCION
- b** LIC SIN AFECCION
- 2.2** protección de cauces
- a** río, arroyo o cauce SIN AFECCION
- 2.3** comunicaciones
- a** carreteras autonómicas SIN AFECCION
- b** carreteras estatales SIN AFECCION
- c** ferrocarril SIN AFECCION
- d** rutas y sendas SIN AFECCION
- 2.4** montes utilidad publica
- a** MUP SIN AFECCION

3 ordenación urbanística

- 3.1** clasificación suelo rústico
- 3.2** calificación SNU-PA



4 características de la parcela

- 4.1** superficie 6647 m²
- 4.2** linderos camino vecinal y parcelas privadas

5 características del edificio

- 5.0** denominación y uso actual Cabaña. Agrario
- 5.1** superficie 68,00 m²
- 5.2** dimensiones 9,70 por 7,00 metros aprox.
- 5.3** volumetría planta rectangular cubierta a dos aguas
- 5.4** antigüedad Cerca 1900
- 5.5** conservación normal
- 5.6** materiales sistema envolvente muro de mampostería de piedra, cubierta de teja cerámica, carpintería de madera
- 5.7** elementos singulares
- 5.8** elementos discordantes Sin acceso rodado
- 5.9** Valor de catalogación Medio

6 plano de situación



CATALOGO de EDIFICACIONES en SUELO RUSTICO

municipio de SELAYA. CANTABRIA.

7 Fotografías

elemento número

2005

SEL



8 Consideraciones generales

8.1 la medición de la edificación se verificará en el expediente de concesión de licencia de obra, ya que se trata de datos aproximados (Catastro o medición).

8.2 las servidumbres sectoriales se identifican de forma no exhaustiva y deberán también ser verificadas e informadas en el expediente de concesión de licencia de obras.

8.3 El Ayuntamiento es el encargado de verificar el estado de legalidad de las edificaciones informadas en el en cuanto a las obras existentes hasta el momento de aprobación de este CESR.

CATALOGO de EDIFICACIONES en SUELO RUSTICO

municipio de SELAYA. CANTABRIA.

2006

SEL

1 identificación

elemento número

- 1.1** localización UTM X: 436671 Y: 4785790
- 1.2** parcela catastral Polígono: 2, Parcela: 94
- 1.3** situación (barrio, pueblo) Los Mazos, SELAYA

2 afecciones sectoriales

- 2.1** Red NATURA 2000
- a** hábitats SIN AFECCION
- b** LIC SIN AFECCION
- 2.2** protección de cauces
- a** río, arroyo o cauce SIN AFECCION
- 2.3** comunicaciones
- a** carreteras autonómicas SIN AFECCION
- b** carreteras estatales SIN AFECCION
- c** ferrocarril SIN AFECCION
- d** rutas y sendas SIN AFECCION
- 2.4** montes utilidad publica
- a** MUP SIN AFECCION

3 ordenación urbanística

- 3.1** clasificación suelo rústico
- 3.2** calificación SNU-PA



4 características de la parcela

- 4.1** superficie 7299 m²
- 4.2** linderos caminos vecinales y parcelas privadas

5 características del edificio

- 5.0** denominación y uso actual Cabaña. Agrario
- 5.1** superficie 62,39 m²
- 5.2** dimensiones 8,50 por 7,34 metros aprox.
- 5.3** volumetría planta rectangular cubierta a dos aguas
- 5.4** antigüedad Cerca 1900
- 5.5** conservación normal
- 5.6** materiales sistema envolvente muro de mampostería de piedra, cubierta de teja cerámica, carpintería de madera
- 5.7** elementos singulares
- 5.8** elementos discordantes
- 5.9** Valor de catalogación Medio

6 plano de situación



CATALOGO de EDIFICACIONES en SUELO RUSTICO

municipio de SELAYA. CANTABRIA.

7 Fotografías

elemento número

2006

SEL



8 Consideraciones generales

8.1 la medición de la edificación se verificará en el expediente de concesión de licencia de obra, ya que se trata de datos aproximados (Catastro o medición).

8.2 las servidumbres sectoriales se identifican de forma no exhaustiva y deberán también ser verificadas e informadas en el expediente de concesión de licencia de obras.

8.3 El Ayuntamiento es el encargado de verificar el estado de legalidad de las edificaciones informadas en el en cuanto a las obras existentes hasta el momento de aprobación de este CESR.

CATALOGO de EDIFICACIONES en SUELO RUSTICO

municipio de SELAYA. CANTABRIA.

2007

elemento número

SEL

1 identificación

- 1.1** localización UTM X: 436777 Y: 4785937
- 1.2** parcela catastral Polígono: 2, Parcela: 99
- 1.3** situación (barrio, pueblo) San Bartolome, SELAYA

2 afecciones sectoriales

- 2.1** Red NATURA 2000
- a** hábitats SIN AFECCION
- b** LIC SIN AFECCION
- 2.2** protección de cauces
- a** río, arroyo o cauce SIN AFECCION
- 2.3** comunicaciones
- a** carreteras autonómicas SIN AFECCION
- b** carreteras estatales SIN AFECCION
- c** ferrocarril SIN AFECCION
- d** rutas y sendas SIN AFECCION
- 2.4** montes utilidad publica
- a** MUP SIN AFECCION

3 ordenación urbanística

- 3.1** clasificación suelo rústico
- 3.2** calificación SNU-PA



4 características de la parcela

- 4.1** superficie 4384 m²
- 4.2** linderos caminos vecinales y parcelas privadas

5 características del edificio

- 5.0** denominación y uso actual Vivienda. Residencial
- 5.1** superficie 112,00 m². Dos edificaciones adosadas Anexo no catalogad
- 5.2** dimensiones 16,00 por 7,00 metros aprox.
- 5.3** volumetría planta rectangular a dos aguas
- 5.4** antigüedad Cerca 1900
- 5.5** conservación Bueno
- 5.6** materiales sistema envolvente muro de mampostería de piedra, cubierta de teja cerámica, carpintería de madera
- 5.7** elementos singulares
- 5.8** elementos discordantes Anexo
- 5.9** Valor de catalogación Alto

6 plano de situación



CATALOGO de EDIFICACIONES en SUELO RUSTICO

municipio de SELAYA. CANTABRIA.

7 Fotografías

elemento número

2007

SEL



8 Consideraciones generales

8.1 la medición de la edificación se verificará en el expediente de concesión de licencia de obra, ya que se trata de datos aproximados (Catastro o medición).

8.2 las servidumbres sectoriales se identifican de forma no exhaustiva y deberán también ser verificadas e informadas en el expediente de concesión de licencia de obras.

8.3 El Ayuntamiento es el encargado de verificar el estado de legalidad de las edificaciones informadas en el en cuanto a las obras existentes hasta el momento de aprobación de este CESR.

CATALOGO de EDIFICACIONES en SUELO RUSTICO

municipio de SELAYA. CANTABRIA.

2008

elemento número

SEL

1 identificación

- 1.1** localización UTM X: 436936 Y: 4785929
- 1.2** parcela catastral Polígono: 2, Parcela: 101
- 1.3** situación (barrio, pueblo) Los Mazos, SELAYA

2 afecciones sectoriales

- 2.1** Red NATURA 2000
- a** hábitats SIN AFECCION
- b** LIC SIN AFECCION
- 2.2** protección de cauces
- a** río, arroyo o cauce SIN AFECCION
- 2.3** comunicaciones
- a** carreteras autonómicas SIN AFECCION
- b** carreteras estatales SIN AFECCION
- c** ferrocarril SIN AFECCION
- d** rutas y sendas SIN AFECCION
- 2.4** montes utilidad publica
- a** MUP SIN AFECCION

3 ordenación urbanística

- 3.1** clasificación suelo rústico
- 3.2** calificación SNU-PA



4 características de la parcela

- 4.1** superficie 15833 m²
- 4.2** linderos caminos vecinales y parcelas privadas

5 características del edificio

- 5.0** denominación y uso actual Vivienda y cuadra. Mixto
- 5.1** superficie 80,00 m²
- 5.2** dimensiones 10,00 por 8,00 metros aprox.
- 5.3** volumetría planta rectangular cubierta a dos aguas
- 5.4** antigüedad Cerca 1900
- 5.5** conservación Normal
- 5.6** materiales sistema envolvente muro de mampostería de piedra, cubierta de teja cerámica, carpintería de madera
- 5.7** elementos singulares
- 5.8** elementos discordantes Balconada
- 5.9** Valor de catalogación Alto

6 plano de situación



CATALOGO de EDIFICACIONES en SUELO RUSTICO

municipio de SELAYA. CANTABRIA.

7 Fotografías

elemento número

2008

SEL



8 Consideraciones generales

8.1 la medición de la edificación se verificará en el expediente de concesión de licencia de obra, ya que se trata de datos aproximados (Catastro o medición).

8.2 las servidumbres sectoriales se identifican de forma no exhaustiva y deberán también ser verificadas e informadas en el expediente de concesión de licencia de obras.

8.3 El Ayuntamiento es el encargado de verificar el estado de legalidad de las edificaciones informadas en el en cuanto a las obras existentes hasta el momento de aprobación de este CESR.

CATALOGO de EDIFICACIONES en SUELO RUSTICO

municipio de SELAYA. CANTABRIA.

2009

elemento número

SEL

1 identificación

- 1.1** localización UTM X: 436965 Y: 4785930
- 1.2** parcela catastral Polígono: 2, Parcela: 101
- 1.3** situación (barrio, pueblo) Los Mazos, SELAYA

2 afecciones sectoriales

- 2.1** Red NATURA 2000
- a** hábitats SIN AFECCION
- b** LIC SIN AFECCION
- 2.2** protección de cauces
- a** río, arroyo o cauce SIN AFECCION
- 2.3** comunicaciones
- a** carreteras autonómicas SIN AFECCION
- b** carreteras estatales SIN AFECCION
- c** ferrocarril SIN AFECCION
- d** rutas y sendas SIN AFECCION
- 2.4** montes utilidad publica
- a** MUP SIN AFECCION

3 ordenación urbanística

- 3.1** clasificación suelo rústico
- 3.2** calificación SNU-PA



4 características de la parcela

- 4.1** superficie 15833 m²
- 4.2** linderos caminos vecinales y parcelas privadas

5 características del edificio

- 5.0** denominación y uso actual Cabaña. Agrario
- 5.1** superficie 63,00 m²
- 5.2** dimensiones 9,00 por 7,00 metros aprox.
- 5.3** volumetría planta rectangular cubierta a dos aguas
- 5.4** antigüedad Cerca 1900
- 5.5** conservación normal
- 5.6** materiales sistema envolvente muro de mampostería de piedra, cubierta de teja cerámica, carpintería de madera
- 5.7** elementos singulares
- 5.8** elementos discordantes
- 5.9** Valor de catalogación Medio

6 plano de situación



CATALOGO de EDIFICACIONES en SUELO RUSTICO

municipio de SELAYA. CANTABRIA.

7 Fotografías

elemento número

2009

SEL



8 Consideraciones generales

8.1 la medición de la edificación se verificará en el expediente de concesión de licencia de obra, ya que se trata de datos aproximados (Catastro o medición).

8.2 las servidumbres sectoriales se identifican de forma no exhaustiva y deberán también ser verificadas e informadas en el expediente de concesión de licencia de obras.

8.3 El Ayuntamiento es el encargado de verificar el estado de legalidad de las edificaciones informadas en el en cuanto a las obras existentes hasta el momento de aprobación de este CESR.

CATALOGO de EDIFICACIONES en SUELO RUSTICO

municipio de SELAYA. CANTABRIA.

2010

elemento número

SEL

1 identificación

- 1.1** localización UTM X: 436950 Y: 4785861
- 1.2** parcela catastral Polígono: 2, Parcela: 97
- 1.3** situación (barrio, pueblo) Los Mazos, SELAYA

2 afecciones sectoriales

- 2.1** Red NATURA 2000
- a** hábitats SIN AFECCION
- b** LIC SIN AFECCION
- 2.2** protección de cauces
- a** río, arroyo o cauce SIN AFECCION
- 2.3** comunicaciones
- a** carreteras autonómicas SIN AFECCION
- b** carreteras estatales SIN AFECCION
- c** ferrocarril SIN AFECCION
- d** rutas y sendas SIN AFECCION
- 2.4** montes utilidad publica
- a** MUP SIN AFECCION

3 ordenación urbanística

- 3.1** clasificación suelo rústico
- 3.2** calificación SNU-PA



4 características de la parcela

- 4.1** superficie 14863 m²
- 4.2** linderos camino vecinal y parcela privada

5 características del edificio

- 5.0** denominación y uso actual Cabaña. Agrario
- 5.1** superficie 84,00 m²
- 5.2** dimensiones 12,00 por 7,00 metros aprox.
- 5.3** volumetría planta rectangular cubierta a dos aguas
- 5.4** antigüedad Cerca 1900
- 5.5** conservación normal
- 5.6** materiales sistema envolvente muro de mampostería de piedra, cubierta de teja cerámica, carpintería de madera
- 5.7** elementos singulares
- 5.8** elementos discordantes
- 5.9** Valor de catalogación Medio

6 plano de situación



CATALOGO de EDIFICACIONES en SUELO RUSTICO

municipio de SELAYA. CANTABRIA.

7 Fotografías

elemento número

2010

SEL



8 Consideraciones generales

8.1 la medición de la edificación se verificará en el expediente de concesión de licencia de obra, ya que se trata de datos aproximados (Catastro o medición).

8.2 las servidumbres sectoriales se identifican de forma no exhaustiva y deberán también ser verificadas e informadas en el expediente de concesión de licencia de obras.

8.3 El Ayuntamiento es el encargado de verificar el estado de legalidad de las edificaciones informadas en el en cuanto a las obras existentes hasta el momento de aprobación de este CESR.

CATALOGO de EDIFICACIONES en SUELO RUSTICO

municipio de SELAYA. CANTABRIA.

2011

elemento número

SEL

1 identificación

- 1.1** localización UTM X: 437042 Y: 4785855
- 1.2** parcela catastral Polígono: 2, Parcela: 77
- 1.3** situación (barrio, pueblo) El Mortero, SELAYA

2 afecciones sectoriales

- 2.1** Red NATURA 2000
- a** hábitats SIN AFECCION
- b** LIC SIN AFECCION
- 2.2** protección de cauces
- a** río, arroyo o cauce SIN AFECCION
- 2.3** comunicaciones
- a** carreteras autonómicas SIN AFECCION
- b** carreteras estatales SIN AFECCION
- c** ferrocarril SIN AFECCION
- d** rutas y sendas SIN AFECCION
- 2.4** montes utilidad publica
- a** MUP SIN AFECCION

3 ordenación urbanística

- 3.1** clasificación suelo rústico
- 3.2** calificación SNU-PA



4 características de la parcela

- 4.1** superficie 34560 m²
- 4.2** linderos camino vecinal, parcela privadas y rio

5 características del edificio

- 5.0** denominación y uso actual Cabaña. Agrario
- 5.1** superficie 42,00 m²
- 5.2** dimensiones 7,00 por 6,00 metros aprox.
- 5.3** volumetría planta rectangular cubierta a dos aguas
- 5.4** antigüedad Cerca 1950
- 5.5** conservación normal
- 5.6** materiales sistema envolvente muro de mampostería de piedra, cubierta de lastra y teja cerámica, carpintería de madera
- 5.7** elementos singulares
- 5.8** elementos discordantes
- 5.9** Valor de catalogación Medio

6 plano de situación



CATALOGO de EDIFICACIONES en SUELO RUSTICO

municipio de SELAYA. CANTABRIA.

7 Fotografías

elemento número

2011

SEL



8 Consideraciones generales

8.1 la medición de la edificación se verificará en el expediente de concesión de licencia de obra, ya que se trata de datos aproximados (Catastro o medición).

8.2 las servidumbres sectoriales se identifican de forma no exhaustiva y deberán también ser verificadas e informadas en el expediente de concesión de licencia de obras.

8.3 El Ayuntamiento es el encargado de verificar el estado de legalidad de las edificaciones informadas en el en cuanto a las obras existentes hasta el momento de aprobación de este CESR.

CATALOGO de EDIFICACIONES en SUELO RUSTICO

municipio de SELAYA. CANTABRIA.

2012
elemento número
SEL

1 identificación

- 1.1** localización UTM X: 437114 Y: 4785878
- 1.2** parcela catastral Polígono: 2, Parcela: 77
- 1.3** situación (barrio, pueblo) El Mortero, SELAYA

2 afecciones sectoriales

- 2.1** Red NATURA 2000
- a** hábitats SIN AFECCION
- b** LIC SIN AFECCION
- 2.2** protección de cauces
- a** río, arroyo o cauce RIO SECO
- 2.3** comunicaciones
- a** carreteras autonómicas SIN AFECCION
- b** carreteras estatales SIN AFECCION
- c** ferrocarril SIN AFECCION
- d** rutas y sendas SIN AFECCION
- 2.4** montes utilidad publica
- a** MUP SIN AFECCION

3 ordenación urbanística

- 3.1** clasificación suelo rústico
- 3.2** calificación SNU-PA



4 características de la parcela

- 4.1** superficie 34560 m²
- 4.2** linderos camino vecinal, parcela privadas y rio

5 características del edificio

- 5.0** denominación y uso actual Cabaña. Agrario
- 5.1** superficie 70,00 m²
- 5.2** dimensiones 10,00 por 7,00 metros aprox.
- 5.3** volumetría planta rectangular cubierta a dos aguas
- 5.4** antigüedad Cerca 1950
- 5.5** conservación normal
- 5.6** materiales sistema envolvente muro de mampostería de piedra, cubierta de teja cerámica, carpintería de madera
- 5.7** elementos singulares
- 5.8** elementos discordantes
- 5.9** Valor de catalogación Medio

6 plano de situación



CATALOGO de EDIFICACIONES en SUELO RUSTICO

municipio de SELAYA. CANTABRIA.

7 Fotografías

elemento número

2012

SEL



8 Consideraciones generales

8.1 la medición de la edificación se verificará en el expediente de concesión de licencia de obra, ya que se trata de datos aproximados (Catastro o medición).

8.2 las servidumbres sectoriales se identifican de forma no exhaustiva y deberán también ser verificadas e informadas en el expediente de concesión de licencia de obras.

8.3 El Ayuntamiento es el encargado de verificar el estado de legalidad de las edificaciones informadas en el en cuanto a las obras existentes hasta el momento de aprobación de este CESR.

CATALOGO de EDIFICACIONES en SUELO RUSTICO

municipio de SELAYA. CANTABRIA.

2013

elemento número

SEL

1 identificación

- 1.1** localización UTM X: 437235 Y: 4785887
- 1.2** parcela catastral Polígono: 2, Parcela: 75
- 1.3** situación (barrio, pueblo) San Bartolome, SELAYA

2 afecciones sectoriales

- 2.1** Red NATURA 2000
- a** hábitats SIN AFECCION
- b** LIC SIN AFECCION
- 2.2** protección de cauces
- a** río, arroyo o cauce SIN AFECCION
- 2.3** comunicaciones
- a** carreteras autonómicas SIN AFECCION
- b** carreteras estatales SIN AFECCION
- c** ferrocarril SIN AFECCION
- d** rutas y sendas SIN AFECCION
- 2.4** montes utilidad publica
- a** MUP SIN AFECCION

3 ordenación urbanística

- 3.1** clasificación suelo rústico
- 3.2** calificación SNU-PA



4 características de la parcela

- 4.1** superficie 9606 m²
- 4.2** linderos parcelas privadas

5 características del edificio

- 5.0** denominación y uso actual Cabaña. Agrario
- 5.1** superficie 51,63 m²
- 5.2** dimensiones 8,41 por 6,14 metros aprox.
- 5.3** volumetría planta rectangular cubierta ados aguas
- 5.4** antigüedad Cerca 1900
- 5.5** conservación malo
- 5.6** materiales sistema envolvente muro de mampostería de piedra, sin cubierta, carpintería de madera
- 5.7** elementos singulares
- 5.8** elementos discordantes
- 5.9** Valor de catalogación Medio

6 plano de situación



CATALOGO de EDIFICACIONES en SUELO RUSTICO

municipio de SELAYA. CANTABRIA.

7 Fotografías

elemento número

2013

SEL



8 Consideraciones generales

8.1 la medición de la edificación se verificará en el expediente de concesión de licencia de obra, ya que se trata de datos aproximados (Catastro o medición).

8.2 las servidumbres sectoriales se identifican de forma no exhaustiva y deberán también ser verificadas e informadas en el expediente de concesión de licencia de obras.

8.3 El Ayuntamiento es el encargado de verificar el estado de legalidad de las edificaciones informadas en el en cuanto a las obras existentes hasta el momento de aprobación de este CESR.

CATALOGO de EDIFICACIONES en SUELO RUSTICO

municipio de SELAYA. CANTABRIA.

2014

elemento número

SEL

1 identificación

- 1.1** localización UTM X: 437350 Y: 4785908
- 1.2** parcela catastral Polígono: 2, Parcela: 73
- 1.3** situación (barrio, pueblo) San Bartolome, SELAYA

2 afecciones sectoriales

- 2.1** Red NATURA 2000
- a** hábitats SIN AFECCION
- b** LIC SIN AFECCION
- 2.2** protección de cauces
- a** río, arroyo o cauce RIO SECO
- 2.3** comunicaciones
- a** carreteras autonómicas SIN AFECCION
- b** carreteras estatales SIN AFECCION
- c** ferrocarril SIN AFECCION
- d** rutas y sendas SIN AFECCION
- 2.4** montes utilidad publica
- a** MUP SIN AFECCION

3 ordenación urbanística

- 3.1** clasificación suelo rústico
- 3.2** calificación SNU-PA



4 características de la parcela

- 4.1** superficie 2570 m²
- 4.2** linderos río y parcelas privadas

5 características del edificio

- 5.0** denominación y uso actual Cabaña. Agrario
- 5.1** superficie 85,26 m²
- 5.2** dimensiones 11,60 por 7,35 metros aprox.
- 5.3** volumetría planta rectangular cubierta a dos aguas
- 5.4** antigüedad Cerca 1900
- 5.5** conservación normal
- 5.6** materiales sistema envolvente muro de mampostería de piedra revocada, cubierta de lastra y teja cerámica, carpintería de madera
- 5.7** elementos singulares
- 5.8** elementos discordantes
- 5.9** Valor de catalogación Alto

6 plano de situación



CATALOGO de EDIFICACIONES en SUELO RUSTICO

municipio de SELAYA. CANTABRIA.

7 Fotografías

elemento número

2014

SEL



8 Consideraciones generales

8.1 la medición de la edificación se verificará en el expediente de concesión de licencia de obra, ya que se trata de datos aproximados (Catastro o medición).

8.2 las servidumbres sectoriales se identifican de forma no exhaustiva y deberán también ser verificadas e informadas en el expediente de concesión de licencia de obras.

8.3 El Ayuntamiento es el encargado de verificar el estado de legalidad de las edificaciones informadas en el en cuanto a las obras existentes hasta el momento de aprobación de este CESR.

CATALOGO de EDIFICACIONES en SUELO RUSTICO

municipio de SELAYA. CANTABRIA.

2015

elemento número

SEL

1 identificación

- 1.1** localización UTM X: 437349 Y: 4785968
- 1.2** parcela catastral Polígono: 2, Parcela: 136
- 1.3** situación (barrio, pueblo) San Bartolome, SELAYA

2 afecciones sectoriales

- 2.1** Red NATURA 2000
- a** hábitats SIN AFECCION
- b** LIC SIN AFECCION
- 2.2** protección de cauces
- a** río, arroyo o cauce SIN AFECCION
- 2.3** comunicaciones
- a** carreteras autonómicas SIN AFECCION
- b** carreteras estatales SIN AFECCION
- c** ferrocarril SIN AFECCION
- d** rutas y sendas SIN AFECCION
- 2.4** montes utilidad publica
- a** MUP SIN AFECCION

3 ordenación urbanística

- 3.1** clasificación suelo rústico
- 3.2** calificación SNU-PA



4 características de la parcela

- 4.1** superficie 7550 m²
- 4.2** linderos camino vecinal y parcelas privadas

5 características del edificio

- 5.0** denominación y uso actual Vivienda y Cuadra. Agrario
- 5.1** superficie 66,00 m²
- 5.2** dimensiones 11,00 por 6,00 metros aprox.
- 5.3** volumetría planta rectangular cubierta a dos aguas
- 5.4** antigüedad Cerca 1900
- 5.5** conservación Regular
- 5.6** materiales sistema envolvente muro de mampostería de piedra, cubierta de teja cerámica, carpintería de madera
- 5.7** elementos singulares
- 5.8** elementos discordantes
- 5.9** Valor de catalogación Alto

6 plano de situación



CATALOGO de EDIFICACIONES en SUELO RUSTICO

municipio de SELAYA. CANTABRIA.

7 Fotografías

elemento número

2015

SEL



8 Consideraciones generales

8.1 la medición de la edificación se verificará en el expediente de concesión de licencia de obra, ya que se trata de datos aproximados (Catastro o medición).

8.2 las servidumbres sectoriales se identifican de forma no exhaustiva y deberán también ser verificadas e informadas en el expediente de concesión de licencia de obras.

8.3 El Ayuntamiento es el encargado de verificar el estado de legalidad de las edificaciones informadas en el en cuanto a las obras existentes hasta el momento de aprobación de este CESR.

CATALOGO de EDIFICACIONES en SUELO RUSTICO

municipio de SELAYA. CANTABRIA.

2016

elemento número

SEL

1 identificación

- 1.1** localización UTM X: 437386 Y: 4785992
- 1.2** parcela catastral Polígono: 2, Parcela: 72
- 1.3** situación (barrio, pueblo) San Bartolome, SELAYA

2 afecciones sectoriales

- 2.1** Red NATURA 2000
- a** hábitats SIN AFECCION
- b** LIC SIN AFECCION
- 2.2** protección de cauces
- a** río, arroyo o cauce RIO SECO
- 2.3** comunicaciones
- a** carreteras autonómicas SIN AFECCION
- b** carreteras estatales SIN AFECCION
- c** ferrocarril SIN AFECCION
- d** rutas y sendas SIN AFECCION
- 2.4** montes utilidad publica
- a** MUP SIN AFECCION

3 ordenación urbanística

- 3.1** clasificación suelo rústico
- 3.2** calificación SNU-PA



4 características de la parcela

- 4.1** superficie 4146 m²
- 4.2** linderos río y parcelas privadas

5 características del edificio

- 5.0** denominación y uso actual Vivienda y cuadra. Mixto
- 5.1** superficie 81,70 m²
- 5.2** dimensiones 8,60 por 9,50 metros aprox.
- 5.3** volumetría planta rectangular a dos aguas
- 5.4** antigüedad Cerca 1900
- 5.5** conservación normal
- 5.6** materiales sistema envolvente muro de mampostería de piedra, cubierta de lastra y teja cerámica, carpintería de madera
- 5.7** elementos singulares
- 5.8** elementos discordantes
- 5.9** Valor de catalogación Alto

6 plano de situación



CATALOGO de EDIFICACIONES en SUELO RUSTICO

municipio de SELAYA. CANTABRIA.

7 Fotografías

elemento número

2016

SEL



8 Consideraciones generales

8.1 la medición de la edificación se verificará en el expediente de concesión de licencia de obra, ya que se trata de datos aproximados (Catastro o medición).

8.2 las servidumbres sectoriales se identifican de forma no exhaustiva y deberán también ser verificadas e informadas en el expediente de concesión de licencia de obras.

8.3 El Ayuntamiento es el encargado de verificar el estado de legalidad de las edificaciones informadas en el en cuanto a las obras existentes hasta el momento de aprobación de este CESR.

CATALOGO de EDIFICACIONES en SUELO RUSTICO

municipio de SELAYA. CANTABRIA.

2017
elemento número
SEL

1 identificación

- 1.1** localización UTM X: 437403 Y: 4786002
- 1.2** parcela catastral Polígono: 2, Parcela: 71
- 1.3** situación (barrio, pueblo) San Bartolome, SELAYA

2 afecciones sectoriales

- 2.1** Red NATURA 2000
- a** hábitats SIN AFECCION
- b** LIC SIN AFECCION
- 2.2** protección de cauces
- a** río, arroyo o cauce RIO SECO
- 2.3** comunicaciones
- a** carreteras autonómicas SIN AFECCION
- b** carreteras estatales SIN AFECCION
- c** ferrocarril SIN AFECCION
- d** rutas y sendas SIN AFECCION
- 2.4** montes utilidad publica
- a** MUP SIN AFECCION

3 ordenación urbanística

- 3.1** clasificación suelo rústico
- 3.2** calificación SNU-PA



4 características de la parcela

- 4.1** superficie 3091 m²
- 4.2** linderos río y parcelas privadas

5 características del edificio

- 5.0** denominación y uso actual Vivienda y cuadra. Mixto
- 5.1** superficie 77,52 m²
- 5.2** dimensiones 11,00 por 7,00 metros aprox.
- 5.3** volumetría planta rectangular cubierta a dos aguas
- 5.4** antigüedad Cerca 1900
- 5.5** conservación Regular
- 5.6** materiales sistema envolvente muro de mampostería de piedra, cubierta de lastra y teja cerámica, carpintería de madera
- 5.7** elementos singulares
- 5.8** elementos discordantes
- 5.9** Valor de catalogación Alto

6 plano de situación



CATALOGO de EDIFICACIONES en SUELO RUSTICO

municipio de SELAYA. CANTABRIA.

7 Fotografías

elemento número

2017

SEL



8 Consideraciones generales

8.1 la medición de la edificación se verificará en el expediente de concesión de licencia de obra, ya que se trata de datos aproximados (Catastro o medición).

8.2 las servidumbres sectoriales se identifican de forma no exhaustiva y deberán también ser verificadas e informadas en el expediente de concesión de licencia de obras.

8.3 El Ayuntamiento es el encargado de verificar el estado de legalidad de las edificaciones informadas en el en cuanto a las obras existentes hasta el momento de aprobación de este CESR.

CATALOGO de EDIFICACIONES en SUELO RUSTICO

municipio de SELAYA. CANTABRIA.

2018

elemento número

SEL

1 identificación

- 1.1** localización UTM X: 437638 Y: 4786143
- 1.2** parcela catastral Polígono: 2, Parcela: 68
- 1.3** situación (barrio, pueblo) La Alen, SELAYA

2 afecciones sectoriales

- 2.1** Red NATURA 2000
- a** hábitats SIN AFECCION
- b** LIC SIN AFECCION
- 2.2** protección de cauces
- a** río, arroyo o cauce RIO SECO
- 2.3** comunicaciones
- a** carreteras autonómicas SIN AFECCION
- b** carreteras estatales SIN AFECCION
- c** ferrocarril SIN AFECCION
- d** rutas y sendas SIN AFECCION
- 2.4** montes utilidad publica
- a** MUP SIN AFECCION

3 ordenación urbanística

- 3.1** clasificación suelo rústico
- 3.2** calificación SNU-PA



4 características de la parcela

- 4.1** superficie 7106 m²
- 4.2** linderos río, parcelas privadas y camino vecinal

5 características del edificio

- 5.0** denominación y uso actual Vivienda y cuadra. Mixto
- 5.1** superficie 76,59 m²
- 5.2** dimensiones 11,02 por 6,95 metros aprox.
- 5.3** volumetría planta rectangular cubierta a dos aguas
- 5.4** antigüedad Cerca 1900
- 5.5** conservación normal
- 5.6** materiales sistema envolvente muro de mampostería de piedra, cubierta de teja cerámica, carpintería de madera
- 5.7** elementos singulares
- 5.8** elementos discordantes
- 5.9** Valor de catalogación Alto

6 plano de situación



CATALOGO de EDIFICACIONES en SUELO RUSTICO

municipio de SELAYA. CANTABRIA.

7 Fotografías

elemento número

2018

SEL



8 Consideraciones generales

8.1 la medición de la edificación se verificará en el expediente de concesión de licencia de obra, ya que se trata de datos aproximados (Catastro o medición).

8.2 las servidumbres sectoriales se identifican de forma no exhaustiva y deberán también ser verificadas e informadas en el expediente de concesión de licencia de obras.

8.3 El Ayuntamiento es el encargado de verificar el estado de legalidad de las edificaciones informadas en el en cuanto a las obras existentes hasta el momento de aprobación de este CESR.

CATALOGO de EDIFICACIONES en SUELO RUSTICO

municipio de SELAYA. CANTABRIA.

2019

elemento número

SEL

1 identificación

- 1.1** localización UTM X: 437761 Y: 4786065
- 1.2** parcela catastral Polígono: 2, Parcela: 67
- 1.3** situación (barrio, pueblo) La Alen, SELAYA

2 afecciones sectoriales

- 2.1** Red NATURA 2000
- a** hábitats SIN AFECCION
- b** LIC SIN AFECCION
- 2.2** protección de cauces
- a** río, arroyo o cauce RIO SECO
- 2.3** comunicaciones
- a** carreteras autonómicas SIN AFECCION
- b** carreteras estatales SIN AFECCION
- c** ferrocarril SIN AFECCION
- d** rutas y sendas SIN AFECCION
- 2.4** montes utilidad publica
- a** MUP SIN AFECCION

3 ordenación urbanística

- 3.1** clasificación suelo rústico
- 3.2** calificación SNU-PA



4 características de la parcela

- 4.1** superficie 6780 m²
- 4.2** linderos río, parcelas privadas y camino vecinal

5 características del edificio

- 5.0** denominación y uso actual Cabaña. Agrario
- 5.1** superficie 59,85 m²
- 5.2** dimensiones 8,70 por 6,88 metros aprox.
- 5.3** volumetría planta rectangular cubierta a dos aguas
- 5.4** antigüedad Cerca 1900
- 5.5** conservación normal
- 5.6** materiales sistema envolvente muro de mampostería de piedra, cubierta de teja cerámica, carpintería de madera
- 5.7** elementos singulares
- 5.8** elementos discordantes Sin acceso rodado
- 5.9** Valor de catalogación Medio

6 plano de situación



CATALOGO de EDIFICACIONES en SUELO RUSTICO

municipio de SELAYA. CANTABRIA.

7 Fotografías

elemento número

2019

SEL



8 Consideraciones generales

8.1 la medición de la edificación se verificará en el expediente de concesión de licencia de obra, ya que se trata de datos aproximados (Catastro o medición).

8.2 las servidumbres sectoriales se identifican de forma no exhaustiva y deberán también ser verificadas e informadas en el expediente de concesión de licencia de obras.

8.3 El Ayuntamiento es el encargado de verificar el estado de legalidad de las edificaciones informadas en el en cuanto a las obras existentes hasta el momento de aprobación de este CESR.

CATALOGO de EDIFICACIONES en SUELO RUSTICO

municipio de SELAYA. CANTABRIA.

2020

SEL

1 identificación

elemento número

- 1.1** localización UTM X: 437927 Y: 4786158
- 1.2** parcela catastral Polígono: 2, Parcela: 59
- 1.3** situación (barrio, pueblo) Fortuna, SELAYA

2 afecciones sectoriales

- 2.1** Red NATURA 2000
- a** hábitats SIN AFECCION
- b** LIC SIN AFECCION
- 2.2** protección de cauces
- a** río, arroyo o cauce RIO SECO
- 2.3** comunicaciones
- a** carreteras autonómicas SIN AFECCION
- b** carreteras estatales SIN AFECCION
- c** ferrocarril SIN AFECCION
- d** rutas y sendas SIN AFECCION
- 2.4** montes utilidad publica
- a** MUP SIN AFECCION

3 ordenación urbanística

- 3.1** clasificación suelo rústico
- 3.2** calificación SNU-PA



4 características de la parcela

- 4.1** superficie 5252 m²
- 4.2** linderos río, camino vecinal y parcelas privadas

5 características del edificio

- 5.0** denominación y uso actual Vivienda. Residencial
- 5.1** superficie 62,15 m²
- 5.2** dimensiones 8,20 por 7,58 metros aprox.
- 5.3** volumetría planta rectangular cubierta a dos aguas
- 5.4** antigüedad Cerca 1900-2000
- 5.5** conservación Normal
- 5.6** materiales sistema envolvente muro de mampostería de piedra, cubierta de teja cerámica, carpintería de madera
- 5.7** elementos singulares
- 5.8** elementos discordantes
- 5.9** Valor de catalogación Medio

6 plano de situación



CATALOGO de EDIFICACIONES en SUELO RUSTICO

municipio de SELAYA. CANTABRIA.

7 Fotografías

elemento número

2020

SEL



8 Consideraciones generales

8.1 la medición de la edificación se verificará en el expediente de concesión de licencia de obra, ya que se trata de datos aproximados (Catastro o medición).

8.2 las servidumbres sectoriales se identifican de forma no exhaustiva y deberán también ser verificadas e informadas en el expediente de concesión de licencia de obras.

8.3 El Ayuntamiento es el encargado de verificar el estado de legalidad de las edificaciones informadas en el en cuanto a las obras existentes hasta el momento de aprobación de este CESR.

CATALOGO de EDIFICACIONES en SUELO RUSTICO

municipio de SELAYA. CANTABRIA.

2021
elemento número
SEL

1 identificación

- 1.1** localización UTM X: 438012 Y: 4786173
- 1.2** parcela catastral Polígono: 2, Parcela: 28
- 1.3** situación (barrio, pueblo) Buchineros, SELAYA

2 afecciones sectoriales

- 2.1** Red NATURA 2000
- a** hábitats SIN AFECCION
- b** LIC SIN AFECCION
- 2.2** protección de cauces
- a** río, arroyo o cauce RIO SECO
- 2.3** comunicaciones
- a** carreteras autonómicas SIN AFECCION
- b** carreteras estatales SIN AFECCION
- c** ferrocarril SIN AFECCION
- d** rutas y sendas SIN AFECCION
- 2.4** montes utilidad pública
- a** MUP SIN AFECCION

3 ordenación urbanística

- 3.1** clasificación suelo rústico
- 3.2** calificación SNU-PA



4 características de la parcela

- 4.1** superficie 388230 m²
- 4.2** linderos río, caminos vecinales y parcelas privadas

5 características del edificio

- 5.0** denominación y uso actual Cabaña. Agrario
- 5.1** superficie 29,44 m²
- 5.2** dimensiones 4,60 por 6,40 metros aprox.
- 5.3** volumetría planta rectangular cubierta a dos aguas
- 5.4** antigüedad Cerca 1900
- 5.5** conservación Malo
- 5.6** materiales sistema envolvente muro de mampostería de piedra, sin cubierta, carpintería de madera
- 5.7** elementos singulares
- 5.8** elementos discordantes
- 5.9** Valor de catalogación Medio

6 plano de situación



CATALOGO de EDIFICACIONES en SUELO RUSTICO

municipio de SELAYA. CANTABRIA.

7 Fotografías

elemento número

2021

SEL



8 Consideraciones generales

8.1 la medición de la edificación se verificará en el expediente de concesión de licencia de obra, ya que se trata de datos aproximados (Catastro o medición).

8.2 las servidumbres sectoriales se identifican de forma no exhaustiva y deberán también ser verificadas e informadas en el expediente de concesión de licencia de obras.

8.3 El Ayuntamiento es el encargado de verificar el estado de legalidad de las edificaciones informadas en el en cuanto a las obras existentes hasta el momento de aprobación de este CESR.

CATALOGO de EDIFICACIONES en SUELO RUSTICO

municipio de SELAYA. CANTABRIA.

2022

elemento número

SEL

1 identificación

- 1.1** localización UTM X: 438144 Y: 4785981
- 1.2** parcela catastral Polígono: 2, Parcela: 57
- 1.3** situación (barrio, pueblo) Peña Dorada, SELAYA

2 afecciones sectoriales

- 2.1** Red NATURA 2000
- a** hábitats SIN AFECCION
- b** LIC SIN AFECCION
- 2.2** protección de cauces
- a** río, arroyo o cauce SIN AFECCION
- 2.3** comunicaciones
- a** carreteras autonómicas SIN AFECCION
- b** carreteras estatales SIN AFECCION
- c** ferrocarril SIN AFECCION
- d** rutas y sendas SIN AFECCION
- 2.4** montes utilidad publica
- a** MUP SIN AFECCION

3 ordenación urbanística

- 3.1** clasificación suelo rústico
- 3.2** calificación SNU-PA



4 características de la parcela

- 4.1** superficie 33834 m²
- 4.2** linderos caminos vecinales y parcelas privadas

5 características del edificio

- 5.0** denominación y uso actual Cabaña. Agrario
- 5.1** superficie 58,96 m²
- 5.2** dimensiones 8,80 por 6,70 metros aprox.
- 5.3** volumetría planta rectangular cubierta a dos aguas
- 5.4** antigüedad Cerca 1900
- 5.5** conservación normal
- 5.6** materiales sistema envolvente muro de mampostería de piedra, cubierta de lastra y teja cerámica, carpintería de madera
- 5.7** elementos singulares
- 5.8** elementos discordantes
- 5.9** Valor de catalogación Alto

6 plano de situación



CATALOGO de EDIFICACIONES en SUELO RUSTICO

municipio de SELAYA. CANTABRIA.

7 Fotografías

elemento número

2022

SEL



8 Consideraciones generales

8.1 la medición de la edificación se verificará en el expediente de concesión de licencia de obra, ya que se trata de datos aproximados (Catastro o medición).

8.2 las servidumbres sectoriales se identifican de forma no exhaustiva y deberán también ser verificadas e informadas en el expediente de concesión de licencia de obras.

8.3 El Ayuntamiento es el encargado de verificar el estado de legalidad de las edificaciones informadas en el en cuanto a las obras existentes hasta el momento de aprobación de este CESR.

CATALOGO de EDIFICACIONES en SUELO RUSTICO

municipio de SELAYA. CANTABRIA.

2023

elemento número

SEL

1 identificación

- 1.1 localización UTM X: 438047 Y: 4785928
- 1.2 parcela catastral Polígono: 2, Parcela: 57
- 1.3 situación (barrio, pueblo) Peña Dorada, SELAYA

2 afecciones sectoriales

- 2.1 Red NATURA 2000
- a hábitats SIN AFECCION
- b LIC SIN AFECCION
- 2.2 protección de cauces
- a río, arroyo o cauce SIN AFECCION
- 2.3 comunicaciones
- a carreteras autonómicas SIN AFECCION
- b carreteras estatales SIN AFECCION
- c ferrocarril SIN AFECCION
- d rutas y sendas SIN AFECCION
- 2.4 montes utilidad publica
- a MUP SIN AFECCION

3 ordenación urbanística

- 3.1 clasificación suelo rústico
- 3.2 calificación SNU-PA



4 características de la parcela

- 4.1 superficie 33834 m²
- 4.2 linderos caminos vecinales y parcelas privadas

5 características del edificio

- 5.0 denominación y uso actual Cabaña. Agrario
- 5.1 superficie 100,41 m²
- 5.2 dimensiones 12,84 por 7,82 metros aprox.
- 5.3 volumetría planta rectangular cubierta a dos aguas
- 5.4 antigüedad Cerca 1900
- 5.5 conservación normal
- 5.6 materiales sistema envolvente muro de mampostería de piedra, cubierta de lastra y teja cerámica, carpintería de madera
- 5.7 elementos singulares
- 5.8 elementos discordantes
- 5.9 Valor de catalogación Alto

6 plano de situación



CATALOGO de EDIFICACIONES en SUELO RUSTICO

municipio de SELAYA. CANTABRIA.

7 Fotografías

elemento número

2023

SEL



8 Consideraciones generales

8.1 la medición de la edificación se verificará en el expediente de concesión de licencia de obra, ya que se trata de datos aproximados (Catastro o medición).

8.2 las servidumbres sectoriales se identifican de forma no exhaustiva y deberán también ser verificadas e informadas en el expediente de concesión de licencia de obras.

8.3 El Ayuntamiento es el encargado de verificar el estado de legalidad de las edificaciones informadas en el en cuanto a las obras existentes hasta el momento de aprobación de este CESR.

CATALOGO de EDIFICACIONES en SUELO RUSTICO

municipio de SELAYA. CANTABRIA.

2024

elemento número

SEL

1 identificación

- 1.1 localización UTM X: 438001 Y: 4785854
- 1.2 parcela catastral Polígono: 2, Parcela: 57
- 1.3 situación (barrio, pueblo) Peña Dorada, SELAYA

2 afecciones sectoriales

- 2.1 Red NATURA 2000
- a hábitats SIN AFECCION
- b LIC SIN AFECCION
- 2.2 protección de cauces
- a río, arroyo o cauce SIN AFECCION
- 2.3 comunicaciones
- a carreteras autonómicas SIN AFECCION
- b carreteras estatales SIN AFECCION
- c ferrocarril SIN AFECCION
- d rutas y sendas SIN AFECCION
- 2.4 montes utilidad publica
- a MUP SIN AFECCION

3 ordenación urbanística

- 3.1 clasificación suelo rústico
- 3.2 calificación SNU-PA



4 características de la parcela

- 4.1 superficie 33834 m²
- 4.2 linderos caminos privados y parcelas privadas

5 características del edificio

- 5.0 denominación y uso actual Cabaña. Agrario
- 5.1 superficie 91,06 m²
- 5.2 dimensiones 11,60 por 7,85 metros aprox.
- 5.3 volumetría planta rectangular a dos aguas
- 5.4 antigüedad Cerca 1900
- 5.5 conservación normal
- 5.6 materiales sistema envolvente muro de mampostería de piedra, cubierta de lastra y teja cerámica, carpintería de madera
- 5.7 elementos singulares
- 5.8 elementos discordantes
- 5.9 Valor de catalogación Alto

6 plano de situación



CATALOGO de EDIFICACIONES en SUELO RUSTICO

municipio de SELAYA. CANTABRIA.

7 Fotografías

elemento número

2024

SEL



8 Consideraciones generales

8.1 la medición de la edificación se verificará en el expediente de concesión de licencia de obra, ya que se trata de datos aproximados (Catastro o medición).

8.2 las servidumbres sectoriales se identifican de forma no exhaustiva y deberán también ser verificadas e informadas en el expediente de concesión de licencia de obras.

8.3 El Ayuntamiento es el encargado de verificar el estado de legalidad de las edificaciones informadas en el en cuanto a las obras existentes hasta el momento de aprobación de este CESR.

CATALOGO de EDIFICACIONES en SUELO RUSTICO

municipio de SELAYA. CANTABRIA.

2025

elemento número

SEL

1 identificación

- 1.1** localización UTM X: 438205 Y: 4786045
- 1.2** parcela catastral Polígono: 2, Parcela: 143
- 1.3** situación (barrio, pueblo) Valvanuz, SELAYA

2 afecciones sectoriales

- 2.1** Red NATURA 2000
- a** hábitats SIN AFECCION
- b** LIC SIN AFECCION
- 2.2** protección de cauces
- a** río, arroyo o cauce SIN AFECCION
- 2.3** comunicaciones
- a** carreteras autonómicas SIN AFECCION
- b** carreteras estatales SIN AFECCION
- c** ferrocarril SIN AFECCION
- d** rutas y sendas SIN AFECCION
- 2.4** montes utilidad publica
- a** MUP SIN AFECCION

3 ordenación urbanística

- 3.1** clasificación suelo rústico
- 3.2** calificación SNU-PA



4 características de la parcela

- 4.1** superficie 10094 m²
- 4.2** linderos camino vecinales y parcelas privadas

5 características del edificio

- 5.0** denominación y uso actual Cabaña. Agrario
- 5.1** superficie 90,00 m²
- 5.2** dimensiones 10,00 por 9,00 metros aprox.
- 5.3** volumetría planta rectangular cubierta a dos aguas
- 5.4** antigüedad Cerca 1900
- 5.5** conservación buena
- 5.6** materiales sistema envolvente muro de mampostería de piedra, cubierta de lastra y teja cerámica, carpintería de madera
- 5.7** elementos singulares
- 5.8** elementos discordantes
- 5.9** Valor de catalogación Alto

6 plano de situación



CATALOGO de EDIFICACIONES en SUELO RUSTICO

municipio de SELAYA. CANTABRIA.

7 Fotografías

elemento número

2025

SEL



8 Consideraciones generales

8.1 la medición de la edificación se verificará en el expediente de concesión de licencia de obra, ya que se trata de datos aproximados (Catastro o medición).

8.2 las servidumbres sectoriales se identifican de forma no exhaustiva y deberán también ser verificadas e informadas en el expediente de concesión de licencia de obras.

8.3 El Ayuntamiento es el encargado de verificar el estado de legalidad de las edificaciones informadas en el en cuanto a las obras existentes hasta el momento de aprobación de este CESR.

CATALOGO de EDIFICACIONES en SUELO RUSTICO

municipio de SELAYA. CANTABRIA.

2026

SEL

1 identificación

elemento número

- 1.1** localización UTM X: 438284 Y: 4786055
- 1.2** parcela catastral Polígono: 2, Parcela: 56
- 1.3** situación (barrio, pueblo) Valvanuz, SELAYA

2 afecciones sectoriales

- 2.1** Red NATURA 2000
- a** hábitats SIN AFECCION
- b** LIC SIN AFECCION
- 2.2** protección de cauces
- a** río, arroyo o cauce SIN AFECCION
- 2.3** comunicaciones
- a** carreteras autonómicas SIN AFECCION
- b** carreteras estatales SIN AFECCION
- c** ferrocarril SIN AFECCION
- d** rutas y sendas SIN AFECCION
- 2.4** montes utilidad publica
- a** MUP SIN AFECCION

3 ordenación urbanística

- 3.1** clasificación suelo rústico
- 3.2** calificación SNU-PA



4 características de la parcela

- 4.1** superficie 11899 m²
- 4.2** linderos camino vecinal y parcelas privadas

5 características del edificio

- 5.0** denominación y uso actual Vivienda y cuadra. Mixto
- 5.1** superficie 67,89 m²
- 5.2** dimensiones 9,30 por 7,30 metros aprox.
- 5.3** volumetría planta rectangulat cubierta a dos aguas
- 5.4** antigüedad Cerca 1900-2000
- 5.5** conservación Normal
- 5.6** materiales sistema envolvente muro de mamposteria de piedra, cubierta de teja cerámica, carpintería de madera
- 5.7** elementos singulares
- 5.8** elementos discordantes
- 5.9** Valor de catalogación Medio

6 plano de situación



CATALOGO de EDIFICACIONES en SUELO RUSTICO

municipio de SELAYA. CANTABRIA.

7 Fotografías

elemento número

2026

SEL



8 Consideraciones generales

8.1 la medición de la edificación se verificará en el expediente de concesión de licencia de obra, ya que se trata de datos aproximados (Catastro o medición).

8.2 las servidumbres sectoriales se identifican de forma no exhaustiva y deberán también ser verificadas e informadas en el expediente de concesión de licencia de obras.

8.3 El Ayuntamiento es el encargado de verificar el estado de legalidad de las edificaciones informadas en el en cuanto a las obras existentes hasta el momento de aprobación de este CESR.

CATALOGO de EDIFICACIONES en SUELO RUSTICO

municipio de SELAYA. CANTABRIA.

2027

SEL

1 identificación

elemento número

- 1.1** localización UTM X: 437770 Y: 4786270
- 1.2** parcela catastral Polígono: 2, Parcela: 60
- 1.3** situación (barrio, pueblo) La Canal, SELAYA

2 afecciones sectoriales

- 2.1** Red NATURA 2000
- a** hábitats SIN AFECCION
- b** LIC SIN AFECCION
- 2.2** protección de cauces
- a** río, arroyo o cauce SIN AFECCION
- 2.3** comunicaciones
- a** carreteras autonómicas SIN AFECCION
- b** carreteras estatales SIN AFECCION
- c** ferrocarril SIN AFECCION
- d** rutas y sendas SIN AFECCION
- 2.4** montes utilidad publica
- a** MUP SIN AFECCION

3 ordenación urbanística

- 3.1** clasificación suelo rústico
- 3.2** calificación SNU-PA



4 características de la parcela

- 4.1** superficie 24155 m²
- 4.2** linderos río, camino vecinal y parcelas privadas

5 características del edificio

- 5.0** denominación y uso actual Vivienda y cuadra. Mixto
- 5.1** superficie 61,56 m²
- 5.2** dimensiones 8,10 por 7,60 metros aprox.
- 5.3** volumetría planta rectangular cubierta a dos aguas
- 5.4** antigüedad Cerca 1900
- 5.5** conservación Regular
- 5.6** materiales sistema envolvente muro de mampostería de piedra, cubierta de lastra y teja cerámica, carpintería de madera
- 5.7** elementos singulares
- 5.8** elementos discordantes
- 5.9** Valor de catalogación Alto

6 plano de situación



CATALOGO de EDIFICACIONES en SUELO RUSTICO

municipio de SELAYA. CANTABRIA.

7 Fotografías

elemento número

2027

SEL



8 Consideraciones generales

8.1 la medición de la edificación se verificará en el expediente de concesión de licencia de obra, ya que se trata de datos aproximados (Catastro o medición).

8.2 las servidumbres sectoriales se identifican de forma no exhaustiva y deberán también ser verificadas e informadas en el expediente de concesión de licencia de obras.

8.3 El Ayuntamiento es el encargado de verificar el estado de legalidad de las edificaciones informadas en el en cuanto a las obras existentes hasta el momento de aprobación de este CESR.

CATALOGO de EDIFICACIONES en SUELO RUSTICO

municipio de SELAYA. CANTABRIA.

2028

elemento número

SEL

1 identificación

- 1.1 localización UTM X: 437779 Y: 4786273
- 1.2 parcela catastral Polígono: 2, Parcela: 60
- 1.3 situación (barrio, pueblo) La Canal, selaya

2 afecciones sectoriales

- 2.1 Red NATURA 2000
- a hábitats SIN AFECCION
- b LIC SIN AFECCION
- 2.2 protección de cauces
- a río, arroyo o cauce RIO SECO
- 2.3 comunicaciones
- a carreteras autonómicas SIN AFECCION
- b carreteras estatales SIN AFECCION
- c ferrocarril SIN AFECCION
- d rutas y sendas SIN AFECCION
- 2.4 montes utilidad publica
- a MUP SIN AFECCION

3 ordenación urbanística

- 3.1 clasificación suelo rústico
- 3.2 calificación SNU-PA



4 características de la parcela

- 4.1 superficie 24155 m²
- 4.2 linderos Río, camino vecinal y parcelas privadas

5 características del edificio

- 5.0 denominación y uso actual Cabaña. Agrario
- 5.1 superficie 54,00 m²
- 5.2 dimensiones 9,00 por 6,00 metros aprox.
- 5.3 volumetría planta rectangular cubierta a dos aguas
- 5.4 antigüedad Cerca 1900
- 5.5 conservación Regular
- 5.6 materiales sistema envolvente muro de mampostería de piedra, cubierta de lastra y teja cerámica, carpintería de madera
- 5.7 elementos singulares
- 5.8 elementos discordantes
- 5.9 Valor de catalogación Alto

6 plano de situación



CATALOGO de EDIFICACIONES en SUELO RUSTICO

municipio de SELAYA. CANTABRIA.

7 Fotografías

elemento número

2028

SEL



8 Consideraciones generales

8.1 la medición de la edificación se verificará en el expediente de concesión de licencia de obra, ya que se trata de datos aproximados (Catastro o medición).

8.2 las servidumbres sectoriales se identifican de forma no exhaustiva y deberán también ser verificadas e informadas en el expediente de concesión de licencia de obras.

8.3 El Ayuntamiento es el encargado de verificar el estado de legalidad de las edificaciones informadas en el en cuanto a las obras existentes hasta el momento de aprobación de este CESR.

CATALOGO de EDIFICACIONES en SUELO RUSTICO

municipio de SELAYA. CANTABRIA.

2029

elemento número

SEL

1 identificación

- 1.1** localización UTM X: 437743 Y: 4786226
- 1.2** parcela catastral Polígono: 2, Parcela: 65
- 1.3** situación (barrio, pueblo) Casteja, SELAYA

2 afecciones sectoriales

- 2.1** Red NATURA 2000
- a** hábitats SIN AFECCION
- b** LIC SIN AFECCION
- 2.2** protección de cauces
- a** río, arroyo o cauce SIN AFECCION
- 2.3** comunicaciones
- a** carreteras autonómicas SIN AFECCION
- b** carreteras estatales SIN AFECCION
- c** ferrocarril SIN AFECCION
- d** rutas y sendas SIN AFECCION
- 2.4** montes utilidad publica
- a** MUP SIN AFECCION

3 ordenación urbanística

- 3.1** clasificación suelo rústico
- 3.2** calificación SNU-PA



4 características de la parcela

- 4.1** superficie 12769 m²
- 4.2** linderos caminos vecinales y parcelas privadas

5 características del edificio

- 5.0** denominación y uso actual Cabaña. Agraria
- 5.1** superficie 99,21 m²
- 5.2** dimensiones 14,59 por 6,80 metros aprox.
- 5.3** volumetría planta rectangular cubierta a dos aguas
- 5.4** antigüedad Cerca 1900
- 5.5** conservación normal
- 5.6** materiales sistema envolvente muro de mampostería de piedra, cubierta de lastra y teja cerámica, carpintería de madera
- 5.7** elementos singulares
- 5.8** elementos discordantes
- 5.9** Valor de catalogación Alto

6 plano de situación



CATALOGO de EDIFICACIONES en SUELO RUSTICO

municipio de SELAYA. CANTABRIA.

7 Fotografías

elemento número

2029

SEL



8 Consideraciones generales

8.1 la medición de la edificación se verificará en el expediente de concesión de licencia de obra, ya que se trata de datos aproximados (Catastro o medición).

8.2 las servidumbres sectoriales se identifican de forma no exhaustiva y deberán también ser verificadas e informadas en el expediente de concesión de licencia de obras.

8.3 El Ayuntamiento es el encargado de verificar el estado de legalidad de las edificaciones informadas en el en cuanto a las obras existentes hasta el momento de aprobación de este CESR.

CATALOGO de EDIFICACIONES en SUELO RUSTICO

municipio de SELAYA. CANTABRIA.

2030

SEL

1 identificación

elemento número

- 1.1** localización UTM X: 437634 Y: 4786240
- 1.2** parcela catastral Polígono: 2, Parcela: 61
- 1.3** situación (barrio, pueblo) Casteja, SELAYA

2 afecciones sectoriales

- 2.1** Red NATURA 2000
- a** hábitats SIN AFECCION
- b** LIC SIN AFECCION
- 2.2** protección de cauces
- a** río, arroyo o cauce SIN AFECCION
- 2.3** comunicaciones
- a** carreteras autonómicas SIN AFECCION
- b** carreteras estatales SIN AFECCION
- c** ferrocarril SIN AFECCION
- d** rutas y sendas SIN AFECCION
- 2.4** montes utilidad publica
- a** MUP SIN AFECCION

3 ordenación urbanística

- 3.1** clasificación suelo rústico
- 3.2** calificación SNU-PA



4 características de la parcela

- 4.1** superficie 18700 m²
- 4.2** linderos camino vecinal y parcelas privadas

5 características del edificio

- 5.0** denominación y uso actual Vivienda y cuadra. Mixto
- 5.1** superficie 110,44 m²
- 5.2** dimensiones 14,25 por 7,75 metros aprox.
- 5.3** volumetría planta rectangular cubierta a dos aguas
- 5.4** antigüedad Cerca 1900
- 5.5** conservación normal
- 5.6** materiales sistema envolvente muro de mampostería de piedra, cubierta de lastra y teja cerámica, carpintería de madera
- 5.7** elementos singulares
- 5.8** elementos discordantes
- 5.9** Valor de catalogación Alto

6 plano de situación



CATALOGO de EDIFICACIONES en SUELO RUSTICO

municipio de SELAYA. CANTABRIA.

7 Fotografías

elemento número

2030

SEL



8 Consideraciones generales

8.1 la medición de la edificación se verificará en el expediente de concesión de licencia de obra, ya que se trata de datos aproximados (Catastro o medición).

8.2 las servidumbres sectoriales se identifican de forma no exhaustiva y deberán también ser verificadas e informadas en el expediente de concesión de licencia de obras.

8.3 El Ayuntamiento es el encargado de verificar el estado de legalidad de las edificaciones informadas en el en cuanto a las obras existentes hasta el momento de aprobación de este CESR.

CATALOGO de EDIFICACIONES en SUELO RUSTICO

municipio de SELAYA. CANTABRIA.

2031

elemento número

SEL

1 identificación

- 1.1** localización UTM X: 437628 Y: 4786206
- 1.2** parcela catastral Polígono: 2, Parcela: 64
- 1.3** situación (barrio, pueblo) Casteja, SELAYA

2 afecciones sectoriales

- 2.1** Red NATURA 2000
- a** hábitats SIN AFECCION
- b** LIC SIN AFECCION
- 2.2** protección de cauces
- a** río, arroyo o cauce SIN AFECCION
- 2.3** comunicaciones
- a** carreteras autonómicas SIN AFECCION
- b** carreteras estatales SIN AFECCION
- c** ferrocarril SIN AFECCION
- d** rutas y sendas SIN AFECCION
- 2.4** montes utilidad publica
- a** MUP SIN AFECCION

3 ordenación urbanística

- 3.1** clasificación suelo rústico
- 3.2** calificación SNU-PA



4 características de la parcela

- 4.1** superficie 9130 m²
- 4.2** linderos caminos vecinal y parcelas privadas

5 características del edificio

- 5.0** denominación y uso actual Cabaña. Agrario
- 5.1** superficie 84,35 m². Conjunto de dos edificaciones adosadas
- 5.2** dimensiones 12,05 por 7,00 metros aprox.
- 5.3** volumetría planta rectangular cubierta a dos aguas
- 5.4** antigüedad Cerca 1900
- 5.5** conservación Regular
- 5.6** materiales sistema envolvente muro de mampostería de piedra, cubierta de lastra y teja cerámica, carpintería de madera
- 5.7** elementos singulares
- 5.8** elementos discordantes
- 5.9** Valor de catalogación Alto

6 plano de situación



CATALOGO de EDIFICACIONES en SUELO RUSTICO

municipio de SELAYA. CANTABRIA.

7 Fotografías

elemento número

2031

SEL



8 Consideraciones generales

8.1 la medición de la edificación se verificará en el expediente de concesión de licencia de obra, ya que se trata de datos aproximados (Catastro o medición).

8.2 las servidumbres sectoriales se identifican de forma no exhaustiva y deberán también ser verificadas e informadas en el expediente de concesión de licencia de obras.

8.3 El Ayuntamiento es el encargado de verificar el estado de legalidad de las edificaciones informadas en el en cuanto a las obras existentes hasta el momento de aprobación de este CESR.

CATALOGO de EDIFICACIONES en SUELO RUSTICO

municipio de SELAYA. CANTABRIA.

2032

elemento número

SEL

1 identificación

- 1.1** localización UTM X: 437563 Y: 4786197
- 1.2** parcela catastral Polígono: 2, Parcela: 126
- 1.3** situación (barrio, pueblo) Cubía, SELAYA

2 afecciones sectoriales

- 2.1** Red NATURA 2000
- a** hábitats SIN AFECCION
- b** LIC SIN AFECCION
- 2.2** protección de cauces
- a** río, arroyo o cauce SIN AFECCION
- 2.3** comunicaciones
- a** carreteras autonómicas SIN AFECCION
- b** carreteras estatales SIN AFECCION
- c** ferrocarril SIN AFECCION
- d** rutas y sendas SIN AFECCION
- 2.4** montes utilidad publica
- a** MUP SIN AFECCION

3 ordenación urbanística

- 3.1** clasificación suelo rústico
- 3.2** calificación SNU-PA



4 características de la parcela

- 4.1** superficie 6780 m²
- 4.2** linderos camino vecinal y parcelas privadas

5 características del edificio

- 5.0** denominación y uso actual Vivienda. Residencial
- 5.1** superficie 87,55 m²
- 5.2** dimensiones 11,52 por 7,60 metros aprox.
- 5.3** volumetría planta rectangular cubierta a dos aguas
- 5.4** antigüedad Cerca 1900
- 5.5** conservación Normal
- 5.6** materiales sistema envolvente muro de mampostería de piedra, cubierta de lastra y teja cerámica, carpintería de madera
- 5.7** elementos singulares
- 5.8** elementos discordantes
- 5.9** Valor de catalogación Alto

6 plano de situación



CATALOGO de EDIFICACIONES en SUELO RUSTICO

municipio de SELAYA. CANTABRIA.

7 Fotografías

elemento número

2032

SEL



8 Consideraciones generales

8.1 la medición de la edificación se verificará en el expediente de concesión de licencia de obra, ya que se trata de datos aproximados (Catastro o medición).

8.2 las servidumbres sectoriales se identifican de forma no exhaustiva y deberán también ser verificadas e informadas en el expediente de concesión de licencia de obras.

8.3 El Ayuntamiento es el encargado de verificar el estado de legalidad de las edificaciones informadas en el en cuanto a las obras existentes hasta el momento de aprobación de este CESR.

CATALOGO de EDIFICACIONES en SUELO RUSTICO

municipio de SELAYA. CANTABRIA.

2033

SEL

1 identificación

elemento número

- 1.1** localización UTM X: 437436 Y: 4786202
- 1.2** parcela catastral Polígono: 2, Parcela: 127
- 1.3** situación (barrio, pueblo) Cubía, SELAYA

2 afecciones sectoriales

- 2.1** Red NATURA 2000
- a** hábitats SIN AFECCION
- b** LIC SIN AFECCION
- 2.2** protección de cauces
- a** río, arroyo o cauce SIN AFECCION
- 2.3** comunicaciones
- a** carreteras autonómicas SIN AFECCION
- b** carreteras estatales SIN AFECCION
- c** ferrocarril SIN AFECCION
- d** rutas y sendas SIN AFECCION
- 2.4** montes utilidad publica
- a** MUP SIN AFECCION

3 ordenación urbanística

- 3.1** clasificación suelo rústico
- 3.2** calificación SNU-PA



4 características de la parcela

- 4.1** superficie 16517 m²
- 4.2** linderos camino vecinal y parcelas privadas

5 características del edificio

- 5.0** denominación y uso actual Cabaña. Agrario
- 5.1** superficie 64,35 m²
- 5.2** dimensiones 9,00 por 7,15 metros aprox.
- 5.3** volumetría planta rectangular cubierta a dos aguas
- 5.4** antigüedad Cerca 1900
- 5.5** conservación Bueno
- 5.6** materiales sistema envolvente muro de mampostería de piedra, cubierta de lastra y teja cerámica, carpintería de madera
- 5.7** elementos singulares
- 5.8** elementos discordantes
- 5.9** Valor de catalogación Alto

6 plano de situación



CATALOGO de EDIFICACIONES en SUELO RUSTICO

municipio de SELAYA. CANTABRIA.

7 Fotografías

elemento número

2033

SEL



8 Consideraciones generales

8.1 la medición de la edificación se verificará en el expediente de concesión de licencia de obra, ya que se trata de datos aproximados (Catastro o medición).

8.2 las servidumbres sectoriales se identifican de forma no exhaustiva y deberán también ser verificadas e informadas en el expediente de concesión de licencia de obras.

8.3 El Ayuntamiento es el encargado de verificar el estado de legalidad de las edificaciones informadas en el en cuanto a las obras existentes hasta el momento de aprobación de este CESR.

CATALOGO de EDIFICACIONES en SUELO RUSTICO

municipio de SELAYA. CANTABRIA.

2034

elemento número

SEL

1 identificación

- 1.1** localización UTM X: 437488 Y: 4786234
- 1.2** parcela catastral Polígono: 2, Parcela: 131
- 1.3** situación (barrio, pueblo) San Bartolome, SELAYA

2 afecciones sectoriales

- 2.1** Red NATURA 2000
- a** hábitats SIN AFECCION
- b** LIC SIN AFECCION
- 2.2** protección de cauces
- a** río, arroyo o cauce SIN AFECCION
- 2.3** comunicaciones
- a** carreteras autonómicas SIN AFECCION
- b** carreteras estatales SIN AFECCION
- c** ferrocarril SIN AFECCION
- d** rutas y sendas SIN AFECCION
- 2.4** montes utilidad publica
- a** MUP SIN AFECCION

3 ordenación urbanística

- 3.1** clasificación suelo rústico
- 3.2** calificación SNU-PA



4 características de la parcela

- 4.1** superficie 605 m²
- 4.2** linderos camino vecinal y parcelas privadas

5 características del edificio

- 5.0** denominación y uso actual Vivienda y cuadra. Mixto
- 5.1** superficie 60,52 m²
- 5.2** dimensiones 9,10 por 6,65 metros aprox.
- 5.3** volumetría planta rectangular cubierta a dos aguas
- 5.4** antigüedad Cerca 1900
- 5.5** conservación Bueno
- 5.6** materiales sistema envolvente muro de mampostería de piedra, cubierta de lastra y teja cerámica, carpintería de madera
- 5.7** elementos singulares
- 5.8** elementos discordantes
- 5.9** Valor de catalogación Alto

6 plano de situación



CATALOGO de EDIFICACIONES en SUELO RUSTICO

municipio de SELAYA. CANTABRIA.

7 Fotografías

elemento número

2034

SEL



8 Consideraciones generales

8.1 la medición de la edificación se verificará en el expediente de concesión de licencia de obra, ya que se trata de datos aproximados (Catastro o medición).

8.2 las servidumbres sectoriales se identifican de forma no exhaustiva y deberán también ser verificadas e informadas en el expediente de concesión de licencia de obras.

8.3 El Ayuntamiento es el encargado de verificar el estado de legalidad de las edificaciones informadas en el en cuanto a las obras existentes hasta el momento de aprobación de este CESR.

CATALOGO de EDIFICACIONES en SUELO RUSTICO

municipio de SELAYA. CANTABRIA.

2035

elemento número

SEL

1 identificación

- 1.1** localización UTM X: 437468 Y: 4786227
- 1.2** parcela catastral Polígono: 2, Parcela: 132
- 1.3** situación (barrio, pueblo) Cubía, SELAYA

2 afecciones sectoriales

- 2.1** Red NATURA 2000
- a** hábitats SIN AFECCION
- b** LIC SIN AFECCION
- 2.2** protección de cauces
- a** río, arroyo o cauce SIN AFECCION
- 2.3** comunicaciones
- a** carreteras autonómicas SIN AFECCION
- b** carreteras estatales SIN AFECCION
- c** ferrocarril SIN AFECCION
- d** rutas y sendas SIN AFECCION
- 2.4** montes utilidad publica
- a** MUP SIN AFECCION

3 ordenación urbanística

- 3.1** clasificación suelo rústico
- 3.2** calificación SNU-PA



4 características de la parcela

- 4.1** superficie 663 m²
- 4.2** linderos parcelas privadas

5 características del edificio

- 5.0** denominación y uso actual Vivienda y cuadra. Mixto
- 5.1** superficie 67,16 m²
- 5.2** dimensiones 10,10 por 6,65 metros aprox.
- 5.3** volumetría planta rectangular cubierta a dos aguas
- 5.4** antigüedad Cerca 1900
- 5.5** conservación normal
- 5.6** materiales sistema envolvente muro de mampostería de piedra, cubierta de lastra y teja cerámica, carpintería de madera
- 5.7** elementos singulares
- 5.8** elementos discordantes
- 5.9** Valor de catalogación Alto

6 plano de situación



CATALOGO de EDIFICACIONES en SUELO RUSTICO

municipio de SELAYA. CANTABRIA.

7 Fotografías

elemento número

2035

SEL



8 Consideraciones generales

8.1 la medición de la edificación se verificará en el expediente de concesión de licencia de obra, ya que se trata de datos aproximados (Catastro o medición).

8.2 las servidumbres sectoriales se identifican de forma no exhaustiva y deberán también ser verificadas e informadas en el expediente de concesión de licencia de obras.

8.3 El Ayuntamiento es el encargado de verificar el estado de legalidad de las edificaciones informadas en el en cuanto a las obras existentes hasta el momento de aprobación de este CESR.

CATALOGO de EDIFICACIONES en SUELO RUSTICO

municipio de SELAYA. CANTABRIA.

2036

elemento número

SEL

1 identificación

- 1.1** localización UTM X: 437492 Y: 4786257
- 1.2** parcela catastral Polígono: 2, Parcela: 127
- 1.3** situación (barrio, pueblo) Cubía, SELAYA

2 afecciones sectoriales

- 2.1** Red NATURA 2000
- a** hábitats SIN AFECCION
- b** LIC SIN AFECCION
- 2.2** protección de cauces
- a** río, arroyo o cauce SIN AFECCION
- 2.3** comunicaciones
- a** carreteras autonómicas SIN AFECCION
- b** carreteras estatales SIN AFECCION
- c** ferrocarril SIN AFECCION
- d** rutas y sendas SIN AFECCION
- 2.4** montes utilidad pública
- a** MUP SIN AFECCION

3 ordenación urbanística

- 3.1** clasificación suelo rústico
- 3.2** calificación SNU-PA



4 características de la parcela

- 4.1** superficie 16517 m²
- 4.2** linderos camino vecinal y parcelas privadas

5 características del edificio

- 5.0** denominación y uso actual Vivienda. Residencial
- 5.1** superficie 81,36 m²
- 5.2** dimensiones 11,30 por 7,20 metros aprox.
- 5.3** volumetría planta rectangular cubierta a dos aguas
- 5.4** antigüedad Cerca 1950-2000
- 5.5** conservación Bueno
- 5.6** materiales sistema envolvente muro de mampostería de piedra r, cubierta de lastra y teja cerámica, carpintería de madera
- 5.7** elementos singulares
- 5.8** elementos discordantes
- 5.9** Valor de catalogación Medio

6 plano de situación



CATALOGO de EDIFICACIONES en SUELO RUSTICO

municipio de SELAYA. CANTABRIA.

7 Fotografías

elemento número

2036

SEL



8 Consideraciones generales

8.1 la medición de la edificación se verificará en el expediente de concesión de licencia de obra, ya que se trata de datos aproximados (Catastro o medición).

8.2 las servidumbres sectoriales se identifican de forma no exhaustiva y deberán también ser verificadas e informadas en el expediente de concesión de licencia de obras.

8.3 El Ayuntamiento es el encargado de verificar el estado de legalidad de las edificaciones informadas en el en cuanto a las obras existentes hasta el momento de aprobación de este CESR.

CATALOGO de EDIFICACIONES en SUELO RUSTICO

municipio de SELAYA. CANTABRIA.

2037

elemento número

SEL

1 identificación

- 1.1** localización UTM X: 437416 Y: 4786273
- 1.2** parcela catastral Polígono: 2, Parcela: 124
- 1.3** situación (barrio, pueblo) Cubía, SELAYA

2 afecciones sectoriales

- 2.1** Red NATURA 2000
- a** hábitats SIN AFECCION
- b** LIC SIN AFECCION
- 2.2** protección de cauces
- a** río, arroyo o cauce SIN AFECCION
- 2.3** comunicaciones
- a** carreteras autonómicas SIN AFECCION
- b** carreteras estatales SIN AFECCION
- c** ferrocarril SIN AFECCION
- d** rutas y sendas SIN AFECCION
- 2.4** montes utilidad publica
- a** MUP SIN AFECCION

3 ordenación urbanística

- 3.1** clasificación suelo rústico
- 3.2** calificación SNU-PA



4 características de la parcela

- 4.1** superficie 1463 m²
- 4.2** linderos camino vecinal y parcelas privadas

5 características del edificio

- 5.0** denominación y uso actual Cabaña. Sin Uso
- 5.1** superficie 49,70 m²
- 5.2** dimensiones 12,10 por 7,00 metros aprox.
- 5.3** volumetría planta rectangular cubierta a dos aguas
- 5.4** antigüedad Cerca 1900
- 5.5** conservación Mala
- 5.6** materiales sistema envolvente muro de mampostería de piedra, sin cubierta, carpintería de madera
- 5.7** elementos singulares
- 5.8** elementos discordantes
- 5.9** Valor de catalogación Medio

6 plano de situación



CATALOGO de EDIFICACIONES en SUELO RUSTICO

municipio de SELAYA. CANTABRIA.

7 Fotografías

elemento número

2037

SEL



8 Consideraciones generales

8.1 la medición de la edificación se verificará en el expediente de concesión de licencia de obra, ya que se trata de datos aproximados (Catastro o medición).

8.2 las servidumbres sectoriales se identifican de forma no exhaustiva y deberán también ser verificadas e informadas en el expediente de concesión de licencia de obras.

8.3 El Ayuntamiento es el encargado de verificar el estado de legalidad de las edificaciones informadas en el en cuanto a las obras existentes hasta el momento de aprobación de este CESR.

CATALOGO de EDIFICACIONES en SUELO RUSTICO

municipio de SELAYA. CANTABRIA.

2038

elemento número

SEL

1 identificación

- 1.1** localización UTM X: 437419 Y: 4786260
- 1.2** parcela catastral Polígono: 2, Parcela: 124
- 1.3** situación (barrio, pueblo) Cubía, SELAYA

2 afecciones sectoriales

- 2.1** Red NATURA 2000
- a** hábitats SIN AFECCION
- b** LIC SIN AFECCION
- 2.2** protección de cauces
- a** río, arroyo o cauce SIN AFECCION
- 2.3** comunicaciones
- a** carreteras autonómicas SIN AFECCION
- b** carreteras estatales SIN AFECCION
- c** ferrocarril SIN AFECCION
- d** rutas y sendas SIN AFECCION
- 2.4** montes utilidad publica
- a** MUP SIN AFECCION

3 ordenación urbanística

- 3.1** clasificación suelo rústico
- 3.2** calificación SNU-PA



4 características de la parcela

- 4.1** superficie 1463 m²
- 4.2** linderos camino vecinal y parcelas privadas

5 características del edificio

- 5.0** denominación y uso actual Vivienda y cuadra. Mixto
- 5.1** superficie 102,96 m²
- 5.2** dimensiones 13,20 por 7,80 metros aprox.
- 5.3** volumetría planta rectangular cubierta a dos aguas
- 5.4** antigüedad Cerca 1900
- 5.5** conservación Bueno
- 5.6** materiales sistema envolvente muro de mampostería de piedra, cubierta de lastra y teja cerámica, carpintería de madera
- 5.7** elementos singulares
- 5.8** elementos discordantes
- 5.9** Valor de catalogación Alto

6 plano de situación



CATALOGO de EDIFICACIONES en SUELO RUSTICO

municipio de SELAYA. CANTABRIA.

7 Fotografías

elemento número

2038

SEL



8 Consideraciones generales

8.1 la medición de la edificación se verificará en el expediente de concesión de licencia de obra, ya que se trata de datos aproximados (Catastro o medición).

8.2 las servidumbres sectoriales se identifican de forma no exhaustiva y deberán también ser verificadas e informadas en el expediente de concesión de licencia de obras.

8.3 El Ayuntamiento es el encargado de verificar el estado de legalidad de las edificaciones informadas en el en cuanto a las obras existentes hasta el momento de aprobación de este CESR.

CATALOGO de EDIFICACIONES en SUELO RUSTICO

municipio de SELAYA. CANTABRIA.

2039

SEL

1 identificación

elemento número

- 1.1** localización UTM X: 437395 Y: 4786301
- 1.2** parcela catastral Polígono: 2, Parcela: 122
- 1.3** situación (barrio, pueblo) La Cabrenta, SELAYA

2 afecciones sectoriales

- 2.1** Red NATURA 2000
- a** hábitats SIN AFECCION
- b** LIC SIN AFECCION
- 2.2** protección de cauces
- a** río, arroyo o cauce SIN AFECCION
- 2.3** comunicaciones
- a** carreteras autonómicas SIN AFECCION
- b** carreteras estatales SIN AFECCION
- c** ferrocarril SIN AFECCION
- d** rutas y sendas SIN AFECCION
- 2.4** montes utilidad publica
- a** MUP SIN AFECCION

3 ordenación urbanística

- 3.1** clasificación suelo rústico
- 3.2** calificación SNU-PA



4 características de la parcela

- 4.1** superficie 3147 m²
- 4.2** linderos camino vecinal y parcelas privadas

5 características del edificio

- 5.0** denominación y uso actual Cabaña. Agrario
- 5.1** superficie 61,70 m²
- 5.2** dimensiones 9,10 por 6,78 metros aprox.
- 5.3** volumetría planta rectangular cubierta a dos aguas
- 5.4** antigüedad Cerca 1900
- 5.5** conservación normal
- 5.6** materiales sistema envolvente muro de mampostería de piedra, cubierta de lastra y teja cerámica, carpintería de madera
- 5.7** elementos singulares
- 5.8** elementos discordantes
- 5.9** Valor de catalogación Alto

6 plano de situación



CATALOGO de EDIFICACIONES en SUELO RUSTICO

municipio de SELAYA. CANTABRIA.

7 Fotografías

elemento número

2039

SEL



8 Consideraciones generales

8.1 la medición de la edificación se verificará en el expediente de concesión de licencia de obra, ya que se trata de datos aproximados (Catastro o medición).

8.2 las servidumbres sectoriales se identifican de forma no exhaustiva y deberán también ser verificadas e informadas en el expediente de concesión de licencia de obras.

8.3 El Ayuntamiento es el encargado de verificar el estado de legalidad de las edificaciones informadas en el en cuanto a las obras existentes hasta el momento de aprobación de este CESR.

CATALOGO de EDIFICACIONES en SUELO RUSTICO

municipio de SELAYA. CANTABRIA.

2040

SEL

1 identificación

elemento número

- 1.1** localización UTM X: 437351 Y: 4786331
- 1.2** parcela catastral Polígono: 2, Parcela: 148
- 1.3** situación (barrio, pueblo) La Cabrenta, SELAYA

2 afecciones sectoriales

- 2.1** Red NATURA 2000
- a** hábitats SIN AFECCION
- b** LIC SIN AFECCION
- 2.2** protección de cauces
- a** río, arroyo o cauce SIN AFECCION
- 2.3** comunicaciones
- a** carreteras autonómicas SIN AFECCION
- b** carreteras estatales SIN AFECCION
- c** ferrocarril SIN AFECCION
- d** rutas y sendas SIN AFECCION
- 2.4** montes utilidad publica
- a** MUP SIN AFECCION

3 ordenación urbanística

- 3.1** clasificación suelo rústico
- 3.2** calificación SNU-PA



4 características de la parcela

- 4.1** superficie 3205 m²
- 4.2** linderos camino vecinal y parcelas privadas

5 características del edificio

- 5.0** denominación y uso actual Cabaña. Agrario
- 5.1** superficie 95,14 m²
- 5.2** dimensiones 13,40 por 7,10 metros aprox.
- 5.3** volumetría planta rectangular cubierta a dos aguas
- 5.4** antigüedad Cerca 1900
- 5.5** conservación normal
- 5.6** materiales sistema envolvente muro de mampostería de piedra, cubierta de lastra y teja cerámica, carpintería de madera
- 5.7** elementos singulares
- 5.8** elementos discordantes
- 5.9** Valor de catalogación Alto

6 plano de situación



CATALOGO de EDIFICACIONES en SUELO RUSTICO

municipio de SELAYA. CANTABRIA.

7 Fotografías

elemento número

2040

SEL



8 Consideraciones generales

8.1 la medición de la edificación se verificará en el expediente de concesión de licencia de obra, ya que se trata de datos aproximados (Catastro o medición).

8.2 las servidumbres sectoriales se identifican de forma no exhaustiva y deberán también ser verificadas e informadas en el expediente de concesión de licencia de obras.

8.3 El Ayuntamiento es el encargado de verificar el estado de legalidad de las edificaciones informadas en el en cuanto a las obras existentes hasta el momento de aprobación de este CESR.

CATALOGO de EDIFICACIONES en SUELO RUSTICO

municipio de SELAYA. CANTABRIA.

2041
SEL

1 identificación

elemento número

- 1.1** localización UTM X: 437269 Y: 4786321
- 1.2** parcela catastral Polígono: 2, Parcela: 134
- 1.3** situación (barrio, pueblo) La Cabrenta, SELAYA

2 afecciones sectoriales

- 2.1** Red NATURA 2000
- a** hábitats SIN AFECCION
- b** LIC SIN AFECCION
- 2.2** protección de cauces
- a** río, arroyo o cauce SIN AFECCION
- 2.3** comunicaciones
- a** carreteras autonómicas SIN AFECCION
- b** carreteras estatales SIN AFECCION
- c** ferrocarril SIN AFECCION
- d** rutas y sendas SIN AFECCION
- 2.4** montes utilidad publica
- a** MUP SIN AFECCION

3 ordenación urbanística

- 3.1** clasificación suelo rústico
- 3.2** calificación SNU-PA



4 características de la parcela

- 4.1** superficie 11389 m²
- 4.2** linderos camino vecinal y parcelas privadas

5 características del edificio

- 5.0** denominación y uso actual Cabaña. Agrario
- 5.1** superficie 60,89 m²
- 5.2** dimensiones 8,24 por 7,39 metros aprox.
- 5.3** volumetría planta rectangular cubierta a dos aguas
- 5.4** antigüedad Cerca 1900
- 5.5** conservación normal
- 5.6** materiales sistema envolvente muro de mampostería de piedra, cubierta de lastra y teja cerámica, carpintería de madera
- 5.7** elementos singulares
- 5.8** elementos discordantes
- 5.9** Valor de catalogación Alto

6 plano de situación



CATALOGO de EDIFICACIONES en SUELO RUSTICO

municipio de SELAYA. CANTABRIA.

7 Fotografías

elemento número

2041

SEL



8 Consideraciones generales

8.1 la medición de la edificación se verificará en el expediente de concesión de licencia de obra, ya que se trata de datos aproximados (Catastro o medición).

8.2 las servidumbres sectoriales se identifican de forma no exhaustiva y deberán también ser verificadas e informadas en el expediente de concesión de licencia de obras.

8.3 El Ayuntamiento es el encargado de verificar el estado de legalidad de las edificaciones informadas en el en cuanto a las obras existentes hasta el momento de aprobación de este CESR.

CATALOGO de EDIFICACIONES en SUELO RUSTICO

municipio de SELAYA. CANTABRIA.

2042

elemento número

SEL

1 identificación

- 1.1** localización UTM X: 437273 Y: 4786162
- 1.2** parcela catastral Polígono: 2, Parcela: 135
- 1.3** situación (barrio, pueblo) Cubia, SELAYA

2 afecciones sectoriales

- 2.1** Red NATURA 2000
- a** hábitats SIN AFECCION
- b** LIC SIN AFECCION
- 2.2** protección de cauces
- a** río, arroyo o cauce SIN AFECCION
- 2.3** comunicaciones
- a** carreteras autonómicas SIN AFECCION
- b** carreteras estatales SIN AFECCION
- c** ferrocarril SIN AFECCION
- d** rutas y sendas SIN AFECCION
- 2.4** montes utilidad publica
- a** MUP SIN AFECCION

3 ordenación urbanística

- 3.1** clasificación suelo rústico
- 3.2** calificación SNU-PA



4 características de la parcela

- 4.1** superficie 8841 m²
- 4.2** linderos camino vecinal y parcelas privas

5 características del edificio

- 5.0** denominación y uso actual Cabaña. Agrario
- 5.1** superficie 45,57 m²
- 5.2** dimensiones 7,35 por 6,20 metros aprox.
- 5.3** volumetría planta rectangular cubierta a dos aguas
- 5.4** antigüedad Cerca 1900
- 5.5** conservación Bueno
- 5.6** materiales sistema envolvente muro de mampostería de piedra, cubierta de lastra y teja cerámica, carpintería de madera
- 5.7** elementos singulares
- 5.8** elementos discordantes
- 5.9** Valor de catalogación Alto

6 plano de situación



CATALOGO de EDIFICACIONES en SUELO RUSTICO

municipio de SELAYA. CANTABRIA.

7 Fotografías

elemento número

2042

SEL



8 Consideraciones generales

8.1 la medición de la edificación se verificará en el expediente de concesión de licencia de obra, ya que se trata de datos aproximados (Catastro o medición).

8.2 las servidumbres sectoriales se identifican de forma no exhaustiva y deberán también ser verificadas e informadas en el expediente de concesión de licencia de obras.

8.3 El Ayuntamiento es el encargado de verificar el estado de legalidad de las edificaciones informadas en el en cuanto a las obras existentes hasta el momento de aprobación de este CESR.

CATALOGO de EDIFICACIONES en SUELO RUSTICO

municipio de SELAYA. CANTABRIA.

2043

elemento número

SEL

1 identificación

- 1.1** localización UTM X: 437269 Y: 4786155
- 1.2** parcela catastral Polígono: 2, Parcela: 135
- 1.3** situación (barrio, pueblo) Cubia, SELAYA

2 afecciones sectoriales

- 2.1** Red NATURA 2000
- a** hábitats SIN AFECCION
- b** LIC SIN AFECCION
- 2.2** protección de cauces
- a** río, arroyo o cauce SIN AFECCION
- 2.3** comunicaciones
- a** carreteras autonómicas SIN AFECCION
- b** carreteras estatales SIN AFECCION
- c** ferrocarril SIN AFECCION
- d** rutas y sendas SIN AFECCION
- 2.4** montes utilidad publica
- a** MUP SIN AFECCION

3 ordenación urbanística

- 3.1** clasificación suelo rústico
- 3.2** calificación SNU-PA



4 características de la parcela

- 4.1** superficie 8842 m²
- 4.2** linderos camino vecinal y parcelas privadas

5 características del edificio

- 5.0** denominación y uso actual Cabaña. Agrario
- 5.1** superficie 45,57 m²
- 5.2** dimensiones 7,35 por 6,20 metros aprox.
- 5.3** volumetría planta rectangular cubierta a dos aguas
- 5.4** antigüedad Cerca 1900
- 5.5** conservación Bueno
- 5.6** materiales sistema envolvente muro de mampostería de piedra, cubierta de lastra y teja cerámica, carpintería de madera
- 5.7** elementos singulares
- 5.8** elementos discordantes
- 5.9** Valor de catalogación Alto

6 plano de situación



CATALOGO de EDIFICACIONES en SUELO RUSTICO

municipio de SELAYA. CANTABRIA.

7 Fotografías

elemento número

2043

SEL



8 Consideraciones generales

8.1 la medición de la edificación se verificará en el expediente de concesión de licencia de obra, ya que se trata de datos aproximados (Catastro o medición).

8.2 las servidumbres sectoriales se identifican de forma no exhaustiva y deberán también ser verificadas e informadas en el expediente de concesión de licencia de obras.

8.3 El Ayuntamiento es el encargado de verificar el estado de legalidad de las edificaciones informadas en el en cuanto a las obras existentes hasta el momento de aprobación de este CESR.

CATALOGO de EDIFICACIONES en SUELO RUSTICO

municipio de SELAYA. CANTABRIA.

2044

SEL

1 identificación

elemento número

- 1.1** localización UTM X: 437217 Y: 4786079
- 1.2** parcela catastral Polígono: 2, Parcela: 137
- 1.3** situación (barrio, pueblo) Cubia, SELAYA

2 afecciones sectoriales

- 2.1** Red NATURA 2000
- a** hábitats SIN AFECCION
- b** LIC SIN AFECCION
- 2.2** protección de cauces
- a** río, arroyo o cauce SIN AFECCION
- 2.3** comunicaciones
- a** carreteras autonómicas SIN AFECCION
- b** carreteras estatales SIN AFECCION
- c** ferrocarril SIN AFECCION
- d** rutas y sendas SIN AFECCION
- 2.4** montes utilidad publica
- a** MUP SIN AFECCION

3 ordenación urbanística

- 3.1** clasificación suelo rústico
- 3.2** calificación SNU-PA



4 características de la parcela

- 4.1** superficie 8726 m²
- 4.2** linderos camino vecinal y parcelas privadas

5 características del edificio

- 5.0** denominación y uso actual Cabaña. Agrario
- 5.1** superficie 50,63 m²
- 5.2** dimensiones 7,37 por 6,87 metros aprox.
- 5.3** volumetría planta rectangular cubierta ados aguas
- 5.4** antigüedad Cerca 1900
- 5.5** conservación normal
- 5.6** materiales sistema envolvente muro de mampostería de piedra, cubierta de teja cerámica, carpintería de madera
- 5.7** elementos singulares
- 5.8** elementos discordantes
- 5.9** Valor de catalogación Medio

6 plano de situación



CATALOGO de EDIFICACIONES en SUELO RUSTICO

municipio de SELAYA. CANTABRIA.

7 Fotografías

elemento número

2044

SEL



8 Consideraciones generales

8.1 la medición de la edificación se verificará en el expediente de concesión de licencia de obra, ya que se trata de datos aproximados (Catastro o medición).

8.2 las servidumbres sectoriales se identifican de forma no exhaustiva y deberán también ser verificadas e informadas en el expediente de concesión de licencia de obras.

8.3 El Ayuntamiento es el encargado de verificar el estado de legalidad de las edificaciones informadas en el en cuanto a las obras existentes hasta el momento de aprobación de este CESR.

CATALOGO de EDIFICACIONES en SUELO RUSTICO

municipio de SELAYA. CANTABRIA.

2045

elemento número

SEL

1 identificación

- 1.1** localización UTM X: 437157 Y: 4786223
- 1.2** parcela catastral Polígono: 2, Parcela: 138
- 1.3** situación (barrio, pueblo) El Navajo, SELAYA

2 afecciones sectoriales

- 2.1** Red NATURA 2000
- a** hábitats SIN AFECCION
- b** LIC SIN AFECCION
- 2.2** protección de cauces
- a** río, arroyo o cauce SIN AFECCION
- 2.3** comunicaciones
- a** carreteras autonómicas SIN AFECCION
- b** carreteras estatales SIN AFECCION
- c** ferrocarril SIN AFECCION
- d** rutas y sendas SIN AFECCION
- 2.4** montes utilidad publica
- a** MUP SIN AFECCION

3 ordenación urbanística

- 3.1** clasificación suelo rústico
- 3.2** calificación SNU-PA



4 características de la parcela

- 4.1** superficie 10351 m²
- 4.2** linderos camino vecinal y parcelaS privadas

5 características del edificio

- 5.0** denominación y uso actual Vivienda y cuadra. Mixto
- 5.1** superficie 108,00 m². Conjunto dos edificaciones. No se cataloga ampliación vivienda, anexos fachada norte y sur de bloque de hormigón
- 5.2** dimensiones 18,00 por 6,00 metros aprox.
- 5.3** volumetría planta rectangular cubierta a dos aguas
- 5.4** antigüedad Cerca 1900-1980
- 5.5** conservación Bueno
- 5.6** materiales sistema envolvente muro de mampostería de piedra y bloque de hormigon, cubierta de teja cerámica, carpintería de madera
- 5.7** elementos singulares
- 5.8** elementos discordantes Ampliaciones
- 5.9** Valor de catalogación Medio

6 plano de situación



CATALOGO de EDIFICACIONES en SUELO RUSTICO

municipio de SELAYA. CANTABRIA.

7 Fotografías

elemento número

2045

SEL



8 Consideraciones generales

8.1 la medición de la edificación se verificará en el expediente de concesión de licencia de obra, ya que se trata de datos aproximados (Catastro o medición).

8.2 las servidumbres sectoriales se identifican de forma no exhaustiva y deberán también ser verificadas e informadas en el expediente de concesión de licencia de obras.

8.3 El Ayuntamiento es el encargado de verificar el estado de legalidad de las edificaciones informadas en el en cuanto a las obras existentes hasta el momento de aprobación de este CESR.

CATALOGO de EDIFICACIONES en SUELO RUSTICO

municipio de SELAYA. CANTABRIA.

2046

SEL

1 identificación

elemento número

- 1.1** localización UTM X: 437093 Y: 4786073
- 1.2** parcela catastral Polígono: 2, Parcela: 106
- 1.3** situación (barrio, pueblo) Repriana, SELAYA

2 afecciones sectoriales

- 2.1** Red NATURA 2000
- a** hábitats SIN AFECCION
- b** LIC SIN AFECCION
- 2.2** protección de cauces
- a** río, arroyo o cauce SIN AFECCION
- 2.3** comunicaciones
- a** carreteras autonómicas SIN AFECCION
- b** carreteras estatales SIN AFECCION
- c** ferrocarril SIN AFECCION
- d** rutas y sendas SIN AFECCION
- 2.4** montes utilidad publica
- a** MUP SIN AFECCION

3 ordenación urbanística

- 3.1** clasificación suelo rústico
- 3.2** calificación SNU-PA



4 características de la parcela

- 4.1** superficie 14275 m²
- 4.2** linderos camino vecinal y parcelas privadas

5 características del edificio

- 5.0** denominación y uso actual Vivienda. Residencial
- 5.1** superficie 100,39 m²
- 5.2** dimensiones 14,18 por 7,08 metros aprox.
- 5.3** volumetría planta rectangular cubierta a dos aguas
- 5.4** antigüedad Cerca 1900
- 5.5** conservación Buena
- 5.6** materiales sistema envolvente muro de mampostería de piedra, cubierta de lastra y teja cerámica, carpintería de madera
- 5.7** elementos singulares
- 5.8** elementos discordantes
- 5.9** Valor de catalogación Medio

6 plano de situación



CATALOGO de EDIFICACIONES en SUELO RUSTICO

municipio de SELAYA. CANTABRIA.

7 Fotografías

elemento número

2046

SEL



8 Consideraciones generales

8.1 la medición de la edificación se verificará en el expediente de concesión de licencia de obra, ya que se trata de datos aproximados (Catastro o medición).

8.2 las servidumbres sectoriales se identifican de forma no exhaustiva y deberán también ser verificadas e informadas en el expediente de concesión de licencia de obras.

8.3 El Ayuntamiento es el encargado de verificar el estado de legalidad de las edificaciones informadas en el en cuanto a las obras existentes hasta el momento de aprobación de este CESR.

CATALOGO de EDIFICACIONES en SUELO RUSTICO

municipio de SELAYA. CANTABRIA.

2047

elemento número

SEL

1 identificación

- 1.1** localización UTM X: 437035 Y: 4786009
- 1.2** parcela catastral Polígono: 2, Parcela: 104
- 1.3** situación (barrio, pueblo) San Bartolome, AELAYA

2 afecciones sectoriales

- 2.1** Red NATURA 2000
- a** hábitats SIN AFECCION
- b** LIC SIN AFECCION
- 2.2** protección de cauces
- a** río, arroyo o cauce SIN AFECCION
- 2.3** comunicaciones
- a** carreteras autonómicas SIN AFECCION
- b** carreteras estatales SIN AFECCION
- c** ferrocarril SIN AFECCION
- d** rutas y sendas SIN AFECCION
- 2.4** montes utilidad publica
- a** MUP SIN AFECCION

3 ordenación urbanística

- 3.1** clasificación suelo rústico
- 3.2** calificación SNU-PA



4 características de la parcela

- 4.1** superficie 21909 m²
- 4.2** linderos camino vecinal y parcelas privadas

5 características del edificio

- 5.0** denominación y uso actual Cabaña. Agrario
- 5.1** superficie 25,56 m²
- 5.2** dimensiones 5,38 por 4,75 metros aprox.
- 5.3** volumetría planta rectangular cubierta a dos aguas
- 5.4** antigüedad Cerca 1900
- 5.5** conservación normal
- 5.6** materiales sistema envolvente muro de mampostería de piedra, cubierta de lastra y teja cerámica, carpintería de madera
- 5.7** elementos singulares
- 5.8** elementos discordantes
- 5.9** Valor de catalogación Alto

6 plano de situación



CATALOGO de EDIFICACIONES en SUELO RUSTICO

municipio de SELAYA. CANTABRIA.

7 Fotografías

elemento número

2047

SEL



8 Consideraciones generales

8.1 la medición de la edificación se verificará en el expediente de concesión de licencia de obra, ya que se trata de datos aproximados (Catastro o medición).

8.2 las servidumbres sectoriales se identifican de forma no exhaustiva y deberán también ser verificadas e informadas en el expediente de concesión de licencia de obras.

8.3 El Ayuntamiento es el encargado de verificar el estado de legalidad de las edificaciones informadas en el en cuanto a las obras existentes hasta el momento de aprobación de este CESR.

CATALOGO de EDIFICACIONES en SUELO RUSTICO

municipio de SELAYA. CANTABRIA.

2048

SEL

1 identificación

elemento número

- 1.1 localización UTM X: 436895 Y: 4786041
- 1.2 parcela catastral Polígono: 2, Parcela: 105
- 1.3 situación (barrio, pueblo) El Cierron, SELAYA

2 afecciones sectoriales

- 2.1 Red NATURA 2000
- a hábitats SIN AFECCION
- b LIC SIN AFECCION
- 2.2 protección de cauces
- a río, arroyo o cauce SIN AFECCION
- 2.3 comunicaciones
- a carreteras autonómicas SIN AFECCION
- b carreteras estatales SIN AFECCION
- c ferrocarril SIN AFECCION
- d rutas y sendas SIN AFECCION
- 2.4 montes utilidad publica
- a MUP SIN AFECCION

3 ordenación urbanística

- 3.1 clasificación suelo rústico
- 3.2 calificación SNU-PA



4 características de la parcela

- 4.1 superficie 10651 m²
- 4.2 linderos caminos vecinales

5 características del edificio

- 5.0 denominación y uso actual Vivienda y cuadra. Mixto
- 5.1 superficie 104,24 m²
- 5.2 dimensiones 13,77 por 7,57 metros aprox.
- 5.3 volumetría planta rectangular cubierta a dos aguas
- 5.4 antigüedad Cerca 1900
- 5.5 conservación normal
- 5.6 materiales sistema envolvente muro de mampostería de piedra r, cubierta de lastra y teja cerámica, carpintería de madera
- 5.7 elementos singulares
- 5.8 elementos discordantes
- 5.9 Valor de catalogación Medio

6 plano de situación



CATALOGO de EDIFICACIONES en SUELO RUSTICO

municipio de SELAYA. CANTABRIA.

7 Fotografías

elemento número

2048

SEL



8 Consideraciones generales

8.1 la medición de la edificación se verificará en el expediente de concesión de licencia de obra, ya que se trata de datos aproximados (Catastro o medición).

8.2 las servidumbres sectoriales se identifican de forma no exhaustiva y deberán también ser verificadas e informadas en el expediente de concesión de licencia de obras.

8.3 El Ayuntamiento es el encargado de verificar el estado de legalidad de las edificaciones informadas en el en cuanto a las obras existentes hasta el momento de aprobación de este CESR.

CATALOGO de EDIFICACIONES en SUELO RUSTICO

municipio de SELAYA. CANTABRIA.

2049

elemento número

SEL

1 identificación

- 1.1** localización UTM X: 436822 Y: 4786154
- 1.2** parcela catastral Polígono: 2, Parcela: 1
- 1.3** situación (barrio, pueblo) San Bartolo, SELAYA

2 afecciones sectoriales

- 2.1** Red NATURA 2000
- a** hábitats SIN AFECCION
- b** LIC SIN AFECCION
- 2.2** protección de cauces
- a** río, arroyo o cauce SIN AFECCION
- 2.3** comunicaciones
- a** carreteras autonómicas SIN AFECCION
- b** carreteras estatales SIN AFECCION
- c** ferrocarril SIN AFECCION
- d** rutas y sendas SIN AFECCION
- 2.4** montes utilidad publica
- a** MUP SIN AFECCION

3 ordenación urbanística

- 3.1** clasificación suelo rústico
- 3.2** calificación SNU-PA



4 características de la parcela

- 4.1** superficie 11659 m²
- 4.2** linderos camino vecinal y parcelas privadas

5 características del edificio

- 5.0** denominación y uso actual Vivienda. Residencial
- 5.1** superficie 96,00 m²
- 5.2** dimensiones 16,00 por 6,00 metros aprox.
- 5.3** volumetría planta rectangular cubierta a dos aguas
- 5.4** antigüedad Cerca 1900-2000
- 5.5** conservación Bueno
- 5.6** materiales sistema envolvente muro de mampostería de piedra, cubierta de teja cerámica, carpintería de madera
- 5.7** elementos singulares
- 5.8** elementos discordantes Vivienda adosada nueva, no catalogada
- 5.9** Valor de catalogación Medio

6 plano de situación



CATALOGO de EDIFICACIONES en SUELO RUSTICO

municipio de SELAYA. CANTABRIA.

7 Fotografías

elemento número

2049

SEL



8 Consideraciones generales

8.1 la medición de la edificación se verificará en el expediente de concesión de licencia de obra, ya que se trata de datos aproximados (Catastro o medición).

8.2 las servidumbres sectoriales se identifican de forma no exhaustiva y deberán también ser verificadas e informadas en el expediente de concesión de licencia de obras.

8.3 El Ayuntamiento es el encargado de verificar el estado de legalidad de las edificaciones informadas en el en cuanto a las obras existentes hasta el momento de aprobación de este CESR.

CATALOGO de EDIFICACIONES en SUELO RUSTICO

municipio de SELAYA. CANTABRIA.

2050

SEL

1 identificación

elemento número

- 1.1** localización UTM X: 437033 Y: 4786234
- 1.2** parcela catastral Polígono: 2, Parcela: 107
- 1.3** situación (barrio, pueblo) San Bartolome, SELAYA

2 afecciones sectoriales

- 2.1** Red NATURA 2000
- a** hábitats SIN AFECCION
- b** LIC SIN AFECCION
- 2.2** protección de cauces
- a** río, arroyo o cauce SIN AFECCION
- 2.3** comunicaciones
- a** carreteras autonómicas SIN AFECCION
- b** carreteras estatales SIN AFECCION
- c** ferrocarril SIN AFECCION
- d** rutas y sendas SIN AFECCION
- 2.4** montes utilidad publica
- a** MUP SIN AFECCION

3 ordenación urbanística

- 3.1** clasificación suelo rústico
- 3.2** calificación SNU-PA



4 características de la parcela

- 4.1** superficie 12991 m²
- 4.2** linderos camino vecinal y parcerlas privadas

5 características del edificio

- 5.0** denominación y uso actual Cabaña. Agrario
- 5.1** superficie 63,23 m²
- 5.2** dimensiones 8,88 por 7,12 metros aprox.
- 5.3** volumetría planta rectangular cubierta a dos aguas
- 5.4** antigüedad Cerca 1900
- 5.5** conservación normal
- 5.6** materiales sistema envolvente muro de mampostería de piedra, cubierta de lastra y teja cerámica, carpintería de madera
- 5.7** elementos singulares
- 5.8** elementos discordantes
- 5.9** Valor de catalogación Medio

6 plano de situación



CATALOGO de EDIFICACIONES en SUELO RUSTICO

municipio de SELAYA. CANTABRIA.

7 Fotografías

elemento número

2050

SEL



8 Consideraciones generales

8.1 la medición de la edificación se verificará en el expediente de concesión de licencia de obra, ya que se trata de datos aproximados (Catastro o medición).

8.2 las servidumbres sectoriales se identifican de forma no exhaustiva y deberán también ser verificadas e informadas en el expediente de concesión de licencia de obras.

8.3 El Ayuntamiento es el encargado de verificar el estado de legalidad de las edificaciones informadas en el en cuanto a las obras existentes hasta el momento de aprobación de este CESR.

CATALOGO de EDIFICACIONES en SUELO RUSTICO

municipio de SELAYA. CANTABRIA.

2051

elemento número

SEL

1 identificación

- 1.1 localización UTM X: 437027 Y: 4786292
- 1.2 parcela catastral Polígono: 2, Parcela: 109
- 1.3 situación (barrio, pueblo) El Navajo, SELAYA

2 afecciones sectoriales

- 2.1 Red NATURA 2000
- a hábitats SIN AFECCION
- b LIC SIN AFECCION
- 2.2 protección de cauces
- a río, arroyo o cauce SIN AFECCION
- 2.3 comunicaciones
- a carreteras autonómicas SIN AFECCION
- b carreteras estatales SIN AFECCION
- c ferrocarril SIN AFECCION
- d rutas y sendas SIN AFECCION
- 2.4 montes utilidad publica
- a MUP SIN AFECCION

3 ordenación urbanística

- 3.1 clasificación suelo rústico
- 3.2 calificación SNU-PA



4 características de la parcela

- 4.1 superficie 12058 m²
- 4.2 linderos camino vecinal y parcelas privadas

5 características del edificio

- 5.0 denominación y uso actual Cabaña. Agrario
- 5.1 superficie 63,35 m²
- 5.2 dimensiones 9,05 por 7,00 metros aprox.
- 5.3 volumetría Planta rectangular cubierta a dos aguas
- 5.4 antigüedad Cerca 1900
- 5.5 conservación normal
- 5.6 materiales sistema envolvente muro de mampostería de piedra, cubierta de lastra y teja cerámica, carpintería de madera
- 5.7 elementos singulares
- 5.8 elementos discordantes
- 5.9 Valor de catalogación Medio

6 plano de situación



CATALOGO de EDIFICACIONES en SUELO RUSTICO

municipio de SELAYA. CANTABRIA.

7 Fotografías

elemento número

2051

SEL



8 Consideraciones generales

8.1 la medición de la edificación se verificará en el expediente de concesión de licencia de obra, ya que se trata de datos aproximados (Catastro o medición).

8.2 las servidumbres sectoriales se identifican de forma no exhaustiva y deberán también ser verificadas e informadas en el expediente de concesión de licencia de obras.

8.3 El Ayuntamiento es el encargado de verificar el estado de legalidad de las edificaciones informadas en el en cuanto a las obras existentes hasta el momento de aprobación de este CESR.

CATALOGO de EDIFICACIONES en SUELO RUSTICO

municipio de SELAYA. CANTABRIA.

2052

SEL

1 identificación

elemento número

- 1.1** localización UTM X: 437011 Y: 4786733
- 1.2** parcela catastral Polígono: 2, Parcela: 10
- 1.3** situación (barrio, pueblo) Busteguil, SELAYA

2 afecciones sectoriales

- 2.1** Red NATURA 2000
- a** hábitats SIN AFECCION
- b** LIC SIN AFECCION
- 2.2** protección de cauces
- a** río, arroyo o cauce SIN AFECCION
- 2.3** comunicaciones
- a** carreteras autonómicas SIN AFECCION
- b** carreteras estatales SIN AFECCION
- c** ferrocarril SIN AFECCION
- d** rutas y sendas SIN AFECCION
- 2.4** montes utilidad publica
- a** MUP SIN AFECCION

3 ordenación urbanística

- 3.1** clasificación suelo rústico
- 3.2** calificación SNU-PA



4 características de la parcela

- 4.1** superficie 41036 m²
- 4.2** linderos parcelas privadas

5 características del edificio

- 5.0** denominación y uso actual Cabaña. Agrario
- 5.1** superficie 94,75 m²
- 5.2** dimensiones 13,16 por 7,20 metros aprox.
- 5.3** volumetría planta rectangular cubierta a dos aguas
- 5.4** antigüedad Cerca 1900
- 5.5** conservación normal
- 5.6** materiales sistema envolvente muro de mampostería de piedra, cubierta de lastra y teja cerámica, carpintería de madera
- 5.7** elementos singulares
- 5.8** elementos discordantes
- 5.9** Valor de catalogación Alto

6 plano de situación



CATALOGO de EDIFICACIONES en SUELO RUSTICO

municipio de SELAYA. CANTABRIA.

7 Fotografías

elemento número

2052

SEL



8 Consideraciones generales

8.1 la medición de la edificación se verificará en el expediente de concesión de licencia de obra, ya que se trata de datos aproximados (Catastro o medición).

8.2 las servidumbres sectoriales se identifican de forma no exhaustiva y deberán también ser verificadas e informadas en el expediente de concesión de licencia de obras.

8.3 El Ayuntamiento es el encargado de verificar el estado de legalidad de las edificaciones informadas en el en cuanto a las obras existentes hasta el momento de aprobación de este CESR.

CATALOGO de EDIFICACIONES en SUELO RUSTICO

municipio de SELAYA. CANTABRIA.

2053

elemento número

SEL

1 identificación

- 1.1 localización UTM X: 437120 Y: 4786800
- 1.2 parcela catastral Polígono: 2, Parcela: 11
- 1.3 situación (barrio, pueblo) Busteguil, SELAYA

2 afecciones sectoriales

- 2.1 Red NATURA 2000
- a hábitats SIN AFECCION
- b LIC SIN AFECCION
- 2.2 protección de cauces
- a río, arroyo o cauce SIN AFECCION
- 2.3 comunicaciones
- a carreteras autonómicas SIN AFECCION
- b carreteras estatales SIN AFECCION
- c ferrocarril SIN AFECCION
- d rutas y sendas SIN AFECCION
- 2.4 montes utilidad publica
- a MUP SIN AFECCION

3 ordenación urbanística

- 3.1 clasificación suelo rústico
- 3.2 calificación SNU-PA



4 características de la parcela

- 4.1 superficie 17013 m²
- 4.2 linderos parcelas privadas

5 características del edificio

- 5.0 denominación y uso actual Cabaña. Agrario
- 5.1 superficie 72,48 m²
- 5.2 dimensiones 9,60 por 7,55 metros aprox.
- 5.3 volumetría planta rectangular cubierta a dos aguas
- 5.4 antigüedad Cerca 1900
- 5.5 conservación normal
- 5.6 materiales sistema envolvente muro de mampostería de piedra, cubierta de lastra y teja cerámica, carpintería de madera
- 5.7 elementos singulares
- 5.8 elementos discordantes
- 5.9 Valor de catalogación Alto

6 plano de situación



CATALOGO de EDIFICACIONES en SUELO RUSTICO

municipio de SELAYA. CANTABRIA.

7 Fotografías

elemento número

2053

SEL



8 Consideraciones generales

8.1 la medición de la edificación se verificará en el expediente de concesión de licencia de obra, ya que se trata de datos aproximados (Catastro o medición).

8.2 las servidumbres sectoriales se identifican de forma no exhaustiva y deberán también ser verificadas e informadas en el expediente de concesión de licencia de obras.

8.3 El Ayuntamiento es el encargado de verificar el estado de legalidad de las edificaciones informadas en el en cuanto a las obras existentes hasta el momento de aprobación de este CESR.

CATALOGO de EDIFICACIONES en SUELO RUSTICO

municipio de SELAYA. CANTABRIA.

2054

SEL

1 identificación

elemento número

- 1.1** localización UTM X: 436933 Y: 4787011
- 1.2** parcela catastral Polígono: 2, Parcela: 13
- 1.3** situación (barrio, pueblo) Los Pobles, SELAYA

2 afecciones sectoriales

- 2.1** Red NATURA 2000
- a** hábitats SIN AFECCION
- b** LIC SIN AFECCION
- 2.2** protección de cauces
- a** río, arroyo o cauce SIN AFECCION
- 2.3** comunicaciones
- a** carreteras autonómicas SIN AFECCION
- b** carreteras estatales SIN AFECCION
- c** ferrocarril SIN AFECCION
- d** rutas y sendas SIN AFECCION
- 2.4** montes utilidad publica
- a** MUP SIN AFECCION

3 ordenación urbanística

- 3.1** clasificación suelo rústico
- 3.2** calificación SNU-PA



4 características de la parcela

- 4.1** superficie 16123 m²
- 4.2** linderos parcelas privadas y camino vecinal

5 características del edificio

- 5.0** denominación y uso actual Cabaña. Agrario
- 5.1** superficie 77,62 m²
- 5.2** dimensiones 12,32 por 6,30 metros aprox.
- 5.3** volumetría planta rectangular cubierta a dos aguas
- 5.4** antigüedad Cerca 1900
- 5.5** conservación normal
- 5.6** materiales sistema envolvente muro de mampostería de piedra, cubierta de lastra y teja cerámica, carpintería de madera
- 5.7** elementos singulares
- 5.8** elementos discordantes
- 5.9** Valor de catalogación Medio

6 plano de situación



CATALOGO de EDIFICACIONES en SUELO RUSTICO

municipio de SELAYA. CANTABRIA.

7 Fotografías

elemento número

2054

SEL



8 Consideraciones generales

8.1 la medición de la edificación se verificará en el expediente de concesión de licencia de obra, ya que se trata de datos aproximados (Catastro o medición).

8.2 las servidumbres sectoriales se identifican de forma no exhaustiva y deberán también ser verificadas e informadas en el expediente de concesión de licencia de obras.

8.3 El Ayuntamiento es el encargado de verificar el estado de legalidad de las edificaciones informadas en el en cuanto a las obras existentes hasta el momento de aprobación de este CESR.

CATALOGO de EDIFICACIONES en SUELO RUSTICO

municipio de SELAYA. CANTABRIA.

2055

SEL

1 identificación

elemento número

- 1.1** localización UTM X: 437016 Y: 4787080
- 1.2** parcela catastral Polígono: 2, Parcela: 14
- 1.3** situación (barrio, pueblo) Los Pobles, SELAYA

2 afecciones sectoriales

- 2.1** Red NATURA 2000
- a** hábitats SIN AFECCION
- b** LIC SIN AFECCION
- 2.2** protección de cauces
- a** río, arroyo o cauce SIN AFECCION
- 2.3** comunicaciones
- a** carreteras autonómicas SIN AFECCION
- b** carreteras estatales SIN AFECCION
- c** ferrocarril SIN AFECCION
- d** rutas y sendas SIN AFECCION
- 2.4** montes utilidad publica
- a** MUP SIN AFECCION

3 ordenación urbanística

- 3.1** clasificación suelo rústico
- 3.2** calificación SNU-PA



4 características de la parcela

- 4.1** superficie 8845 m²
- 4.2** linderos camino vecinal y parcelas privadas

5 características del edificio

- 5.0** denominación y uso actual Cabaña. Agrario
- 5.1** superficie 70,59 m²
- 5.2** dimensiones 10,76 por 6,56 metros aprox.
- 5.3** volumetría planta rectangular cubierta a dos aguas
- 5.4** antigüedad Cerca 1900
- 5.5** conservación normal
- 5.6** materiales sistema envolvente muro de mampostería de piedra, cubierta de lastra y teja cerámica, carpintería de madera
- 5.7** elementos singulares
- 5.8** elementos discordantes
- 5.9** Valor de catalogación Medio

6 plano de situación



CATALOGO de EDIFICACIONES en SUELO RUSTICO

municipio de SELAYA. CANTABRIA.

7 Fotografías

elemento número

2055

SEL



8 Consideraciones generales

8.1 la medición de la edificación se verificará en el expediente de concesión de licencia de obra, ya que se trata de datos aproximados (Catastro o medición).

8.2 las servidumbres sectoriales se identifican de forma no exhaustiva y deberán también ser verificadas e informadas en el expediente de concesión de licencia de obras.

8.3 El Ayuntamiento es el encargado de verificar el estado de legalidad de las edificaciones informadas en el en cuanto a las obras existentes hasta el momento de aprobación de este CESR.

CATALOGO de EDIFICACIONES en SUELO RUSTICO

municipio de SELAYA. CANTABRIA.

2056
elemento número
SEL

1 identificación

- 1.1** localización UTM X: 437039 Y: 4787074
- 1.2** parcela catastral Polígono: 2, Parcela: 15
- 1.3** situación (barrio, pueblo) Los Pobles, SELAYA

2 afecciones sectoriales

- 2.1** Red NATURA 2000
- a** hábitats SIN AFECCION
- b** LIC SIN AFECCION
- 2.2** protección de cauces
- a** río, arroyo o cauce SIN AFECCION
- 2.3** comunicaciones
- a** carreteras autonómicas SIN AFECCION
- b** carreteras estatales SIN AFECCION
- c** ferrocarril SIN AFECCION
- d** rutas y sendas SIN AFECCION
- 2.4** montes utilidad publica
- a** MUP SIN AFECCION

3 ordenación urbanística

- 3.1** clasificación suelo rústico
- 3.2** calificación SNU-PA



4 características de la parcela

- 4.1** superficie 8705 m²
- 4.2** linderos parcelas privadas y camino vecinal

5 características del edificio

- 5.0** denominación y uso actual Cabaña. Agrario
- 5.1** superficie 54,78 m²
- 5.2** dimensiones 8,30 por 6,60 metros aprox.
- 5.3** volumetría planta rectangular cubierta a dos aguas
- 5.4** antigüedad Cerca 1900
- 5.5** conservación normal
- 5.6** materiales sistema envolvente muro de mampostería de piedra, cubierta de lastra y teja cerámica, carpintería de madera
- 5.7** elementos singulares
- 5.8** elementos discordantes
- 5.9** Valor de catalogación Medio

6 plano de situación



CATALOGO de EDIFICACIONES en SUELO RUSTICO

municipio de SELAYA. CANTABRIA.

7 Fotografías

elemento número

2056

SEL



8 Consideraciones generales

8.1 la medición de la edificación se verificará en el expediente de concesión de licencia de obra, ya que se trata de datos aproximados (Catastro o medición).

8.2 las servidumbres sectoriales se identifican de forma no exhaustiva y deberán también ser verificadas e informadas en el expediente de concesión de licencia de obras.

8.3 El Ayuntamiento es el encargado de verificar el estado de legalidad de las edificaciones informadas en el en cuanto a las obras existentes hasta el momento de aprobación de este CESR.

CATALOGO de EDIFICACIONES en SUELO RUSTICO

municipio de SELAYA. CANTABRIA.

2057

elemento número

SEL

1 identificación

- 1.1** localización UTM X: 437218 Y: 4787132
- 1.2** parcela catastral Polígono: 2, Parcela: 16
- 1.3** situación (barrio, pueblo) Los Pobles, SELAYA

2 afecciones sectoriales

- 2.1** Red NATURA 2000
- a** hábitats SIN AFECCION
- b** LIC SIN AFECCION
- 2.2** protección de cauces
- a** río, arroyo o cauce SIN AFECCION
- 2.3** comunicaciones
- a** carreteras autonómicas SIN AFECCION
- b** carreteras estatales SIN AFECCION
- c** ferrocarril SIN AFECCION
- d** rutas y sendas SIN AFECCION
- 2.4** montes utilidad publica
- a** MUP SIN AFECCION

3 ordenación urbanística

- 3.1** clasificación suelo rústico
- 3.2** calificación SNU-PA



4 características de la parcela

- 4.1** superficie 5181 m²
- 4.2** linderos parcelas privadas

5 características del edificio

- 5.0** denominación y uso actual Cabaña. Agrario
- 5.1** superficie 53,75 m²
- 5.2** dimensiones 7,56 por 7,11 metros aprox.
- 5.3** volumetría planta rectangular cubierta a dos aguas
- 5.4** antigüedad Cerca 1900
- 5.5** conservación normal
- 5.6** materiales sistema envolvente muro de mampostería de piedra, cubierta de lastra y teja cerámica, carpintería de madera
- 5.7** elementos singulares
- 5.8** elementos discordantes
- 5.9** Valor de catalogación Medio

6 plano de situación



CATALOGO de EDIFICACIONES en SUELO RUSTICO

municipio de SELAYA. CANTABRIA.

7 Fotografías

elemento número

2057

SEL



8 Consideraciones generales

8.1 la medición de la edificación se verificará en el expediente de concesión de licencia de obra, ya que se trata de datos aproximados (Catastro o medición).

8.2 las servidumbres sectoriales se identifican de forma no exhaustiva y deberán también ser verificadas e informadas en el expediente de concesión de licencia de obras.

8.3 El Ayuntamiento es el encargado de verificar el estado de legalidad de las edificaciones informadas en el en cuanto a las obras existentes hasta el momento de aprobación de este CESR.

CATALOGO de EDIFICACIONES en SUELO RUSTICO

municipio de SELAYA. CANTABRIA.

2058

elemento número

SEL

1 identificación

- 1.1** localización UTM X: 437243 Y: 4787064
- 1.2** parcela catastral Polígono: 2, Parcela: 17
- 1.3** situación (barrio, pueblo) Los Pobles, SELAYA

2 afecciones sectoriales

- 2.1** Red NATURA 2000
- a** hábitats SIN AFECCION
- b** LIC SIN AFECCION
- 2.2** protección de cauces
- a** río, arroyo o cauce SIN AFECCION
- 2.3** comunicaciones
- a** carreteras autonómicas SIN AFECCION
- b** carreteras estatales SIN AFECCION
- c** ferrocarril SIN AFECCION
- d** rutas y sendas SIN AFECCION
- 2.4** montes utilidad publica
- a** MUP SIN AFECCION

3 ordenación urbanística

- 3.1** clasificación suelo rústico
- 3.2** calificación SNU-PA



4 características de la parcela

- 4.1** superficie 10693 m²
- 4.2** linderos parcelas privadas

5 características del edificio

- 5.0** denominación y uso actual Cabaña. Agrario
- 5.1** superficie 70,50 m²
- 5.2** dimensiones 10,00 por 7,05 metros aprox.
- 5.3** volumetría planta rectangular cubierta a dos aguas
- 5.4** antigüedad Cerca 1900
- 5.5** conservación normal
- 5.6** materiales sistema envolvente muro de mampostería de piedra, cubierta de lastra, carpintería de madera
- 5.7** elementos singulares
- 5.8** elementos discordantes
- 5.9** Valor de catalogación Medio

6 plano de situación



CATALOGO de EDIFICACIONES en SUELO RUSTICO

municipio de SELAYA. CANTABRIA.

7 Fotografías

elemento número

2058

SEL



8 Consideraciones generales

8.1 la medición de la edificación se verificará en el expediente de concesión de licencia de obra, ya que se trata de datos aproximados (Catastro o medición).

8.2 las servidumbres sectoriales se identifican de forma no exhaustiva y deberán también ser verificadas e informadas en el expediente de concesión de licencia de obras.

8.3 El Ayuntamiento es el encargado de verificar el estado de legalidad de las edificaciones informadas en el en cuanto a las obras existentes hasta el momento de aprobación de este CESR.

CATALOGO de EDIFICACIONES en SUELO RUSTICO

municipio de SELAYA. CANTABRIA.

2059

SEL

1 identificación

elemento número

- 1.1** localización UTM X: 437223 Y: 4787001
- 1.2** parcela catastral Polígono: 2, Parcela: 18
- 1.3** situación (barrio, pueblo) Los Pobles, SELAYA

2 afecciones sectoriales

- 2.1** Red NATURA 2000
- a** hábitats SIN AFECCION
- b** LIC SIN AFECCION
- 2.2** protección de cauces
- a** río, arroyo o cauce SIN AFECCION
- 2.3** comunicaciones
- a** carreteras autonómicas SIN AFECCION
- b** carreteras estatales SIN AFECCION
- c** ferrocarril SIN AFECCION
- d** rutas y sendas SIN AFECCION
- 2.4** montes utilidad publica
- a** MUP SIN AFECCION

3 ordenación urbanística

- 3.1** clasificación suelo rústico
- 3.2** calificación SNU-PA



4 características de la parcela

- 4.1** superficie 9470 m²
- 4.2** linderos camino vecinal y parcelas privadas

5 características del edificio

- 5.0** denominación y uso actual Cabaña. Agrario
- 5.1** superficie 60,45 m²
- 5.2** dimensiones 8,85 por 6,83 metros aprox.
- 5.3** volumetría planta rectangular cubierta a dos aguas
- 5.4** antigüedad Cerca 1900
- 5.5** conservación normal
- 5.6** materiales sistema envolvente muro de mampostería de piedra, cubierta de lastra, carpintería de madera
- 5.7** elementos singulares
- 5.8** elementos discordantes
- 5.9** Valor de catalogación Medio

6 plano de situación



CATALOGO de EDIFICACIONES en SUELO RUSTICO

municipio de SELAYA. CANTABRIA.

7 Fotografías

elemento número

2059

SEL



8 Consideraciones generales

8.1 la medición de la edificación se verificará en el expediente de concesión de licencia de obra, ya que se trata de datos aproximados (Catastro o medición).

8.2 las servidumbres sectoriales se identifican de forma no exhaustiva y deberán también ser verificadas e informadas en el expediente de concesión de licencia de obras.

8.3 El Ayuntamiento es el encargado de verificar el estado de legalidad de las edificaciones informadas en el en cuanto a las obras existentes hasta el momento de aprobación de este CESR.

CATALOGO de EDIFICACIONES en SUELO RUSTICO

municipio de SELAYA. CANTABRIA.

2060

SEL

1 identificación

elemento número

- 1.1** localización UTM X: 437451 Y: 4786652
- 1.2** parcela catastral Polígono: 2, Parcela: 115
- 1.3** situación (barrio, pueblo) Pinia, SELAYA

2 afecciones sectoriales

- 2.1** Red NATURA 2000
- a** hábitats SIN AFECCION
- b** LIC SIN AFECCION
- 2.2** protección de cauces
- a** río, arroyo o cauce SIN AFECCION
- 2.3** comunicaciones
- a** carreteras autonómicas SIN AFECCION
- b** carreteras estatales SIN AFECCION
- c** ferrocarril SIN AFECCION
- d** rutas y sendas SIN AFECCION
- 2.4** montes utilidad publica
- a** MUP SIN AFECCION

3 ordenación urbanística

- 3.1** clasificación suelo rústico
- 3.2** calificación SNU-PA



4 características de la parcela

- 4.1** superficie 18365 m²
- 4.2** linderos camino vecinal y parcelas privadas

5 características del edificio

- 5.0** denominación y uso actual Cabaña. Agrario
- 5.1** superficie 86,56 m²
- 5.2** dimensiones 11,30 por 7,66 metros aprox.
- 5.3** volumetría planta rectangular cubierta a dos aguas
- 5.4** antigüedad Cerca 1900
- 5.5** conservación normal
- 5.6** materiales sistema envolvente muro de mampostería de piedra, cubierta de teja cerámica, carpintería de madera
- 5.7** elementos singulares
- 5.8** elementos discordantes
- 5.9** Valor de catalogación Alto

6 plano de situación



CATALOGO de EDIFICACIONES en SUELO RUSTICO

municipio de SELAYA. CANTABRIA.

7 Fotografías

elemento número

2060

SEL



8 Consideraciones generales

8.1 la medición de la edificación se verificará en el expediente de concesión de licencia de obra, ya que se trata de datos aproximados (Catastro o medición).

8.2 las servidumbres sectoriales se identifican de forma no exhaustiva y deberán también ser verificadas e informadas en el expediente de concesión de licencia de obras.

8.3 El Ayuntamiento es el encargado de verificar el estado de legalidad de las edificaciones informadas en el en cuanto a las obras existentes hasta el momento de aprobación de este CESR.

CATALOGO de EDIFICACIONES en SUELO RUSTICO

municipio de SELAYA. CANTABRIA.

2061

elemento número

SEL

1 identificación

- 1.1** localización UTM X: 437503 Y: 4786720
- 1.2** parcela catastral Polígono: 2, Parcela: 116
- 1.3** situación (barrio, pueblo) Pinia, SELAYA

2 afecciones sectoriales

- 2.1** Red NATURA 2000
- a** hábitats SIN AFECCION
- b** LIC SIN AFECCION
- 2.2** protección de cauces
- a** río, arroyo o cauce SIN AFECCION
- 2.3** comunicaciones
- a** carreteras autonómicas SIN AFECCION
- b** carreteras estatales SIN AFECCION
- c** ferrocarril SIN AFECCION
- d** rutas y sendas SIN AFECCION
- 2.4** montes utilidad publica
- a** MUP SIN AFECCION

3 ordenación urbanística

- 3.1** clasificación suelo rústico
- 3.2** calificación SNU-PA



4 características de la parcela

- 4.1** superficie 13645 m²
- 4.2** linderos parcelas privadas

5 características del edificio

- 5.0** denominación y uso actual Cabaña. Agrario
- 5.1** superficie 45,61 m²
- 5.2** dimensiones 6,85 por 6,66 metros aprox.
- 5.3** volumetría planta rectangular cubierta a dos aguas
- 5.4** antigüedad Cerca 1900
- 5.5** conservación normal
- 5.6** materiales sistema envolvente muro de mampostería de piedra, cubierta de lastra y teja cerámica, carpintería de madera
- 5.7** elementos singulares
- 5.8** elementos discordantes
- 5.9** Valor de catalogación Alto

6 plano de situación



CATALOGO de EDIFICACIONES en SUELO RUSTICO

municipio de SELAYA. CANTABRIA.

7 Fotografías

elemento número

2061

SEL



8 Consideraciones generales

8.1 la medición de la edificación se verificará en el expediente de concesión de licencia de obra, ya que se trata de datos aproximados (Catastro o medición).

8.2 las servidumbres sectoriales se identifican de forma no exhaustiva y deberán también ser verificadas e informadas en el expediente de concesión de licencia de obras.

8.3 El Ayuntamiento es el encargado de verificar el estado de legalidad de las edificaciones informadas en el en cuanto a las obras existentes hasta el momento de aprobación de este CESR.

CATALOGO de EDIFICACIONES en SUELO RUSTICO

municipio de SELAYA. CANTABRIA.

2062

SEL

1 identificación

elemento número

- 1.1** localización UTM X: 437523 Y: 4786736
- 1.2** parcela catastral Polígono: 2, Parcela: 116
- 1.3** situación (barrio, pueblo) Pinia, SELAYA

2 afecciones sectoriales

- 2.1** Red NATURA 2000
- a** hábitats SIN AFECCION
- b** LIC SIN AFECCION
- 2.2** protección de cauces
- a** río, arroyo o cauce SIN AFECCION
- 2.3** comunicaciones
- a** carreteras autonómicas SIN AFECCION
- b** carreteras estatales SIN AFECCION
- c** ferrocarril SIN AFECCION
- d** rutas y sendas SIN AFECCION
- 2.4** montes utilidad publica
- a** MUP SIN AFECCION

3 ordenación urbanística

- 3.1** clasificación suelo rústico
- 3.2** calificación SNU-PA



4 características de la parcela

- 4.1** superficie 13645 m²
- 4.2** linderos parcelas privadas

5 características del edificio

- 5.0** denominación y uso actual Cabaña. Agrario
- 5.1** superficie 70,74 m²
- 5.2** dimensiones 11,30 por 6,26 metros aprox.
- 5.3** volumetría planta rectangular cubierta a dos aguas
- 5.4** antigüedad Cerca 1900
- 5.5** conservación normal
- 5.6** materiales sistema envolvente muro de mampostería de piedra, cubierta de lastra y teja cerámica, carpintería de madera
- 5.7** elementos singulares
- 5.8** elementos discordantes
- 5.9** Valor de catalogación Alto

6 plano de situación



CATALOGO de EDIFICACIONES en SUELO RUSTICO

municipio de SELAYA. CANTABRIA.

7 Fotografías

elemento número

2062

SEL



8 Consideraciones generales

8.1 la medición de la edificación se verificará en el expediente de concesión de licencia de obra, ya que se trata de datos aproximados (Catastro o medición).

8.2 las servidumbres sectoriales se identifican de forma no exhaustiva y deberán también ser verificadas e informadas en el expediente de concesión de licencia de obras.

8.3 El Ayuntamiento es el encargado de verificar el estado de legalidad de las edificaciones informadas en el en cuanto a las obras existentes hasta el momento de aprobación de este CESR.

CATALOGO de EDIFICACIONES en SUELO RUSTICO

municipio de SELAYA. CANTABRIA.

2063

elemento número

SEL

1 identificación

- 1.1** localización UTM X: 437538 Y: 4786576
- 1.2** parcela catastral Polígono: 2, Parcela: 120
- 1.3** situación (barrio, pueblo) Pinia, SELAYA

2 afecciones sectoriales

- 2.1** Red NATURA 2000
- a** hábitats SIN AFECCION
- b** LIC SIN AFECCION
- 2.2** protección de cauces
- a** río, arroyo o cauce SIN AFECCION
- 2.3** comunicaciones
- a** carreteras autonómicas SIN AFECCION
- b** carreteras estatales SIN AFECCION
- c** ferrocarril SIN AFECCION
- d** rutas y sendas SIN AFECCION
- 2.4** montes utilidad publica
- a** MUP SIN AFECCION

3 ordenación urbanística

- 3.1** clasificación suelo rústico
- 3.2** calificación SNU-PA



4 características de la parcela

- 4.1** superficie 4083 m²
- 4.2** linderos parcelas privadas

5 características del edificio

- 5.0** denominación y uso actual Cabaña. Agrario
- 5.1** superficie 56,88 m²
- 5.2** dimensiones 9,48 por 6,00 metros aprox.
- 5.3** volumetría planta rectangular cubierta a dos aguas
- 5.4** antigüedad Cerca 1900
- 5.5** conservación normal
- 5.6** materiales sistema envolvente muro de mampostería de piedra, cubierta de lastra y teja cerámica, carpintería de madera
- 5.7** elementos singulares
- 5.8** elementos discordantes
- 5.9** Valor de catalogación Alto

6 plano de situación



CATALOGO de EDIFICACIONES en SUELO RUSTICO

municipio de SELAYA. CANTABRIA.

7 Fotografías

elemento número

2063

SEL



8 Consideraciones generales

8.1 la medición de la edificación se verificará en el expediente de concesión de licencia de obra, ya que se trata de datos aproximados (Catastro o medición).

8.2 las servidumbres sectoriales se identifican de forma no exhaustiva y deberán también ser verificadas e informadas en el expediente de concesión de licencia de obras.

8.3 El Ayuntamiento es el encargado de verificar el estado de legalidad de las edificaciones informadas en el en cuanto a las obras existentes hasta el momento de aprobación de este CESR.

CATALOGO de EDIFICACIONES en SUELO RUSTICO

municipio de SELAYA. CANTABRIA.

2064

SEL

1 identificación

elemento número

- 1.1** localización UTM X: 437637 Y: 4786566
- 1.2** parcela catastral Polígono: 2, Parcela: 118
- 1.3** situación (barrio, pueblo) Pinia, SELAYA

2 afecciones sectoriales

- 2.1** Red NATURA 2000
- a** hábitats SIN AFECCION
- b** LIC SIN AFECCION
- 2.2** protección de cauces
- a** río, arroyo o cauce SIN AFECCION
- 2.3** comunicaciones
- a** carreteras autonómicas SIN AFECCION
- b** carreteras estatales SIN AFECCION
- c** ferrocarril SIN AFECCION
- d** rutas y sendas SIN AFECCION
- 2.4** montes utilidad pública
- a** MUP SIN AFECCION

3 ordenación urbanística

- 3.1** clasificación suelo rústico
- 3.2** calificación SNU-PA



4 características de la parcela

- 4.1** superficie 6685 m²
- 4.2** linderos parcelas privadas

5 características del edificio

- 5.0** denominación y uso actual Cabaña. Agrario
- 5.1** superficie 65,50 m²
- 5.2** dimensiones 10,00 por 6,55 metros aprox.
- 5.3** volumetría planta rectangular cubierta a dos aguas
- 5.4** antigüedad Cerca 1900
- 5.5** conservación normal
- 5.6** materiales sistema envolvente muro de mampostería de piedra, cubierta de lastra y teja cerámica, carpintería de madera
- 5.7** elementos singulares
- 5.8** elementos discordantes
- 5.9** Valor de catalogación Alto

6 plano de situación



CATALOGO de EDIFICACIONES en SUELO RUSTICO

municipio de SELAYA. CANTABRIA.

7 Fotografías

elemento número

2064

SEL



8 Consideraciones generales

8.1 la medición de la edificación se verificará en el expediente de concesión de licencia de obra, ya que se trata de datos aproximados (Catastro o medición).

8.2 las servidumbres sectoriales se identifican de forma no exhaustiva y deberán también ser verificadas e informadas en el expediente de concesión de licencia de obras.

8.3 El Ayuntamiento es el encargado de verificar el estado de legalidad de las edificaciones informadas en el en cuanto a las obras existentes hasta el momento de aprobación de este CESR.

CATALOGO de EDIFICACIONES en SUELO RUSTICO

municipio de SELAYA. CANTABRIA.

2065

SEL

1 identificación

elemento número

- 1.1** localización UTM X: 437669 Y: 4786653
- 1.2** parcela catastral Polígono: 2, Parcela: 117
- 1.3** situación (barrio, pueblo) Pinia, SELAYA

2 afecciones sectoriales

- 2.1** Red NATURA 2000
- a** hábitats SIN AFECCION
- b** LIC SIN AFECCION
- 2.2** protección de cauces
- a** río, arroyo o cauce SIN AFECCION
- 2.3** comunicaciones
- a** carreteras autonómicas SIN AFECCION
- b** carreteras estatales SIN AFECCION
- c** ferrocarril SIN AFECCION
- d** rutas y sendas SIN AFECCION
- 2.4** montes utilidad publica
- a** MUP SIN AFECCION

3 ordenación urbanística

- 3.1** clasificación suelo rústico
- 3.2** calificación SNU-PA



4 características de la parcela

- 4.1** superficie 9773 m²
- 4.2** linderos parcelas privadas

5 características del edificio

- 5.0** denominación y uso actual Cabaña. Agrario
- 5.1** superficie 42,40 m²
- 5.2** dimensiones 8,00 por 5,30 metros aprox.
- 5.3** volumetría planta rectangular cubierta a dos aguas
- 5.4** antigüedad Cerca 1900
- 5.5** conservación normal
- 5.6** materiales sistema envolvente muro de mampostería de piedra, cubierta de lastra y teja cerámica, carpintería de madera
- 5.7** elementos singulares
- 5.8** elementos discordantes
- 5.9** Valor de catalogación Alto

6 plano de situación



CATALOGO de EDIFICACIONES en SUELO RUSTICO

municipio de SELAYA. CANTABRIA.

7 Fotografías

elemento número

2065

SEL



8 Consideraciones generales

8.1 la medición de la edificación se verificará en el expediente de concesión de licencia de obra, ya que se trata de datos aproximados (Catastro o medición).

8.2 las servidumbres sectoriales se identifican de forma no exhaustiva y deberán también ser verificadas e informadas en el expediente de concesión de licencia de obras.

8.3 El Ayuntamiento es el encargado de verificar el estado de legalidad de las edificaciones informadas en el en cuanto a las obras existentes hasta el momento de aprobación de este CESR.

CATALOGO de EDIFICACIONES en SUELO RUSTICO

municipio de SELAYA. CANTABRIA.

2066

SEL

1 identificación

elemento número

- 1.1** localización UTM X: 437796 Y: 4787095
- 1.2** parcela catastral Polígono: 2, Parcela: 21
- 1.3** situación (barrio, pueblo) Buchinero, SELAYA

2 afecciones sectoriales

- 2.1** Red NATURA 2000
- a** hábitats SIN AFECCION
- b** LIC SIN AFECCION
- 2.2** protección de cauces
- a** río, arroyo o cauce SIN AFECCION
- 2.3** comunicaciones
- a** carreteras autonómicas SIN AFECCION
- b** carreteras estatales SIN AFECCION
- c** ferrocarril SIN AFECCION
- d** rutas y sendas SIN AFECCION
- 2.4** montes utilidad pública
- a** MUP SIN AFECCION

3 ordenación urbanística

- 3.1** clasificación suelo rústico
- 3.2** calificación SNU-PA



4 características de la parcela

- 4.1** superficie 9058 m²
- 4.2** linderos parcelas privadas

5 características del edificio

- 5.0** denominación y uso actual Cabaña. Agrario
- 5.1** superficie 63,99 m²
- 5.2** dimensiones 9,55 por 6,70 metros aprox.
- 5.3** volumetría planta rectangular cubierta a dos aguas
- 5.4** antigüedad Cerca 1900
- 5.5** conservación normal
- 5.6** materiales sistema envolvente muro de mampostería de piedra, cubierta de lastra y teja cerámica, carpintería de madera
- 5.7** elementos singulares
- 5.8** elementos discordantes
- 5.9** Valor de catalogación Alto

6 plano de situación



CATALOGO de EDIFICACIONES en SUELO RUSTICO

municipio de SELAYA. CANTABRIA.

7 Fotografías

elemento número

2066

SEL



8 Consideraciones generales

8.1 la medición de la edificación se verificará en el expediente de concesión de licencia de obra, ya que se trata de datos aproximados (Catastro o medición).

8.2 las servidumbres sectoriales se identifican de forma no exhaustiva y deberán también ser verificadas e informadas en el expediente de concesión de licencia de obras.

8.3 El Ayuntamiento es el encargado de verificar el estado de legalidad de las edificaciones informadas en el en cuanto a las obras existentes hasta el momento de aprobación de este CESR.

CATALOGO de EDIFICACIONES en SUELO RUSTICO

municipio de SELAYA. CANTABRIA.

2067

elemento número

SEL

1 identificación

- 1.1 localización UTM X: 437870 Y: 4787027
- 1.2 parcela catastral Polígono: 2, Parcela: 22
- 1.3 situación (barrio, pueblo) Buchinero, SELAYA

2 afecciones sectoriales

- 2.1 Red NATURA 2000
- a hábitats SIN AFECCION
- b LIC SIN AFECCION
- 2.2 protección de cauces
- a río, arroyo o cauce SIN AFECCION
- 2.3 comunicaciones
- a carreteras autonómicas SIN AFECCION
- b carreteras estatales SIN AFECCION
- c ferrocarril SIN AFECCION
- d rutas y sendas SIN AFECCION
- 2.4 montes utilidad publica
- a MUP SIN AFECCION

3 ordenación urbanística

- 3.1 clasificación suelo rústico
- 3.2 calificación SNU-PA



4 características de la parcela

- 4.1 superficie 12496 m²
- 4.2 linderos parcelas privadas

5 características del edificio

- 5.0 denominación y uso actual Cabaña. Agrario
- 5.1 superficie 67,90 m²
- 5.2 dimensiones 10,43 por 6,51 metros aprox.
- 5.3 volumetría planta rectangular cubierta a dos aguas
- 5.4 antigüedad Cerca 1900
- 5.5 conservación normal
- 5.6 materiales sistema envolvente muro de mampostería de piedra, cubierta de teja cerámica, carpintería de madera
- 5.7 elementos singulares
- 5.8 elementos discordantes
- 5.9 Valor de catalogación Alto

6 plano de situación



CATALOGO de EDIFICACIONES en SUELO RUSTICO

municipio de SELAYA. CANTABRIA.

7 Fotografías

elemento número

2067

SEL



8 Consideraciones generales

8.1 la medición de la edificación se verificará en el expediente de concesión de licencia de obra, ya que se trata de datos aproximados (Catastro o medición).

8.2 las servidumbres sectoriales se identifican de forma no exhaustiva y deberán también ser verificadas e informadas en el expediente de concesión de licencia de obras.

8.3 El Ayuntamiento es el encargado de verificar el estado de legalidad de las edificaciones informadas en el en cuanto a las obras existentes hasta el momento de aprobación de este CESR.

CATALOGO de EDIFICACIONES en SUELO RUSTICO

municipio de SELAYA. CANTABRIA.

2068

SEL

1 identificación

elemento número

- 1.1** localización UTM X: 437914 Y: 4787152
- 1.2** parcela catastral Polígono: 2, Parcela: 25
- 1.3** situación (barrio, pueblo) Buchinero, SELAYA

2 afecciones sectoriales

- 2.1** Red NATURA 2000
- a** hábitats SIN AFECCION
- b** LIC SIN AFECCION
- 2.2** protección de cauces
- a** río, arroyo o cauce SIN AFECCION
- 2.3** comunicaciones
- a** carreteras autonómicas SIN AFECCION
- b** carreteras estatales SIN AFECCION
- c** ferrocarril SIN AFECCION
- d** rutas y sendas SIN AFECCION
- 2.4** montes utilidad publica
- a** MUP SIN AFECCION

3 ordenación urbanística

- 3.1** clasificación suelo rústico
- 3.2** calificación SNU-PA



4 características de la parcela

- 4.1** superficie 145664 m²
- 4.2** linderos parcelas privadas y camino vecinal

5 características del edificio

- 5.0** denominación y uso actual Cabaña. Agrario
- 5.1** superficie 82,88 m²
- 5.2** dimensiones 12,17 por 6,81 metros aprox.
- 5.3** volumetría planta rectangular cubierta a dos aguas
- 5.4** antigüedad Cerca 1900
- 5.5** conservación normal
- 5.6** materiales sistema envolvente muro de mampostería de piedra, cubierta de lastra y teja cerámica, carpintería de madera
- 5.7** elementos singulares
- 5.8** elementos discordantes
- 5.9** Valor de catalogación Alto

6 plano de situación



CATALOGO de EDIFICACIONES en SUELO RUSTICO

municipio de SELAYA. CANTABRIA.

7 Fotografías

elemento número

2068

SEL



8 Consideraciones generales

8.1 la medición de la edificación se verificará en el expediente de concesión de licencia de obra, ya que se trata de datos aproximados (Catastro o medición).

8.2 las servidumbres sectoriales se identifican de forma no exhaustiva y deberán también ser verificadas e informadas en el expediente de concesión de licencia de obras.

8.3 El Ayuntamiento es el encargado de verificar el estado de legalidad de las edificaciones informadas en el en cuanto a las obras existentes hasta el momento de aprobación de este CESR.

CATALOGO de EDIFICACIONES en SUELO RUSTICO

municipio de SELAYA. CANTABRIA.

2069

SEL

1 identificación

elemento número

- 1.1** localización UTM X: 438053 Y: 4787173
- 1.2** parcela catastral Polígono: 2, Parcela: 26
- 1.3** situación (barrio, pueblo) Buchinero, SELAYA

2 afecciones sectoriales

- 2.1** Red NATURA 2000
- a** hábitats SIN AFECCION
- b** LIC SIN AFECCION
- 2.2** protección de cauces
- a** río, arroyo o cauce SIN AFECCION
- 2.3** comunicaciones
- a** carreteras autonómicas SIN AFECCION
- b** carreteras estatales SIN AFECCION
- c** ferrocarril SIN AFECCION
- d** rutas y sendas SIN AFECCION
- 2.4** montes utilidad publica
- a** MUP SIN AFECCION

3 ordenación urbanística

- 3.1** clasificación suelo rústico
- 3.2** calificación SNU-PA



4 características de la parcela

- 4.1** superficie 11075 m²
- 4.2** linderos parcelas privadas

5 características del edificio

- 5.0** denominación y uso actual Cabañ. Agrario
- 5.1** superficie 99,60 m²
- 5.2** dimensiones 12,00 por 8,30 metros aprox.
- 5.3** volumetría planta rectangular cubierta a dos aguas
- 5.4** antigüedad Cerca 1900
- 5.5** conservación normal
- 5.6** materiales sistema envolvente muro de mampostería de piedra, cubierta de lastra y teja cerámica, carpintería de madera
- 5.7** elementos singulares
- 5.8** elementos discordantes
- 5.9** Valor de catalogación Alto

6 plano de situación



CATALOGO de EDIFICACIONES en SUELO RUSTICO

municipio de SELAYA. CANTABRIA.

7 Fotografías

elemento número

2069

SEL



8 Consideraciones generales

8.1 la medición de la edificación se verificará en el expediente de concesión de licencia de obra, ya que se trata de datos aproximados (Catastro o medición).

8.2 las servidumbres sectoriales se identifican de forma no exhaustiva y deberán también ser verificadas e informadas en el expediente de concesión de licencia de obras.

8.3 El Ayuntamiento es el encargado de verificar el estado de legalidad de las edificaciones informadas en el en cuanto a las obras existentes hasta el momento de aprobación de este CESR.

CATALOGO de EDIFICACIONES en SUELO RUSTICO

municipio de SELAYA. CANTABRIA.

2070

SEL

1 identificación

elemento número

- 1.1** localización UTM X: 438307 Y: 4786970
- 1.2** parcela catastral Polígono: 2, Parcela: 29
- 1.3** situación (barrio, pueblo) La Coterá, SELAYA

2 afecciones sectoriales

- 2.1** Red NATURA 2000
- a** hábitats SIN AFECCION
- b** LIC SIN AFECCION
- 2.2** protección de cauces
- a** río, arroyo o cauce SIN AFECCION
- 2.3** comunicaciones
- a** carreteras autonómicas SIN AFECCION
- b** carreteras estatales SIN AFECCION
- c** ferrocarril SIN AFECCION
- d** rutas y sendas SIN AFECCION
- 2.4** montes utilidad pública
- a** MUP SIN AFECCION

3 ordenación urbanística

- 3.1** clasificación suelo rústico
- 3.2** calificación SNU-PA



4 características de la parcela

- 4.1** superficie 16160 m²
- 4.2** linderos parcelas privadas

5 características del edificio

- 5.0** denominación y uso actual Vivienda y cuadra. Mixto
- 5.1** superficie 88,56 m²
- 5.2** dimensiones 11,73 por 7,55 metros aprox.
- 5.3** volumetría planta rectangular cubierta a dos aguas
- 5.4** antigüedad Cerca 1900
- 5.5** conservación normal
- 5.6** materiales sistema envolvente muro de mampostería de piedra, cubierta de lastra y teja cerámica, carpintería de madera
- 5.7** elementos singulares
- 5.8** elementos discordantes
- 5.9** Valor de catalogación Alto

6 plano de situación



CATALOGO de EDIFICACIONES en SUELO RUSTICO

municipio de SELAYA. CANTABRIA.

7 Fotografías

elemento número

2070

SEL



8 Consideraciones generales

8.1 la medición de la edificación se verificará en el expediente de concesión de licencia de obra, ya que se trata de datos aproximados (Catastro o medición).

8.2 las servidumbres sectoriales se identifican de forma no exhaustiva y deberán también ser verificadas e informadas en el expediente de concesión de licencia de obras.

8.3 El Ayuntamiento es el encargado de verificar el estado de legalidad de las edificaciones informadas en el en cuanto a las obras existentes hasta el momento de aprobación de este CESR.

CATALOGO de EDIFICACIONES en SUELO RUSTICO

municipio de SELAYA. CANTABRIA.

2071

elemento número

SEL

1 identificación

- 1.1 localización UTM X: 438226 Y: 4786870
- 1.2 parcela catastral Polígono: 2, Parcela: 30
- 1.3 situación (barrio, pueblo) La Cotera, SELAYA

2 afecciones sectoriales

- 2.1 Red NATURA 2000
- a hábitats SIN AFECCION
- b LIC SIN AFECCION
- 2.2 protección de cauces
- a río, arroyo o cauce SIN AFECCION
- 2.3 comunicaciones
- a carreteras autonómicas SIN AFECCION
- b carreteras estatales SIN AFECCION
- c ferrocarril SIN AFECCION
- d rutas y sendas SIN AFECCION
- 2.4 montes utilidad publica
- a MUP SIN AFECCION

3 ordenación urbanística

- 3.1 clasificación suelo rústico
- 3.2 calificación SNU-PA



4 características de la parcela

- 4.1 superficie 21042 m²
- 4.2 linderos parcelas privadas

5 características del edificio

- 5.0 denominación y uso actual Vivienda y cuadra. Mixto
- 5.1 superficie 67,26 m²
- 5.2 dimensiones 9,09 por 7,40 metros aprox.
- 5.3 volumetría planta rectangular cubierta a dos aguas
- 5.4 antigüedad Cerca 1900
- 5.5 conservación normal
- 5.6 materiales sistema envolvente muro de mampostería de piedra, cubierta de lastra y teja cerámica, carpintería de madera
- 5.7 elementos singulares
- 5.8 elementos discordantes
- 5.9 Valor de catalogación Alto

6 plano de situación



CATALOGO de EDIFICACIONES en SUELO RUSTICO

municipio de SELAYA. CANTABRIA.

7 Fotografías

elemento número

2071

SEL



8 Consideraciones generales

8.1 la medición de la edificación se verificará en el expediente de concesión de licencia de obra, ya que se trata de datos aproximados (Catastro o medición).

8.2 las servidumbres sectoriales se identifican de forma no exhaustiva y deberán también ser verificadas e informadas en el expediente de concesión de licencia de obras.

8.3 El Ayuntamiento es el encargado de verificar el estado de legalidad de las edificaciones informadas en el en cuanto a las obras existentes hasta el momento de aprobación de este CESR.

CATALOGO de EDIFICACIONES en SUELO RUSTICO

municipio de SELAYA. CANTABRIA.

2072

SEL

1 identificación

elemento número

- 1.1** localización UTM X: 438302 Y: 4786796
- 1.2** parcela catastral Polígono: 2, Parcela: 30
- 1.3** situación (barrio, pueblo) La Cotera, SELAYA

2 afecciones sectoriales

- 2.1** Red NATURA 2000
- a** hábitats SIN AFECCION
- b** LIC SIN AFECCION
- 2.2** protección de cauces
- a** río, arroyo o cauce SIN AFECCION
- 2.3** comunicaciones
- a** carreteras autonómicas SIN AFECCION
- b** carreteras estatales SIN AFECCION
- c** ferrocarril SIN AFECCION
- d** rutas y sendas SIN AFECCION
- 2.4** montes utilidad publica
- a** MUP SIN AFECCION

3 ordenación urbanística

- 3.1** clasificación suelo rústico
- 3.2** calificación SNU-PA



4 características de la parcela

- 4.1** superficie 21042 m²
- 4.2** linderos parcelas privadas

5 características del edificio

- 5.0** denominación y uso actual Cabaña. Agrario
- 5.1** superficie 51,20 m²
- 5.2** dimensiones 8,00 por 6,40 metros aprox.
- 5.3** volumetría planta rectangular cubierta ados aguas
- 5.4** antigüedad Cerca 1900
- 5.5** conservación normal
- 5.6** materiales sistema envolvente muro de mampostería de piedra, cubierta de lastra, carpintería de madera
- 5.7** elementos singulares
- 5.8** elementos discordantes
- 5.9** Valor de catalogación Medio

6 plano de situación



CATALOGO de EDIFICACIONES en SUELO RUSTICO

municipio de SELAYA. CANTABRIA.

7 Fotografías

elemento número

2072

SEL



8 Consideraciones generales

8.1 la medición de la edificación se verificará en el expediente de concesión de licencia de obra, ya que se trata de datos aproximados (Catastro o medición).

8.2 las servidumbres sectoriales se identifican de forma no exhaustiva y deberán también ser verificadas e informadas en el expediente de concesión de licencia de obras.

8.3 El Ayuntamiento es el encargado de verificar el estado de legalidad de las edificaciones informadas en el en cuanto a las obras existentes hasta el momento de aprobación de este CESR.

CATALOGO de EDIFICACIONES en SUELO RUSTICO

municipio de SELAYA. CANTABRIA.

2073

elemento número

SEL

1 identificación

- | | |
|---------------------------------------|--------------------------|
| 1.1 localización UTM | X: 438454 Y: 4786939 |
| 1.2 parcela catastral | Polígono: 2, Parcela: 31 |
| 1.3 situación (barrio, pueblo) | La Coterá, SELAYA |

2 afecciones sectoriales

- | | |
|------------------------------------|--------------|
| 2.1 Red NATURA 2000 | |
| a hábitats | SIN AFECCION |
| b LIC | SIN AFECCION |
| 2.2 protección de cauces | |
| a río, arroyo o cauce | SIN AFECCION |
| 2.3 comunicaciones | |
| a carreteras autonómicas | SIN AFECCION |
| b carreteras estatales | SIN AFECCION |
| c ferrocarril | SIN AFECCION |
| d rutas y sendas | SIN AFECCION |
| 2.4 montes utilidad pública | |
| a MUP | SIN AFECCION |

3 ordenación urbanística

- | | |
|--------------------------|---------------|
| 3.1 clasificación | suelo rústico |
| 3.2 calificación | SNU-PA |



4 características de la parcela

- | | |
|-----------------------|-------------------|
| 4.1 superficie | 22463 m² |
| 4.2 linderos | parcelas privadas |

5 características del edificio

- | | |
|--|--|
| 5.0 denominación y uso actual | Cabaña. Agrario |
| 5.1 superficie | 60,00 m² |
| 5.2 dimensiones | 10,00 por 6,00 metros aprox. |
| 5.3 volumetría | planta rectangular cubierta a dos aguas |
| 5.4 antigüedad | Cerca 1900 |
| 5.5 conservación | normal |
| 5.6 materiales sistema envolvente | muro de mampostería de piedra, cubierta de lastra y teja cerámica, carpintería de madera |
| 5.7 elementos singulares | |
| 5.8 elementos discordantes | |
| 5.9 Valor de catalogación | Medio |

6 plano de situación



CATALOGO de EDIFICACIONES en SUELO RUSTICO

municipio de SELAYA. CANTABRIA.

7 Fotografías

elemento número

2073

SEL



8 Consideraciones generales

8.1 la medición de la edificación se verificará en el expediente de concesión de licencia de obra, ya que se trata de datos aproximados (Catastro o medición).

8.2 las servidumbres sectoriales se identifican de forma no exhaustiva y deberán también ser verificadas e informadas en el expediente de concesión de licencia de obras.

8.3 El Ayuntamiento es el encargado de verificar el estado de legalidad de las edificaciones informadas en el en cuanto a las obras existentes hasta el momento de aprobación de este CESR.

CATALOGO de EDIFICACIONES en SUELO RUSTICO

municipio de SELAYA. CANTABRIA.

2074

SEL

1 identificación

elemento número

- 1.1** localización UTM X: 438427 Y: 4786877
- 1.2** parcela catastral Polígono: 2, Parcela: 31
- 1.3** situación (barrio, pueblo) La Cotera, SELAYA

2 afecciones sectoriales

- 2.1** Red NATURA 2000
- a** hábitats SIN AFECCION
- b** LIC SIN AFECCION
- 2.2** protección de cauces
- a** río, arroyo o cauce SIN AFECCION
- 2.3** comunicaciones
- a** carreteras autonómicas SIN AFECCION
- b** carreteras estatales SIN AFECCION
- c** ferrocarril SIN AFECCION
- d** rutas y sendas SIN AFECCION
- 2.4** montes utilidad publica
- a** MUP SIN AFECCION

3 ordenación urbanística

- 3.1** clasificación suelo rústico
- 3.2** calificación SNU-PA



4 características de la parcela

- 4.1** superficie 22463 m²
- 4.2** linderos parcelas privadas

5 características del edificio

- 5.0** denominación y uso actual Cabaña. Agrario
- 5.1** superficie 79,57 m²
- 5.2** dimensiones 10,61 por 7,50 metros aprox.
- 5.3** volumetría planta rectangular cubierta ados aguas
- 5.4** antigüedad Cerca 1900
- 5.5** conservación normal
- 5.6** materiales sistema envolvente muro de mampostería de piedra, cubierta de lastra y teja cerámica, carpintería de madera
- 5.7** elementos singulares
- 5.8** elementos discordantes
- 5.9** Valor de catalogación Medio

6 plano de situación



CATALOGO de EDIFICACIONES en SUELO RUSTICO

municipio de SELAYA. CANTABRIA.

7 Fotografías

elemento número

2074

SEL



8 Consideraciones generales

8.1 la medición de la edificación se verificará en el expediente de concesión de licencia de obra, ya que se trata de datos aproximados (Catastro o medición).

8.2 las servidumbres sectoriales se identifican de forma no exhaustiva y deberán también ser verificadas e informadas en el expediente de concesión de licencia de obras.



8.3 El Ayuntamiento es el encargado de verificar el estado de legalidad de las edificaciones informadas en el en cuanto a las obras existentes hasta el momento de aprobación de este CESR.

CATALOGO de EDIFICACIONES en SUELO RUSTICO

municipio de SELAYA. CANTABRIA.

		elemento número	2075
1 identificación			SEL
1.1	localización UTM	X: 438395 Y: 4786788	
1.2	parcela catastral	Polígono: 2, Parcela: 32	
1.3	situación (barrio, pueblo)	La Cotera, SELAYA	
2 afecciones sectoriales			
2.1	Red NATURA 2000		
a	hábitats	SIN AFECCION	
b	LIC	SIN AFECCION	
2.2	protección de cauces		
a	río, arroyo o cauce	SIN AFECCION	
2.3	comunicaciones		
a	carreteras autonómicas	SIN AFECCION	
b	carreteras estatales	SIN AFECCION	
c	ferrocarril	SIN AFECCION	
d	rutasy sendas	SIN AFECCION	
2.4	montes utilidad publica		
a	MUP	SIN AFECCION	
3 ordenación urbanística			
3.1	clasificación	suelo rústico	
3.2	calificación	SNU	
4 características de la parcela			
4.1	superficie	3584 m²	
4.2	linderos	camino vecinal y parcelas privadas	
5 características del edificio			
5.0	denominación y uso actual	Cabaña. Agrario	
5.1	superficie	53,18 m²	
5.2	dimensiones	8,69 por 6,12 metros aprox.	
5.3	volumetría	planta rectangular cubierta a dos aguas	
5.4	antigüedad	Cerca 1900	
5.5	conservación	Bueno	
5.6	materiales sistema envolvente	muro de mamposteria de piedra, cubierta de lastra, carpintería de madera	
5.7	elementos singulares		
5.8	elementos discordantes		
5.9	Valor de catalogación	Medio	

6 plano de situación



CATALOGO de EDIFICACIONES en SUELO RUSTICO

municipio de SELAYA. CANTABRIA.

7 Fotografías

elemento número

2075

SEL



8 Consideraciones generales

8.1 la medición de la edificación se verificará en el expediente de concesión de licencia de obra, ya que se trata de datos aproximados (Catastro o medición).

8.2 las servidumbres sectoriales se identifican de forma no exhaustiva y deberán también ser verificadas e informadas en el expediente de concesión de licencia de obras.



8.3 El Ayuntamiento es el encargado de verificar el estado de legalidad de las edificaciones informadas en el en cuanto a las obras existentes hasta el momento de aprobación de este CESR.

CATALOGO de EDIFICACIONES en SUELO RUSTICO

municipio de SELAYA. CANTABRIA.

		elemento número	2076
1 identificación			SEL
1.1	localización UTM	X: 438315 Y: 4786764	
1.2	parcela catastral	Polígono: 2, Parcela: 32	
1.3	situación (barrio, pueblo)	La Cotera, SELAYA	
2 afecciones sectoriales			
2.1	Red NATURA 2000		
a	hábitats	SIN AFECCION	
b	LIC	SIN AFECCION	
2.2	protección de cauces		
a	río, arroyo o cauce	SIN AFECCION	
2.3	comunicaciones		
a	carreteras autonómicas	SIN AFECCION	
b	carreteras estatales	SIN AFECCION	
c	ferrocarril	SIN AFECCION	
d	rutasy sendas	SIN AFECCION	
2.4	montes utilidad publica		
a	MUP	SIN AFECCION	
3 ordenación urbanística			
3.1	clasificación	suelo rústico	
3.2	calificación	SNU-PA	
4 características de la parcela			
4.1	superficie	28584 m²	
4.2	linderos	camino vecinal y parcelas privadas	
5 características del edificio			
5.0	denominación y uso actual	Cabaña. Agrario	
5.1	superficie	70,43 m²	
5.2	dimensiones	8,96 por 7,86 metros aprox.	
5.3	volumetría	planta rectangular cubierta ados aguas	
5.4	antigüedad	Cerca 1900	
5.5	conservación	Bueno	
5.6	materiales sistema envolvente	muro de mamposteria de piedra, cubierta de lastra y teja cerámica, carpintería de madera	
5.7	elementos singulares		
5.8	elementos discordantes		
5.9	Valor de catalogación	Medio	

6 plano de situación



CATALOGO de EDIFICACIONES en SUELO RUSTICO

municipio de SELAYA. CANTABRIA.

7 Fotografías

elemento número

2076

SEL



8 Consideraciones generales

8.1 La medición de la edificación se verificará en el expediente de concesión de licencia de obra, ya que se trata de datos aproximados (Catastro o medición).

8.2 Las servidumbres sectoriales se identifican de forma no exhaustiva y deberán también ser verificadas e informadas en el expediente de concesión de licencia de obras.



8.3 El Ayuntamiento es el encargado de verificar el estado de legalidad de las edificaciones informadas en el en cuanto a las obras existentes hasta el momento de aprobación de este CESR.

CATALOGO de EDIFICACIONES en SUELO RUSTICO

municipio de SELAYA. CANTABRIA.

		elemento número	2078
1 identificación			SEL
1.1	localización UTM	X: 438321 Y: 4786628	
1.2	parcela catastral	Polígono: 2, Parcela: 34	
1.3	situación (barrio, pueblo)	La Cotería, SELAYA	
2 afecciones sectoriales			
2.1	Red NATURA 2000		
a	hábitats	SIN AFECCION	
b	LIC	SIN AFECCION	
2.2	protección de cauces		
a	río, arroyo o cauce	SIN AFECCION	
2.3	comunicaciones		
a	carreteras autonómicas	SIN AFECCION	
b	carreteras estatales	SIN AFECCION	
c	ferrocarril	SIN AFECCION	
d	rutas y sendas	SIN AFECCION	
2.4	montes utilidad pública		
a	MUP	SIN AFECCION	
3 ordenación urbanística			
3.1	clasificación	suelo rústico	
3.2	calificación	SNU-PA	
4 características de la parcela			
4.1	superficie	23661 m ²	
4.2	linderos	camino vecinal y parcelas privadas	
5 características del edificio			
5.0	denominación y uso actual	Cabaña. Agrario	
5.1	superficie	84,10 m ²	
5.2	dimensiones	11,73 por 7,17 metros aprox.	
5.3	volumetría	planta rectangular cubierta ados aguas	
5.4	antigüedad	Cerca 1900	
5.5	conservación	Bueno	
5.6	materiales sistema envolvente	muro de mampostería de piedra, cubierta de lastra y teja cerámica, carpintería de madera	
5.7	elementos singulares		
5.8	elementos discordantes		
5.9	Valor de catalogación	Alto	

6 plano de situación



CATALOGO de EDIFICACIONES en SUELO RUSTICO

municipio de SELAYA. CANTABRIA.

7 Fotografías

elemento número

2078

SEL



8 Consideraciones generales

8.1 La medición de la edificación se verificará en el expediente de concesión de licencia de obra, ya que se trata de datos aproximados (Catastro o medición).

8.2 Las servidumbres sectoriales se identifican de forma no exhaustiva y deberán también ser verificadas e informadas en el expediente de concesión de licencia de obras.



8.3 El Ayuntamiento es el encargado de verificar el estado de legalidad de las edificaciones informadas en el en cuanto a las obras existentes hasta el momento de aprobación de este CESR.

CATALOGO de EDIFICACIONES en SUELO RUSTICO

municipio de SELAYA. CANTABRIA.

1 identificación		elemento número	2079
1.1	localización UTM	X: 438339 Y: 4786540	SEL
1.2	parcela catastral	Polígono: 2, Parcela: 34	
1.3	situación (barrio, pueblo)	La Coteria, SELAYA	
2 afecciones sectoriales			
2.1	Red NATURA 2000		
a	hábitats	SIN AFECCION	
b	LIC	SIN AFECCION	
2.2	protección de cauces		
a	río, arroyo o cauce	SIN AFECCION	
2.3	comunicaciones		
a	carreteras autonómicas	SIN AFECCION	
b	carreteras estatales	SIN AFECCION	
c	ferrocarril	SIN AFECCION	
d	rutas y sendas	SIN AFECCION	
2.4	montes utilidad publica		
a	MUP	SIN AFECCION	
3 ordenación urbanística			
3.1	clasificación	suelo rústico	
3.2	calificación	SNU-PA	
4 características de la parcela			
4.1	superficie	23661 m ²	
4.2	linderos	camino vecinal y parcelas privadas	
5 características del edificio			
5.0	denominación y uso actual	Cabaña. Agrario	
5.1	superficie	55,06 m ²	
5.2	dimensiones	9,27 por 5,94 metros aprox.	
5.3	volumetría	planta rectangular cubierta a dos aguas	
5.4	antigüedad	Cerca 1900	
5.5	conservación	Bueno	
5.6	materiales sistema envolvente	muro de mampostería de piedra, cubierta de teja cerámica, carpintería de madera	
5.7	elementos singulares		
5.8	elementos discordantes		
5.9	Valor de catalogación	Medio	

6 plano de situación



CATALOGO de EDIFICACIONES en SUELO RUSTICO

municipio de SELAYA. CANTABRIA.

7 Fotografías

elemento número

2079

SEL



8 Consideraciones generales

8.1 la medición de la edificación se verificará en el expediente de concesión de licencia de obra, ya que se trata de datos aproximados (Catastro o medición).



8.2 las servidumbres sectoriales se identifican de forma no exhaustiva y deberán también ser verificadas e informadas en el expediente de concesión de licencia de obras.

8.3 El Ayuntamiento es el encargado de verificar el estado de legalidad de las edificaciones informadas en el en cuanto a las obras existentes hasta el momento de aprobación de este CESR.

CATALOGO de EDIFICACIONES en SUELO RUSTICO

municipio de SELAYA. CANTABRIA.

		elemento número	2083
1 identificación			SEL
1.1	localización UTM	X: 438792 Y: 4786466	
1.2	parcela catastral	Polígono: 2, Parcela: 53	
1.3	situación (barrio, pueblo)	Sicuetu, SELAYA	
2 afecciones sectoriales			
2.1	Red NATURA 2000		
a	hábitats	SIN AFECCION	
b	LIC	SIN AFECCION	
2.2	protección de cauces		
a	río, arroyo o cauce	SIN AFECCION	
2.3	comunicaciones		
a	carreteras autonómicas	SIN AFECCION	
b	carreteras estatales	SIN AFECCION	
c	ferrocarril	SIN AFECCION	
d	rutas y sendas	SIN AFECCION	
2.4	montes utilidad publica		
a	MUP	SIN AFECCION	
3 ordenación urbanística			
3.1	clasificación	suelo rústico	
3.2	calificación	SNU-PA	
4 características de la parcela			
4.1	superficie	10349 m²	
4.2	linderos	parcelas privadas	
5 características del edificio			
5.0	denominación y uso actual	Cabaña. Agrario	
5.1	superficie	48,24 m²	
5.2	dimensiones	7,20 por 6,70 metros aprox.	
5.3	volumetría	planta rectangular cubierta a dos aguas	
5.4	antigüedad	Cerca 1900	
5.5	conservación	Bueno	
5.6	materiales sistema envolvente	muro de mamposteria de piedra, cubierta de lastra y teja cerámica, carpintería de madera	
5.7	elementos singulares		
5.8	elementos discordantes		
5.9	Valor de catalogación	Alto	
6 plano de situación			



CATALOGO de EDIFICACIONES en SUELO RUSTICO

municipio de SELAYA. CANTABRIA.

7 Fotografías

elemento número

2083

SEL



8 Consideraciones generales

8.1 la medición de la edificación se verificará en el expediente de concesión de licencia de obra, ya que se trata de datos aproximados (Catastro o medición).



8.2 las servidumbres sectoriales se identifican de forma no exhaustiva y deberán también ser verificadas e informadas en el expediente de concesión de licencia de obras.

8.3 El Ayuntamiento es el encargado de verificar el estado de legalidad de las edificaciones informadas en el en cuanto a las obras existentes hasta el momento de aprobación de este CESR.

CATALOGO de EDIFICACIONES en SUELO RUSTICO

municipio de SELAYA. CANTABRIA.

		elemento número	2084
1 identificación			SEL
1.1	localización UTM	X: 438790 Y: 4786477	
1.2	parcela catastral	Polígono: 2, Parcela: 51	
1.3	situación (barrio, pueblo)	Sicuito, SELAYA	
2 afecciones sectoriales			
2.1	Red NATURA 2000		
a	hábitats	SIN AFECCION	
b	LIC	SIN AFECCION	
2.2	protección de cauces		
a	río, arroyo o cauce	SIN AFECCION	
2.3	comunicaciones		
a	carreteras autonómicas	SIN AFECCION	
b	carreteras estatales	SIN AFECCION	
c	ferrocarril	SIN AFECCION	
d	rutas y sendas	SIN AFECCION	
2.4	montes utilidad publica		
a	MUP	SIN AFECCION	
3 ordenación urbanística			
3.1	clasificación	suelo rústico	
3.2	calificación	SNU-PA	
4 características de la parcela			
4.1	superficie	7483 m²	
4.2	linderos	parcelas privadas	
5 características del edificio			
5.0	denominación y uso actual	Cabaña. Agrario	
5.1	superficie	62,78 m²	
5.2	dimensiones	9,37 por 6,70 metros aprox.	
5.3	volumetría	planta rectangular cubierta ados aguas	
5.4	antigüedad	Cerca 1900	
5.5	conservación	Bueno	
5.6	materiales sistema envolvente	muro de mamposteria de piedra, cubierta delastra y teja cerámica, carpintería de madera	
5.7	elementos singulares		
5.8	elementos discordantes		
5.9	Valor de catalogación	Alto	
6 plano de situación			



CATALOGO de EDIFICACIONES en SUELO RUSTICO

municipio de SELAYA. CANTABRIA.

7 Fotografías

elemento número

2084

SEL



8 Consideraciones generales

8.1 La medición de la edificación se verificará en el expediente de concesión de licencia de obra, ya que se trata de datos aproximados (Catastro o medición).



8.2 Las servidumbres sectoriales se identifican de forma no exhaustiva y deberán también ser verificadas e informadas en el expediente de concesión de licencia de obras.

8.3 El Ayuntamiento es el encargado de verificar el estado de legalidad de las edificaciones informadas en el en cuanto a las obras existentes hasta el momento de aprobación de este CESR.

CATALOGO de EDIFICACIONES en SUELO RUSTICO

municipio de SELAYA. CANTABRIA.

		elemento número	2085
1 identificación			SEL
1.1	localización UTM	X: 439014 Y: 4786592	
1.2	parcela catastral	Polígono: 2, Parcela: 49	
1.3	situación (barrio, pueblo)	Sicuto, SELAYA	
2 afecciones sectoriales			
2.1	Red NATURA 2000		
a	hábitats	SIN AFECCION	
b	LIC	SIN AFECCION	
2.2	protección de cauces		
a	río, arroyo o cauce	SIN AFECCION	
2.3	comunicaciones		
a	carreteras autonómicas	SIN AFECCION	
b	carreteras estatales	SIN AFECCION	
c	ferrocarril	SIN AFECCION	
d	rutas y sendas	SIN AFECCION	
2.4	montes utilidad publica		
a	MUP	SIN AFECCION	
3 ordenación urbanística			
3.1	clasificación	suelo rústico	
3.2	calificación	SNU-PA	
4 características de la parcela			
4.1	superficie	9185 m²	
4.2	linderos	parcelas privadas	
5 características del edificio			
5.0	denominación y uso actual	Vivienda y cuadra. Mixto	
5.1	superficie	55,46 m²	
5.2	dimensiones	7,66 por 7,24 metros aprox.	
5.3	volumetría	planta rectangular cubierta ados aguas	
5.4	antigüedad	Cerca 1900	
5.5	conservación	Bueno	
5.6	materiales sistema envolvente	muro de mamposteria de piedra, cubierta de lastra y teja cerámica, carpintería de madera	
5.7	elementos singulares		
5.8	elementos discordantes		
5.9	Valor de catalogación	Alto	
6 plano de situación			



CATALOGO de EDIFICACIONES en SUELO RUSTICO

municipio de SELAYA. CANTABRIA.

7 Fotografías

elemento número

2085

SEL



8 Consideraciones generales

8.1 la medición de la edificación se verificará en el expediente de concesión de licencia de obra, ya que se trata de datos aproximados (Catastro o medición).



8.2 las servidumbres sectoriales se identifican de forma no exhaustiva y deberán también ser verificadas e informadas en el expediente de concesión de licencia de obras.

8.3 El Ayuntamiento es el encargado de verificar el estado de legalidad de las edificaciones informadas en el en cuanto a las obras existentes hasta el momento de aprobación de este CESR.

CATALOGO de EDIFICACIONES en SUELO RUSTICO

municipio de SELAYA. CANTABRIA.

		elemento número	2086
1 identificación			SEL
1.1	localización UTM	X: 439018 Y: 4786604	
1.2	parcela catastral	Polígono: 2, Parcela: 45	
1.3	situación (barrio, pueblo)	Sicuto, SELAYA	
2 afecciones sectoriales			
2.1	Red NATURA 2000		
a	hábitats	SIN AFECCION	
b	LIC	SIN AFECCION	
2.2	protección de cauces		
a	río, arroyo o cauce	SIN AFECCION	
2.3	comunicaciones		
a	carreteras autonómicas	SIN AFECCION	
b	carreteras estatales	SIN AFECCION	
c	ferrocarril	SIN AFECCION	
d	rutasy sendas	SIN AFECCION	
2.4	montes utilidad publica		
a	MUP	SIN AFECCION	
3 ordenación urbanística			
3.1	clasificación	suelo rústico	
3.2	calificación	SNU-PA	
4 características de la parcela			
4.1	superficie	2531 m²	
4.2	linderos	parcelas privadas	
5 características del edificio			
5.0	denominación y uso actual	Vivienda y cuadra. Mixto	
5.1	superficie	43,30 m²	
5.2	dimensiones	6,54 por 6,69 metros aprox.	
5.3	volumetría	planta rectangular cubierta ados aguas	
5.4	antigüedad	Cerca 1900	
5.5	conservación	Bueno	
5.6	materiales sistema envolvente	muro de mamposteria de piedra, cubierta de lastra y teja cerámica, carpintería de madera	
5.7	elementos singulares		
5.8	elementos discordantes		
5.9	Valor de catalogación	Alto	
6 plano de situación			



CATALOGO de EDIFICACIONES en SUELO RUSTICO

municipio de SELAYA. CANTABRIA.

7 Fotografías

elemento número

2086

SEL



8 Consideraciones generales

8.1 la medición de la edificación se verificará en el expediente de concesión de licencia de obra, ya que se trata de datos aproximados (Catastro o medición).

8.2 las servidumbres sectoriales se identifican de forma no exhaustiva y deberán también ser verificadas e informadas en el expediente de concesión de licencia de obras.

8.3 El Ayuntamiento es el encargado de verificar el estado de legalidad de las edificaciones informadas en el en cuanto a las obras existentes hasta el momento de aprobación de este CESR.