


POLIGONO 3

3001-3148

IDE CATAL	POLIC	PARCEL	Barrio	Lugar	Coord UTM X	Coord UTM Y
3001	3	35	SELAYA	Valvanuz	436943	4785398
3002	3	63	SELAYA	San Bartolome	437476	4785991
3003	3	62	SELAYA	Garrotuca	437526	4785882
3004	3	62	SELAYA	Garrotuca	437535	4785882
3005	3	64	SELAYA	El Peral	437609	4785876
3006	3	64	SELAYA	El Peral	437616	4785876
3007	3	77	SELAYA	El Peral	437639	4785828
3008	3	75	SELAYA	El Armayo	437721	4785892
3009	3	73	SELAYA	El Armayo	437780	4785878
3010	3	72	SELAYA	El Armayo	437807	4785868
3011	3	69	SELAYA	Valvanuz	437902	4785957
3012	3	68	SELAYA	El Armayo	437986	4785992
3013	3	67	SELAYA	El Armayo	437932	4786052
3014	3	155	SELAYA	Peñora	437888	4785841
3015	3	231	SELAYA	Caballeros	437884	4785664
3016	3	151	SELAYA	Derroton	437602	4785667
3017	3	151	SELAYA	Derroton	437690	4785763
3018	3	152	SELAYA	Llanuca	437776	4785746
3019	3	149	SELAYA	La Garma	437662	4785593
3020	3	149	SELAYA	La Garma	437703	4785485
3021	3	230	SELAYA	Derroton	437637	4785402
3022	3	144	SELAYA	Casa Quemada	437560	4785364
3023	3	291	SELAYA	Derroton	437507	4785380
3024	3	142	SELAYA	Valvanuz de Arri	437506	4785378
3025	3	139	SELAYA	La Mea	437527	4785225
3026	3	140	SELAYA	La Mea	437524	4785234
3027	3	136	SELAYA	Las Cubas	437542	4785120
3028	3	104	SELAYA	La Mea	437461	4785319
3029	3	130	SELAYA	La Mea	437492	4785116
3030	3	132	SELAYA	La Mea	437410	4785101
3031	3	131	SELAYA	La Mea	437400	4785105
3032	3	105	SELAYA	La Mea	437436	4785279
3033	3	104	SELAYA	La Mea	437465	4785316
3034	3	102	SELAYA	Los Pandos	437421	4785428
3035	3	100	SELAYA	Los Pandos	437313	4785494
3036	3	79	SELAYA	El Redondo	437508	4785767
3037	3	78	SELAYA	Valvanuz	437516	4785765
3038	3	84	SELAYA	El Redondo	437463	4785767
3039	3	54	SELAYA	Los Arroyos	437357	4785709
3040	3	54	SELAYA	Los Arroyos	437371	4785706
3041	3	52	SELAYA	Los Arroyos	437325	4785686
3042	3	45	SELAYA	Los Arroyos	437258	4785601
3043	3	44	SELAYA	La Garrota	437139	4785554
3044	3	38	SELAYA	La Garrota	437056	4785457
3045	3	36	SELAYA	Bustantegua	436931	4785325
3046	3	109	SELAYA	La Mea	437133	4785343
3047	3	31	SELAYA	Valvanuz de Arri	436875	4785219
3048	3	32	SELAYA	Valvanuz	436887	4785250
3049	3	21	SELAYA	La Mea	436994	4785064
3050	3	125	SELAYA	Bustantegua	437289	4785183

IDE CATAL	POLIC	PARCEL	Barrio	Lugar	Coord UTM X	Coord UTM Y
3051	3	125	SELAYA	Bustantegua	436280	4785186
3052	3	111	SELAYA	La Mea	437143	4785277
3053	3	129	SELAYA	La Mea	437330	4785133
3054	3	26	SELAYA	Valvanuz	436816	4785100
3055	3	115	SELAYA	Bustantegua	437187	4785002
3056	3	9	SELAYA	Mollejo	437301	4784882
3057	3	7	SELAYA	Mollejo	437314	4784782
3058	3	6	SELAYA	Mollejo	437430	4784798
3059	3	3	SELAYA	Mollejo	437498	4784944
3060	3	224	SELAYA	ANULADA CRO		
3061	3	223	SELAYA	ANULADA CRO		
3062	3	222	SELAYA	La Espina	437651	4784983
3063	3	221	SELAYA	La Espina	437662	4784884
3064	3	221	SELAYA	La Espina	437700	4784954
3065	3	228	SELAYA	Derroton	437645	4785136
3066	3	228	SELAYA	ANULADA CRO		
3067	3	159	SELAYA	Los Padrones	438224	4785990
3068	3	160	SELAYA	Bustavil	438413	4785813
3069	3	164	SELAYA	Bustavil	438528	4785904
3070	3	163	SELAYA	Bustavil	438531	4786035
3071	3	163	SELAYA	Bustavil	438642	4786050
3072	3	233	SELAYA	La Pedrosa	438224	4785410
3073	3	234	SELAYA	El Coteron	438548	4785611
3074	3	235	SELAYA	El Huyo	438424	4785317
3075	3	236	SELAYA	El Huyo	438424	4785917
3076	3	237	SELAYA	Alisas	438502	4785400
3077	3	238	SELAYA	El Huyo	438599	4785342
3078	3	239	SELAYA	El Huyo	438527	4785429
3079	3	241	SELAYA	El Coteron	438521	4785438
3080	3	241	SELAYA	El Coteron	438521	4785438
3081	3	243	SELAYA	El Coteron	438617	4785655
3082	3	290	SELAYA	El Coteron	438617	4785655
3083	3	244	SELAYA	El Coteron	438683	4785679
3084	3	247	SELAYA	El Siarro	438853	4785683
3085	3	248	SELAYA	El Siarro	439042	4785828
3086	3	249	SELAYA	La Sutia	439053	4785733
3087	3	250	SELAYA	La Sutia	439132	4785651
3088	3	253	SELAYA	La Sutia	439109	4785740
3089	3	253	SELAYA	La Sutia	439109	4785740
3090	3	254	SELAYA	La Sutia	439258	4785720
3091	3	255	SELAYA	ANULADA CRO		
3092	3	257	SELAYA	La Sutia	439221	4785597
3093	3	258	SELAYA	La Sutia	439266	4785695
3094	3	259	SELAYA	La Sutia	439303	4785638
3095	3	260	SELAYA	La Sutia	439464	4785718
3096	3	261	SELAYA	El Cerron	439550	4785624
3097	3	263	SELAYA	Las Erias de Arri	439468	4785563
3098	3	186	SELAYA	Las Irias	439468	4785421
3099	3	264	SELAYA	Las Irias	439376	4785584
3100	3	268	SELAYA	Las Irias	439362	4785449

IDE CATAL	POLIG	PARCEL	Barrio	Lugar	Coord UTM X	Coord UTM Y
3101	3	265	SELAYA	Las Idias	439305	4785562
3102	3	266	SELAYA	Las Irias	439303	4785556
3103	3	267	SELAYA	Las Irias	439250	4785477
3104	3	273	SELAYA	La Sutía	439012	4785610
3105	3	246	SELAYA	El Rellano	438916	4785631
3106	3	245	SELAYA	El Rellano	438804	4785595
3107	3	279	SELAYA	Alisas	438788	4785443
3108	3	286	SELAYA	Coteron	438625	4785207
3109	3	284	SELAYA	Alisas	438714	4785369
3110	3	286	SELAYA	Coteron	438625	4785207
3111	3	283	SELAYA	El Caballon	438833	4785264
3112	3	274	SELAYA	Alisas	438926	4785394
3113	3	274	SELAYA	La Sutía	438873	4785517
3114	3	274	SELAYA	La Sutía	438926	4785530
3115	3	274	SELAYA	La Sutía	438972	4785523
3116	3	275	SELAYA	La Sutía	439041	4785387
3117	3	167	SELAYA	Campillo	440181	4785883
3118	3	168	SELAYA	Campillo	440470	4785760
3119	3	172	SELAYA	Campillo	440343	4785327
3120	3	174	SELAYA	Campillo	440201	4785433
3121	3	174	SELAYA	El Monjón	440146	4785392
3122	3	178	SELAYA	El Monte	440065	4785371
3123	3	178	SELAYA	El Monte	440065	4785371
3124	3	179	SELAYA	Campillo	440116	4785362
3125	3	182	SELAYA	El Monte	440040	4785297
3126	3	181	SELAYA	El Monte	439902	4785255
3127	3	183	SELAYA	La Redonda	439723	4785312
3128	3	189	SELAYA	Chorromiano	439143	4785221
3129	3	190	SELAYA	Chorromiano	439136	4785226
3130	3	193	SELAYA	Chorromiano	439040	4785221
3131	3	197	SELAYA	La Cerrada	438888	4785236
3132	3	195	SELAYA	La Fragua	438965	4785096
3133	3	199	SELAYA	La Fragua	438929	4785067
3134	3	202	SELAYA	Lo Clara	438869	4785025
3135	3	203	SELAYA	La Casa Nueva	438830	4784997
3136	3	204	SELAYA	El Rellano	438794	4784998
3137	3	205	SELAYA	Bustantegua	438649	4785004
3138	3	207	SELAYA	Bustantegua	438556	4785038
3139	3	214	SELAYA	La Calleja	438404	4785126
3140	3	211	SELAYA	La Calleja	438478	4785108
3141	3	211	SELAYA	La Calleja	438507	4785133
3142	3	249	SELAYA	La Sutía	439053	4785733
3143	3	109	SELAYA	La Mea	437132	4785353
3144	3	118	SELAYA	La Mea	437303	4785135
3145	3	110	SELAYA	La Mea	437305	4785227
3146	3	131	SELAYA	La Mea	437397	4785103
3147	3	81	SELAYA	El Redondo	437640	4785831
3148	3	274	SELAYA	Alisas	438787	4785445



CATALOGO de EDIFICACIONES en SUELO RUSTICO

municipio de SELAYA. CANTABRIA.

3001
SEL

1 identificación

elemento número

- 1.1** localización UTM X: 436943 Y: 4785398
- 1.2** parcela catastral Polígono: 3, Parcela: 35
- 1.3** situación (barrio, pueblo) Valvanuz, SELAYA

2 afecciones sectoriales

- 2.1** Red NATURA 2000
- a** hábitats SIN AFECCION
- b** LIC SIN AFECCION
- 2.2** protección de cauces
- a** río, arroyo o cauce SIN AFECCION
- 2.3** comunicaciones
- a** carreteras autonómicas CA-623 SELAYA - BUSTANTEGUA
- b** carreteras estatales SIN AFECCION
- c** ferrocarril SIN AFECCION
- d** rutas y sendas SIN AFECCION
- 2.4** montes utilidad pública
- a** MUP SIN AFECCION

3 ordenación urbanística

- 3.1** clasificación suelo rústico
- 3.2** calificación SNU-PA



4 características de la parcela

- 4.1** superficie 16748 m²
- 4.2** linderos Parcelas privadas, ca-623 y caminos vecinales

5 características del edificio

- 5.0** denominación y uso actual Vivienda y cuadra. Mixto
- 5.1** superficie 68,52 m²
- 5.2** dimensiones 9,65 por 7,10 metros aprox.
- 5.3** volumetría planta rectangular cubierta a dos aguas
- 5.4** antigüedad Cerca 1900
- 5.5** conservación Bueno
- 5.6** materiales sistema envolvente muros de mampostería de piedra, cubierta de lastra y teja cerámica, carpintería de madera
- 5.7** elementos singulares
- 5.8** elementos discordantes
- 5.9** Valor de catalogación Especial

6 plano de situación



CATALOGO de EDIFICACIONES en SUELO RUSTICO

municipio de SELAYA. CANTABRIA.

7 Fotografías

elemento número

3001

SEL



8 Consideraciones generales

8.1 la medición de la edificación se verificará en el expediente de concesión de licencia de obra, ya que se trata de datos aproximados (Catastro o medición).

8.2 las servidumbres sectoriales se identifican de forma no exhaustiva y deberán también ser verificadas e informadas en el expediente de concesión de licencia de obras.

8.3 El Ayuntamiento es el encargado de verificar el estado de legalidad de las edificaciones informadas en el en cuanto a las obras existentes hasta el momento de aprobación de este CESR.

CATALOGO de EDIFICACIONES en SUELO RUSTICO

municipio de SELAYA. CANTABRIA.

3002
SEL

1 identificación

elemento número

- 1.1** localización UTM **X:** 437476 **Y:** 4785991
- 1.2** parcela catastral Polígono: 3, Parcela: 63
- 1.3** situación (barrio, pueblo) San Bartolome, SELAYA

2 afecciones sectoriales

- 2.1** Red NATURA 2000
- a** hábitats SIN AFECCION
- b** LIC SIN AFECCION
- 2.2** protección de cauces
- a** río, arroyo o cauce SIN AFECCION
- 2.3** comunicaciones
- a** carreteras autonómicas SIN AFECCION
- b** carreteras estatales SIN AFECCION
- c** ferrocarril SIN AFECCION
- d** rutas y sendas SIN AFECCION
- 2.4** montes utilidad publica
- a** MUP SIN AFECCION

3 ordenación urbanística

- 3.1** clasificación suelo rústico
- 3.2** calificación SNU-PA



4 características de la parcela

- 4.1** superficie 7103 m²
- 4.2** linderos parcelas privadas, río y caminos vecinales

5 características del edificio

- 5.0** denominación y uso actual Cabaña. Agrario
- 5.1** superficie 61.20 m²
- 5.2** dimensiones 7,50 por 8,16 metros aprox.
- 5.3** volumetría planta rectangular cubierta a dos aguas
- 5.4** antigüedad Cerca 1900
- 5.5** conservación Bueno
- 5.6** materiales sistema envolvente muros de mampostería de piedra, cubierta de lastra y teja cerámica, carpintería de madera
- 5.7** elementos singulares
- 5.8** elementos discordantes
- 5.9** Valor de catalogación Alto

6 plano de situación



CATALOGO de EDIFICACIONES en SUELO RUSTICO

municipio de SELAYA. CANTABRIA.

7 Fotografías

elemento número

3002

SEL



8 Consideraciones generales

8.1 la medición de la edificación se verificará en el expediente de concesión de licencia de obra, ya que se trata de datos aproximados (Catastro o medición).

8.2 las servidumbres sectoriales se identifican de forma no exhaustiva y deberán también ser verificadas e informadas en el expediente de concesión de licencia de obras.

8.3 El Ayuntamiento es el encargado de verificar el estado de legalidad de las edificaciones informadas en el en cuanto a las obras existentes hasta el momento de aprobación de este CESR.

CATALOGO de EDIFICACIONES en SUELO RUSTICO

municipio de SELAYA. CANTABRIA.

3003

elemento número

SEL

1 identificación

- 1.1 localización UTM X: 437526 Y: 4785882
- 1.2 parcela catastral Polígono: 3, Parcela: 62
- 1.3 situación (barrio, pueblo) Garrotuca, SELAYA

2 afecciones sectoriales

- 2.1 Red NATURA 2000
- a hábitats SIN AFECCION
- b LIC SIN AFECCION
- 2.2 protección de cauces
- a río, arroyo o cauce SIN AFECCION
- 2.3 comunicaciones
- a carreteras autonómicas CA-623 SELAYA - BUSTANTEGUA
- b carreteras estatales SIN AFECCION
- c ferrocarril SIN AFECCION
- d rutas y sendas SIN AFECCION
- 2.4 montes utilidad publica
- a MUP SIN AFECCION

3 ordenación urbanística

- 3.1 clasificación suelo rústico
- 3.2 calificación SNU-PA



4 características de la parcela

- 4.1 superficie 8057 m²
- 4.2 linderos parcelas privadas, ca-623 y caminos vecinales

5 características del edificio

- 5.0 denominación y uso actual Vivienda y cuadra. Mixto
- 5.1 superficie 98,70 m². Anexo NO catalogado
- 5.2 dimensiones 14,00 por 7,05 metros aprox.
- 5.3 volumetría planta rectangular cubierta a dos aguas
- 5.4 antigüedad Cerca 1900
- 5.5 conservación Bueno
- 5.6 materiales sistema envolvente muros de mampostería de piedra, cubierta de teja cerámica, carpintería de madera
- 5.7 elementos singulares
- 5.8 elementos discordantes
- 5.9 Valor de catalogación Alto

6 plano de situación



CATALOGO de EDIFICACIONES en SUELO RUSTICO

municipio de SELAYA. CANTABRIA.

7 Fotografías

elemento número

3003

SEL



8 Consideraciones generales

8.1 la medición de la edificación se verificará en el expediente de concesión de licencia de obra, ya que se trata de datos aproximados (Catastro o medición).

8.2 las servidumbres sectoriales se identifican de forma no exhaustiva y deberán también ser verificadas e informadas en el expediente de concesión de licencia de obras.

8.3 El Ayuntamiento es el encargado de verificar el estado de legalidad de las edificaciones informadas en el en cuanto a las obras existentes hasta el momento de aprobación de este CESR.

CATALOGO de EDIFICACIONES en SUELO RUSTICO

municipio de SELAYA. CANTABRIA.

3004
SEL

1 identificación

elemento número

- 1.1** localización UTM X: 437535 Y: 4785882
- 1.2** parcela catastral Polígono: 3, Parcela: 62
- 1.3** situación (barrio, pueblo) Garrotuca, SELAYA

2 afecciones sectoriales

- 2.1** Red NATURA 2000
- a** hábitats SIN AFECCION
- b** LIC SIN AFECCION
- 2.2** protección de cauces
- a** río, arroyo o cauce SIN AFECCION
- 2.3** comunicaciones
- a** carreteras autonómicas CA-623 SELAYA - BUSTANTEGUA
- b** carreteras estatales SIN AFECCION
- c** ferrocarril SIN AFECCION
- d** rutas y sendas SIN AFECCION
- 2.4** montes utilidad publica
- a** MUP SIN AFECCION

3 ordenación urbanística

- 3.1** clasificación suelo rústico
- 3.2** calificación SNU-PA



4 características de la parcela

- 4.1** superficie 8057 m²
- 4.2** linderos parcelas privadas, ca-623 y caminos vecinales

5 características del edificio

- 5.0** denominación y uso actual Cabaña. Agrario
- 5.1** superficie 28,91 m²
- 5.2** dimensiones 7,05 por 4,10 metros aprox.
- 5.3** volumetría planta rectangular cubierta a dos aguas
- 5.4** antigüedad Cerca 1900
- 5.5** conservación Bueno
- 5.6** materiales sistema envolvente muros de mampostería de piedra, cubierta de teja cerámica, carpintería de madera
- 5.7** elementos singulares
- 5.8** elementos discordantes
- 5.9** Valor de catalogación Medio

6 plano de situación



CATALOGO de EDIFICACIONES en SUELO RUSTICO

municipio de SELAYA. CANTABRIA.

7 Fotografías

elemento número

3004

SEL



8 Consideraciones generales

8.1 la medición de la edificación se verificará en el expediente de concesión de licencia de obra, ya que se trata de datos aproximados (Catastro o medición).

8.2 las servidumbres sectoriales se identifican de forma no exhaustiva y deberán también ser verificadas e informadas en el expediente de concesión de licencia de obras.

8.3 El Ayuntamiento es el encargado de verificar el estado de legalidad de las edificaciones informadas en el en cuanto a las obras existentes hasta el momento de aprobación de este CESR.

CATALOGO de EDIFICACIONES en SUELO RUSTICO

municipio de SELAYA. CANTABRIA.

3005
SEL

1 identificación

elemento número

- 1.1** localización UTM X: 437609 Y: 4785876
- 1.2** parcela catastral Polígono: 3, Parcela: 64
- 1.3** situación (barrio, pueblo) El Peral, SELAYA

2 afecciones sectoriales

- 2.1** Red NATURA 2000
- a** hábitats SIN AFECCION
- b** LIC SIN AFECCION
- 2.2** protección de cauces
- a** río, arroyo o cauce SIN AFECCION
- 2.3** comunicaciones
- a** carreteras autonómicas CA-623 SELAYA - BUSTANTEGUA
- b** carreteras estatales SIN AFECCION
- c** ferrocarril SIN AFECCION
- d** rutas y sendas SIN AFECCION
- 2.4** montes utilidad publica
- a** MUP SIN AFECCION

3 ordenación urbanística

- 3.1** clasificación suelo rústico
- 3.2** calificación SNU-PA



4 características de la parcela

- 4.1** superficie 10347 m²
- 4.2** linderos parcelas privadas, ca-623 y caminos vecinales

5 características del edificio

- 5.0** denominación y uso actual Vivienda. Residencial
- 5.1** superficie 127,58 m². Anexos edificación principal no catalogados
- 5.2** dimensiones 12,15 por 10,50 metros aprox.
- 5.3** volumetría planta rectangular cubierta a dos aguas
- 5.4** antigüedad Cerca 1900
- 5.5** conservación Bueno
- 5.6** materiales sistema envolvente muros de mampostería de piedra, cubierta de teja cerámica, carpintería de madera
- 5.7** elementos singulares
- 5.8** elementos discordantes Anexos fachada norte
- 5.9** Valor de catalogación Medio

6 plano de situación



CATALOGO de EDIFICACIONES en SUELO RUSTICO

municipio de SELAYA. CANTABRIA.

7 Fotografías

elemento número

3005

SEL



8 Consideraciones generales

8.1 la medición de la edificación se verificará en el expediente de concesión de licencia de obra, ya que se trata de datos aproximados (Catastro o medición).

8.2 las servidumbres sectoriales se identifican de forma no exhaustiva y deberán también ser verificadas e informadas en el expediente de concesión de licencia de obras.

8.3 El Ayuntamiento es el encargado de verificar el estado de legalidad de las edificaciones informadas en el en cuanto a las obras existentes hasta el momento de aprobación de este CESR.

CATALOGO de EDIFICACIONES en SUELO RUSTICO

municipio de SELAYA. CANTABRIA.

3006
SEL

1 identificación

elemento número

- 1.1** localización UTM **X:** 437616 **Y:** 4785876
- 1.2** parcela catastral **Polígono:** 3, **Parcela:** 64
- 1.3** situación (barrio, pueblo) **El Peral, SELAYA**

2 afecciones sectoriales

- 2.1** Red NATURA 2000
- a** hábitats SIN AFECCION
- b** LIC SIN AFECCION
- 2.2** protección de cauces
- a** río, arroyo o cauce SIN AFECCION
- 2.3** comunicaciones
- a** carreteras autonómicas CA-623 SELAYA - BUSTANTEGUA
- b** carreteras estatales SIN AFECCION
- c** ferrocarril SIN AFECCION
- d** rutas y sendas SIN AFECCION
- 2.4** montes utilidad publica
- a** MUP SIN AFECCION

3 ordenación urbanística

- 3.1** clasificación suelo rústico
- 3.2** calificación SNU-PA



4 características de la parcela

- 4.1** superficie 10347 m²
- 4.2** linderos parcelas privadas, ca-623 y caminos vecinales

5 características del edificio

- 5.0** denominación y uso actual Cabaña. Agrario
- 5.1** superficie 36,25 m²
- 5.2** dimensiones 7,25 por 5,00 metros aprox.
- 5.3** volumetría planta rectangular cubierta a dos aguas
- 5.4** antigüedad Cerca 1900
- 5.5** conservación Regular
- 5.6** materiales sistema envolvente muros de mampostería de piedra, cubierta de lastra y teja cerámica, carpintería de madera
- 5.7** elementos singulares
- 5.8** elementos discordantes
- 5.9** Valor de catalogación Medio

6 plano de situación



CATALOGO de EDIFICACIONES en SUELO RUSTICO

municipio de SELAYA. CANTABRIA.

7 Fotografías

elemento número

3006

SEL



8 Consideraciones generales

8.1 la medición de la edificación se verificará en el expediente de concesión de licencia de obra, ya que se trata de datos aproximados (Catastro o medición).

8.2 las servidumbres sectoriales se identifican de forma no exhaustiva y deberán también ser verificadas e informadas en el expediente de concesión de licencia de obras.

8.3 El Ayuntamiento es el encargado de verificar el estado de legalidad de las edificaciones informadas en el en cuanto a las obras existentes hasta el momento de aprobación de este CESR.

CATALOGO de EDIFICACIONES en SUELO RUSTICO

municipio de SELAYA. CANTABRIA.

3007

elemento número

SEL

1 identificación

- 1.1 localización UTM X: 437639 Y: 4785828
- 1.2 parcela catastral Polígono: 3, Parcela: 77
- 1.3 situación (barrio, pueblo) El Peral, SELAYA

2 afecciones sectoriales

- 2.1 Red NATURA 2000
- a hábitats SIN AFECCION
- b LIC SIN AFECCION
- 2.2 protección de cauces
- a río, arroyo o cauce SIN AFECCION
- 2.3 comunicaciones
- a carreteras autonómicas SIN AFECCION
- b carreteras estatales SIN AFECCION
- c ferrocarril SIN AFECCION
- d rutas y sendas SIN AFECCION
- 2.4 montes utilidad publica
- a MUP SIN AFECCION

3 ordenación urbanística

- 3.1 clasificación suelo rústico
- 3.2 calificación SNU-PA



4 características de la parcela

- 4.1 superficie 3863 m²
- 4.2 linderos parcelas privadas y caminos vecinales

5 características del edificio

- 5.0 denominación y uso actual Cabaña. Agrario
- 5.1 superficie 35,11 m²
- 5.2 dimensiones 4,65 por 7,55 metros aprox.
- 5.3 volumetría planta rectangular cubierta a dos aguas
- 5.4 antigüedad Cerca 1900
- 5.5 conservación Bueno
- 5.6 materiales sistema envolvente muros de mampostería de piedra, cubierta de lastra y teja cerámica, carpintería de madera
- 5.7 elementos singulares
- 5.8 elementos discordantes
- 5.9 Valor de catalogación Alto

6 plano de situación



CATALOGO de EDIFICACIONES en SUELO RUSTICO

municipio de SELAYA. CANTABRIA.

7 Fotografías

elemento número

3007

SEL



8 Consideraciones generales

8.1 la medición de la edificación se verificará en el expediente de concesión de licencia de obra, ya que se trata de datos aproximados (Catastro o medición).

8.2 las servidumbres sectoriales se identifican de forma no exhaustiva y deberán también ser verificadas e informadas en el expediente de concesión de licencia de obras.

8.3 El Ayuntamiento es el encargado de verificar el estado de legalidad de las edificaciones informadas en el en cuanto a las obras existentes hasta el momento de aprobación de este CESR.

CATALOGO de EDIFICACIONES en SUELO RUSTICO

municipio de SELAYA. CANTABRIA.

3008
SEL

1 identificación

elemento número

- 1.1 localización UTM X: 437721 Y: 4785892
- 1.2 parcela catastral Polígono: 3, Parcela: 75
- 1.3 situación (barrio, pueblo) El Armayo, SELAYA

2 afecciones sectoriales

- 2.1 Red NATURA 2000
- a hábitats SIN AFECCION
- b LIC SIN AFECCION
- 2.2 protección de cauces
- a río, arroyo o cauce SIN AFECCION
- 2.3 comunicaciones
- a carreteras autonómicas SIN AFECCION
- b carreteras estatales SIN AFECCION
- c ferrocarril SIN AFECCION
- d rutas y sendas SIN AFECCION
- 2.4 montes utilidad publica
- a MUP SIN AFECCION

3 ordenación urbanística

- 3.1 clasificación suelo rústico
- 3.2 calificación SNU-PA



4 características de la parcela

- 4.1 superficie 5414 m²
- 4.2 linderos parcelas privadas y caminos vecinales

5 características del edificio

- 5.0 denominación y uso actual Vivienda y cuadra. Mixto
- 5.1 superficie 93,80 m²
- 5.2 dimensiones 13,40 por 7,00 metros aprox.
- 5.3 volumetría planta rectangular cubierta a dos aguas
- 5.4 antigüedad Cerca 1900
- 5.5 conservación Bueno
- 5.6 materiales sistema envolvente muros de mampostería de piedra, cubierta de lastra y teja cerámica, carpintería de madera
- 5.7 elementos singulares
- 5.8 elementos discordantes Ampliación Bloques de hormigón
- 5.9 Valor de catalogación Medio

6 plano de situación



CATALOGO de EDIFICACIONES en SUELO RUSTICO

municipio de SELAYA. CANTABRIA.

7 Fotografías

elemento número

3008

SEL



8 Consideraciones generales

8.1 la medición de la edificación se verificará en el expediente de concesión de licencia de obra, ya que se trata de datos aproximados (Catastro o medición).

8.2 las servidumbres sectoriales se identifican de forma no exhaustiva y deberán también ser verificadas e informadas en el expediente de concesión de licencia de obras.

8.3 El Ayuntamiento es el encargado de verificar el estado de legalidad de las edificaciones informadas en el en cuanto a las obras existentes hasta el momento de aprobación de este CESR.

CATALOGO de EDIFICACIONES en SUELO RUSTICO

municipio de SELAYA. CANTABRIA.

3009
elemento número
SEL

1 identificación

- 1.1** localización UTM **X:** 437780 **Y:** 4785878
- 1.2** parcela catastral **Polígono:** 3, **Parcela:** 73
- 1.3** situación (barrio, pueblo) **El Armayo, SELAYA**

2 afecciones sectoriales

- 2.1** Red NATURA 2000
- a** hábitats **SIN AFECCION**
- b** LIC **SIN AFECCION**
- 2.2** protección de cauces
- a** río, arroyo o cauce **SIN AFECCION**
- 2.3** comunicaciones
- a** carreteras autonómicas **SIN AFECCION**
- b** carreteras estatales **SIN AFECCION**
- c** ferrocarril **SIN AFECCION**
- d** rutas y sendas **SIN AFECCION**
- 2.4** montes utilidad pública
- a** MUP **SIN AFECCION**

3 ordenación urbanística

- 3.1** clasificación **suelo rústico**
- 3.2** calificación **SNU-PA**



4 características de la parcela

- 4.1** superficie **4856 m²**
- 4.2** linderos **parcelas privadas y caminos vecinales**

5 características del edificio

- 5.0** denominación y uso actual **Vivienda y cuadra. Mixto**
- 5.1** superficie **93,96 m²**
- 5.2** dimensiones **11,60 por 8,10 metros aprox.**
- 5.3** volumetría **planta rectangular cubierta a dos aguas**
- 5.4** antigüedad **Cerca 1900**
- 5.5** conservación **Bueno**
- 5.6** materiales sistema envolvente **muros de mampostería de piedra, cubierta de lastra y teja cerámica, carpintería de madera**
- 5.7** elementos singulares
- 5.8** elementos discordantes
- 5.9** Valor de catalogación **Medio**

6 plano de situación



CATALOGO de EDIFICACIONES en SUELO RUSTICO

municipio de SELAYA. CANTABRIA.

7 Fotografías

elemento número

3009

SEL



8 Consideraciones generales

8.1 la medición de la edificación se verificará en el expediente de concesión de licencia de obra, ya que se trata de datos aproximados (Catastro o medición).

8.2 las servidumbres sectoriales se identifican de forma no exhaustiva y deberán también ser verificadas e informadas en el expediente de concesión de licencia de obras.

8.3 El Ayuntamiento es el encargado de verificar el estado de legalidad de las edificaciones informadas en el en cuanto a las obras existentes hasta el momento de aprobación de este CESR.

CATALOGO de EDIFICACIONES en SUELO RUSTICO

municipio de SELAYA. CANTABRIA.

3010
SEL

1 identificación

elemento número

- 1.1** localización UTM **X:** 437807 **Y:** 4785868
- 1.2** parcela catastral **Polígono:** 3, **Parcela:** 72
- 1.3** situación (barrio, pueblo) **El Armayo, SELAYA**

2 afecciones sectoriales

- 2.1** Red NATURA 2000
- a** hábitats SIN AFECCION
- b** LIC SIN AFECCION
- 2.2** protección de cauces
- a** río, arroyo o cauce SIN AFECCION
- 2.3** comunicaciones
- a** carreteras autonómicas SIN AFECCION
- b** carreteras estatales SIN AFECCION
- c** ferrocarril SIN AFECCION
- d** rutas y sendas SIN AFECCION
- 2.4** montes utilidad pública
- a** MUP SIN AFECCION

3 ordenación urbanística

- 3.1** clasificación suelo rústico
- 3.2** calificación SNU-PA



4 características de la parcela

- 4.1** superficie 5428 m²
- 4.2** linderos parcelas privadas y caminos vecinales

5 características del edificio

- 5.0** denominación y uso actual Vivienda y cuadra. Mixto
- 5.1** superficie 80,39 m²
- 5.2** dimensiones 12,70 por 6,33 metros aprox.
- 5.3** volumetría planta rectangular cubierta a dos aguas
- 5.4** antigüedad Cerca 1900
- 5.5** conservación Bueno
- 5.6** materiales sistema envolvente muros de mampostería de piedra, cubierta de lastra y teja cerámica, carpintería de madera
- 5.7** elementos singulares
- 5.8** elementos discordantes
- 5.9** Valor de catalogación Especial

6 plano de situación



CATALOGO de EDIFICACIONES en SUELO RUSTICO

municipio de SELAYA. CANTABRIA.

7 Fotografías

elemento número

3010

SEL



8 Consideraciones generales

8.1 la medición de la edificación se verificará en el expediente de concesión de licencia de obra, ya que se trata de datos aproximados (Catastro o medición).

8.2 las servidumbres sectoriales se identifican de forma no exhaustiva y deberán también ser verificadas e informadas en el expediente de concesión de licencia de obras.

8.3 El Ayuntamiento es el encargado de verificar el estado de legalidad de las edificaciones informadas en el en cuanto a las obras existentes hasta el momento de aprobación de este CESR.

CATALOGO de EDIFICACIONES en SUELO RUSTICO

municipio de SELAYA. CANTABRIA.

3011
SEL

1 identificación

elemento número

- 1.1** localización UTM X: 437902 Y: 4785957
- 1.2** parcela catastral Polígono: 3, Parcela: 69
- 1.3** situación (barrio, pueblo) Valvanuz, SELAYA

2 afecciones sectoriales

- 2.1** Red NATURA 2000
- a** hábitats SIN AFECCION
- b** LIC SIN AFECCION
- 2.2** protección de cauces
- a** río, arroyo o cauce SIN AFECCION
- 2.3** comunicaciones
- a** carreteras autonómicas SIN AFECCION
- b** carreteras estatales SIN AFECCION
- c** ferrocarril SIN AFECCION
- d** rutas y sendas SIN AFECCION
- 2.4** montes utilidad publica
- a** MUP SIN AFECCION

3 ordenación urbanística

- 3.1** clasificación suelo rústico
- 3.2** calificación SNU-PA



4 características de la parcela

- 4.1** superficie 6027 m²
- 4.2** linderos parcelas privadas y caminos vecinales

5 características del edificio

- 5.0** denominación y uso actual Cabaña. Agrario
- 5.1** superficie 69,20 m²
- 5.2** dimensiones 9,83 por 7,04 metros aprox.
- 5.3** volumetría planta rectangular cubierta a dos aguas
- 5.4** antigüedad Cerca 1900
- 5.5** conservación Bueno
- 5.6** materiales sistema envolvente muros de mampostería de piedra, cubierta de lastra y teja cerámica, carpintería de madera
- 5.7** elementos singulares
- 5.8** elementos discordantes
- 5.9** Valor de catalogación Medio

6 plano de situación



CATALOGO de EDIFICACIONES en SUELO RUSTICO

municipio de SELAYA. CANTABRIA.

7 Fotografías

elemento número

3011

SEL



8 Consideraciones generales

8.1 la medición de la edificación se verificará en el expediente de concesión de licencia de obra, ya que se trata de datos aproximados (Catastro o medición).

8.2 las servidumbres sectoriales se identifican de forma no exhaustiva y deberán también ser verificadas e informadas en el expediente de concesión de licencia de obras.

8.3 El Ayuntamiento es el encargado de verificar el estado de legalidad de las edificaciones informadas en el en cuanto a las obras existentes hasta el momento de aprobación de este CESR.

CATALOGO de EDIFICACIONES en SUELO RUSTICO

municipio de SELAYA. CANTABRIA.

3012
SEL

1 identificación

elemento número

- 1.1 localización UTM X: 437986 Y: 4785992
- 1.2 parcela catastral Polígono: 3, Parcela: 68
- 1.3 situación (barrio, pueblo) El Armayo, SELAYA

2 afecciones sectoriales

- 2.1 Red NATURA 2000
- a hábitats SIN AFECCION
- b LIC SIN AFECCION
- 2.2 protección de cauces
- a río, arroyo o cauce SIN AFECCION
- 2.3 comunicaciones
- a carreteras autonómicas SIN AFECCION
- b carreteras estatales SIN AFECCION
- c ferrocarril SIN AFECCION
- d rutas y sendas SIN AFECCION
- 2.4 montes utilidad publica
- a MUP SIN AFECCION

3 ordenación urbanística

- 3.1 clasificación suelo rústico
- 3.2 calificación SNU-PA



4 características de la parcela

- 4.1 superficie 5258 m²
- 4.2 linderos parcelas privadas y caminos vecinales

5 características del edificio

- 5.0 denominación y uso actual Cabaña. Agrario
- 5.1 superficie 79,70 m²
- 5.2 dimensiones 11,07 por 7,20 metros aprox.
- 5.3 volumetría planta rectangular cubierta a dos aguas
- 5.4 antigüedad Cerca 1900
- 5.5 conservación Bueno
- 5.6 materiales sistema envolvente muros de mampostería de piedra, cubierta de lastra y teja cerámica, carpintería de madera
- 5.7 elementos singulares
- 5.8 elementos discordantes
- 5.9 Valor de catalogación Alto

6 plano de situación



CATALOGO de EDIFICACIONES en SUELO RUSTICO

municipio de SELAYA. CANTABRIA.

7 Fotografías

elemento número

3012

SEL



8 Consideraciones generales

8.1 la medición de la edificación se verificará en el expediente de concesión de licencia de obra, ya que se trata de datos aproximados (Catastro o medición).

8.2 las servidumbres sectoriales se identifican de forma no exhaustiva y deberán también ser verificadas e informadas en el expediente de concesión de licencia de obras.

8.3 El Ayuntamiento es el encargado de verificar el estado de legalidad de las edificaciones informadas en el en cuanto a las obras existentes hasta el momento de aprobación de este CESR.

CATALOGO de EDIFICACIONES en SUELO RUSTICO

municipio de SELAYA. CANTABRIA.

3013

elemento número

SEL

1 identificación

- | | |
|---------------------------------------|--------------------------|
| 1.1 localización UTM | X: 437932 Y: 4786052 |
| 1.2 parcela catastral | Polígono: 3, Parcela: 67 |
| 1.3 situación (barrio, pueblo) | El Armayo, SELAYA |

2 afecciones sectoriales

- | | |
|------------------------------------|--------------|
| 2.1 Red NATURA 2000 | |
| a hábitats | SIN AFECCION |
| b LIC | SIN AFECCION |
| 2.2 protección de cauces | |
| a río, arroyo o cauce | SIN AFECCION |
| 2.3 comunicaciones | |
| a carreteras autonómicas | SIN AFECCION |
| b carreteras estatales | SIN AFECCION |
| c ferrocarril | SIN AFECCION |
| d rutas y sendas | SIN AFECCION |
| 2.4 montes utilidad pública | |
| a MUP | SIN AFECCION |

3 ordenación urbanística

- | | |
|--------------------------|---------------|
| 3.1 clasificación | suelo rústico |
| 3.2 calificación | SNU-PA |



4 características de la parcela

- | | |
|-----------------------|---------------------------------------|
| 4.1 superficie | 12425 m ² |
| 4.2 linderos | parcelas privadas y caminos vecinales |

5 características del edificio

- | | |
|--|--|
| 5.0 denominación y uso actual | Cabaña. Agrario |
| 5.1 superficie | 103,28 m ² |
| 5.2 dimensiones | 13,50 por 7,65 metros aprox. |
| 5.3 volumetría | planta rectangular cubierta a dos aguas |
| 5.4 antigüedad | Cerca 1900 |
| 5.5 conservación | Bueno |
| 5.6 materiales sistema envolvente | muros de mampostería de piedra, cubierta de teja cerámica, carpintería de madera |
| 5.7 elementos singulares | |
| 5.8 elementos discordantes | |
| 5.9 Valor de catalogación | Medio |

6 plano de situación



CATALOGO de EDIFICACIONES en SUELO RUSTICO

municipio de SELAYA. CANTABRIA.

7 Fotografías

elemento número

3013

SEL



8 Consideraciones generales

8.1 la medición de la edificación se verificará en el expediente de concesión de licencia de obra, ya que se trata de datos aproximados (Catastro o medición).

8.2 las servidumbres sectoriales se identifican de forma no exhaustiva y deberán también ser verificadas e informadas en el expediente de concesión de licencia de obras.

8.3 El Ayuntamiento es el encargado de verificar el estado de legalidad de las edificaciones informadas en el en cuanto a las obras existentes hasta el momento de aprobación de este CESR.

CATALOGO de EDIFICACIONES en SUELO RUSTICO

municipio de SELAYA. CANTABRIA.

3014
SEL

1 identificación

elemento número

- 1.1** localización UTM X: 437888 Y: 4785841
- 1.2** parcela catastral Polígono: 3, Parcela: 155
- 1.3** situación (barrio, pueblo) Peñora, SELAYA

2 afecciones sectoriales

- 2.1** Red NATURA 2000
- a** hábitats SIN AFECCION
- b** LIC SIN AFECCION
- 2.2** protección de cauces
- a** río, arroyo o cauce SIN AFECCION
- 2.3** comunicaciones
- a** carreteras autonómicas SIN AFECCION
- b** carreteras estatales SIN AFECCION
- c** ferrocarril SIN AFECCION
- d** rutas y sendas SIN AFECCION
- 2.4** montes utilidad pública
- a** MUP SIN AFECCION

3 ordenación urbanística

- 3.1** clasificación suelo rústico
- 3.2** calificación SNU-PA



4 características de la parcela

- 4.1** superficie 10980 m²
- 4.2** linderos parcelas privadas y caminos vecinales

5 características del edificio

- 5.0** denominación y uso actual Vivienda y cuadra. Mixto
- 5.1** superficie 58,60 m²
- 5.2** dimensiones 8,63 por 6,79 metros aprox.
- 5.3** volumetría planta rectangular cubierta a dos aguas
- 5.4** antigüedad Cerca 1900
- 5.5** conservación Bueno
- 5.6** materiales sistema envolvente muros de mampostería de piedra, cubierta de lastra, carpintería de madera
- 5.7** elementos singulares
- 5.8** elementos discordantes
- 5.9** Valor de catalogación Medio

6 plano de situación



CATALOGO de EDIFICACIONES en SUELO RUSTICO

municipio de SELAYA. CANTABRIA.

7 Fotografías

elemento número

3014

SEL



8 Consideraciones generales

8.1 la medición de la edificación se verificará en el expediente de concesión de licencia de obra, ya que se trata de datos aproximados (Catastro o medición).

8.2 las servidumbres sectoriales se identifican de forma no exhaustiva y deberán también ser verificadas e informadas en el expediente de concesión de licencia de obras.

8.3 El Ayuntamiento es el encargado de verificar el estado de legalidad de las edificaciones informadas en el en cuanto a las obras existentes hasta el momento de aprobación de este CESR.

CATALOGO de EDIFICACIONES en SUELO RUSTICO

municipio de SELAYA. CANTABRIA.

3015
SEL

1 identificación

elemento número

- 1.1** localización UTM X: 437884 Y: 4785664
- 1.2** parcela catastral Polígono: 3, Parcela: 231
- 1.3** situación (barrio, pueblo) Caballeros, SELAYA

2 afecciones sectoriales

- 2.1** Red NATURA 2000
- a** hábitats SIN AFECCION
- b** LIC SIN AFECCION
- 2.2** protección de cauces
- a** río, arroyo o cauce SIN AFECCION
- 2.3** comunicaciones
- a** carreteras autonómicas SIN AFECCION
- b** carreteras estatales SIN AFECCION
- c** ferrocarril SIN AFECCION
- d** rutas y sendas SIN AFECCION
- 2.4** montes utilidad publica
- a** MUP SIN AFECCION

3 ordenación urbanística

- 3.1** clasificación suelo rústico
- 3.2** calificación SNU-PA



4 características de la parcela

- 4.1** superficie 20243 m²
- 4.2** linderos parcelas privadas y caminos vecinales

5 características del edificio

- 5.0** denominación y uso actual Cabaña. Agrario
- 5.1** superficie 83,81 m²
- 5.2** dimensiones 11,25 por 7,45 metros aprox.
- 5.3** volumetría planta rectangular cubierta a dos aguas
- 5.4** antigüedad Cerca 1900
- 5.5** conservación Bueno
- 5.6** materiales sistema envolvente muros de mampostería de piedra, cubierta de lastra, carpintería de madera
- 5.7** elementos singulares
- 5.8** elementos discordantes
- 5.9** Valor de catalogación Medio

6 plano de situación



CATALOGO de EDIFICACIONES en SUELO RUSTICO

municipio de SELAYA. CANTABRIA.

7 Fotografías

elemento número

3015

SEL



8 Consideraciones generales

8.1 la medición de la edificación se verificará en el expediente de concesión de licencia de obra, ya que se trata de datos aproximados (Catastro o medición).

8.2 las servidumbres sectoriales se identifican de forma no exhaustiva y deberán también ser verificadas e informadas en el expediente de concesión de licencia de obras.

8.3 El Ayuntamiento es el encargado de verificar el estado de legalidad de las edificaciones informadas en el en cuanto a las obras existentes hasta el momento de aprobación de este CESR.

CATALOGO de EDIFICACIONES en SUELO RUSTICO

municipio de SELAYA. CANTABRIA.

3016
SEL

1 identificación

elemento número

- 1.1** localización UTM X: 437602 Y: 4785667
- 1.2** parcela catastral Polígono: 3, Parcela: 151
- 1.3** situación (barrio, pueblo) Derroton, SELAYA

2 afecciones sectoriales

- 2.1** Red NATURA 2000
- a** hábitats SIN AFECCION
- b** LIC SIN AFECCION
- 2.2** protección de cauces
- a** río, arroyo o cauce SIN AFECCION
- 2.3** comunicaciones
- a** carreteras autonómicas SIN AFECCION
- b** carreteras estatales SIN AFECCION
- c** ferrocarril SIN AFECCION
- d** rutas y sendas SIN AFECCION
- 2.4** montes utilidad publica
- a** MUP SIN AFECCION

3 ordenación urbanística

- 3.1** clasificación suelo rústico
- 3.2** calificación SNU-PA



4 características de la parcela

- 4.1** superficie 21873 m²
- 4.2** linderos parcelas privadas y caminos vecinales

5 características del edificio

- 5.0** denominación y uso actual Cabaña. Agrario
- 5.1** superficie 91,00 m²
- 5.2** dimensiones 11,50 por 7,90 metros aprox.
- 5.3** volumetría planta rectangular cubierta a dos aguas
- 5.4** antigüedad Cerca 1900
- 5.5** conservación Bueno
- 5.6** materiales sistema envolvente muros de mampostería de piedra, cubierta de teja cerámica, carpintería de madera
- 5.7** elementos singulares
- 5.8** elementos discordantes
- 5.9** Valor de catalogación Medio

6 plano de situación



CATALOGO de EDIFICACIONES en SUELO RUSTICO

municipio de SELAYA. CANTABRIA.

7 Fotografías

elemento número

3016

SEL



8 Consideraciones generales

8.1 la medición de la edificación se verificará en el expediente de concesión de licencia de obra, ya que se trata de datos aproximados (Catastro o medición).

8.2 las servidumbres sectoriales se identifican de forma no exhaustiva y deberán también ser verificadas e informadas en el expediente de concesión de licencia de obras.

8.3 El Ayuntamiento es el encargado de verificar el estado de legalidad de las edificaciones informadas en el en cuanto a las obras existentes hasta el momento de aprobación de este CESR.

CATALOGO de EDIFICACIONES en SUELO RUSTICO

municipio de SELAYA. CANTABRIA.

3017

elemento número

SEL

1 identificación

- 1.1 localización UTM X: 437690 Y: 4785763
- 1.2 parcela catastral Polígono: 3, Parcela: 151
- 1.3 situación (barrio, pueblo) Derroton, SELAYA

2 afecciones sectoriales

- 2.1 Red NATURA 2000
- a hábitats SIN AFECCION
- b LIC SIN AFECCION
- 2.2 protección de cauces
- a río, arroyo o cauce SIN AFECCION
- 2.3 comunicaciones
- a carreteras autonómicas SIN AFECCION
- b carreteras estatales SIN AFECCION
- c ferrocarril SIN AFECCION
- d rutas y sendas SIN AFECCION
- 2.4 montes utilidad publica
- a MUP SIN AFECCION

3 ordenación urbanística

- 3.1 clasificación suelo rústico
- 3.2 calificación SNU-PA



4 características de la parcela

- 4.1 superficie 21873 m²
- 4.2 linderos parcelas privadas y caminos vecinales

5 características del edificio

- 5.0 denominación y uso actual Vivienda. Residencial
- 5.1 superficie 108,00 m²
- 5.2 dimensiones 13,50 por 8,00 metros aprox.
- 5.3 volumetría planta rectangular cubierta a dos aguas
- 5.4 antigüedad Cerca 1900
- 5.5 conservación Bueno
- 5.6 materiales sistema envolvente muros de mampostería de piedra, cubierta de teja cerámica, carpintería de madera
- 5.7 elementos singulares
- 5.8 elementos discordantes
- 5.9 Valor de catalogación Alto

6 plano de situación



CATALOGO de EDIFICACIONES en SUELO RUSTICO

municipio de SELAYA. CANTABRIA.

7 Fotografías

elemento número

3017

SEL



8 Consideraciones generales

8.1 la medición de la edificación se verificará en el expediente de concesión de licencia de obra, ya que se trata de datos aproximados (Catastro o medición).

8.2 las servidumbres sectoriales se identifican de forma no exhaustiva y deberán también ser verificadas e informadas en el expediente de concesión de licencia de obras.

8.3 El Ayuntamiento es el encargado de verificar el estado de legalidad de las edificaciones informadas en el en cuanto a las obras existentes hasta el momento de aprobación de este CESR.

CATALOGO de EDIFICACIONES en SUELO RUSTICO

municipio de SELAYA. CANTABRIA.

3018

elemento número

SEL

1 identificación

- 1.1** localización UTM X: 437776 Y: 4785746
- 1.2** parcela catastral Polígono: 3, Parcela: 152
- 1.3** situación (barrio, pueblo) Llanuca, SELAYA

2 afecciones sectoriales

- 2.1** Red NATURA 2000
- a** hábitats SIN AFECCION
- b** LIC SIN AFECCION
- 2.2** protección de cauces
- a** río, arroyo o cauce SIN AFECCION
- 2.3** comunicaciones
- a** carreteras autonómicas SIN AFECCION
- b** carreteras estatales SIN AFECCION
- c** ferrocarril SIN AFECCION
- d** rutas y sendas SIN AFECCION
- 2.4** montes utilidad pública
- a** MUP SIN AFECCION

3 ordenación urbanística

- 3.1** clasificación suelo rústico
- 3.2** calificación SNU-PA



4 características de la parcela

- 4.1** superficie 19065 m²
- 4.2** linderos parcelas privadas y caminos vecinales

5 características del edificio

- 5.0** denominación y uso actual Vivienda. Residencial
- 5.1** superficie 95,00 m²
- 5.2** dimensiones 7,90 por 12,00 metros aprox.
- 5.3** volumetría planta rectangular cubierta a dos aguas
- 5.4** antigüedad Cerca 1900
- 5.5** conservación Bueno
- 5.6** materiales sistema envolvente muros de mampostería de piedra, cubierta de teja cerámica, carpintería de madera
- 5.7** elementos singulares
- 5.8** elementos discordantes
- 5.9** Valor de catalogación Alto

6 plano de situación



CATALOGO de EDIFICACIONES en SUELO RUSTICO

municipio de SELAYA. CANTABRIA.

7 Fotografías

elemento número

3018

SEL



8 Consideraciones generales

8.1 la medición de la edificación se verificará en el expediente de concesión de licencia de obra, ya que se trata de datos aproximados (Catastro o medición).

8.2 las servidumbres sectoriales se identifican de forma no exhaustiva y deberán también ser verificadas e informadas en el expediente de concesión de licencia de obras.

8.3 El Ayuntamiento es el encargado de verificar el estado de legalidad de las edificaciones informadas en el en cuanto a las obras existentes hasta el momento de aprobación de este CESR.

CATALOGO de EDIFICACIONES en SUELO RUSTICO

municipio de SELAYA. CANTABRIA.

3019

elemento número

SEL

1 identificación

- 1.1 localización UTM X: 437662 Y: 4785593
- 1.2 parcela catastral Polígono: 3, Parcela: 149
- 1.3 situación (barrio, pueblo) La Garma, SELAYA

2 afecciones sectoriales

- 2.1 Red NATURA 2000
- a hábitats SIN AFECCION
- b LIC SIN AFECCION
- 2.2 protección de cauces
- a río, arroyo o cauce SIN AFECCION
- 2.3 comunicaciones
- a carreteras autonómicas SIN AFECCION
- b carreteras estatales SIN AFECCION
- c ferrocarril SIN AFECCION
- d rutas y sendas SIN AFECCION
- 2.4 montes utilidad pública
- a MUP SIN AFECCION

3 ordenación urbanística

- 3.1 clasificación suelo rústico
- 3.2 calificación SNU-PA



4 características de la parcela

- 4.1 superficie 13748 m²
- 4.2 linderos parcelas privadas y caminos vecinales

5 características del edificio

- 5.0 denominación y uso actual Cabaña. Agrario
- 5.1 superficie 96,00 m²
- 5.2 dimensiones 8,00 por 12,00 metros aprox.
- 5.3 volumetría planta rectangular cubierta a dos aguas
- 5.4 antigüedad Cerca 1900
- 5.5 conservación Bueno
- 5.6 materiales sistema envolvente muros de mampostería de piedra, cubierta de lastra y teja cerámica, carpintería de madera
- 5.7 elementos singulares
- 5.8 elementos discordantes
- 5.9 Valor de catalogación Medio

6 plano de situación



CATALOGO de EDIFICACIONES en SUELO RUSTICO

municipio de SELAYA. CANTABRIA.

7 Fotografías

elemento número

3019

SEL



8 Consideraciones generales

8.1 la medición de la edificación se verificará en el expediente de concesión de licencia de obra, ya que se trata de datos aproximados (Catastro o medición).

8.2 las servidumbres sectoriales se identifican de forma no exhaustiva y deberán también ser verificadas e informadas en el expediente de concesión de licencia de obras.

8.3 El Ayuntamiento es el encargado de verificar el estado de legalidad de las edificaciones informadas en el en cuanto a las obras existentes hasta el momento de aprobación de este CESR.

CATALOGO de EDIFICACIONES en SUELO RUSTICO

municipio de SELAYA. CANTABRIA.

3020
SEL

1 identificación

elemento número

- 1.1** localización UTM **X:** 437703 **Y:** 4785485
- 1.2** parcela catastral **Polígono:** 3, **Parcela:** 149
- 1.3** situación (barrio, pueblo) **La Garma, SELAYA**

2 afecciones sectoriales

- 2.1** Red NATURA 2000
- a** hábitats SIN AFECCION
- b** LIC SIN AFECCION
- 2.2** protección de cauces
- a** río, arroyo o cauce SIN AFECCION
- 2.3** comunicaciones
- a** carreteras autonómicas SIN AFECCION
- b** carreteras estatales SIN AFECCION
- c** ferrocarril SIN AFECCION
- d** rutas y sendas SIN AFECCION
- 2.4** montes utilidad pública
- a** MUP SIN AFECCION

3 ordenación urbanística

- 3.1** clasificación suelo rústico
- 3.2** calificación SNU-PA



4 características de la parcela

- 4.1** superficie 13748 m²
- 4.2** linderos parcelas privadas y caminos vecinales

5 características del edificio

- 5.0** denominación y uso actual Vivienda y cuadra. Mixto
- 5.1** superficie 102,00 m²
- 5.2** dimensiones 8,50 por 12,00 metros aprox.
- 5.3** volumetría planta rectangular cubierta a dos aguas
- 5.4** antigüedad Cerca 1900
- 5.5** conservación Bueno
- 5.6** materiales sistema envolvente muros de mampostería de piedra, cubierta de teja cerámica, carpintería de madera
- 5.7** elementos singulares
- 5.8** elementos discordantes
- 5.9** Valor de catalogación Alto

6 plano de situación



CATALOGO de EDIFICACIONES en SUELO RUSTICO

municipio de SELAYA. CANTABRIA.

7 Fotografías

elemento número

3020

SEL



8 Consideraciones generales

8.1 la medición de la edificación se verificará en el expediente de concesión de licencia de obra, ya que se trata de datos aproximados (Catastro o medición).

8.2 las servidumbres sectoriales se identifican de forma no exhaustiva y deberán también ser verificadas e informadas en el expediente de concesión de licencia de obras.

8.3 El Ayuntamiento es el encargado de verificar el estado de legalidad de las edificaciones informadas en el en cuanto a las obras existentes hasta el momento de aprobación de este CESR.

CATALOGO de EDIFICACIONES en SUELO RUSTICO

municipio de SELAYA. CANTABRIA.

3021
SEL

1 identificación

elemento número

- 1.1** localización UTM X: 437637 Y: 4785402
- 1.2** parcela catastral Polígono: 3, Parcela: 230
- 1.3** situación (barrio, pueblo) Derroton, SELAYA

2 afecciones sectoriales

- 2.1** Red NATURA 2000
- a** hábitats SIN AFECCION
- b** LIC SIN AFECCION
- 2.2** protección de cauces
- a** río, arroyo o cauce SIN AFECCION
- 2.3** comunicaciones
- a** carreteras autonómicas SIN AFECCION
- b** carreteras estatales SIN AFECCION
- c** ferrocarril SIN AFECCION
- d** rutas y sendas SIN AFECCION
- 2.4** montes utilidad publica
- a** MUP SIN AFECCION

3 ordenación urbanística

- 3.1** clasificación suelo rústico
- 3.2** calificación SNU-PA



4 características de la parcela

- 4.1** superficie 22640 m²
- 4.2** linderos parcelas privadas y caminos vecinales

5 características del edificio

- 5.0** denominación y uso actual Vivienda y cuadra. Mixto
- 5.1** superficie 93,75 m²
- 5.2** dimensiones 7,50 por 12,50 metros aprox.
- 5.3** volumetría planta rectangular cubierta a dos aguas
- 5.4** antigüedad Cerca 1900
- 5.5** conservación Bueno
- 5.6** materiales sistema envolvente muros de mampostería de piedra, cubierta de teja cerámica, carpintería de madera
- 5.7** elementos singulares
- 5.8** elementos discordantes
- 5.9** Valor de catalogación Alto

6 plano de situación



CATALOGO de EDIFICACIONES en SUELO RUSTICO

municipio de SELAYA. CANTABRIA.

7 Fotografías

elemento número

3021

SEL



8 Consideraciones generales

8.1 la medición de la edificación se verificará en el expediente de concesión de licencia de obra, ya que se trata de datos aproximados (Catastro o medición).

8.2 las servidumbres sectoriales se identifican de forma no exhaustiva y deberán también ser verificadas e informadas en el expediente de concesión de licencia de obras.

8.3 El Ayuntamiento es el encargado de verificar el estado de legalidad de las edificaciones informadas en el en cuanto a las obras existentes hasta el momento de aprobación de este CESR.

CATALOGO de EDIFICACIONES en SUELO RUSTICO

municipio de SELAYA. CANTABRIA.

3022
SEL

1 identificación

elemento número

- 1.1** localización UTM X: 437560 Y: 4785364
- 1.2** parcela catastral Polígono: 3, Parcela: 144
- 1.3** situación (barrio, pueblo) Casa Quemada, SELAYA

2 afecciones sectoriales

- 2.1** Red NATURA 2000
- a** hábitats SIN AFECCION
- b** LIC SIN AFECCION
- 2.2** protección de cauces
- a** río, arroyo o cauce SIN AFECCION
- 2.3** comunicaciones
- a** carreteras autonómicas SIN AFECCION
- b** carreteras estatales SIN AFECCION
- c** ferrocarril SIN AFECCION
- d** rutas y sendas SIN AFECCION
- 2.4** montes utilidad publica
- a** MUP SIN AFECCION

3 ordenación urbanística

- 3.1** clasificación suelo rústico
- 3.2** calificación SNU-PA



4 características de la parcela

- 4.1** superficie 7590 m²
- 4.2** linderos parcelas privadas y caminos vecinales

5 características del edificio

- 5.0** denominación y uso actual Vivienda y cuadra. Mixto
- 5.1** superficie 182,00 m²
- 5.2** dimensiones 13,00 por 14,00 metros aprox.
- 5.3** volumetría planta rectangular, con un entrante en las esquinas sureste cubierta a dos aguas
- 5.4** antigüedad Cerca 1900
- 5.5** conservación Bueno
- 5.6** materiales sistema envolvente muros de mampostería de piedra parcialmente revoca, cubierta de teja cerámica, carpintería de madera
- 5.7** elementos singulares
- 5.8** elementos discordantes
- 5.9** Valor de catalogación Medio

6 plano de situación



CATALOGO de EDIFICACIONES en SUELO RUSTICO

municipio de SELAYA. CANTABRIA.

7 Fotografías

elemento número

3022

SEL



8 Consideraciones generales

8.1 la medición de la edificación se verificará en el expediente de concesión de licencia de obra, ya que se trata de datos aproximados (Catastro o medición).

8.2 las servidumbres sectoriales se identifican de forma no exhaustiva y deberán también ser verificadas e informadas en el expediente de concesión de licencia de obras.

8.3 El Ayuntamiento es el encargado de verificar el estado de legalidad de las edificaciones informadas en el en cuanto a las obras existentes hasta el momento de aprobación de este CESR.

CATALOGO de EDIFICACIONES en SUELO RUSTICO

municipio de SELAYA. CANTABRIA.

3023
SEL

1 identificación

elemento número

- 1.1 localización UTM X: 437507 Y: 4785380
- 1.2 parcela catastral Polígono: 3, Parcela: 291
- 1.3 situación (barrio, pueblo) Derroton, SELAYA

2 afecciones sectoriales

- 2.1 Red NATURA 2000
- a hábitats SIN AFECCION
- b LIC SIN AFECCION
- 2.2 protección de cauces
- a río, arroyo o cauce SIN AFECCION
- 2.3 comunicaciones
- a carreteras autonómicas SIN AFECCION
- b carreteras estatales SIN AFECCION
- c ferrocarril SIN AFECCION
- d rutas y sendas SIN AFECCION
- 2.4 montes utilidad pública
- a MUP SIN AFECCION

3 ordenación urbanística

- 3.1 clasificación suelo rústico
- 3.2 calificación SNU-PA



4 características de la parcela

- 4.1 superficie 8000 m²
- 4.2 linderos parcelas privadas y caminos vecinales

5 características del edificio

- 5.0 denominación y uso actual Vivienda y cuadra. Mixto
- 5.1 superficie 171,00 m²
- 5.2 dimensiones 9,00 por 19,00 metros aprox.
- 5.3 volumetría planta rectangular compuesta por dos volúmenes adosados con cubiertas a dos aguas independientes
- 5.4 antigüedad Cerca 1900
- 5.5 conservación Bueno
- 5.6 materiales sistema envolvente muros de mampostería de piedra, cubierta de lastra y teja cerámica, carpintería de madera
- 5.7 elementos singulares
- 5.8 elementos discordantes
- 5.9 Valor de catalogación Alto

6 plano de situación



CATALOGO de EDIFICACIONES en SUELO RUSTICO

municipio de SELAYA. CANTABRIA.

7 Fotografías

elemento número

3023

SEL



8 Consideraciones generales

8.1 la medición de la edificación se verificará en el expediente de concesión de licencia de obra, ya que se trata de datos aproximados (Catastro o medición).

8.2 las servidumbres sectoriales se identifican de forma no exhaustiva y deberán también ser verificadas e informadas en el expediente de concesión de licencia de obras.

8.3 El Ayuntamiento es el encargado de verificar el estado de legalidad de las edificaciones informadas en el en cuanto a las obras existentes hasta el momento de aprobación de este CESR.

CATALOGO de EDIFICACIONES en SUELO RUSTICO

municipio de SELAYA. CANTABRIA.

3024
SEL

1 identificación

elemento número

- 1.1 localización UTM X: 437506 Y: 4785378
- 1.2 parcela catastral Polígono: 3, Parcela: 142
- 1.3 situación (barrio, pueblo) Valvanuz de Arriba, SELAYA

2 afecciones sectoriales

- 2.1 Red NATURA 2000
- a hábitats SIN AFECCION
- b LIC SIN AFECCION
- 2.2 protección de cauces
- a río, arroyo o cauce SIN AFECCION
- 2.3 comunicaciones
- a carreteras autonómicas CA-623 SELAYA - BUSTANTEGUA
- b carreteras estatales SIN AFECCION
- c ferrocarril SIN AFECCION
- d rutas y sendas SIN AFECCION
- 2.4 montes utilidad publica
- a MUP SIN AFECCION

3 ordenación urbanística

- 3.1 clasificación suelo rústico
- 3.2 calificación SNU-PA



4 características de la parcela

- 4.1 superficie 5061 m²
- 4.2 linderos parcelas privadas y caminos vecinales

5 características del edificio

- 5.0 denominación y uso actual Vivienda. Residencial
- 5.1 superficie 69.93 m²
- 5.2 dimensiones 7,55 por 8,60 metros aprox.
- 5.3 volumetría planta rectangular cubierta a dos aguas
- 5.4 antigüedad Cerca 1900
- 5.5 conservación Bueno
- 5.6 materiales sistema envolvente muros de mamposteria de piedra parcialmente revoca, cubierta de teja ceramica, carpinteria de pvc
- 5.7 elementos singulares
- 5.8 elementos discordantes
- 5.9 Valor de catalogación Medio

6 plano de situación



CATALOGO de EDIFICACIONES en SUELO RUSTICO

municipio de SELAYA. CANTABRIA.

7 Fotografías

elemento número

3024

SEL



8 Consideraciones generales

8.1 la medición de la edificación se verificará en el expediente de concesión de licencia de obra, ya que se trata de datos aproximados (Catastro o medición).

8.2 las servidumbres sectoriales se identifican de forma no exhaustiva y deberán también ser verificadas e informadas en el expediente de concesión de licencia de obras.

8.3 El Ayuntamiento es el encargado de verificar el estado de legalidad de las edificaciones informadas en el en cuanto a las obras existentes hasta el momento de aprobación de este CESR.

CATALOGO de EDIFICACIONES en SUELO RUSTICO

municipio de SELAYA. CANTABRIA.

3025
SEL

1 identificación

elemento número

- 1.1** localización UTM **X:** 437527 **Y:** 4785225
- 1.2** parcela catastral **Polígono:** 3, **Parcela:** 139
- 1.3** situación (barrio, pueblo) **La Mea, SELAYA**

2 afecciones sectoriales

- 2.1** Red NATURA 2000
- a** hábitats **SIN AFECCION**
- b** LIC **SIN AFECCION**
- 2.2** protección de cauces
- a** río, arroyo o cauce **SIN AFECCION**
- 2.3** comunicaciones
- a** carreteras autonómicas **SIN AFECCION**
- b** carreteras estatales **SIN AFECCION**
- c** ferrocarril **SIN AFECCION**
- d** rutas y sendas **SIN AFECCION**
- 2.4** montes utilidad publica
- a** MUP **SIN AFECCION**

3 ordenación urbanística

- 3.1** clasificación **suelo rústico**
- 3.2** calificación **SNU-PA**



4 características de la parcela

- 4.1** superficie **4977 m²**
- 4.2** linderos **parcelas privadas y caminos vecinales**

5 características del edificio

- 5.0** denominación y uso actual **Vivienda. Residencial**
- 5.1** superficie **74.20 m²**
- 5.2** dimensiones **10.60 por 7,67 metros aprox.**
- 5.3** volumetría **planta rectangular cubierta a dos aguas**
- 5.4** antigüedad **Cerca 1900**
- 5.5** conservación **Bueno**
- 5.6** materiales sistema envolvente **muros de mamposteria de piedra parcialmente revoca, cubierta de lastra y teja ceramica, carpinteria de madera**
- 5.7** elementos singulares
- 5.8** elementos discordantes
- 5.9** Valor de catalogación **Medio**

6 plano de situación



CATALOGO de EDIFICACIONES en SUELO RUSTICO

municipio de SELAYA. CANTABRIA.

7 Fotografías

elemento número

3025

SEL



8 Consideraciones generales

8.1 la medición de la edificación se verificará en el expediente de concesión de licencia de obra, ya que se trata de datos aproximados (Catastro o medición).



8.2 las servidumbres sectoriales se identifican de forma no exhaustiva y deberán también ser verificadas e informadas en el expediente de concesión de licencia de obras.

8.3 El Ayuntamiento es el encargado de verificar el estado de legalidad de las edificaciones informadas en el en cuanto a las obras existentes hasta el momento de aprobación de este CESR.

CATALOGO de EDIFICACIONES en SUELO RUSTICO

municipio de SELAYA. CANTABRIA.

		elemento número	3026
1 identificación			SEL
1.1	localización UTM	X: 437524 Y: 4785234	
1.2	parcela catastral	Polígono: 3, Parcela: 140	
1.3	situación (barrio, pueblo)	La Mea, SELAYA	
2 afecciones sectoriales			
2.1	Red NATURA 2000		
a	hábitats	SIN AFECCION	
b	LIC	SIN AFECCION	
2.2	protección de cauces		
a	río, arroyo o cauce	SIN AFECCION	
2.3	comunicaciones		
a	carreteras autonómicas	CA-623 SELAYA - BUSTANTEGUA	
b	carreteras estatales	SIN AFECCION	
c	ferrocarril	SIN AFECCION	
d	rutasy sendas	SIN AFECCION	
2.4	montes utilidad publica		
a	MUP	SIN AFECCION	
3 ordenación urbanística			
3.1	clasificación	suelo rústico	
3.2	calificación	SNU-PA	
4 características de la parcela			
4.1	superficie	3553 m²	
4.2	linderos	parcelas privadas, ca-623 y caminos vecinales	
5 características del edificio			
5.0	denominación y uso actual	Cabaña. Agrario	
5.1	superficie	69,56 m²	
5.2	dimensiones	7,00 por 9,40 metros aprox.	
5.3	volumetría	planta rectangular cubierta a dos aguas	
5.4	antigüedad	Cerca 1900	
5.5	conservación	Bueno	
5.6	materiales sistema envolvente	muros de mampostería de piedra, cubierta de lastra y teja cerámica, carpintería de madera	
5.7	elementos singulares		
5.8	elementos discordantes		
5.9	Valor de catalogación	Medio	
6 plano de situación			



CATALOGO de EDIFICACIONES en SUELO RUSTICO

municipio de SELAYA. CANTABRIA.

7 Fotografías

elemento número

3026

SEL



8 Consideraciones generales

8.1 La medición de la edificación se verificará en el expediente de concesión de licencia de obra, ya que se trata de datos aproximados (Catastro o medición).



8.2 Las servidumbres sectoriales se identifican de forma no exhaustiva y deberán también ser verificadas e informadas en el expediente de concesión de licencia de obras.

8.3 El Ayuntamiento es el encargado de verificar el estado de legalidad de las edificaciones informadas en el en cuanto a las obras existentes hasta el momento de aprobación de este CESR.

CATALOGO de EDIFICACIONES en SUELO RUSTICO

municipio de SELAYA. CANTABRIA.

		elemento número	3027
1 identificación			SEL
1.1	localización UTM	X: 437542 Y: 4785120	
1.2	parcela catastral	Polígono: 3, Parcela: 136	
1.3	situación (barrio, pueblo)	Las Cubas, SELAYA	
2 afecciones sectoriales			
2.1	Red NATURA 2000		
a	hábitats	SIN AFECCION	
b	LIC	SIN AFECCION	
2.2	protección de cauces		
a	río, arroyo o cauce	SIN AFECCION	
2.3	comunicaciones		
a	carreteras autonómicas	CA-623 SELAYA - BUSTANTEGUA	
b	carreteras estatales	SIN AFECCION	
c	ferrocarril	SIN AFECCION	
d	rutas y sendas	SIN AFECCION	
2.4	montes utilidad publica		
a	MUP	SIN AFECCION	
3 ordenación urbanística			
3.1	clasificación	suelo rústico	
3.2	calificación	SNU-PA	
4 características de la parcela			
4.1	superficie	4866 m²	
4.2	linderos	parcelas privadas, ca-623 y caminos vecinales	
5 características del edificio			
5.0	denominación y uso actual	Cabaña. Agrario	
5.1	superficie	71,65 m²	
5.2	dimensiones	10,46 por 6,85 metros aprox.	
5.3	volumetría	planta rectangular cubierta a dos aguas	
5.4	antigüedad	Cerca 1900	
5.5	conservación	Bueno	
5.6	materiales sistema envolvente	muros de mampostería de piedra, cubierta de lastra y teja ceramica, carpintería de madera	
5.7	elementos singulares		
5.8	elementos discordantes		
5.9	Valor de catalogación	Alto	
6 plano de situación			



CATALOGO de EDIFICACIONES en SUELO RUSTICO

municipio de SELAYA. CANTABRIA.

7 Fotografías

elemento número

3027

SEL



8 Consideraciones generales

8.1 la medición de la edificación se verificará en el expediente de concesión de licencia de obra, ya que se trata de datos aproximados (Catastro o medición).

8.2 las servidumbres sectoriales se identifican de forma no exhaustiva y deberán también ser verificadas e informadas en el expediente de concesión de licencia de obras.

8.3 El Ayuntamiento es el encargado de verificar el estado de legalidad de las edificaciones informadas en el en cuanto a las obras existentes hasta el momento de aprobación de este CESR.

CATALOGO de EDIFICACIONES en SUELO RUSTICO

municipio de SELAYA. CANTABRIA.

		elemento número	3028
1 identificación			SEL
1.1	localización UTM	X: 437461 Y: 4785319	
1.2	parcela catastral	Polígono: 3, Parcela: 104	
1.3	situación (barrio, pueblo)	La Mea, SELAYA	
2 afecciones sectoriales			
2.1	Red NATURA 2000		
a	hábitats	SIN AFECCION	
b	LIC	SIN AFECCION	
2.2	protección de cauces		
a	río, arroyo o cauce	SIN AFECCION	
2.3	comunicaciones		
a	carreteras autonómicas	CA-623 SELAYA - BUSTANTEGUA	
b	carreteras estatales	SIN AFECCION	
c	ferrocarril	SIN AFECCION	
d	rutasy sendas	SIN AFECCION	
2.4	montes utilidad publica		
a	MUP	SIN AFECCION	
3 ordenación urbanística			
3.1	clasificación	suelo rústico	
3.2	calificación	SNU-PA	
4 características de la parcela			
4.1	superficie	18714 m²	
4.2	linderos	parcelas privadas, ca-623 y caminos vecinales	
5 características del edificio			
5.0	denominación y uso actual	Vivienda. Residencial	
5.1	superficie	66 m². Anexos no catalogados	
5.2	dimensiones	6 por 11 metros aprox.	
5.3	volumetría	planta rectangular cubierta a dos aguas	
5.4	antigüedad	Cerca 1900	
5.5	conservación	Bueno	
5.6	materiales sistema envolvente	muros de mampostería de piedra, cubierta de lastra y teja ceramica, carpintería de madera	
5.7	elementos singulares		
5.8	elementos discordantes	Adosado	
5.9	Valor de catalogación	Alto	
6 plano de situación			



CATALOGO de EDIFICACIONES en SUELO RUSTICO

municipio de SELAYA. CANTABRIA.

7 Fotografías

elemento número

3028

SEL



8 Consideraciones generales

8.1 la medición de la edificación se verificará en el expediente de concesión de licencia de obra, ya que se trata de datos aproximados (Catastro o medición).

8.2 las servidumbres sectoriales se identifican de forma no exhaustiva y deberán también ser verificadas e informadas en el expediente de concesión de licencia de obras.

8.3 El Ayuntamiento es el encargado de verificar el estado de legalidad de las edificaciones informadas en el en cuanto a las obras existentes hasta el momento de aprobación de este CESR.

CATALOGO de EDIFICACIONES en SUELO RUSTICO

municipio de SELAYA. CANTABRIA.

3029
SEL

1 identificación

elemento número

- 1.1 localización UTM X: 437492 Y: 4785116
- 1.2 parcela catastral Polígono: 3, Parcela: 130
- 1.3 situación (barrio, pueblo) La Mea, SELAYA

2 afecciones sectoriales

- 2.1 Red NATURA 2000
- a hábitats SIN AFECCION
- b LIC SIN AFECCION
- 2.2 protección de cauces
- a río, arroyo o cauce SIN AFECCION
- 2.3 comunicaciones
- a carreteras autonómicas CA-623 SELAYA - BUSTANTEGUA
- b carreteras estatales SIN AFECCION
- c ferrocarril SIN AFECCION
- d rutas y sendas SIN AFECCION
- 2.4 montes utilidad publica
- a MUP SIN AFECCION

3 ordenación urbanística

- 3.1 clasificación suelo rústico
- 3.2 calificación SNU-PA



4 características de la parcela

- 4.1 superficie 8508 m²
- 4.2 linderos parcelas privadas, ca-623 y caminos vecinales

5 características del edificio

- 5.0 denominación y uso actual Vivienda y cuadra. Mixto
- 5.1 superficie 86,66 m²
- 5.2 dimensiones 12,38 por 7,00 metros aprox.
- 5.3 volumetría planta rectangular cubierta a dos aguas
- 5.4 antigüedad Cerca 1900
- 5.5 conservación Bueno
- 5.6 materiales sistema envolvente muros de mampostería de piedra, cubierta de teja cerámica, carpintería de madera
- 5.7 elementos singulares
- 5.8 elementos discordantes
- 5.9 Valor de catalogación Especial

6 plano de situación



CATALOGO de EDIFICACIONES en SUELO RUSTICO

municipio de SELAYA. CANTABRIA.

7 Fotografías

elemento número

3029

SEL



8 Consideraciones generales

8.1 la medición de la edificación se verificará en el expediente de concesión de licencia de obra, ya que se trata de datos aproximados (Catastro o medición).

8.2 las servidumbres sectoriales se identifican de forma no exhaustiva y deberán también ser verificadas e informadas en el expediente de concesión de licencia de obras.

8.3 El Ayuntamiento es el encargado de verificar el estado de legalidad de las edificaciones informadas en el en cuanto a las obras existentes hasta el momento de aprobación de este CESR.

CATALOGO de EDIFICACIONES en SUELO RUSTICO

municipio de SELAYA. CANTABRIA.

3030
SEL

1 identificación

elemento número

- 1.1 localización UTM X: 437410 Y: 4785101
- 1.2 parcela catastral Polígono: 3, Parcela: 132
- 1.3 situación (barrio, pueblo) La Mea, SELAYA

2 afecciones sectoriales

- 2.1 Red NATURA 2000
- a hábitats SIN AFECCION
- b LIC SIN AFECCION
- 2.2 protección de cauces
- a río, arroyo o cauce SIN AFECCION
- 2.3 comunicaciones
- a carreteras autonómicas SIN AFECCION
- b carreteras estatales SIN AFECCION
- c ferrocarril SIN AFECCION
- d rutas y sendas SIN AFECCION
- 2.4 montes utilidad publica
- a MUP SIN AFECCION

3 ordenación urbanística

- 3.1 clasificación suelo rústico
- 3.2 calificación SNU-PA



4 características de la parcela

- 4.1 superficie 1447 m²
- 4.2 linderos parcelas privadas y caminos vecinales

5 características del edificio

- 5.0 denominación y uso actual Vivienda y cuadra. Mixto
- 5.1 superficie 82,22 m²
- 5.2 dimensiones 11,50 por 7,15 metros aprox.
- 5.3 volumetría planta rectangular cubierta a dos aguas
- 5.4 antigüedad Cerca 1900
- 5.5 conservación Bueno
- 5.6 materiales sistema envolvente muros de mampostería de piedra, cubierta de lastra y teja cerámica, carpintería de madera
- 5.7 elementos singulares
- 5.8 elementos discordantes
- 5.9 Valor de catalogación Alto

6 plano de situación



CATALOGO de EDIFICACIONES en SUELO RUSTICO

municipio de SELAYA. CANTABRIA.

7 Fotografías

elemento número

3030

SEL



8 Consideraciones generales

8.1 la medición de la edificación se verificará en el expediente de concesión de licencia de obra, ya que se trata de datos aproximados (Catastro o medición).

8.2 las servidumbres sectoriales se identifican de forma no exhaustiva y deberán también ser verificadas e informadas en el expediente de concesión de licencia de obras.

8.3 El Ayuntamiento es el encargado de verificar el estado de legalidad de las edificaciones informadas en el en cuanto a las obras existentes hasta el momento de aprobación de este CESR.

CATALOGO de EDIFICACIONES en SUELO RUSTICO

municipio de SELAYA. CANTABRIA.

3031

elemento número

SEL

1 identificación

- 1.1** localización UTM X: 437400 Y: 4785105
- 1.2** parcela catastral Polígono: 3, Parcela: 131
- 1.3** situación (barrio, pueblo) La Mea, SELAYA

2 afecciones sectoriales

- 2.1** Red NATURA 2000
- a** hábitats SIN AFECCION
- b** LIC SIN AFECCION
- 2.2** protección de cauces
- a** río, arroyo o cauce SIN AFECCION
- 2.3** comunicaciones
- a** carreteras autonómicas SIN AFECCION
- b** carreteras estatales SIN AFECCION
- c** ferrocarril SIN AFECCION
- d** rutas y sendas SIN AFECCION
- 2.4** montes utilidad publica
- a** MUP SIN AFECCION

3 ordenación urbanística

- 3.1** clasificación suelo rústico
- 3.2** calificación SNU-PA



4 características de la parcela

- 4.1** superficie 3127 m²
- 4.2** linderos parcelas privadas y caminos vecinales

5 características del edificio

- 5.0** denominación y uso actual Cabaña. Agrario
- 5.1** superficie 75,17 m²
- 5.2** dimensiones 10,44 por 7,20 metros aprox.
- 5.3** volumetría planta rectangular cubierta a dos aguas
- 5.4** antigüedad Cerca 1900
- 5.5** conservación Bueno
- 5.6** materiales sistema envolvente muros de mampostería de piedra, cubierta de teja cerámica, carpintería de madera
- 5.7** elementos singulares
- 5.8** elementos discordantes
- 5.9** Valor de catalogación Medio

6 plano de situación



CATALOGO de EDIFICACIONES en SUELO RUSTICO

municipio de SELAYA. CANTABRIA.

7 Fotografías

elemento número

3031

SEL



8 Consideraciones generales

8.1 la medición de la edificación se verificará en el expediente de concesión de licencia de obra, ya que se trata de datos aproximados (Catastro o medición).

8.2 las servidumbres sectoriales se identifican de forma no exhaustiva y deberán también ser verificadas e informadas en el expediente de concesión de licencia de obras.

8.3 El Ayuntamiento es el encargado de verificar el estado de legalidad de las edificaciones informadas en el en cuanto a las obras existentes hasta el momento de aprobación de este CESR.

CATALOGO de EDIFICACIONES en SUELO RUSTICO

municipio de SELAYA. CANTABRIA.

3032
SEL

1 identificación

elemento número

- 1.1** localización UTM **X:** 437436 **Y:** 4785279
- 1.2** parcela catastral **Polígono:** 3, **Parcela:** 105
- 1.3** situación (barrio, pueblo) **La Mea, SELAYA**

2 afecciones sectoriales

- 2.1** Red NATURA 2000
- a** hábitats SIN AFECCION
- b** LIC SIN AFECCION
- 2.2** protección de cauces
- a** río, arroyo o cauce SIN AFECCION
- 2.3** comunicaciones
- a** carreteras autonómicas CA-623 SELAYA - BUSTANTEGUA
- b** carreteras estatales SIN AFECCION
- c** ferrocarril SIN AFECCION
- d** rutas y sendas SIN AFECCION
- 2.4** montes utilidad pública
- a** MUP SIN AFECCION

3 ordenación urbanística

- 3.1** clasificación suelo rústico
- 3.2** calificación SNU-PA



4 características de la parcela

- 4.1** superficie 11747 m²
- 4.2** linderos parcelas privadas, ca-623 y caminos vecinales

5 características del edificio

- 5.0** denominación y uso actual Cabaña. Agrario
- 5.1** superficie 79,66 m²
- 5.2** dimensiones 11,38 por 7,00 metros aprox.
- 5.3** volumetría planta rectangular cubierta a dos aguas
- 5.4** antigüedad Cerca 1900
- 5.5** conservación Bueno
- 5.6** materiales sistema envolvente muros de mampostería de piedra, cubierta de lastra y teja cerámica, carpintería de madera
- 5.7** elementos singulares
- 5.8** elementos discordantes
- 5.9** Valor de catalogación Alto

6 plano de situación



CATALOGO de EDIFICACIONES en SUELO RUSTICO

municipio de SELAYA. CANTABRIA.

7 Fotografías

elemento número

3032

SEL



8 Consideraciones generales

8.1 la medición de la edificación se verificará en el expediente de concesión de licencia de obra, ya que se trata de datos aproximados (Catastro o medición).



8.2 las servidumbres sectoriales se identifican de forma no exhaustiva y deberán también ser verificadas e informadas en el expediente de concesión de licencia de obras.

8.3 El Ayuntamiento es el encargado de verificar el estado de legalidad de las edificaciones informadas en el en cuanto a las obras existentes hasta el momento de aprobación de este CESR.

CATALOGO de EDIFICACIONES en SUELO RUSTICO

municipio de SELAYA. CANTABRIA.

		elemento número	3033
1 identificación			SEL
1.1	localización UTM	X: 437465 Y: 4785316	
1.2	parcela catastral	Polígono: 3, Parcela: 104	
1.3	situación (barrio, pueblo)	La Mea, SELAYA	
2 afecciones sectoriales			
2.1	Red NATURA 2000		
a	hábitats	SIN AFECCION	
b	LIC	SIN AFECCION	
2.2	protección de cauces		
a	río, arroyo o cauce	SIN AFECCION	
2.3	comunicaciones		
a	carreteras autonómicas	CA-623 SELAYA - BUSTANTEGUA	
b	carreteras estatales	SIN AFECCION	
c	ferrocarril	SIN AFECCION	
d	rutasy sendas	SIN AFECCION	
2.4	montes utilidad publica		
a	MUP	SIN AFECCION	
3 ordenación urbanística			
3.1	clasificación	suelo rústico	
3.2	calificación	SNU-PA	
4 características de la parcela			
4.1	superficie	18714 m²	
4.2	linderos	parcelas privadas, ca-623 y caminos vecinales	
5 características del edificio			
5.0	denominación y uso actual	Cabaña. Agrario	
5.1	superficie	79,77 m²	
5.2	dimensiones	10,36 por 7,70 metros aprox.	
5.3	volumetría	planta rectangular cubierta a dos aguas	
5.4	antigüedad	Cerca 1900	
5.5	conservación	Bueno	
5.6	materiales sistema envolvente	muros de mampostería de piedra, cubierta de teja ceramica, carpintería de madera	
5.7	elementos singulares		
5.8	elementos discordantes		
5.9	Valor de catalogación	Medio	
6 plano de situación			



CATALOGO de EDIFICACIONES en SUELO RUSTICO

municipio de SELAYA. CANTABRIA.

7 Fotografías

elemento número

3033

SEL



8 Consideraciones generales

8.1 La medición de la edificación se verificará en el expediente de concesión de licencia de obra, ya que se trata de datos aproximados (Catastro o medición).



8.2 Las servidumbres sectoriales se identifican de forma no exhaustiva y deberán también ser verificadas e informadas en el expediente de concesión de licencia de obras.

8.3 El Ayuntamiento es el encargado de verificar el estado de legalidad de las edificaciones informadas en el en cuanto a las obras existentes hasta el momento de aprobación de este CESR.

CATALOGO de EDIFICACIONES en SUELO RUSTICO

municipio de SELAYA. CANTABRIA.

1 identificación		elemento número	3034
1.1	localización UTM	X: 4374215 Y: 4785428	SEL
1.2	parcela catastral	Polígono: 3, Parcela: 102	
1.3	situación (barrio, pueblo)	Los Pandos, SELAYA	
2 afecciones sectoriales			
2.1	Red NATURA 2000		
a	hábitats	SIN AFECCION	
b	LIC	SIN AFECCION	
2.2	protección de cauces		
a	río, arroyo o cauce	SIN AFECCION	
2.3	comunicaciones		
a	carreteras autonómicas	CA-623 SELAYA - BUSTANTEGUA	
b	carreteras estatales	SIN AFECCION	
c	ferrocarril	SIN AFECCION	
d	rutas y sendas	SIN AFECCION	
2.4	montes utilidad publica		
a	MUP	SIN AFECCION	
3 ordenación urbanística			
3.1	clasificación	suelo rústico	
3.2	calificación	SNU-PA	
4 características de la parcela			
4.1	superficie	2522 m²	
4.2	linderos	parcelas privadas, ca-623 y caminos vecinales	
5 características del edificio			
5.0	denominación y uso actual	Vivienda y cuadra. Mixto	
5.1	superficie	92,05 m². Anexo no catalogado	
5.2	dimensiones	13,15 por 7,00 metros aprox.	
5.3	volumetría	planta rectangular cubierta a dos aguas	
5.4	antigüedad	Cerca 1900	
5.5	conservación	Bueno	
5.6	materiales sistema envolvente	muros de mampostería de piedra, cubierta de teja ceramica, carpintería de madera	
5.7	elementos singulares		
5.8	elementos discordantes		
5.9	Valor de catalogación	Medio	
6 plano de situación			



CATALOGO de EDIFICACIONES en SUELO RUSTICO

municipio de SELAYA. CANTABRIA.

7 Fotografías

elemento número

3034

SEL



8 Consideraciones generales

8.1 La medición de la edificación se verificará en el expediente de concesión de licencia de obra, ya que se trata de datos aproximados (Catastro o medición).


8.2 Las servidumbres sectoriales se identifican de forma no exhaustiva y deberán también ser verificadas e informadas en el expediente de concesión de licencia de obras.

8.3 El Ayuntamiento es el encargado de verificar el estado de legalidad de las edificaciones informadas en el en cuanto a las obras existentes hasta el momento de aprobación de este CESR.

CATALOGO de EDIFICACIONES en SUELO RUSTICO

municipio de SELAYA. CANTABRIA.

		elemento número	3035
1 identificación			SEL
1.1	localización UTM	X: 437313 Y: 4785494	
1.2	parcela catastral	Polígono: 3, Parcela: 100	
1.3	situación (barrio, pueblo)	Los Pandos, SELAYA	
2 afecciones sectoriales			
2.1	Red NATURA 2000		
a	hábitats	SIN AFECCION	
b	LIC	SIN AFECCION	
2.2	protección de cauces		
a	río, arroyo o cauce	SIN AFECCION	
2.3	comunicaciones		
a	carreteras autonómicas	SIN AFECCION	
b	carreteras estatales	SI AFECCION	
c	ferrocarril	SIN AFECCION	
d	rutas y sendas	SIN AFECCION	
2.4	montes utilidad publica		
a	MUP	SIN AFECCION	
3 ordenación urbanística			
3.1	clasificación	suelo rústico	
3.2	calificación	SNU-PA	
4 características de la parcela			
4.1	superficie	15645 m²	
4.2	linderos	parcelas privadas y caminos vecinales	
5 características del edificio			
5.0	denominación y uso actual	Vivienda y cuadra. Mixto	
5.1	superficie	127,30 m². Construcciones anexas no catalogads	
5.2	dimensiones	13,40 por 9,50 metros aprox.	
5.3	volumetría	planta rectangular cubierta a dos aguas	
5.4	antigüedad	Cerca 1900	
5.5	conservación	Bueno	
5.6	materiales sistema envolvente	muros de mampostería de piedra parcialmente revocada, cubierta de teja ceramica, carpintería de madera	
5.7	elementos singulares		
5.8	elementos discordantes		
5.9	Valor de catalogación	Medio	
6 plano de situación			



CATALOGO de EDIFICACIONES en SUELO RUSTICO

municipio de SELAYA. CANTABRIA.

7 Fotografías

elemento número

3035

SEL



8 Consideraciones generales

8.1 La medición de la edificación se verificará en el expediente de concesión de licencia de obra, ya que se trata de datos aproximados (Catastro o medición).


8.2 Las servidumbres sectoriales se identifican de forma no exhaustiva y deberán también ser verificadas e informadas en el expediente de concesión de licencia de obras.

8.3 El Ayuntamiento es el encargado de verificar el estado de legalidad de las edificaciones informadas en el en cuanto a las obras existentes hasta el momento de aprobación de este CESR.

CATALOGO de EDIFICACIONES en SUELO RUSTICO

municipio de SELAYA. CANTABRIA.

		elemento número	3036
1 identificación			SEL
1.1	localización UTM	X: 437508 Y: 4785767	
1.2	parcela catastral	Polígono: 3, Parcela: 79	
1.3	situación (barrio, pueblo)	El Redondo, SELAYA	
2 afecciones sectoriales			
2.1	Red NATURA 2000		
a	hábitats	SIN AFECCION	
b	LIC	SIN AFECCION	
2.2	protección de cauces		
a	río, arroyo o cauce	SIN AFECCION	
2.3	comunicaciones		
a	carreteras autonómicas	CA-623 SELAYA - BUSTANTEGUA	
b	carreteras estatales	SIN AFECCION	
c	ferrocarril	SIN AFECCION	
d	rutas y sendas	SIN AFECCION	
2.4	montes utilidad publica		
a	MUP	SIN AFECCION	
3 ordenación urbanística			
3.1	clasificación	suelo rústico	
3.2	calificación	SNU-PA	
4 características de la parcela			
4.1	superficie	1595 m²	
4.2	linderos	parcelas privadas, ca-623 y caminos vecinales	
5 características del edificio			
5.0	denominación y uso actual	Cabaña. Agrario	
5.1	superficie	55,76 m²	
5.2	dimensiones	8,20 por 6,80 metros aprox.	
5.3	volumetría	planta rectangular cubierta a dos aguas	
5.4	antigüedad	Cerca 1900	
5.5	conservación	Bueno	
5.6	materiales sistema envolvente	muros de mampostería de piedra, cubierta de lastra y teja ceramica, carpintería de madera	
5.7	elementos singulares		
5.8	elementos discordantes	Escalera de hormigon	
5.9	Valor de catalogación	Alto	
6 plano de situación			



CATALOGO de EDIFICACIONES en SUELO RUSTICO

municipio de SELAYA. CANTABRIA.

7 Fotografías

elemento número

3036

SEL



8 Consideraciones generales

8.1 la medición de la edificación se verificará en el expediente de concesión de licencia de obra, ya que se trata de datos aproximados (Catastro o medición).

8.2 las servidumbres sectoriales se identifican de forma no exhaustiva y deberán también ser verificadas e informadas en el expediente de concesión de licencia de obras.

8.3 El Ayuntamiento es el encargado de verificar el estado de legalidad de las edificaciones informadas en el en cuanto a las obras existentes hasta el momento de aprobación de este CESR.

CATALOGO de EDIFICACIONES en SUELO RUSTICO

municipio de SELAYA. CANTABRIA.

3037
SEL

1 identificación

elemento número

- 1.1** localización UTM X: 437516 Y: 4785765
- 1.2** parcela catastral Polígono: 3, Parcela: 78
- 1.3** situación (barrio, pueblo) Valvanuz, SELAYA

2 afecciones sectoriales

- 2.1** Red NATURA 2000
- a** hábitats SIN AFECCION
- b** LIC SIN AFECCION
- 2.2** protección de cauces
- a** río, arroyo o cauce SIN AFECCION
- 2.3** comunicaciones
- a** carreteras autonómicas CA-623 SELAYA - BUSTANTEGUA
- b** carreteras estatales SIN AFECCION
- c** ferrocarril SIN AFECCION
- d** rutas y sendas SIN AFECCION
- 2.4** montes utilidad publica
- a** MUP SIN AFECCION

3 ordenación urbanística

- 3.1** clasificación suelo rústico
- 3.2** calificación SNU-PA



4 características de la parcela

- 4.1** superficie 5224 m²
- 4.2** linderos parcelas privadas, ca-623 y caminos vecinales

5 características del edificio

- 5.0** denominación y uso actual Cabaña. Agrario
- 5.1** superficie 47,00 m²
- 5.2** dimensiones 8,40 por 5,60 metros aprox.
- 5.3** volumetría planta rectangular cubierta a dos aguas
- 5.4** antigüedad Cerca 1900
- 5.5** conservación Bueno
- 5.6** materiales sistema envolvente muros de mampostería de piedra, cubierta de lastra y teja cerámica, carpintería de madera
- 5.7** elementos singulares
- 5.8** elementos discordantes
- 5.9** Valor de catalogación Alto

6 plano de situación



CATALOGO de EDIFICACIONES en SUELO RUSTICO

municipio de SELAYA. CANTABRIA.

7 Fotografías

elemento número

3037

SEL



8 Consideraciones generales

8.1 la medición de la edificación se verificará en el expediente de concesión de licencia de obra, ya que se trata de datos aproximados (Catastro o medición).


8.2 las servidumbres sectoriales se identifican de forma no exhaustiva y deberán también ser verificadas e informadas en el expediente de concesión de licencia de obras.

8.3 El Ayuntamiento es el encargado de verificar el estado de legalidad de las edificaciones informadas en el en cuanto a las obras existentes hasta el momento de aprobación de este CESR.

CATALOGO de EDIFICACIONES en SUELO RUSTICO

municipio de SELAYA. CANTABRIA.

		elemento número	3038
1 identificación			SEL
1.1	localización UTM	X: 437463 Y: 4785767	
1.2	parcela catastral	Polígono: 3, Parcela: 84	
1.3	situación (barrio, pueblo)	El Redondo, SELAYA	
2 afecciones sectoriales			
2.1	Red NATURA 2000		
a	hábitats	SIN AFECCION	
b	LIC	SIN AFECCION	
2.2	protección de cauces		
a	río, arroyo o cauce	SIN AFECCION	
2.3	comunicaciones		
a	carreteras autonómicas	CA-623 SELAYA - BUSTANTEGUA	
b	carreteras estatales	SIN AFECCION	
c	ferrocarril	SIN AFECCION	
d	rutas y sendas	SIN AFECCION	
2.4	montes utilidad publica		
a	MUP	SIN AFECCION	
3 ordenación urbanística			
3.1	clasificación	suelo rústico	
3.2	calificación	SNU-PA	
4 características de la parcela			
4.1	superficie	7496 m²	
4.2	linderos	Parcelas privadas, ca-623 y caminos vecinales	
5 características del edificio			
5.0	denominación y uso actual	Vivienda. Residencial	
5.1	superficie	106.89 m².	
5.2	dimensiones	10.18 por 10.50 metros aprox.	
5.3	volumetría	planta rectangular cubierta a cuatro aguas	
5.4	antigüedad	Cerca 1900	
5.5	conservación	Bueno	
5.6	materiales sistema envolvente	muros de mampostería de piedra, cubierta de teja ceramica, carpintería de madera	
5.7	elementos singulares		
5.8	elementos discordantes	Voladizo planta superior y escaleras de acceso	
5.9	Valor de catalogación	Medio	
6 plano de situación			



CATALOGO de EDIFICACIONES en SUELO RUSTICO

municipio de SELAYA. CANTABRIA.

7 Fotografías

elemento número

3038

SEL



8 Consideraciones generales

8.1 La medición de la edificación se verificará en el expediente de concesión de licencia de obra, ya que se trata de datos aproximados (Catastro o medición).


8.2 Las servidumbres sectoriales se identifican de forma no exhaustiva y deberán también ser verificadas e informadas en el expediente de concesión de licencia de obras.

8.3 El Ayuntamiento es el encargado de verificar el estado de legalidad de las edificaciones informadas en el en cuanto a las obras existentes hasta el momento de aprobación de este CESR.

CATALOGO de EDIFICACIONES en SUELO RUSTICO

municipio de SELAYA. CANTABRIA.

		elemento número	3039
1 identificación			SEL
1.1	localización UTM	X: 437357 Y: 4785709	
1.2	parcela catastral	Polígono: 3, Parcela: 54	
1.3	situación (barrio, pueblo)	Los Arroyos, SELAYA	
2 afecciones sectoriales			
2.1	Red NATURA 2000		
a	hábitats	SIN AFECCION	
b	LIC	SIN AFECCION	
2.2	protección de cauces		
a	río, arroyo o cauce	SIN AFECCION	
2.3	comunicaciones		
a	carreteras autonómicas	CA-623 SELAYA - BUSTANTEGUA	
b	carreteras estatales	SIN AFECCION	
c	ferrocarril	SIN AFECCION	
d	rutasy sendas	SIN AFECCION	
2.4	montes utilidad publica		
a	MUP	SIN AFECCION	
3 ordenación urbanística			
3.1	clasificación	suelo rústico	
3.2	calificación	SNU-PA	
4 características de la parcela			
4.1	superficie	15345 m²	
4.2	linderos	parcelas privadas, ca-623 y caminos vecinales	
5 características del edificio			
5.0	denominación y uso actual	Vivienda. Residencial	
5.1	superficie	102.00 m²	
5.2	dimensiones	15.00 por 6,80 metros aprox.	
5.3	volumetría	planta rectangular cubierta a dos aguas	
5.4	antigüedad	Cerca 1900	
5.5	conservación	Bueno	
5.6	materiales sistema envolvente	muros de mampostería de piedra parcialmente revocado, cubierta de lastra, carpintería de madera	
5.7	elementos singulares		
5.8	elementos discordantes		
5.9	Valor de catalogación	Medio	
6 plano de situación			



CATALOGO de EDIFICACIONES en SUELO RUSTICO

municipio de SELAYA. CANTABRIA.

7 Fotografías

elemento número

3039

SEL



8 Consideraciones generales

8.1 La medición de la edificación se verificará en el expediente de concesión de licencia de obra, ya que se trata de datos aproximados (Catastro o medición).



8.2 Las servidumbres sectoriales se identifican de forma no exhaustiva y deberán también ser verificadas e informadas en el expediente de concesión de licencia de obras.

8.3 El Ayuntamiento es el encargado de verificar el estado de legalidad de las edificaciones informadas en el en cuanto a las obras existentes hasta el momento de aprobación de este CESR.

CATALOGO de EDIFICACIONES en SUELO RUSTICO

municipio de SELAYA. CANTABRIA.

		elemento número	3040
1 identificación			SEL
1.1	localización UTM	X: 437371 Y: 4785706	
1.2	parcela catastral	Polígono: 3, Parcela: 54	
1.3	situación (barrio, pueblo)	Los Arroyos, SELAYA	
2 afecciones sectoriales			
2.1	Red NATURA 2000		
a	hábitats	SIN AFECCION	
b	LIC	SIN AFECCION	
2.2	protección de cauces		
a	río, arroyo o cauce	SIN AFECCION	
2.3	comunicaciones		
a	carreteras autonómicas	CA-623 SELAYA - BUSTANTEGUA	
b	carreteras estatales	SIN AFECCION	
c	ferrocarril	SIN AFECCION	
d	rutasy sendas	SIN AFECCION	
2.4	montes utilidad publica		
a	MUP	SIN AFECCION	
3 ordenación urbanística			
3.1	clasificación	suelo rústico	
3.2	calificación	SNU-PA	
4 características de la parcela			
4.1	superficie	1535 m²	
4.2	linderos	parcelas privadas, ca-623 y caminos vecinales	
5 características del edificio			
5.0	denominación y uso actual	Vivienda y cuadra. Mixto	
5.1	superficie	118,12 m²	
5.2	dimensiones	15,75 por 7,05 metros aprox.	
5.3	volumetría	planta rectangular cubierta a dos aguas	
5.4	antigüedad	Cerca 1900	
5.5	conservación	Bueno	
5.6	materiales sistema envolvente	muros de mampostería de piedra parcialmente revocado, cubierta de lastra y teja cerámica, carpintería de madera	
5.7	elementos singulares		
5.8	elementos discordantes	Voladizo en la fachada oeste	
5.9	Valor de catalogación	Medio	
6 plano de situación			



CATALOGO de EDIFICACIONES en SUELO RUSTICO

municipio de SELAYA. CANTABRIA.

7 Fotografías

elemento número

3040

SEL



8 Consideraciones generales

8.1 la medición de la edificación se verificará en el expediente de concesión de licencia de obra, ya que se trata de datos aproximados (Catastro o medición).



8.2 las servidumbres sectoriales se identifican de forma no exhaustiva y deberán también ser verificadas e informadas en el expediente de concesión de licencia de obras.

8.3 El Ayuntamiento es el encargado de verificar el estado de legalidad de las edificaciones informadas en el en cuanto a las obras existentes hasta el momento de aprobación de este CESR.

CATALOGO de EDIFICACIONES en SUELO RUSTICO

municipio de SELAYA. CANTABRIA.

		elemento número	3041
1 identificación			SEL
1.1	localización UTM	X: 437325 Y: 4785686	
1.2	parcela catastral	Polígono: 3, Parcela: 52	
1.3	situación (barrio, pueblo)	Los Arroyos, SELAYA	
2 afecciones sectoriales			
2.1	Red NATURA 2000		
a	hábitats	SIN AFECCION	
b	LIC	SIN AFECCION	
2.2	protección de cauces		
a	río, arroyo o cauce	SIN AFECCION	
2.3	comunicaciones		
a	carreteras autonómicas	CA-623 SELAYA - BUSTANTEGUA	
b	carreteras estatales	SIN AFECCION	
c	ferrocarril	SIN AFECCION	
d	rutasy sendas	SIN AFECCION	
2.4	montes utilidad publica		
a	MUP	SIN AFECCION	
3 ordenación urbanística			
3.1	clasificación	suelo rústico	
3.2	calificación	SNU-PA	
4 características de la parcela			
4.1	superficie	7643 m²	
4.2	linderos	parcelas privas, ca-623 y caminos vecinales	
5 características del edificio			
5.0	denominación y uso actual	Estabulacion. Agrario	
5.1	superficie	156.00 m²	
5.2	dimensiones	16,00 por 9,75 metros aprox.	
5.3	volumetría	planta rectangular cubierta a dos aguas. Anexo fachada sur no catalogado	
5.4	antigüedad	Cerca 1900	
5.5	conservación	Bueno	
5.6	materiales sistema envolvente	muros de mampostería de piedra, cubierta de lastra y teja ceramica, carpintería de madera	
5.7	elementos singulares		
5.8	elementos discordantes	Porche de estructura metálica	
5.9	Valor de catalogación	Medio	
6 plano de situación			



CATALOGO de EDIFICACIONES en SUELO RUSTICO

municipio de SELAYA. CANTABRIA.

7 Fotografías

elemento número

3041

SEL



8 Consideraciones generales

8.1 la medición de la edificación se verificará en el expediente de concesión de licencia de obra, ya que se trata de datos aproximados (Catastro o medición).

8.2 las servidumbres sectoriales se identifican de forma no exhaustiva y deberán también ser verificadas e informadas en el expediente de concesión de licencia de obras.

8.3 El Ayuntamiento es el encargado de verificar el estado de legalidad de las edificaciones informadas en el en cuanto a las obras existentes hasta el momento de aprobación de este CESR.

CATALOGO de EDIFICACIONES en SUELO RUSTICO

municipio de SELAYA. CANTABRIA.

3042
SEL

1 identificación

elemento número

- 1.1** localización UTM **X:** 437258 **Y:** 4785601
- 1.2** parcela catastral **Polígono:** 3, **Parcela:** 45
- 1.3** situación (barrio, pueblo) Los Arroyos, SELAYA

2 afecciones sectoriales

- 2.1** Red NATURA 2000
- a** hábitats SIN AFECCION
- b** LIC SIN AFECCION
- 2.2** protección de cauces
- a** río, arroyo o cauce SIN AFECCION
- 2.3** comunicaciones
- a** carreteras autonómicas CA-623 SELAYA - BUSTANTEGUA
- b** carreteras estatales SIN AFECCION
- c** ferrocarril SIN AFECCION
- d** rutas y sendas SIN AFECCION
- 2.4** montes utilidad pública
- a** MUP SIN AFECCION

3 ordenación urbanística

- 3.1** clasificación suelo rústico
- 3.2** calificación SNU-PA



4 características de la parcela

- 4.1** superficie 3184 m²
- 4.2** linderos parcelas privadas, caminos vecinales y ca-623

5 características del edificio

- 5.0** denominación y uso actual Cabaña. Agrario
- 5.1** superficie 56,95 m²
- 5.2** dimensiones 8,50 por 6,70 metros aprox.
- 5.3** volumetría planta rectangular cubierta a dos aguas
- 5.4** antigüedad Cerca 1900
- 5.5** conservación Bueno
- 5.6** materiales sistema envolvente muros de mampostería de piedra, cubierta de lastra y teja cerámica, carpintería de madera
- 5.7** elementos singulares
- 5.8** elementos discordantes
- 5.9** Valor de catalogación Alto

6 plano de situación



CATALOGO de EDIFICACIONES en SUELO RUSTICO

municipio de SELAYA. CANTABRIA.

7 Fotografías

elemento número

3042

SEL



8 Consideraciones generales

8.1 la medición de la edificación se verificará en el expediente de concesión de licencia de obra, ya que se trata de datos aproximados (Catastro o medición).


8.2 las servidumbres sectoriales se identifican de forma no exhaustiva y deberán también ser verificadas e informadas en el expediente de concesión de licencia de obras.

8.3 El Ayuntamiento es el encargado de verificar el estado de legalidad de las edificaciones informadas en el en cuanto a las obras existentes hasta el momento de aprobación de este CESR.

CATALOGO de EDIFICACIONES en SUELO RUSTICO

municipio de SELAYA. CANTABRIA.

		elemento número	3043
1 identificación			SEL
1.1	localización UTM	X: 437139 Y: 4785554	
1.2	parcela catastral	Polígono: 3, Parcela: 44	
1.3	situación (barrio, pueblo)	La Garrota, SELAYA	
2 afecciones sectoriales			
2.1	Red NATURA 2000		
a	hábitats	SIN AFECCION	
b	LIC	SIN AFECCION	
2.2	protección de cauces		
a	río, arroyo o cauce	SIN AFECCION	
2.3	comunicaciones		
a	carreteras autonómicas	CA-623 SELAYA - BUSTANTEGUA	
b	carreteras estatales	SIN AFECCION	
c	ferrocarril	SIN AFECCION	
d	rutasy sendas	SIN AFECCION	
2.4	montes utilidad publica		
a	MUP	SIN AFECCION	
3 ordenación urbanística			
3.1	clasificación	suelo rústico	
3.2	calificación	SNU-PA	
4 características de la parcela			
4.1	superficie	11058 m²	
4.2	linderos	parcelas privadas, ca-623 y caminos vecinales	
5 características del edificio			
5.0	denominación y uso actual	Cabaña. Agrario	
5.1	superficie	53,28 m²	
5.2	dimensiones	7,40 por 7,20 metros aprox.	
5.3	volumetría	planta rectangular cubierta a dos aguas	
5.4	antigüedad	Cerca 1900	
5.5	conservación	Bueno	
5.6	materiales sistema envolvente	muros de mampostería de piedra, cubierta de lastra y teja ceramica, carpintería de madera	
5.7	elementos singulares		
5.8	elementos discordantes		
5.9	Valor de catalogación	Alto	
6 plano de situación			



CATALOGO de EDIFICACIONES en SUELO RUSTICO

municipio de SELAYA. CANTABRIA.

7 Fotografías

elemento número

3043

SEL



8 Consideraciones generales

8.1 La medición de la edificación se verificará en el expediente de concesión de licencia de obra, ya que se trata de datos aproximados (Catastro o medición).

8.2 Las servidumbres sectoriales se identifican de forma no exhaustiva y deberán también ser verificadas e informadas en el expediente de concesión de licencia de obras.

8.3 El Ayuntamiento es el encargado de verificar el estado de legalidad de las edificaciones informadas en el en cuanto a las obras existentes hasta el momento de aprobación de este CESR.

CATALOGO de EDIFICACIONES en SUELO RUSTICO

municipio de SELAYA. CANTABRIA.

3044
SEL

1 identificación

elemento número

- 1.1** localización UTM X: 437056 Y: 4785457
- 1.2** parcela catastral Polígono: 3, Parcela: 38
- 1.3** situación (barrio, pueblo) La Garrota, SELAYA

2 afecciones sectoriales

- 2.1** Red NATURA 2000
- a** hábitats SIN AFECCION
- b** LIC SIN AFECCION
- 2.2** protección de cauces
- a** río, arroyo o cauce SIN AFECCION
- 2.3** comunicaciones
- a** carreteras autonómicas CA-623 SELAYA - BUSTANTEGUA
- b** carreteras estatales SIN AFECCION
- c** ferrocarril SIN AFECCION
- d** rutas y sendas SIN AFECCION
- 2.4** montes utilidad publica
- a** MUP SIN AFECCION

3 ordenación urbanística

- 3.1** clasificación suelo rústico
- 3.2** calificación SNU-PA


4 características de la parcela

- 4.1** superficie 9187 m²
- 4.2** linderos Parcelas privas, ca-623 y caminos vecinales

5 características del edificio

- 5.0** denominación y uso actual Cabaña. Agrario
- 5.1** superficie 126,29 m²
- 5.2** dimensiones 17,30 por 7,30 metros aprox.
- 5.3** volumetría planta rectangular cubierta a dos aguas
- 5.4** antigüedad Cerca 1900
- 5.5** conservación Bueno
- 5.6** materiales sistema envolvente muros de mampostería de piedra, cubierta de teja cerámica, carpintería de madera
- 5.7** elementos singulares
- 5.8** elementos discordantes
- 5.9** Valor de catalogación Medio

6 plano de situación



CATALOGO de EDIFICACIONES en SUELO RUSTICO

municipio de SELAYA. CANTABRIA.

7 Fotografías

elemento número

3044

SEL



8 Consideraciones generales

8.1 la medición de la edificación se verificará en el expediente de concesión de licencia de obra, ya que se trata de datos aproximados (Catastro o medición).

8.2 las servidumbres sectoriales se identifican de forma no exhaustiva y deberán también ser verificadas e informadas en el expediente de concesión de licencia de obras.

8.3 El Ayuntamiento es el encargado de verificar el estado de legalidad de las edificaciones informadas en el en cuanto a las obras existentes hasta el momento de aprobación de este CESR.

CATALOGO de EDIFICACIONES en SUELO RUSTICO

municipio de SELAYA. CANTABRIA.

3045
SEL

1 identificación

elemento número

- 1.1** localización UTM X: 436931 Y: 4785325
- 1.2** parcela catastral Polígono: 3, Parcela: 36
- 1.3** situación (barrio, pueblo) Bustantegua, SELAYA

2 afecciones sectoriales

- 2.1** Red NATURA 2000
- a** hábitats SIN AFECCION
- b** LIC SIN AFECCION
- 2.2** protección de cauces
- a** río, arroyo o cauce SIN AFECCION
- 2.3** comunicaciones
- a** carreteras autonómicas CA-623 SELAYA - BUSTANTEGUA
- b** carreteras estatales SIN AFECCION
- c** ferrocarril SIN AFECCION
- d** rutas y sendas SIN AFECCION
- 2.4** montes utilidad pública
- a** MUP SIN AFECCION

3 ordenación urbanística

- 3.1** clasificación suelo rústico
- 3.2** calificación SNU-PA



4 características de la parcela

- 4.1** superficie 7649 m²
- 4.2** linderos Parcelas privadas, ca-623 y caminos vecinales

5 características del edificio

- 5.0** denominación y uso actual Vivienda y cuadra. Mixto
- 5.1** superficie 62,42 m²
- 5.2** dimensiones 8,67 por 7,20 metros aprox.
- 5.3** volumetría planta rectangular cubierta a dos aguas
- 5.4** antigüedad Cerca 1900
- 5.5** conservación Bueno
- 5.6** materiales sistema envolvente muros de mampostería de piedra, cubierta de lastra y teja cerámica, carpintería de madera
- 5.7** elementos singulares
- 5.8** elementos discordantes
- 5.9** Valor de catalogación Especial

6 plano de situación



CATALOGO de EDIFICACIONES en SUELO RUSTICO

municipio de SELAYA. CANTABRIA.

7 Fotografías

elemento número

3045

SEL



8 Consideraciones generales

8.1 la medición de la edificación se verificará en el expediente de concesión de licencia de obra, ya que se trata de datos aproximados (Catastro o medición).

8.2 las servidumbres sectoriales se identifican de forma no exhaustiva y deberán también ser verificadas e informadas en el expediente de concesión de licencia de obras.

8.3 El Ayuntamiento es el encargado de verificar el estado de legalidad de las edificaciones informadas en el en cuanto a las obras existentes hasta el momento de aprobación de este CESR.

CATALOGO de EDIFICACIONES en SUELO RUSTICO

municipio de SELAYA. CANTABRIA.

3046

SEL

1 identificación

elemento número

- | | |
|---------------------------------------|------------------------------------|
| 1.1 localización UTM | X: 437133 Y: 4785343 |
| 1.2 parcela catastral | Polígono: 3, Parcela: 109 |
| 1.3 situación (barrio, pueblo) | La Mea, SELAYA |

2 afecciones sectoriales

- | | | |
|------------|-------------------------|--------------|
| 2.1 | Red NATURA 2000 | |
| a | hábitats | SIN AFECCION |
| b | LIC | SIN AFECCION |
| 2.2 | protección de cauces | |
| a | río, arroyo o cauce | SIN AFECCION |
| 2.3 | comunicaciones | |
| a | carreteras autonómicas | SIN AFECCION |
| b | carreteras estatales | SIN AFECCION |
| c | ferrocarril | SIN AFECCION |
| d | rutas y sendas | SIN AFECCION |
| 2.4 | montes utilidad publica | |
| a | MUP | SIN AFECCION |

3 ordenación urbanística

- | | | |
|------------|---------------|---------------|
| 3.1 | clasificación | suelo rústico |
| 3.2 | calificación | SNU-PA |



4 características de la parcela

- | | | |
|------------|------------|---------------------------------------|
| 4.1 | superficie | 1786 m ² |
| 4.2 | linderos | Parcelas privadas y caminos vecinales |

5 características del edificio

- | | | |
|------------|-------------------------------|---|
| 5.0 | denominación y uso actual | Cabaña. Agrario |
| 5.1 | superficie | 152.65 m² |
| 5.2 | dimensiones | 21.50 por 7,10 metros aprox. |
| 5.3 | volumetría | planta rectangular cubierta a dos aguas |
| 5.4 | antigüedad | Cerca 1900 |
| 5.5 | conservación | Bueno |
| 5.6 | materiales sistema envolvente | muros de mampostería de piedra, cubierta de lastra y teja cerámica, carpintería de madera |
| 5.7 | elementos singulares | |
| 5.8 | elementos discordantes | |
| 5.9 | Valor de catalogación | Alto |

6 plano de situación



CATALOGO de EDIFICACIONES en SUELO RUSTICO

municipio de SELAYA. CANTABRIA.

7 Fotografías

elemento número

3046

SEL



8 Consideraciones generales

8.1 la medición de la edificación se verificará en el expediente de concesión de licencia de obra, ya que se trata de datos aproximados (Catastro o medición).


8.2 las servidumbres sectoriales se identifican de forma no exhaustiva y deberán también ser verificadas e informadas en el expediente de concesión de licencia de obras.

8.3 El Ayuntamiento es el encargado de verificar el estado de legalidad de las edificaciones informadas en el en cuanto a las obras existentes hasta el momento de aprobación de este CESR.

CATALOGO de EDIFICACIONES en SUELO RUSTICO

municipio de SELAYA. CANTABRIA.

		elemento número	3047
1 identificación			SEL
1.1	localización UTM	X: 436875 Y: 4785219	
1.2	parcela catastral	Polígono: 3, Parcela: 31	
1.3	situación (barrio, pueblo)	Valvanuz de Arriba, SELAYA	
2 afecciones sectoriales			
2.1	Red NATURA 2000		
a	hábitats	SIN AFECCION	
b	LIC	SIN AFECCION	
2.2	protección de cauces		
a	río, arroyo o cauce	SIN AFECCION	
2.3	comunicaciones		
a	carreteras autonómicas	CA-623 SELAYA - BUSTANTEGUA	
b	carreteras estatales	SIN AFECCION	
c	ferrocarril	SIN AFECCION	
d	rutasy sendas	SIN AFECCION	
2.4	montes utilidad publica		
a	MUP	SIN AFECCION	
3 ordenación urbanística			
3.1	clasificación	suelo rústico	
3.2	calificación	SNU-PA	
4 características de la parcela			
4.1	superficie	7122 m²	
4.2	linderos	Parcelas privadas, ca-623 y caminos vecinales	
5 características del edificio			
5.0	denominación y uso actual	Cabaña. Agrario	
5.1	superficie	61,21 m². Construcción anexa no catalogada	
5.2	dimensiones	7,95 por 7,70 metros aprox.	
5.3	volumetría	planta rectangular cubierta a dos aguas	
5.4	antigüedad	Cerca 1900	
5.5	conservación	Bueno	
5.6	materiales sistema envolvente	muros de mampostería de piedra, cubierta de teja ceramica, carpintería de madera	
5.7	elementos singulares		
5.8	elementos discordantes	Adosados no computados en la superficie	
5.9	Valor de catalogación	Medio	
6 plano de situación			



CATALOGO de EDIFICACIONES en SUELO RUSTICO

municipio de SELAYA. CANTABRIA.

7 Fotografías

elemento número

3047

SEL



8 Consideraciones generales

8.1 la medición de la edificación se verificará en el expediente de concesión de licencia de obra, ya que se trata de datos aproximados (Catastro o medición).


8.2 las servidumbres sectoriales se identifican de forma no exhaustiva y deberán también ser verificadas e informadas en el expediente de concesión de licencia de obras.

8.3 El Ayuntamiento es el encargado de verificar el estado de legalidad de las edificaciones informadas en el en cuanto a las obras existentes hasta el momento de aprobación de este CESR.

CATALOGO de EDIFICACIONES en SUELO RUSTICO

municipio de SELAYA. CANTABRIA.

		elemento número	3048
1 identificación			SEL
1.1	localización UTM	X: 436887 Y: 4785250	
1.2	parcela catastral	Polígono: 3, Parcela: 32	
1.3	situación (barrio, pueblo)	Valvanuz, SELAYA	
2 afecciones sectoriales			
2.1	Red NATURA 2000		
a	hábitats	SIN AFECCION	
b	LIC	SIN AFECCION	
2.2	protección de cauces		
a	río, arroyo o cauce	SIN AFECCION	
2.3	comunicaciones		
a	carreteras autonómicas	CA-623 SELAYA - BUSTANTEGUA	
b	carreteras estatales	SIN AFECCION	
c	ferrocarril	SIN AFECCION	
d	rutasy sendas	SIN AFECCION	
2.4	montes utilidad publica		
a	MUP	SIN AFECCION	
3 ordenación urbanística			
3.1	clasificación	suelo rústico	
3.2	calificación	SNU-PA	
4 características de la parcela			
4.1	superficie	2177 m²	
4.2	linderos	Parcelas privadas, ca-623 y caminos vecinales	
5 características del edificio			
5.0	denominación y uso actual	Cabaña. Agrario	
5.1	superficie	30,00 m²	
5.2	dimensiones	4,60 por 6,50 metros aprox.	
5.3	volumetría	planta rectangular cubierta a dos aguas	
5.4	antigüedad	Cerca 1900	
5.5	conservación	Bueno	
5.6	materiales sistema envolvente	muros de mampostería de piedra, cubierta de lastra y teja ceramica, carpintería de madera	
5.7	elementos singulares		
5.8	elementos discordantes		
5.9	Valor de catalogación	Alto	
6 plano de situación			



CATALOGO de EDIFICACIONES en SUELO RUSTICO

municipio de SELAYA. CANTABRIA.

7 Fotografías

elemento número

3048

SEL



8 Consideraciones generales

8.1 la medición de la edificación se verificará en el expediente de concesión de licencia de obra, ya que se trata de datos aproximados (Catastro o medición).



8.2 las servidumbres sectoriales se identifican de forma no exhaustiva y deberán también ser verificadas e informadas en el expediente de concesión de licencia de obras.

8.3 El Ayuntamiento es el encargado de verificar el estado de legalidad de las edificaciones informadas en el en cuanto a las obras existentes hasta el momento de aprobación de este CESR.

CATALOGO de EDIFICACIONES en SUELO RUSTICO

municipio de SELAYA. CANTABRIA.

		elemento número	3049
1 identificación			SEL
1.1	localización UTM	X: 436994 Y: 4785064	
1.2	parcela catastral	Polígono: 3, Parcela: 21	
1.3	situación (barrio, pueblo)	La Mea, SELAYA	
2 afecciones sectoriales			
2.1	Red NATURA 2000		
a	hábitats	SIN AFECCION	
b	LIC	SIN AFECCION	
2.2	protección de cauces		
a	río, arroyo o cauce	SIN AFECCION	
2.3	comunicaciones		
a	carreteras autonómicas	SIN AFECCION	
b	carreteras estatales	SIN AFECCION	
c	ferrocarril	SIN AFECCION	
d	rutas y sendas	SIN AFECCION	
2.4	montes utilidad publica		
a	MUP	SIN AFECCION	
3 ordenación urbanística			
3.1	clasificación	suelo rústico	
3.2	calificación	SNU-PA	
4 características de la parcela			
4.1	superficie	8173 m²	
4.2	linderos	Parcelas privadas y caminos vecinales	
5 características del edificio			
5.0	denominación y uso actual	Vivienda y cuadra. Mixto	
5.1	superficie	69,30 m²	
5.2	dimensiones	9,00 por 7,70 metros aprox.	
5.3	volumetría	planta rectangular cubierta a dos aguas	
5.4	antigüedad	Cerca 1900	
5.5	conservación	Bueno	
5.6	materiales sistema envolvente	muros de mampostería de piedra, cubierta de teja ceramica, carpintería de madera	
5.7	elementos singulares		
5.8	elementos discordantes		
5.9	Valor de catalogación	Medio	
6 plano de situación			



CATALOGO de EDIFICACIONES en SUELO RUSTICO

municipio de SELAYA. CANTABRIA.

7 Fotografías

elemento número

3049

SEL



8 Consideraciones generales

8.1 La medición de la edificación se verificará en el expediente de concesión de licencia de obra, ya que se trata de datos aproximados (Catastro o medición).


8.2 Las servidumbres sectoriales se identifican de forma no exhaustiva y deberán también ser verificadas e informadas en el expediente de concesión de licencia de obras.

8.3 El Ayuntamiento es el encargado de verificar el estado de legalidad de las edificaciones informadas en el en cuanto a las obras existentes hasta el momento de aprobación de este CESR.

CATALOGO de EDIFICACIONES en SUELO RUSTICO

municipio de SELAYA. CANTABRIA.

		elemento número	3050
1 identificación			SEL
1.1	localización UTM	X: 437289 Y: 4785183	
1.2	parcela catastral	Polígono: 3, Parcela: 125	
1.3	situación (barrio, pueblo)	Bustantegua, SELAYA	
2 afecciones sectoriales			
2.1	Red NATURA 2000		
a	hábitats	SIN AFECCION	
b	LIC	SIN AFECCION	
2.2	protección de cauces		
a	río, arroyo o cauce	SIN AFECCION	
2.3	comunicaciones		
a	carreteras autonómicas	SIN AFECCION	
b	carreteras estatales	SIN AFECCION	
c	ferrocarril	SIN AFECCION	
d	rutasy sendas	SIN AFECCION	
2.4	montes utilidad publica		
a	MUP	SIN AFECCION	
3 ordenación urbanística			
3.1	clasificación	suelo rústico	
3.2	calificación	SNU-PA	
4 características de la parcela			
4.1	superficie	3235 m²	
4.2	linderos	Parcelas privadas y caminos vecinales	
5 características del edificio			
5.0	denominación y uso actual	Cabaña. Agrario	
5.1	superficie	51,13 m²	
5.2	dimensiones	7,15 por 7,15 metros aprox.	
5.3	volumetría	planta rectangular cubierta a dos aguas	
5.4	antigüedad	Cerca 1900	
5.5	conservación	Bueno	
5.6	materiales sistema envolvente	muros de mampostería de piedra, cubierta de lastra y teja ceramica, carpintería de madera	
5.7	elementos singulares		
5.8	elementos discordantes		
5.9	Valor de catalogación	Medio	
6 plano de situación			



CATALOGO de EDIFICACIONES en SUELO RUSTICO

municipio de SELAYA. CANTABRIA.

7 Fotografías

elemento número

3050

SEL



8 Consideraciones generales

8.1 La medición de la edificación se verificará en el expediente de concesión de licencia de obra, ya que se trata de datos aproximados (Catastro o medición).



8.2 Las servidumbres sectoriales se identifican de forma no exhaustiva y deberán también ser verificadas e informadas en el expediente de concesión de licencia de obras.

8.3 El Ayuntamiento es el encargado de verificar el estado de legalidad de las edificaciones informadas en el en cuanto a las obras existentes hasta el momento de aprobación de este CESR.

CATALOGO de EDIFICACIONES en SUELO RUSTICO

municipio de SELAYA. CANTABRIA.

		elemento número	3051
1 identificación			SEL
1.1	localización UTM	X: 436280 Y: 4785186	
1.2	parcela catastral	Polígono: 3, Parcela: 125	
1.3	situación (barrio, pueblo)	Bustantegua, SELAYA	
2 afecciones sectoriales			
2.1	Red NATURA 2000		
a	hábitats	SIN AFECCION	
b	LIC	SIN AFECCION	
2.2	protección de cauces		
a	río, arroyo o cauce	SIN AFECCION	
2.3	comunicaciones		
a	carreteras autonómicas	SIN AFECCION	
b	carreteras estatales	SIN AFECCION	
c	ferrocarril	SIN AFECCION	
d	rutasy sendas	SIN AFECCION	
2.4	montes utilidad publica		
a	MUP	SIN AFECCION	
3 ordenación urbanística			
3.1	clasificación	suelo rústico	
3.2	calificación	SNU-PA	
4 características de la parcela			
4.1	superficie	3235 m²	
4.2	linderos	Parcelas privadas y caminos vecinales	
5 características del edificio			
5.0	denominación y uso actual	Cabaña. Agrario	
5.1	superficie	60,34 m²	
5.2	dimensiones	8,62 por 7,00 metros aprox.	
5.3	volumetría	planta rectangular cubierta a dos aguas	
5.4	antigüedad	Cerca 1900	
5.5	conservación	Bueno	
5.6	materiales sistema envolvente	muros de mampostería de piedra, cubierta de lastra y teja ceramica, carpintería de madera	
5.7	elementos singulares		
5.8	elementos discordantes		
5.9	Valor de catalogación	Alto	
6 plano de situación			



CATALOGO de EDIFICACIONES en SUELO RUSTICO

municipio de SELAYA. CANTABRIA.

7 Fotografías

elemento número

3051

SEL



8 Consideraciones generales

8.1 la medición de la edificación se verificará en el expediente de concesión de licencia de obra, ya que se trata de datos aproximados (Catastro o medición).



8.2 las servidumbres sectoriales se identifican de forma no exhaustiva y deberán también ser verificadas e informadas en el expediente de concesión de licencia de obras.

8.3 El Ayuntamiento es el encargado de verificar el estado de legalidad de las edificaciones informadas en el en cuanto a las obras existentes hasta el momento de aprobación de este CESR.

CATALOGO de EDIFICACIONES en SUELO RUSTICO

municipio de SELAYA. CANTABRIA.

		elemento número	3052
1 identificación			SEL
1.1	localización UTM	X: 437143 Y: 4785277	
1.2	parcela catastral	Polígono: 3, Parcela: 111	
1.3	situación (barrio, pueblo)	La Mea, SELAYA	
2 afecciones sectoriales			
2.1	Red NATURA 2000		
a	hábitats	SIN AFECCION	
b	LIC	SIN AFECCION	
2.2	protección de cauces		
a	río, arroyo o cauce	SIN AFECCION	
2.3	comunicaciones		
a	carreteras autonómicas	SIN AFECCION	
b	carreteras estatales	SIN AFECCION	
c	ferrocarril	SIN AFECCION	
d	rutas y sendas	SIN AFECCION	
2.4	montes utilidad publica		
a	MUP	SIN AFECCION	
3 ordenación urbanística			
3.1	clasificación	suelo rústico	
3.2	calificación	SNU-PA	
4 características de la parcela			
4.1	superficie	8389 m²	
4.2	linderos	Parcelas privadas y caminos vecinales	
5 características del edificio			
5.0	denominación y uso actual	Vivienda y cuadra. Mixto	
5.1	superficie	91,82 m². Anexo no catalogado	
5.2	dimensiones	12,70 por 7,23 metros aprox.	
5.3	volumetría	planta rectangular cubierta a dos aguas	
5.4	antigüedad	Cerca 1900	
5.5	conservación	Bueno	
5.6	materiales sistema envolvente	muros de mampostería de piedra, cubierta de teja ceramica, carpintería de madera	
5.7	elementos singulares		
5.8	elementos discordantes		
5.9	Valor de catalogación	Alto	
6 plano de situación			



CATALOGO de EDIFICACIONES en SUELO RUSTICO

municipio de SELAYA. CANTABRIA.

7 Fotografías

elemento número

3052

SEL



8 Consideraciones generales

8.1 La medición de la edificación se verificará en el expediente de concesión de licencia de obra, ya que se trata de datos aproximados (Catastro o medición).



8.2 Las servidumbres sectoriales se identifican de forma no exhaustiva y deberán también ser verificadas e informadas en el expediente de concesión de licencia de obras.

8.3 El Ayuntamiento es el encargado de verificar el estado de legalidad de las edificaciones informadas en el en cuanto a las obras existentes hasta el momento de aprobación de este CESR.

CATALOGO de EDIFICACIONES en SUELO RUSTICO

municipio de SELAYA. CANTABRIA.

		elemento número	3053
1 identificación			SEL
1.1	localización UTM	X: 437330 Y: 4785133	
1.2	parcela catastral	Polígono: 3, Parcela: 129	
1.3	situación (barrio, pueblo)	La Mea, SELAYA	
2 afecciones sectoriales			
2.1	Red NATURA 2000		
a	hábitats	SIN AFECCION	
b	LIC	SIN AFECCION	
2.2	protección de cauces		
a	río, arroyo o cauce	SIN AFECCION	
2.3	comunicaciones		
a	carreteras autonómicas	SIN AFECCION	
b	carreteras estatales	SIN AFECCION	
c	ferrocarril	SIN AFECCION	
d	rutasy sendas	SIN AFECCION	
2.4	montes utilidad publica		
a	MUP	SIN AFECCION	
3 ordenación urbanística			
3.1	clasificación	suelo rústico	
3.2	calificación	SNU-PA	
4 características de la parcela			
4.1	superficie	4741 m²	
4.2	linderos	Parcelas privadas y caminos vecinales	
5 características del edificio			
5.0	denominación y uso actual	Cabaña. Agrario	
5.1	superficie	55,25 m². Recrecido no catalogado	
5.2	dimensiones	8,50 por 6,50 metros aprox.	
5.3	volumetría	planta rectangular cubierta a dos aguas. Recrecido en altura	
5.4	antigüedad	Cerca 1900	
5.5	conservación	Bueno	
5.6	materiales sistema envolvente	muros de mampostería de piedra, cubierta de lastra y teja ceramica, carpintería de madera	
5.7	elementos singulares		
5.8	elementos discordantes		
5.9	Valor de catalogación	Medio	
6 plano de situación			



CATALOGO de EDIFICACIONES en SUELO RUSTICO

municipio de SELAYA. CANTABRIA.

7 Fotografías

elemento número

3053

SEL



8 Consideraciones generales

8.1 la medición de la edificación se verificará en el expediente de concesión de licencia de obra, ya que se trata de datos aproximados (Catastro o medición).

8.2 las servidumbres sectoriales se identifican de forma no exhaustiva y deberán también ser verificadas e informadas en el expediente de concesión de licencia de obras.



8.3 El Ayuntamiento es el encargado de verificar el estado de legalidad de las edificaciones informadas en el en cuanto a las obras existentes hasta el momento de aprobación de este CESR.

CATALOGO de EDIFICACIONES en SUELO RUSTICO

municipio de SELAYA. CANTABRIA.

1 identificación		elemento número	3054
1.1	localización UTM	X: 436816 Y: 4785100	SEL
1.2	parcela catastral	Polígono: 3, Parcela: 26	
1.3	situación (barrio, pueblo)	Valvanuz, SELAYA	
2 afecciones sectoriales			
2.1	Red NATURA 2000		
a	hábitats	SIN AFECCION	
b	LIC	SIN AFECCION	
2.2	protección de cauces		
a	río, arroyo o cauce	SIN AFECCION	
2.3	comunicaciones		
a	carreteras autonómicas	CA-623 SELAYA - BUSTANTEGUA	
b	carreteras estatales	SIN AFECCION	
c	ferrocarril	SIN AFECCION	
d	rutas y sendas	SIN AFECCION	
2.4	montes utilidad publica		
a	MUP	SIN AFECCION	
3 ordenación urbanística			
3.1	clasificación	suelo rústico	
3.2	calificación	SNU-PA	
4 características de la parcela			
4.1	superficie	7810 m²	
4.2	linderos	Parcelas privadas, ca-623 y caminos vecinales	
5 características del edificio			
5.0	denominación y uso actual	Vivienda. Residencial	
5.1	superficie	127,36 m²	
5.2	dimensiones	12,80 por 9,95 metros aprox.	
5.3	volumetría	Planta en ele L cubierta a dos aguas y balconada cubierta en su testero sur	
5.4	antigüedad	Cerca 1900	
5.5	conservación	Bueno	
5.6	materiales sistema envolvente	muros de mampostería de piedra, cubierta de teja ceramica, carpintería de madera	
5.7	elementos singulares		
5.8	elementos discordantes		
5.9	Valor de catalogación	Medio	

6 plano de situación



CATALOGO de EDIFICACIONES en SUELO RUSTICO

municipio de SELAYA. CANTABRIA.

7 Fotografías

elemento número

3054

SEL



8 Consideraciones generales

8.1 la medición de la edificación se verificará en el expediente de concesión de licencia de obra, ya que se trata de datos aproximados (Catastro o medición).


8.2 las servidumbres sectoriales se identifican de forma no exhaustiva y deberán también ser verificadas e informadas en el expediente de concesión de licencia de obras.

8.3 El Ayuntamiento es el encargado de verificar el estado de legalidad de las edificaciones informadas en el en cuanto a las obras existentes hasta el momento de aprobación de este CESR.

CATALOGO de EDIFICACIONES en SUELO RUSTICO

municipio de SELAYA. CANTABRIA.

		elemento número	3055
1 identificación			SEL
1.1	localización UTM	X: 437187 Y: 4785002	
1.2	parcela catastral	Polígono: 3, Parcela: 115	
1.3	situación (barrio, pueblo)	BUstantegua, SELAYA	
2 afecciones sectoriales			
2.1	Red NATURA 2000		
a	hábitats	SIN AFECCION	
b	LIC	SIN AFECCION	
2.2	protección de cauces		
a	río, arroyo o cauce	SIN AFECCION	
2.3	comunicaciones		
a	carreteras autonómicas	CA-623 SELAYA - BUSTANTEGUA	
b	carreteras estatales	SIN AFECCION	
c	ferrocarril	SIN AFECCION	
d	rutasy sendas	SIN AFECCION	
2.4	montes utilidad publica		
a	MUP	SIN AFECCION	
3 ordenación urbanística			
3.1	clasificación	suelo rústico	
3.2	calificación	SNU-PA	
4 características de la parcela			
4.1	superficie	4716 m²	
4.2	linderos	Parcelas privadas, ca-623 y caminos vecinales	
5 características del edificio			
5.0	denominación y uso actual	Cabaña. Agrario	
5.1	superficie	67,75 m²	
5.2	dimensiones	9,79 por 6,92 metros aprox.	
5.3	volumetría	planta rectangular cubierta a dos aguas	
5.4	antigüedad	Cerca 1900	
5.5	conservación	Bueno	
5.6	materiales sistema envolvente	muros de mampostería de piedra, cubierta de teja ceramica, carpintería de madera	
5.7	elementos singulares		
5.8	elementos discordantes		
5.9	Valor de catalogación	Medio	
6 plano de situación			



CATALOGO de EDIFICACIONES en SUELO RUSTICO

municipio de SELAYA. CANTABRIA.

7 Fotografías

elemento número

3055

SEL



8 Consideraciones generales

8.1 La medición de la edificación se verificará en el expediente de concesión de licencia de obra, ya que se trata de datos aproximados (Catastro o medición).

8.2 Las servidumbres sectoriales se identifican de forma no exhaustiva y deberán también ser verificadas e informadas en el expediente de concesión de licencia de obras.



8.3 El Ayuntamiento es el encargado de verificar el estado de legalidad de las edificaciones informadas en el en cuanto a las obras existentes hasta el momento de aprobación de este CESR.

CATALOGO de EDIFICACIONES en SUELO RUSTICO

municipio de SELAYA. CANTABRIA.

		elemento número	3056
1 identificación			SEL
1.1	localización UTM	X: 437301 Y: 4784882	
1.2	parcela catastral	Polígono: 3, Parcela: 9	
1.3	situación (barrio, pueblo)	Mollejo, SELAYA	
2 afecciones sectoriales			
2.1	Red NATURA 2000		
a	hábitats	SIN AFECCION	
b	LIC	SIN AFECCION	
2.2	protección de cauces		
a	río, arroyo o cauce	SIN AFECCION	
2.3	comunicaciones		
a	carreteras autonómicas	SIN AFECCION	
b	carreteras estatales	SIN AFECCION	
c	ferrocarril	SIN AFECCION	
d	rutas y sendas	SIN AFECCION	
2.4	montes utilidad publica		
a	MUP	SIN AFECCION	
3 ordenación urbanística			
3.1	clasificación	suelo rústico	
3.2	calificación	SNU-PA	
4 características de la parcela			
4.1	superficie	10278 m ²	
4.2	linderos	Parcelas privadas y caminos vecinales	
5 características del edificio			
5.0	denominación y uso actual	Cabaña. Agrario	
5.1	superficie	77,77 m ²	
5.2	dimensiones	11,00 por 7,07 metros aprox.	
5.3	volumetría	planta rectangular cubierta a dos aguas	
5.4	antigüedad	Cerca 1900	
5.5	conservación	Bueno	
5.6	materiales sistema envolvente	muros de mampostería de piedra, cubierta de lastra y teja ceramica, carpintería de madera	
5.7	elementos singulares		
5.8	elementos discordantes		
5.9	Valor de catalogación	Medio	

6 plano de situación



CATALOGO de EDIFICACIONES en SUELO RUSTICO

municipio de SELAYA. CANTABRIA.

7 Fotografías

elemento número

3056

SEL



8 Consideraciones generales

8.1 la medición de la edificación se verificará en el expediente de concesión de licencia de obra, ya que se trata de datos aproximados (Catastro o medición).



8.2 las servidumbres sectoriales se identifican de forma no exhaustiva y deberán también ser verificadas e informadas en el expediente de concesión de licencia de obras.

8.3 El Ayuntamiento es el encargado de verificar el estado de legalidad de las edificaciones informadas en el en cuanto a las obras existentes hasta el momento de aprobación de este CESR.

CATALOGO de EDIFICACIONES en SUELO RUSTICO

municipio de SELAYA. CANTABRIA.

		elemento número	3057
1 identificación			SEL
1.1	localización UTM	X: 437314 Y: 4784782	
1.2	parcela catastral	Polígono: 3, Parcela: 7	
1.3	situación (barrio, pueblo)	Mollejo, SELAYA	
2 afecciones sectoriales			
2.1	Red NATURA 2000		
a	hábitats	SIN AFECCION	
b	LIC	SIN AFECCION	
2.2	protección de cauces		
a	río, arroyo o cauce	SIN AFECCION	
2.3	comunicaciones		
a	carreteras autonómicas	CA-623 SELAYA - BUSTANTEGUA	
b	carreteras estatales	SIN AFECCION	
c	ferrocarril	SIN AFECCION	
d	rutasy sendas	SIN AFECCION	
2.4	montes utilidad publica		
a	MUP	SIN AFECCION	
3 ordenación urbanística			
3.1	clasificación	suelo rústico	
3.2	calificación	SNU-PA	
4 características de la parcela			
4.1	superficie	15740 m²	
4.2	linderos	Parcelas privadas, ca-623 y caminos vecinales	
5 características del edificio			
5.0	denominación y uso actual	Cabaña. Agrario	
5.1	superficie	93,75 m². Anexo de hormigón sin cerramiento no catalogado	
5.2	dimensiones	12,50 por 7,50 metros aprox.	
5.3	volumetría	planta rectangular cubierta a dos aguas	
5.4	antigüedad	Cerca 1900	
5.5	conservación	Bueno	
5.6	materiales sistema envolvente	muros de mampostería de piedra, cubierta de teja ceramica, carpintería de madera	
5.7	elementos singulares		
5.8	elementos discordantes		
5.9	Valor de catalogación	Medio	
6 plano de situación			



CATALOGO de EDIFICACIONES en SUELO RUSTICO

municipio de SELAYA. CANTABRIA.

7 Fotografías

elemento número

3057

SEL



8 Consideraciones generales

8.1 La medición de la edificación se verificará en el expediente de concesión de licencia de obra, ya que se trata de datos aproximados (Catastro o medición).

8.2 Las servidumbres sectoriales se identifican de forma no exhaustiva y deberán también ser verificadas e informadas en el expediente de concesión de licencia de obras.



8.3 El Ayuntamiento es el encargado de verificar el estado de legalidad de las edificaciones informadas en el en cuanto a las obras existentes hasta el momento de aprobación de este CESR.

CATALOGO de EDIFICACIONES en SUELO RUSTICO

municipio de SELAYA. CANTABRIA.

		elemento número	3058
1 identificación			SEL
1.1	localización UTM	X: 437430 Y: 4784798	
1.2	parcela catastral	Polígono: 3, Parcela: 6	
1.3	situación (barrio, pueblo)	Mollejo, SELAYA	
2 afecciones sectoriales			
2.1	Red NATURA 2000		
a	hábitats	SIN AFECCION	
b	LIC	SIN AFECCION	
2.2	protección de cauces		
a	río, arroyo o cauce	SIN AFECCION	
2.3	comunicaciones		
a	carreteras autonómicas	CA-623 SELAYA - BUSTANTEGUA	
b	carreteras estatales	SIN AFECCION	
c	ferrocarril	SIN AFECCION	
d	rutas y sendas	SIN AFECCION	
2.4	montes utilidad publica		
a	MUP	SIN AFECCION	
3 ordenación urbanística			
3.1	clasificación	suelo rústico	
3.2	calificación	SNU-PA	
4 características de la parcela			
4.1	superficie	12301 m²	
4.2	linderos	Parcelas privadas, ca-623 y caminos vecinales	
5 características del edificio			
5.0	denominación y uso actual	Vivienda. residencial	
5.1	superficie	135.96 m². anexos achada este y ampliacion de hormigon en fachada oeste no catalogado	
5.2	dimensiones	11,33 por 12,00 metros aprox.	
5.3	volumetría	planta rectangular cubierta a dos aguas con ampliacion posterior fchada oeste que si se cataloga	
5.4	antigüedad	Cerca 1900	
5.5	conservación	Bueno	
5.6	materiales sistema envolvente	muros de mampostería de piedra, cubierta de teja ceramica, carpinteria de madera	
5.7	elementos singulares		
5.8	elementos discordantes	Anexos fachada este y ampliacion de hormigon en fachada oeste	
5.9	Valor de catalogación	Medio	

6 plano de situación



CATALOGO de EDIFICACIONES en SUELO RUSTICO

municipio de SELAYA. CANTABRIA.

7 Fotografías

elemento número

3058

SEL



8 Consideraciones generales

8.1 la medición de la edificación se verificará en el expediente de concesión de licencia de obra, ya que se trata de datos aproximados (Catastro o medición).

8.2 las servidumbres sectoriales se identifican de forma no exhaustiva y deberán también ser verificadas e informadas en el expediente de concesión de licencia de obras.



8.3 El Ayuntamiento es el encargado de verificar el estado de legalidad de las edificaciones informadas en el en cuanto a las obras existentes hasta el momento de aprobación de este CESR.

CATALOGO de EDIFICACIONES en SUELO RUSTICO

municipio de SELAYA. CANTABRIA.

		elemento número	3059
1 identificación			SEL
1.1	localización UTM	X: 437498 Y: 4784944	
1.2	parcela catastral	Polígono: 3, Parcela: 3	
1.3	situación (barrio, pueblo)	Mollejo, SELAYA	
2 afecciones sectoriales			
2.1	Red NATURA 2000		
a	hábitats	SIN AFECCION	
b	LIC	SIN AFECCION	
2.2	protección de cauces		
a	río, arroyo o cauce	SIN AFECCION	
2.3	comunicaciones		
a	carreteras autonómicas	CA-623 SELAYA - BUSTANTEGUA	
b	carreteras estatales	SIN AFECCION	
c	ferrocarril	SIN AFECCION	
d	rutasy sendas	SIN AFECCION	
2.4	montes utilidad publica		
a	MUP	SIN AFECCION	
3 ordenación urbanística			
3.1	clasificación	suelo rústico	
3.2	calificación	SNU-PA	
4 características de la parcela			
4.1	superficie	9970 m²	
4.2	linderos	Parcelas privadas, ca-623 y caminos vecinales	
5 características del edificio			
5.0	denominación y uso actual	Vivienda y cuadra. Mixto	
5.1	superficie	139,25 m² Edificación fachada sur no catalogada, anexos este y oeste no catalogados	
5.2	dimensiones	25,00 por 5,57 metros aprox.	
5.3	volumetría	planta rectangular cubierta a dos aguas	
5.4	antigüedad	Cerca 1900	
5.5	conservación	Bueno	
5.6	materiales sistema envolvente	muros de mampostería de piedra, cubierta de lastra y teja ceramica, carpintería de madera	
5.7	elementos singulares		
5.8	elementos discordantes	Edificaciona dosada y anexos	
5.9	Valor de catalogación	Medio	

6 plano de situación



CATALOGO de EDIFICACIONES en SUELO RUSTICO

municipio de SELAYA. CANTABRIA.

7 Fotografías

elemento número

3059

SEL



8 Consideraciones generales

8.1 la medición de la edificación se verificará en el expediente de concesión de licencia de obra, ya que se trata de datos aproximados (Catastro o medición).

8.2 las servidumbres sectoriales se identifican de forma no exhaustiva y deberán también ser verificadas e informadas en el expediente de concesión de licencia de obras.



8.3 El Ayuntamiento es el encargado de verificar el estado de legalidad de las edificaciones informadas en el en cuanto a las obras existentes hasta el momento de aprobación de este CESR.

CATALOGO de EDIFICACIONES en SUELO RUSTICO

municipio de SELAYA. CANTABRIA.

		elemento número	3060
1 identificación			SEL
1.1	localización UTM	X: 437547 Y: 4784889	
1.2	parcela catastral	Polígono: 3, Parcela: 224	
1.3	situación (barrio, pueblo)	La Espina, SELAYA	
2 afecciones sectoriales			
2.1	Red NATURA 2000		
a	hábitats	SIN AFECCION	
b	LIC	SIN AFECCION	
2.2	protección de cauces		
a	río, arroyo o cauce	SIN AFECCION	
2.3	comunicaciones		
a	carreteras autonómicas	CA-623 SELAYA - BUSTANTEGUA	
b	carreteras estatales	SIN AFECCION	
c	ferrocarril	SIN AFECCION	
d	rutas y sendas	SIN AFECCION	
2.4	montes utilidad publica		
a	MUP	SIN AFECCION	
3 ordenación urbanística			
3.1	clasificación	suelo rústico	
3.2	calificación	SNU-PA	
4 características de la parcela			
4.1	superficie	745 m²	
4.2	linderos	Parcela lindada por vallas, ca-623 y caminos vecinales	
5 características del edificio			
5.0	denominación y uso actual	Agrario	
5.1	superficie	147,80 m²	
5.2	dimensiones	16,70 por 8,85 metros aprox.	
5.3	volumetría	planta rectangular cubierta a dos aguas	
5.4	antigüedad	Cerca 1900-2000	
5.5	conservación	Buena	
5.6	materiales sistema envolvente	muros de mampostería de piedra parcialmente revocado, cubierta de teja ceramica, carpintería de pvc	
5.7	elementos singulares		
5.8	elementos discordantes		
5.9	Valor de catalogación	Medio	

6 plano de situación



CATALOGO de EDIFICACIONES en SUELO RUSTICO

municipio de SELAYA. CANTABRIA.

7 Fotografías

elemento número

3060

SEL



8 Consideraciones generales

8.1 la medición de la edificación se verificará en el expediente de concesión de licencia de obra, ya que se trata de datos aproximados (Catastro o medición).

8.2 las servidumbres sectoriales se identifican de forma no exhaustiva y deberán también ser verificadas e informadas en el expediente de concesión de licencia de obras.



8.3 El Ayuntamiento es el encargado de verificar el estado de legalidad de las edificaciones informadas en el en cuanto a las obras existentes hasta el momento de aprobación de este CESR.

CATALOGO de EDIFICACIONES en SUELO RUSTICO

municipio de SELAYA. CANTABRIA.

		elemento número	3061
1 identificación			SEL
1.1	localización UTM	X: 437579 Y: 4784998	
1.2	parcela catastral	Polígono: 3, Parcela: 223	
1.3	situación (barrio, pueblo)	La Espina, SELAYA	
2 afecciones sectoriales			
2.1	Red NATURA 2000		
a	hábitats	SIN AFECCION	
b	LIC	SIN AFECCION	
2.2	protección de cauces		
a	río, arroyo o cauce	SIN AFECCION	
2.3	comunicaciones		
a	carreteras autonómicas	CA-623 SELAYA - BUSTANTEGUA	
b	carreteras estatales	SIN AFECCION	
c	ferrocarril	SIN AFECCION	
d	rutas y sendas	SIN AFECCION	
2.4	montes utilidad publica		
a	MUP	SIN AFECCION	
3 ordenación urbanística			
3.1	clasificación	Suelo rural	
3.2	calificación	Suelo rural	
4 características de la parcela			
4.1	superficie	7454 m²	
4.2	linderos	Parcelas privadas, ca-623 y caminos vecinales	
5 características del edificio			
5.0	denominación y uso actual	Vivienda. Residencial	
5.1	superficie	80,30 m²	
5.2	dimensiones	11,00 por 7,30 metros aprox.	
5.3	volumetría	planta rectangular cubierta a dos aguas	
5.4	antigüedad	Cerca 1900-2000	
5.5	conservación	Buena	
5.6	materiales sistema envolvente	muros de mampostería de piedra, cubierta de teja ceramica, carpintería de madera	
5.7	elementos singulares		
5.8	elementos discordantes		
5.9	Valor de catalogación	Medio	

6 plano de situación



CATALOGO de EDIFICACIONES en SUELO RUSTICO

municipio de SELAYA. CANTABRIA.

7 Fotografías

elemento número

3061

SEL



ANULADA CROTU

8 Consideraciones generales

8.1 la medición de la edificación se verificará en el expediente de concesión de licencia de obra, ya que se trata de datos aproximados (Catastro o medición).



8.2 las servidumbres sectoriales se identifican de forma no exhaustiva y deberán también ser verificadas e informadas en el expediente de concesión de licencia de obras.

8.3 El Ayuntamiento es el encargado de verificar el estado de legalidad de las edificaciones informadas en el en cuanto a las obras existentes hasta el momento de aprobación de este CESR.

CATALOGO de EDIFICACIONES en SUELO RUSTICO

municipio de SELAYA. CANTABRIA.

		elemento número	3062
1 identificación			SEL
1.1	localización UTM	X: 437651 Y: 4784983	
1.2	parcela catastral	Polígono: 3, Parcela: 222	
1.3	situación (barrio, pueblo)	La Espina, SELAYA	
2 afecciones sectoriales			
2.1	Red NATURA 2000		
a	hábitats	SIN AFECCION	
b	LIC	SIN AFECCION	
2.2	protección de cauces		
a	río, arroyo o cauce	SIN AFECCION	
2.3	comunicaciones		
a	carreteras autonómicas	SIN AFECCION	
b	carreteras estatales	SIN AFECCION	
c	ferrocarril	SIN AFECCION	
d	rutas y sendas	SIN AFECCION	
2.4	montes utilidad publica		
a	MUP	SIN AFECCION	
3 ordenación urbanística			
3.1	clasificación	suelo rústico	
3.2	calificación	SNU-PA	
4 características de la parcela			
4.1	superficie	7455 m²	
4.2	linderos	Parcelas privadas y caminos vecinales	
5 características del edificio			
5.0	denominación y uso actual	Vivienda. Residencial	
5.1	superficie	73,50 m². Porche fachada oeste y anexo fachada norte no catalogado	
5.2	dimensiones	10,50 por 7,00 metros aprox.	
5.3	volumetría	planta rectangular cubierta a dos aguas	
5.4	antigüedad	Cerca 1900-2000	
5.5	conservación	Buena	
5.6	materiales sistema envolvente	muros de mampostería de piedra, cubierta de teja ceramica, carpintería de madera	
5.7	elementos singulares		
5.8	elementos discordantes		
5.9	Valor de catalogación	Medio	
6 plano de situación			



CATALOGO de EDIFICACIONES en SUELO RUSTICO

municipio de SELAYA. CANTABRIA.

7 Fotografías

elemento número

3062

SEL



8 Consideraciones generales

8.1 la medición de la edificación se verificará en el expediente de concesión de licencia de obra, ya que se trata de datos aproximados (Catastro o medición).



8.2 las servidumbres sectoriales se identifican de forma no exhaustiva y deberán también ser verificadas e informadas en el expediente de concesión de licencia de obras.

8.3 El Ayuntamiento es el encargado de verificar el estado de legalidad de las edificaciones informadas en el en cuanto a las obras existentes hasta el momento de aprobación de este CESR.

CATALOGO de EDIFICACIONES en SUELO RUSTICO

municipio de SELAYA. CANTABRIA.

		elemento número	3063
1 identificación			SEL
1.1	localización UTM	X: 437662 Y: 4784884	
1.2	parcela catastral	Polígono: 3, Parcela: 221	
1.3	situación (barrio, pueblo)	La Espina, SELAYA	
2 afecciones sectoriales			
2.1	Red NATURA 2000		
a	hábitats	SIN AFECCION	
b	LIC	SIN AFECCION	
2.2	protección de cauces		
a	río, arroyo o cauce	SIN AFECCION	
2.3	comunicaciones		
a	carreteras autonómicas	CA-623 SELAYA - BUSTANTEGUA	
b	carreteras estatales	SIN AFECCION	
c	ferrocarril	SIN AFECCION	
d	rutasy sendas	SIN AFECCION	
2.4	montes utilidad publica		
a	MUP	SIN AFECCION	
3 ordenación urbanística			
3.1	clasificación	suelo rústico	
3.2	calificación	SNU-PA	
4 características de la parcela			
4.1	superficie	12011 m²	
4.2	linderos	Parcelas privadas, ca-623 y caminos vecinales	
5 características del edificio			
5.0	denominación y uso actual	Cabaña. Agrario	
5.1	superficie	63,00 m²	
5.2	dimensiones	9,00 por 7,00 metros aprox.	
5.3	volumetría	planta rectangular cubierta a dos aguas	
5.4	antigüedad	Cerca 1900	
5.5	conservación	Bueno	
5.6	materiales sistema envolvente	muros de mampostería de piedra, cubierta de lastra y teja ceramica, carpintería de madera	
5.7	elementos singulares		
5.8	elementos discordantes		
5.9	Valor de catalogación	Medio	
6 plano de situación			



CATALOGO de EDIFICACIONES en SUELO RUSTICO

municipio de SELAYA. CANTABRIA.

7 Fotografías

elemento número

3063

SEL



8 Consideraciones generales

8.1 la medición de la edificación se verificará en el expediente de concesión de licencia de obra, ya que se trata de datos aproximados (Catastro o medición).



8.2 las servidumbres sectoriales se identifican de forma no exhaustiva y deberán también ser verificadas e informadas en el expediente de concesión de licencia de obras.

8.3 El Ayuntamiento es el encargado de verificar el estado de legalidad de las edificaciones informadas en el en cuanto a las obras existentes hasta el momento de aprobación de este CESR.

CATALOGO de EDIFICACIONES en SUELO RUSTICO

municipio de SELAYA. CANTABRIA.

		elemento número	3064
1 identificación			SEL
1.1	localización UTM	X: 437700 Y: 4784954	
1.2	parcela catastral	Polígono: 3, Parcela: 221	
1.3	situación (barrio, pueblo)	La Espina, SELAYA	
2 afecciones sectoriales			
2.1	Red NATURA 2000		
a	hábitats	SIN AFECCION	
b	LIC	SIN AFECCION	
2.2	protección de cauces		
a	río, arroyo o cauce	SIN AFECCION	
2.3	comunicaciones		
a	carreteras autonómicas	CA-623 SELAYA - BUSTANTEGUA	
b	carreteras estatales	SIN AFECCION	
c	ferrocarril	SIN AFECCION	
d	rutas y sendas	SIN AFECCION	
2.4	montes utilidad publica		
a	MUP	SIN AFECCION	
3 ordenación urbanística			
3.1	clasificación	suelo rústico	
3.2	calificación	SNU-PA	
4 características de la parcela			
4.1	superficie	12011 m²	
4.2	linderos	Parcelas privadas, ca-623 y caminos vecinales	
5 características del edificio			
5.0	denominación y uso actual	Cabaña. Agrario	
5.1	superficie	55,80 m²	
5.2	dimensiones	9,00 por 6,20 metros aprox.	
5.3	volumetría	planta rectangular cubierta a dos aguas (renovada)	
5.4	antigüedad	Cerca 1900	
5.5	conservación	Bueno	
5.6	materiales sistema envolvente	muros de mampostería de piedra, cubierta de teja ceramica, carpintería de madera	
5.7	elementos singulares		
5.8	elementos discordantes		
5.9	Valor de catalogación	Medio	
6 plano de situación			



CATALOGO de EDIFICACIONES en SUELO RUSTICO

municipio de SELAYA. CANTABRIA.

7 Fotografías

elemento número

3064

SEL



8 Consideraciones generales

8.1 La medición de la edificación se verificará en el expediente de concesión de licencia de obra, ya que se trata de datos aproximados (Catastro o medición).



8.2 Las servidumbres sectoriales se identifican de forma no exhaustiva y deberán también ser verificadas e informadas en el expediente de concesión de licencia de obras.

8.3 El Ayuntamiento es el encargado de verificar el estado de legalidad de las edificaciones informadas en el en cuanto a las obras existentes hasta el momento de aprobación de este CESR.

CATALOGO de EDIFICACIONES en SUELO RUSTICO

municipio de SELAYA. CANTABRIA.

		elemento número	3065
1 identificación			SEL
1.1	localización UTM	X: 437645 Y: 4785136	
1.2	parcela catastral	Polígono: 3, Parcela: 228	
1.3	situación (barrio, pueblo)	Derroton, SELAYA	
2 afecciones sectoriales			
2.1	Red NATURA 2000		
a	hábitats	SIN AFECCION	
b	LIC	SIN AFECCION	
2.2	protección de cauces		
a	río, arroyo o cauce	SIN AFECCION	
2.3	comunicaciones		
a	carreteras autonómicas	SIN AFECCION	
b	carreteras estatales	SIN AFECCION	
c	ferrocarril	SIN AFECCION	
d	rutas y sendas	SIN AFECCION	
2.4	montes utilidad publica		
a	MUP	384 Dosal, Guadamena y negro	
3 ordenación urbanística			
3.1	clasificación	suelo rústico	
3.2	calificación	SNU-PA	
4 características de la parcela			
4.1	superficie	45353 m²	
4.2	linderos	Parcelas privadas y caminos vecinales	
5 características del edificio			
5.0	denominación y uso actual	Vivienda. Residencial	
5.1	superficie	126,50 m². Anexos no catalogados	
5.2	dimensiones	11,50 por 11,00 metros aprox.	
5.3	volumetría	planta rectangular cubierta a dos aguas	
5.4	antigüedad	Cerca 1900-1990	
5.5	conservación	Buena	
5.6	materiales sistema envolvente	muros de mampostería de piedra, cubierta de teja ceramica, carpintería de madera	
5.7	elementos singulares		
5.8	elementos discordantes	Balconada fachada sur	
5.9	Valor de catalogación	Medio	
6 plano de situación			



CATALOGO de EDIFICACIONES en SUELO RUSTICO

municipio de SELAYA. CANTABRIA.

7 Fotografías

elemento número

3065

SEL



8 Consideraciones generales

8.1 la medición de la edificación se verificará en el expediente de concesión de licencia de obra, ya que se trata de datos aproximados (Catastro o medición).



8.2 las servidumbres sectoriales se identifican de forma no exhaustiva y deberán también ser verificadas e informadas en el expediente de concesión de licencia de obras.

8.3 El Ayuntamiento es el encargado de verificar el estado de legalidad de las edificaciones informadas en el en cuanto a las obras existentes hasta el momento de aprobación de este CESR.

CATALOGO de EDIFICACIONES en SUELO RUSTICO

municipio de SELAYA. CANTABRIA.

		elemento número	3066
1 identificación			SEL
1.1	localización UTM	X: 437735 Y: 4785266	
1.2	parcela catastral	Polígono: 3, Parcela: 228	
1.3	situación (barrio, pueblo)	Derroton, SELAYA	
2 afecciones sectoriales			
2.1	Red NATURA 2000		
a	hábitats	SIN AFECCION	
b	LIC	SIN AFECCION	
2.2	protección de cauces		
a	río, arroyo o cauce	SIN AFECCION	
2.3	comunicaciones		
a	carreteras autonómicas	SIN AFECCION	
b	carreteras estatales	SIN AFECCION	
c	ferrocarril	SIN AFECCION	
d	rutas y sendas	SIN AFECCION	
2.4	montes utilidad publica		
a	MUP	SIN AFECCION	
3 ordenación urbanística			
3.1	clasificación	Suelo rural	
3.2	calificación	Suelo rural	
4 características de la parcela			
4.1	superficie	45353 m ²	
4.2	linderos	Parcelas privadas y caminos vecinales	
5 características del edificio			
5.0	denominación y uso actual	Cabaña. Agrario	
5.1	superficie	120,00 m ²	
5.2	dimensiones	8,00 por 15,00 metros aprox.	
5.3	volumetría	planta rectangular cubierta a dos aguas	
5.4	antigüedad	Cerca 1980	
5.5	conservación	Bueno	
5.6	materiales sistema envolvente	Cierre de fabrica de bloque de hormigon, cubierta de teja ceramica, carpinteria de madera	
5.7	elementos singulares		
5.8	elementos discordantes		
5.9	Valor de catalogación	Bajo	
6 plano de situación			



CATALOGO de EDIFICACIONES en SUELO RUSTICO

municipio de SELAYA. CANTABRIA.

7 Fotografías

elemento número

3066

SEL



8 Consideraciones generales

8.1 la medición de la edificación se verificará en el expediente de concesión de licencia de obra, ya que se trata de datos aproximados (Catastro o medición).



8.2 las servidumbres sectoriales se identifican de forma no exhaustiva y deberán también ser verificadas e informadas en el expediente de concesión de licencia de obras.

8.3 El Ayuntamiento es el encargado de verificar el estado de legalidad de las edificaciones informadas en el en cuanto a las obras existentes hasta el momento de aprobación de este CESR.

CATALOGO de EDIFICACIONES en SUELO RUSTICO

municipio de SELAYA. CANTABRIA.

		elemento número	3067
1 identificación			SEL
1.1	localización UTM	X: 438224 Y: 4785990	
1.2	parcela catastral	Polígono: 3, Parcela: 159	
1.3	situación (barrio, pueblo)	Los Padrones, SELAYA	
2 afecciones sectoriales			
2.1	Red NATURA 2000		
a	hábitats	SIN AFECCION	
b	LIC	SIN AFECCION	
2.2	protección de cauces		
a	río, arroyo o cauce	SIN AFECCION	
2.3	comunicaciones		
a	carreteras autonómicas	SIN AFECCION	
b	carreteras estatales	SIN AFECCION	
c	ferrocarril	SIN AFECCION	
d	rutas y sendas	SIN AFECCION	
2.4	montes utilidad publica		
a	MUP	SIN AFECCION	
3 ordenación urbanística			
3.1	clasificación	suelo rústico	
3.2	calificación	SNU-PA	
4 características de la parcela			
4.1	superficie	9631 m²	
4.2	linderos	Parcelas privadas y caminos vecinales	
5 características del edificio			
5.0	denominación y uso actual	Vivienda y cuadra. Mixto	
5.1	superficie	103,68 m²	
5.2	dimensiones	14,40 por 7,20 metros aprox.	
5.3	volumetría	planta rectangular cubierta a dos aguas	
5.4	antigüedad	Cerca 1900	
5.5	conservación	Bueno	
5.6	materiales sistema envolvente	muros de mampostería de piedra, cubierta de lastra y teja ceramica, carpintería de madera	
5.7	elementos singulares		
5.8	elementos discordantes		
5.9	Valor de catalogación	Alto	
6 plano de situación			



CATALOGO de EDIFICACIONES en SUELO RUSTICO

municipio de SELAYA. CANTABRIA.

7 Fotografías

elemento número

3067

SEL



8 Consideraciones generales

8.1 la medición de la edificación se verificará en el expediente de concesión de licencia de obra, ya que se trata de datos aproximados (Catastro o medición).



8.2 las servidumbres sectoriales se identifican de forma no exhaustiva y deberán también ser verificadas e informadas en el expediente de concesión de licencia de obras.

8.3 El Ayuntamiento es el encargado de verificar el estado de legalidad de las edificaciones informadas en el en cuanto a las obras existentes hasta el momento de aprobación de este CESR.

CATALOGO de EDIFICACIONES en SUELO RUSTICO

municipio de SELAYA. CANTABRIA.

		elemento número	3068
1 identificación			SEL
1.1	localización UTM	X: 438413 Y: 4785813	
1.2	parcela catastral	Polígono: 3, Parcela: 160	
1.3	situación (barrio, pueblo)	Bustavil, SELAYA	
2 afecciones sectoriales			
2.1	Red NATURA 2000		
a	hábitats	SIN AFECCION	
b	LIC	SIN AFECCION	
2.2	protección de cauces		
a	río, arroyo o cauce	SIN AFECCION	
2.3	comunicaciones		
a	carreteras autonómicas	SIN AFECCION	
b	carreteras estatales	SIN AFECCION	
c	ferrocarril	SIN AFECCION	
d	rutasy sendas	SIN AFECCION	
2.4	montes utilidad publica		
a	MUP	SIN AFECCION	
3 ordenación urbanística			
3.1	clasificación	suelo rústico	
3.2	calificación	SNU-PA	
4 características de la parcela			
4.1	superficie	10049 m²	
4.2	linderos	Parcelas privadas y caminos vecinales	
5 características del edificio			
5.0	denominación y uso actual	Cabaña. Agrario	
5.1	superficie	62,22 m²	
5.2	dimensiones	8,69 por 7,16 metros aprox.	
5.3	volumetría	planta rectangular cubierta a dos aguas	
5.4	antigüedad	Cerca 1900	
5.5	conservación	Bueno	
5.6	materiales sistema envolvente	muros de mampostería de piedra, cubierta de lastra, carpintería de madera	
5.7	elementos singulares		
5.8	elementos discordantes		
5.9	Valor de catalogación	Alto	
6 plano de situación			



CATALOGO de EDIFICACIONES en SUELO RUSTICO

municipio de SELAYA. CANTABRIA.

7 Fotografías

elemento número

3068

SEL



8 Consideraciones generales

8.1 la medición de la edificación se verificará en el expediente de concesión de licencia de obra, ya que se trata de datos aproximados (Catastro o medición).

8.2 las servidumbres sectoriales se identifican de forma no exhaustiva y deberán también ser verificadas e informadas en el expediente de concesión de licencia de obras.



8.3 El Ayuntamiento es el encargado de verificar el estado de legalidad de las edificaciones informadas en el en cuanto a las obras existentes hasta el momento de aprobación de este CESR.

CATALOGO de EDIFICACIONES en SUELO RUSTICO

municipio de SELAYA. CANTABRIA.

1 identificación		elemento número	3069
1.1	localización UTM	X: 438528 Y: 4785904	SEL
1.2	parcela catastral	Polígono: 3, Parcela: 164	
1.3	situación (barrio, pueblo)	Bustavil, SELAYA	
2 afecciones sectoriales			
2.1	Red NATURA 2000		
a	hábitats	SIN AFECCION	
b	LIC	SIN AFECCION	
2.2	protección de cauces		
a	río, arroyo o cauce	SIN AFECCION	
2.3	comunicaciones		
a	carreteras autonómicas	SIN AFECCION	
b	carreteras estatales	SIN AFECCION	
c	ferrocarril	SIN AFECCION	
d	rutas y sendas	SIN AFECCION	
2.4	montes utilidad publica		
a	MUP	SIN AFECCION	
3 ordenación urbanística			
3.1	clasificación	suelo rústico	
3.2	calificación	SNU-PA	
4 características de la parcela			
4.1	superficie	5318 m²	
4.2	linderos	Parcelas privadas y caminos vecinales	
5 características del edificio			
5.0	denominación y uso actual	Cabaña. Agrario	
5.1	superficie	56,09 m²	
5.2	dimensiones	9,15 por 6,13 metros aprox.	
5.3	volumetría	planta rectangular cubierta a dos aguas	
5.4	antigüedad	Cerca 1900	
5.5	conservación	Bueno	
5.6	materiales sistema envolvente	muros de mampostería de piedra, cubierta de chapa galvanizada, carpintería de madera	
5.7	elementos singulares		
5.8	elementos discordantes	Material cubierta	
5.9	Valor de catalogación	Medio	

6 plano de situación



CATALOGO de EDIFICACIONES en SUELO RUSTICO

municipio de SELAYA. CANTABRIA.

7 Fotografías

elemento número

3069

SEL



8 Consideraciones generales

8.1 la medición de la edificación se verificará en el expediente de concesión de licencia de obra, ya que se trata de datos aproximados (Catastro o medición).



8.2 las servidumbres sectoriales se identifican de forma no exhaustiva y deberán también ser verificadas e informadas en el expediente de concesión de licencia de obras.

8.3 El Ayuntamiento es el encargado de verificar el estado de legalidad de las edificaciones informadas en el en cuanto a las obras existentes hasta el momento de aprobación de este CESR.

CATALOGO de EDIFICACIONES en SUELO RUSTICO

municipio de SELAYA. CANTABRIA.

		elemento número	3070
1 identificación			SEL
1.1	localización UTM	X: 438531 Y: 4786035	
1.2	parcela catastral	Polígono: 3, Parcela: 163	
1.3	situación (barrio, pueblo)	Bustavil, SELAYA	
2 afecciones sectoriales			
2.1	Red NATURA 2000		
a	hábitats	SIN AFECCION	
b	LIC	SIN AFECCION	
2.2	protección de cauces		
a	río, arroyo o cauce	SIN AFECCION	
2.3	comunicaciones		
a	carreteras autonómicas	SIN AFECCION	
b	carreteras estatales	SIN AFECCION	
c	ferrocarril	SIN AFECCION	
d	rutas y sendas	SIN AFECCION	
2.4	montes utilidad publica		
a	MUP	SIN AFECCION	
3 ordenación urbanística			
3.1	clasificación	suelo rústico	
3.2	calificación	SNU-PA	
4 características de la parcela			
4.1	superficie	13504 m²	
4.2	linderos	Parcelas privadas y caminos vecinales	
5 características del edificio			
5.0	denominación y uso actual	Cabaña. Agrario	
5.1	superficie	52,96 m²	
5.2	dimensiones	8,50 por 6,23 metros aprox.	
5.3	volumetría	planta rectangular cubierta a dos aguas	
5.4	antigüedad	Cerca 1900	
5.5	conservación	Bueno	
5.6	materiales sistema envolvente	muros de mampostería de piedra, cubierta de teja ceramica, carpintería de madera	
5.7	elementos singulares		
5.8	elementos discordantes		
5.9	Valor de catalogación	Medio	
6 plano de situación			



CATALOGO de EDIFICACIONES en SUELO RUSTICO

municipio de SELAYA. CANTABRIA.

7 Fotografías

elemento número

3070

SEL



8 Consideraciones generales

8.1 la medición de la edificación se verificará en el expediente de concesión de licencia de obra, ya que se trata de datos aproximados (Catastro o medición).



8.2 las servidumbres sectoriales se identifican de forma no exhaustiva y deberán también ser verificadas e informadas en el expediente de concesión de licencia de obras.

8.3 El Ayuntamiento es el encargado de verificar el estado de legalidad de las edificaciones informadas en el en cuanto a las obras existentes hasta el momento de aprobación de este CESR.

CATALOGO de EDIFICACIONES en SUELO RUSTICO

municipio de SELAYA. CANTABRIA.

		elemento número	3071
1 identificación			SEL
1.1	localización UTM	X: 438642 Y: 4786050	
1.2	parcela catastral	Polígono: 3, Parcela: 163	
1.3	situación (barrio, pueblo)	Bustavil, SELAYA	
2 afecciones sectoriales			
2.1	Red NATURA 2000		
a	hábitats	SIN AFECCION	
b	LIC	SIN AFECCION	
2.2	protección de cauces		
a	río, arroyo o cauce	SIN AFECCION	
2.3	comunicaciones		
a	carreteras autonómicas	SIN AFECCION	
b	carreteras estatales	SIN AFECCION	
c	ferrocarril	SIN AFECCION	
d	rutasy sendas	SIN AFECCION	
2.4	montes utilidad publica		
a	MUP	SIN AFECCION	
3 ordenación urbanística			
3.1	clasificación	suelo rústico	
3.2	calificación	SNU-PA	
4 características de la parcela			
4.1	superficie	13470 m²	
4.2	linderos	Parcelas privadas y caminos vecinales	
5 características del edificio			
5.0	denominación y uso actual	Cabaña. Agrario	
5.1	superficie	36,55 m²	
5.2	dimensiones	5,07 por 7,21 metros aprox.	
5.3	volumetría	planta rectangular cubierta a dos aguas	
5.4	antigüedad	Cerca 1900	
5.5	conservación	Bueno	
5.6	materiales sistema envolvente	muros de mampostería de piedra, cubierta de chapa galvanizada, carpintería de madera	
5.7	elementos singulares		
5.8	elementos discordantes	Material cubierta	
5.9	Valor de catalogación	Medio	
6 plano de situación			



CATALOGO de EDIFICACIONES en SUELO RUSTICO

municipio de SELAYA. CANTABRIA.

7 Fotografías

elemento número

3071

SEL



8 Consideraciones generales

8.1 la medición de la edificación se verificará en el expediente de concesión de licencia de obra, ya que se trata de datos aproximados (Catastro o medición).



8.2 las servidumbres sectoriales se identifican de forma no exhaustiva y deberán también ser verificadas e informadas en el expediente de concesión de licencia de obras.

8.3 El Ayuntamiento es el encargado de verificar el estado de legalidad de las edificaciones informadas en el en cuanto a las obras existentes hasta el momento de aprobación de este CESR.

CATALOGO de EDIFICACIONES en SUELO RUSTICO

municipio de SELAYA. CANTABRIA.

		elemento número	3072
1 identificación			SEL
1.1	localización UTM	X: 438224 Y: 4785410	
1.2	parcela catastral	Polígono: 3, Parcela: 233	
1.3	situación (barrio, pueblo)	La Pedrosa, SELAYA	
2 afecciones sectoriales			
2.1	Red NATURA 2000		
a	hábitats	SIN AFECCION	
b	LIC	SIN AFECCION	
2.2	protección de cauces		
a	río, arroyo o cauce	SIN AFECCION	
2.3	comunicaciones		
a	carreteras autonómicas	SIN AFECCION	
b	carreteras estatales	SIN AFECCION	
c	ferrocarril	SIN AFECCION	
d	rutas y sendas	SIN AFECCION	
2.4	montes utilidad publica		
a	MUP	384 Dosal, Guadamena y negro	
3 ordenación urbanística			
3.1	clasificación	suelo rústico	
3.2	calificación	SNU-PA	
4 características de la parcela			
4.1	superficie	13816 m²	
4.2	linderos	Parcelas privadas y caminos vecinales	
5 características del edificio			
5.0	denominación y uso actual	Cabaña. Agrario	
5.1	superficie	110,00 m². Anexo de piedra fachada noreste se cataloga.	
5.2	dimensiones	11,00 por 10,00 metros aprox.	
5.3	volumetría	planta rectangular cubierta a dos aguas	
5.4	antigüedad	Cerca 1900	
5.5	conservación	Bueno	
5.6	materiales sistema envolvente	muros de mampostería de piedra, cubierta de lastra y teja ceramica, carpintería de madera	
5.7	elementos singulares		
5.8	elementos discordantes		
5.9	Valor de catalogación	Alto	
6 plano de situación			



CATALOGO de EDIFICACIONES en SUELO RUSTICO

municipio de SELAYA. CANTABRIA.

7 Fotografías

elemento número

3072

SEL



8 Consideraciones generales

8.1 la medición de la edificación se verificará en el expediente de concesión de licencia de obra, ya que se trata de datos aproximados (Catastro o medición).



8.2 las servidumbres sectoriales se identifican de forma no exhaustiva y deberán también ser verificadas e informadas en el expediente de concesión de licencia de obras.

8.3 El Ayuntamiento es el encargado de verificar el estado de legalidad de las edificaciones informadas en el en cuanto a las obras existentes hasta el momento de aprobación de este CESR.

CATALOGO de EDIFICACIONES en SUELO RUSTICO

municipio de SELAYA. CANTABRIA.

		elemento número	3073
1 identificación			SEL
1.1	localización UTM	X: 438548 Y: 4785611	
1.2	parcela catastral	Polígono: 3, Parcela: 234	
1.3	situación (barrio, pueblo)	El Coteron, SELAYA	
2 afecciones sectoriales			
2.1	Red NATURA 2000		
a	hábitats	SIN AFECCION	
b	LIC	SIN AFECCION	
2.2	protección de cauces		
a	río, arroyo o cauce	SIN AFECCION	
2.3	comunicaciones		
a	carreteras autonómicas	SIN AFECCION	
b	carreteras estatales	SIN AFECCION	
c	ferrocarril	SIN AFECCION	
d	rutas y sendas	SIN AFECCION	
2.4	montes utilidad publica		
a	MUP	384 Dosal, Guadamena y negro	
3 ordenación urbanística			
3.1	clasificación	suelo rústico	
3.2	calificación	SNU-PA	
4 características de la parcela			
4.1	superficie	40073 m²	
4.2	linderos	Parcelas privadas y caminos vecinales	
5 características del edificio			
5.0	denominación y uso actual	Cabaña. Agrario	
5.1	superficie	92,96 m². Anexo no catalogado	
5.2	dimensiones	12,28 por 7,57 metros aprox.	
5.3	volumetría	planta rectangular cubierta a dos aguas	
5.4	antigüedad	Cerca 1900	
5.5	conservación	Bueno	
5.6	materiales sistema envolvente	muros de mampostería de piedra, cubierta de lastra y teja ceramica, carpintería de madera	
5.7	elementos singulares		
5.8	elementos discordantes	Anexo	
5.9	Valor de catalogación	Medio	
6 plano de situación			



CATALOGO de EDIFICACIONES en SUELO RUSTICO

municipio de SELAYA. CANTABRIA.

7 Fotografías

elemento número

3073

SEL



8 Consideraciones generales

8.1 la medición de la edificación se verificará en el expediente de concesión de licencia de obra, ya que se trata de datos aproximados (Catastro o medición).

8.2 las servidumbres sectoriales se identifican de forma no exhaustiva y deberán también ser verificadas e informadas en el expediente de concesión de licencia de obras.



8.3 El Ayuntamiento es el encargado de verificar el estado de legalidad de las edificaciones informadas en el en cuanto a las obras existentes hasta el momento de aprobación de este CESR.

CATALOGO de EDIFICACIONES en SUELO RUSTICO

municipio de SELAYA. CANTABRIA.

		elemento número	3074
1 identificación			SEL
1.1	localización UTM	X: 438424 Y: 4785317	
1.2	parcela catastral	Polígono: 3, Parcela: 235	
1.3	situación (barrio, pueblo)	El Huyo, SELAYA	
2 afecciones sectoriales			
2.1	Red NATURA 2000		
a	hábitats	SIN AFECCION	
b	LIC	SIN AFECCION	
2.2	protección de cauces		
a	río, arroyo o cauce	SIN AFECCION	
2.3	comunicaciones		
a	carreteras autonómicas	SIN AFECCION	
b	carreteras estatales	SIN AFECCION	
c	ferrocarril	SIN AFECCION	
d	rutas y sendas	SIN AFECCION	
2.4	montes utilidad publica		
a	MUP	SIN AFECCION	
3 ordenación urbanística			
3.1	clasificación	suelo rústico	
3.2	calificación	SNU-PA	
4 características de la parcela			
4.1	superficie	13020 m ²	
4.2	linderos	Parcelas privadas y caminos vecinales	
5 características del edificio			
5.0	denominación y uso actual	Cabaña. Agrario	
5.1	superficie	32,73 m ²	
5.2	dimensiones	5,27 por 6,21 metros aprox.	
5.3	volumetría	planta rectangular cubierta a dos aguas	
5.4	antigüedad	Cerca 1900	
5.5	conservación	Bueno	
5.6	materiales sistema envolvente	muros de mampostería de piedra, cubierta de lastra y teja ceramica, carpintería de madera	
5.7	elementos singulares		
5.8	elementos discordantes		
5.9	Valor de catalogación	Alto	

6 plano de situación



CATALOGO de EDIFICACIONES en SUELO RUSTICO

municipio de SELAYA. CANTABRIA.

7 Fotografías

elemento número

3074

SEL



8 Consideraciones generales

8.1 La medición de la edificación se verificará en el expediente de concesión de licencia de obra, ya que se trata de datos aproximados (Catastro o medición).



8.2 Las servidumbres sectoriales se identifican de forma no exhaustiva y deberán también ser verificadas e informadas en el expediente de concesión de licencia de obras.

8.3 El Ayuntamiento es el encargado de verificar el estado de legalidad de las edificaciones informadas en el en cuanto a las obras existentes hasta el momento de aprobación de este CESR.

CATALOGO de EDIFICACIONES en SUELO RUSTICO

municipio de SELAYA. CANTABRIA.

		elemento número	3075
1 identificación			SEL
1.1	localización UTM	X: 438424 Y: 4785917	
1.2	parcela catastral	Polígono: 3, Parcela: 236	
1.3	situación (barrio, pueblo)	El Huyo, SELAYA	
2 afecciones sectoriales			
2.1	Red NATURA 2000		
a	hábitats	SIN AFECCION	
b	LIC	SIN AFECCION	
2.2	protección de cauces		
a	río, arroyo o cauce	SIN AFECCION	
2.3	comunicaciones		
a	carreteras autonómicas	SIN AFECCION	
b	carreteras estatales	SIN AFECCION	
c	ferrocarril	SIN AFECCION	
d	rutas y sendas	SIN AFECCION	
2.4	montes utilidad publica		
a	MUP	SIN AFECCION	
3 ordenación urbanística			
3.1	clasificación	suelo rústico	
3.2	calificación	SNU-PA	
4 características de la parcela			
4.1	superficie	5941 m²	
4.2	linderos	Parcelas privadas y caminos vecinales	
5 características del edificio			
5.0	denominación y uso actual	Cabaña. Agrario	
5.1	superficie	47,62 m²	
5.2	dimensiones	7,73 por 6,16 metros aprox.	
5.3	volumetría	planta rectangular cubierta a dos aguas	
5.4	antigüedad	Cerca 1900	
5.5	conservación	Bueno	
5.6	materiales sistema envolvente	muros de mampostería de piedra, cubierta de lastra y teja ceramica, carpintería de madera	
5.7	elementos singulares		
5.8	elementos discordantes		
5.9	Valor de catalogación	Medio	
6 plano de situación			



CATALOGO de EDIFICACIONES en SUELO RUSTICO

municipio de SELAYA. CANTABRIA.

7 Fotografías

elemento número

3075

SEL



8 Consideraciones generales

8.1 La medición de la edificación se verificará en el expediente de concesión de licencia de obra, ya que se trata de datos aproximados (Catastro o medición).

8.2 Las servidumbres sectoriales se identifican de forma no exhaustiva y deberán también ser verificadas e informadas en el expediente de concesión de licencia de obras.

8.3 El Ayuntamiento es el encargado de verificar el estado de legalidad de las edificaciones informadas en el en cuanto a las obras existentes hasta el momento de aprobación de este CESR.

CATALOGO de EDIFICACIONES en SUELO RUSTICO

municipio de SELAYA. CANTABRIA.

3076
SEL

1 identificación

elemento número

- 1.1** localización UTM **X:** 438502 **Y:** 4785400
- 1.2** parcela catastral **Polígono:** 3, **Parcela:** 237
- 1.3** situación (barrio, pueblo) **Alisas, SELAYA**

2 afecciones sectoriales

- 2.1** Red NATURA 2000
- a** hábitats **SIN AFECCION**
- b** LIC **SIN AFECCION**
- 2.2** protección de cauces
- a** río, arroyo o cauce **SIN AFECCION**
- 2.3** comunicaciones
- a** carreteras autonómicas **SIN AFECCION**
- b** carreteras estatales **SIN AFECCION**
- c** ferrocarril **SIN AFECCION**
- d** rutas y sendas **SIN AFECCION**
- 2.4** montes utilidad publica
- a** MUP **SIN AFECCION**

3 ordenación urbanística

- 3.1** clasificación **suelo rústico**
- 3.2** calificación **SNU-PA**



4 características de la parcela

- 4.1** superficie **8526 m²**
- 4.2** linderos **Parcelas privadas y caminos vecinales**

5 características del edificio

- 5.0** denominación y uso actual **Cabaña. Agrario**
- 5.1** superficie **50,70 m²**
- 5.2** dimensiones **7,80 por 6,50 metros aprox.**
- 5.3** volumetría **planta rectangular cubierta a dos aguas**
- 5.4** antigüedad **Cerca 1900**
- 5.5** conservación **Bueno**
- 5.6** materiales sistema envolvente **muros de mampostería de piedra, cubierta de lastra y teja cerámica, carpintería de madera**
- 5.7** elementos singulares
- 5.8** elementos discordantes
- 5.9** Valor de catalogación **Medio**

6 plano de situación



CATALOGO de EDIFICACIONES en SUELO RUSTICO

municipio de SELAYA. CANTABRIA.

7 Fotografías

elemento número

3076

SEL



8 Consideraciones generales

8.1 la medición de la edificación se verificará en el expediente de concesión de licencia de obra, ya que se trata de datos aproximados (Catastro o medición).

8.2 las servidumbres sectoriales se identifican de forma no exhaustiva y deberán también ser verificadas e informadas en el expediente de concesión de licencia de obras.

8.3 El Ayuntamiento es el encargado de verificar el estado de legalidad de las edificaciones informadas en el en cuanto a las obras existentes hasta el momento de aprobación de este CESR.

CATALOGO de EDIFICACIONES en SUELO RUSTICO

municipio de SELAYA. CANTABRIA.

3077

elemento número

SEL

1 identificación

- 1.1** localización UTM X: 438599 Y: 4785342
- 1.2** parcela catastral Polígono: 3, Parcela: 238
- 1.3** situación (barrio, pueblo) El Huyo, SELAYA

2 afecciones sectoriales

- 2.1** Red NATURA 2000
- a** hábitats SIN AFECCION
- b** LIC SIN AFECCION
- 2.2** protección de cauces
- a** río, arroyo o cauce SIN AFECCION
- 2.3** comunicaciones
- a** carreteras autonómicas SIN AFECCION
- b** carreteras estatales SIN AFECCION
- c** ferrocarril SIN AFECCION
- d** rutas y sendas SIN AFECCION
- 2.4** montes utilidad publica
- a** MUP SIN AFECCION

3 ordenación urbanística

- 3.1** clasificación suelo rústico
- 3.2** calificación SNU-PA



4 características de la parcela

- 4.1** superficie 3237 m²
- 4.2** linderos Parcelas privadas y caminos vecinales

5 características del edificio

- 5.0** denominación y uso actual Vivienda y cuadra. Mixto
- 5.1** superficie 52,80 m²
- 5.2** dimensiones 6,60 por 8,00 metros aprox.
- 5.3** volumetría planta rectangular cubierta a dos aguas
- 5.4** antigüedad Cerca 1900
- 5.5** conservación Bueno
- 5.6** materiales sistema envolvente muros de mampostería de piedra, cubierta de lastra y teja cerámica, carpintería de madera
- 5.7** elementos singulares
- 5.8** elementos discordantes
- 5.9** Valor de catalogación Medio

6 plano de situación



CATALOGO de EDIFICACIONES en SUELO RUSTICO

municipio de SELAYA. CANTABRIA.

7 Fotografías

elemento número

3077

SEL



8 Consideraciones generales

8.1 la medición de la edificación se verificará en el expediente de concesión de licencia de obra, ya que se trata de datos aproximados (Catastro o medición).

8.2 las servidumbres sectoriales se identifican de forma no exhaustiva y deberán también ser verificadas e informadas en el expediente de concesión de licencia de obras.

8.3 El Ayuntamiento es el encargado de verificar el estado de legalidad de las edificaciones informadas en el en cuanto a las obras existentes hasta el momento de aprobación de este CESR.

CATALOGO de EDIFICACIONES en SUELO RUSTICO

municipio de SELAYA. CANTABRIA.

3078
SEL

1 identificación

elemento número

- 1.1** localización UTM **X:** 438527 **Y:** 4785429
- 1.2** parcela catastral **Polígono:** 3, **Parcela:** 239
- 1.3** situación (barrio, pueblo) **El Huyo, SELAYA**

2 afecciones sectoriales

- 2.1** Red NATURA 2000
- a** hábitats **SIN AFECCION**
- b** LIC **SIN AFECCION**
- 2.2** protección de cauces
- a** río, arroyo o cauce **SIN AFECCION**
- 2.3** comunicaciones
- a** carreteras autonómicas **SIN AFECCION**
- b** carreteras estatales **SIN AFECCION**
- c** ferrocarril **SIN AFECCION**
- d** rutas y sendas **SIN AFECCION**
- 2.4** montes utilidad publica
- a** MUP **SIN AFECCION**

3 ordenación urbanística

- 3.1** clasificación **suelo rústico**
- 3.2** calificación **SNU-PA**



4 características de la parcela

- 4.1** superficie **5482 m²**
- 4.2** linderos **Parcelas privadas y caminos vecinales**

5 características del edificio

- 5.0** denominación y uso actual **Cabaña. Agrario**
- 5.1** superficie **33,30 m²**
- 5.2** dimensiones **7,69 por 4,33 metros aprox.**
- 5.3** volumetría **planta rectangular cubierta a dos aguas**
- 5.4** antigüedad **Cerca 1900**
- 5.5** conservación **Bueno**
- 5.6** materiales sistema envolvente **muros de mampostería de piedra, cubierta de lastra y teja cerámica, carpintería de madera**
- 5.7** elementos singulares
- 5.8** elementos discordantes
- 5.9** Valor de catalogación **Medio**

6 plano de situación



CATALOGO de EDIFICACIONES en SUELO RUSTICO

municipio de SELAYA. CANTABRIA.

7 Fotografías

elemento número

3078

SEL



8 Consideraciones generales

8.1 la medición de la edificación se verificará en el expediente de concesión de licencia de obra, ya que se trata de datos aproximados (Catastro o medición).



8.2 las servidumbres sectoriales se identifican de forma no exhaustiva y deberán también ser verificadas e informadas en el expediente de concesión de licencia de obras.

8.3 El Ayuntamiento es el encargado de verificar el estado de legalidad de las edificaciones informadas en el en cuanto a las obras existentes hasta el momento de aprobación de este CESR.

CATALOGO de EDIFICACIONES en SUELO RUSTICO

municipio de SELAYA. CANTABRIA.

1 identificación		elemento número	3079
1.1	localización UTM	X: 438521 Y: 4785438	SEL
1.2	parcela catastral	Polígono: 3, Parcela: 241	
1.3	situación (barrio, pueblo)	El Coteron, SELAYA	
2 afecciones sectoriales			
2.1	Red NATURA 2000		
a	hábitats	SIN AFECCION	
b	LIC	SIN AFECCION	
2.2	protección de cauces		
a	río, arroyo o cauce	SIN AFECCION	
2.3	comunicaciones		
a	carreteras autonómicas	SIN AFECCION	
b	carreteras estatales	SIN AFECCION	
c	ferrocarril	SIN AFECCION	
d	rutas y sendas	SIN AFECCION	
2.4	montes utilidad publica		
a	MUP	SIN AFECCION	
3 ordenación urbanística			
3.1	clasificación	suelo rústico	
3.2	calificación	SNU-PA	
4 características de la parcela			
4.1	superficie	13905 m ²	
4.2	linderos	Vivienda y cuadra	
5 características del edificio			
5.0	denominación y uso actual	Mixto. Agrario	
5.1	superficie	46,35 m ²	
5.2	dimensiones	6,42 por 7,22 metros aprox.	
5.3	volumetría	planta rectangular cubierta a dos aguas	
5.4	antigüedad	Cerca 1900	
5.5	conservación	Bueno	
5.6	materiales sistema envolvente	muros de mampostería de piedra, cubierta de lastra, carpintería de madera	
5.7	elementos singulares		
5.8	elementos discordantes		
5.9	Valor de catalogación	Medio	
6 plano de situación			



CATALOGO de EDIFICACIONES en SUELO RUSTICO

municipio de SELAYA. CANTABRIA.

7 Fotografías

elemento número

3079

SEL



8 Consideraciones generales

8.1 la medición de la edificación se verificará en el expediente de concesión de licencia de obra, ya que se trata de datos aproximados (Catastro o medición).


8.2 las servidumbres sectoriales se identifican de forma no exhaustiva y deberán también ser verificadas e informadas en el expediente de concesión de licencia de obras.

8.3 El Ayuntamiento es el encargado de verificar el estado de legalidad de las edificaciones informadas en el en cuanto a las obras existentes hasta el momento de aprobación de este CESR.

CATALOGO de EDIFICACIONES en SUELO RUSTICO

municipio de SELAYA. CANTABRIA.

		elemento número	3080
1 identificación			SEL
1.1	localización UTM	X: 438521 Y: 4785438	
1.2	parcela catastral	Polígono: 3, Parcela: 241	
1.3	situación (barrio, pueblo)	El Coteron, SELAYA	
2 afecciones sectoriales			
2.1	Red NATURA 2000		
a	hábitats	SIN AFECCION	
b	LIC	SIN AFECCION	
2.2	protección de cauces		
a	río, arroyo o cauce	SIN AFECCION	
2.3	comunicaciones		
a	carreteras autonómicas	SIN AFECCION	
b	carreteras estatales	SIN AFECCION	
c	ferrocarril	SIN AFECCION	
d	rutas y sendas	SIN AFECCION	
2.4	montes utilidad publica		
a	MUP	SIN AFECCION	
3 ordenación urbanística			
3.1	clasificación	suelo rústico	
3.2	calificación	SNU-PA	
4 características de la parcela			
4.1	superficie	13905 m ²	
4.2	linderos	Parcelas privadas y caminos vecinales	
5 características del edificio			
5.0	denominación y uso actual	Cabaña. Agrario	
5.1	superficie	88,73 m ²	
5.2	dimensiones	12,29 por 7,22 metros aprox.	
5.3	volumetría	planta rectangular cubierta a dos aguas	
5.4	antigüedad	Cerca 1900	
5.5	conservación	Bueno	
5.6	materiales sistema envolvente	muros de mampostería de piedra, cubierta de lastra y teja ceramica, carpintería de madera	
5.7	elementos singulares		
5.8	elementos discordantes		
5.9	Valor de catalogación	Medio	
6 plano de situación			



CATALOGO de EDIFICACIONES en SUELO RUSTICO

municipio de SELAYA. CANTABRIA.

7 Fotografías

elemento número

3080

SEL



8 Consideraciones generales

8.1 la medición de la edificación se verificará en el expediente de concesión de licencia de obra, ya que se trata de datos aproximados (Catastro o medición).


8.2 las servidumbres sectoriales se identifican de forma no exhaustiva y deberán también ser verificadas e informadas en el expediente de concesión de licencia de obras.

8.3 El Ayuntamiento es el encargado de verificar el estado de legalidad de las edificaciones informadas en el en cuanto a las obras existentes hasta el momento de aprobación de este CESR.

CATALOGO de EDIFICACIONES en SUELO RUSTICO

municipio de SELAYA. CANTABRIA.

		elemento número	3081
1 identificación			SEL
1.1	localización UTM	X: 438617 Y: 4785655	
1.2	parcela catastral	Polígono: 3, Parcela: 243	
1.3	situación (barrio, pueblo)	El Coteron, SELAYA	
2 afecciones sectoriales			
2.1	Red NATURA 2000		
a	hábitats	SIN AFECCION	
b	LIC	SIN AFECCION	
2.2	protección de cauces		
a	río, arroyo o cauce	SIN AFECCION	
2.3	comunicaciones		
a	carreteras autonómicas	SIN AFECCION	
b	carreteras estatales	SIN AFECCION	
c	ferrocarril	SIN AFECCION	
d	rutas y sendas	SIN AFECCION	
2.4	montes utilidad publica		
a	MUP	SIN AFECCION	
3 ordenación urbanística			
3.1	clasificación	suelo rústico	
3.2	calificación	SNU-PA	
4 características de la parcela			
4.1	superficie	66171 m²	
4.2	linderos	Parcelas privadas y caminos vecinales	
5 características del edificio			
5.0	denominación y uso actual	Vivienda. Residencial	
5.1	superficie	49,61 m²	
5.2	dimensiones	7,35 por 6,75 metros aprox.. Porche fechada suroeste no catalogada	
5.3	volumetría	planta rectangular cubierta a dos aguas	
5.4	antigüedad	Cerca 1900-2000	
5.5	conservación	Buena	
5.6	materiales sistema envolvente	muros de mampostería de piedra, cubierta de teja ceramica, carpintería de madera	
5.7	elementos singulares		
5.8	elementos discordantes		
5.9	Valor de catalogación	Medio	
6 plano de situación			



CATALOGO de EDIFICACIONES en SUELO RUSTICO

municipio de SELAYA. CANTABRIA.

7 Fotografías

elemento número

3081

SEL



8 Consideraciones generales

8.1 la medición de la edificación se verificará en el expediente de concesión de licencia de obra, ya que se trata de datos aproximados (Catastro o medición).



8.2 las servidumbres sectoriales se identifican de forma no exhaustiva y deberán también ser verificadas e informadas en el expediente de concesión de licencia de obras.

8.3 El Ayuntamiento es el encargado de verificar el estado de legalidad de las edificaciones informadas en el en cuanto a las obras existentes hasta el momento de aprobación de este CESR.

CATALOGO de EDIFICACIONES en SUELO RUSTICO

municipio de SELAYA. CANTABRIA.

		elemento número	3082
1 identificación			SEL
1.1	localización UTM	X: 438617 Y: 4785655	
1.2	parcela catastral	Polígono: 3, Parcela: 290	
1.3	situación (barrio, pueblo)	El Coteron, SELAYA	
2 afecciones sectoriales			
2.1	Red NATURA 2000		
a	hábitats	SIN AFECCION	
b	LIC	SIN AFECCION	
2.2	protección de cauces		
a	río, arroyo o cauce	SIN AFECCION	
2.3	comunicaciones		
a	carreteras autonómicas	SIN AFECCION	
b	carreteras estatales	SIN AFECCION	
c	ferrocarril	SIN AFECCION	
d	rutas y sendas	SIN AFECCION	
2.4	montes utilidad publica		
a	MUP	SIN AFECCION	
3 ordenación urbanística			
3.1	clasificación	suelo rústico	
3.2	calificación	SNU-PA	
4 características de la parcela			
4.1	superficie	9011 m²	
4.2	linderos	Parcelas privadas y caminos vecinales	
5 características del edificio			
5.0	denominación y uso actual	Vivienda. Residencial	
5.1	superficie	76.95 m²	
5.2	dimensiones	11,40 por 6,75 metros aprox.. Adosados Fachada norte no catalogado	
5.3	volumetría	planta rectangular cubierta a dos aguas	
5.4	antigüedad	Cerca 1900-2000	
5.5	conservación	Buena	
5.6	materiales sistema envolvente	muros de mampostería de piedra, cubierta de teja ceramica, carpintería de madera	
5.7	elementos singulares		
5.8	elementos discordantes		
5.9	Valor de catalogación	Medio	
6 plano de situación			



CATALOGO de EDIFICACIONES en SUELO RUSTICO

municipio de SELAYA. CANTABRIA.

7 Fotografías

elemento número

3082

SEL



8 Consideraciones generales

8.1 la medición de la edificación se verificará en el expediente de concesión de licencia de obra, ya que se trata de datos aproximados (Catastro o medición).

8.2 las servidumbres sectoriales se identifican de forma no exhaustiva y deberán también ser verificadas e informadas en el expediente de concesión de licencia de obras.

8.3 El Ayuntamiento es el encargado de verificar el estado de legalidad de las edificaciones informadas en el en cuanto a las obras existentes hasta el momento de aprobación de este CESR.

CATALOGO de EDIFICACIONES en SUELO RUSTICO

municipio de SELAYA. CANTABRIA.

3083
SEL

1 identificación

elemento número

- 1.1** localización UTM **X:** 438683 **Y:** 4785679
- 1.2** parcela catastral Polígono: 3, Parcela: 244
- 1.3** situación (barrio, pueblo) El Coteron, SELAYA

2 afecciones sectoriales

- 2.1** Red NATURA 2000
- a** hábitats SIN AFECCION
- b** LIC SIN AFECCION
- 2.2** protección de cauces
- a** río, arroyo o cauce SIN AFECCION
- 2.3** comunicaciones
- a** carreteras autonómicas SIN AFECCION
- b** carreteras estatales SIN AFECCION
- c** ferrocarril SIN AFECCION
- d** rutas y sendas SIN AFECCION
- 2.4** montes utilidad pública
- a** MUP SIN AFECCION

3 ordenación urbanística

- 3.1** clasificación suelo rústico
- 3.2** calificación SNU-PA



4 características de la parcela

- 4.1** superficie 9071 m²
- 4.2** linderos Parcelas privadas y caminos vecinales

5 características del edificio

- 5.0** denominación y uso actual Cabaña. Agrario
- 5.1** superficie 63,91 m²
- 5.2** dimensiones 9,13 por 7,00 metros aprox.
- 5.3** volumetría planta rectangular cubierta a dos aguas
- 5.4** antigüedad Cerca 1900
- 5.5** conservación Bueno
- 5.6** materiales sistema envolvente muros de mampostería de piedra, cubierta de lastra y teja cerámica, carpintería de madera
- 5.7** elementos singulares
- 5.8** elementos discordantes
- 5.9** Valor de catalogación Medio

6 plano de situación



CATALOGO de EDIFICACIONES en SUELO RUSTICO

municipio de SELAYA. CANTABRIA.

7 Fotografías

elemento número

3083

SEL



8 Consideraciones generales

8.1 la medición de la edificación se verificará en el expediente de concesión de licencia de obra, ya que se trata de datos aproximados (Catastro o medición).

8.2 las servidumbres sectoriales se identifican de forma no exhaustiva y deberán también ser verificadas e informadas en el expediente de concesión de licencia de obras.

8.3 El Ayuntamiento es el encargado de verificar el estado de legalidad de las edificaciones informadas en el en cuanto a las obras existentes hasta el momento de aprobación de este CESR.

CATALOGO de EDIFICACIONES en SUELO RUSTICO

municipio de SELAYA. CANTABRIA.

3084

elemento número

SEL

1 identificación

- 1.1 localización UTM X: 438853 Y: 4785683
- 1.2 parcela catastral Polígono: 3, Parcela: 247
- 1.3 situación (barrio, pueblo) El Siarro, SELAYA

2 afecciones sectoriales

- 2.1 Red NATURA 2000
- a hábitats SIN AFECCION
- b LIC SIN AFECCION
- 2.2 protección de cauces
- a río, arroyo o cauce SIN AFECCION
- 2.3 comunicaciones
- a carreteras autonómicas SIN AFECCION
- b carreteras estatales SIN AFECCION
- c ferrocarril SIN AFECCION
- d rutas y sendas SIN AFECCION
- 2.4 montes utilidad publica
- a MUP SIN AFECCION

3 ordenación urbanística

- 3.1 clasificación suelo rústico
- 3.2 calificación SNU-PA



4 características de la parcela

- 4.1 superficie 14442 m²
- 4.2 linderos Parcelasp rivadas y caminos vecinales

5 características del edificio

- 5.0 denominación y uso actual Cabaña. Agrario
- 5.1 superficie 68,04 m²
- 5.2 dimensiones 10,80 por 6,30 metros aprox.
- 5.3 volumetría planta rectangular cubierta a dos aguas
- 5.4 antigüedad Cerca 1900
- 5.5 conservación Bueno
- 5.6 materiales sistema envolvente muros de mamposteria de piedra, cubierta de lastra, carpintería de madera
- 5.7 elementos singulares
- 5.8 elementos discordantes
- 5.9 Valor de catalogación Medio

6 plano de situación



CATALOGO de EDIFICACIONES en SUELO RUSTICO

municipio de SELAYA. CANTABRIA.

7 Fotografías

elemento número

3084

SEL



8 Consideraciones generales

8.1 la medición de la edificación se verificará en el expediente de concesión de licencia de obra, ya que se trata de datos aproximados (Catastro o medición).

8.2 las servidumbres sectoriales se identifican de forma no exhaustiva y deberán también ser verificadas e informadas en el expediente de concesión de licencia de obras.

8.3 El Ayuntamiento es el encargado de verificar el estado de legalidad de las edificaciones informadas en el en cuanto a las obras existentes hasta el momento de aprobación de este CESR.

CATALOGO de EDIFICACIONES en SUELO RUSTICO

municipio de SELAYA. CANTABRIA.

3085
SEL

1 identificación

elemento número

- 1.1** localización UTM **X:** 439042 **Y:** 4785828
- 1.2** parcela catastral **Polígono:** 3, **Parcela:** 248
- 1.3** situación (barrio, pueblo) El Siarro, SELAYA

2 afecciones sectoriales

- 2.1** Red NATURA 2000
- a** hábitats SIN AFECCION
- b** LIC SIN AFECCION
- 2.2** protección de cauces
- a** río, arroyo o cauce SIN AFECCION
- 2.3** comunicaciones
- a** carreteras autonómicas SIN AFECCION
- b** carreteras estatales SIN AFECCION
- c** ferrocarril SIN AFECCION
- d** rutas y sendas SIN AFECCION
- 2.4** montes utilidad publica
- a** MUP SIN AFECCION

3 ordenación urbanística

- 3.1** clasificación suelo rústico
- 3.2** calificación SNU-PA



4 características de la parcela

- 4.1** superficie 11518 m²
- 4.2** linderos Parcelas privadas y caminos vecinales

5 características del edificio

- 5.0** denominación y uso actual Cabaña. Agrario
- 5.1** superficie 57,76 m²
- 5.2** dimensiones 7,60 por 7,60 metros aprox.
- 5.3** volumetría planta rectangular cubierta a dos aguas
- 5.4** antigüedad Cerca 1900
- 5.5** conservación Bueno
- 5.6** materiales sistema envolvente muros de mampostería de piedra, cubierta de lastra, carpintería de madera
- 5.7** elementos singulares
- 5.8** elementos discordantes
- 5.9** Valor de catalogación Alto

6 plano de situación



CATALOGO de EDIFICACIONES en SUELO RUSTICO

municipio de SELAYA. CANTABRIA.

7 Fotografías

elemento número

3085

SEL



8 Consideraciones generales

8.1 la medición de la edificación se verificará en el expediente de concesión de licencia de obra, ya que se trata de datos aproximados (Catastro o medición).


8.2 las servidumbres sectoriales se identifican de forma no exhaustiva y deberán también ser verificadas e informadas en el expediente de concesión de licencia de obras.

8.3 El Ayuntamiento es el encargado de verificar el estado de legalidad de las edificaciones informadas en el en cuanto a las obras existentes hasta el momento de aprobación de este CESR.

CATALOGO de EDIFICACIONES en SUELO RUSTICO

municipio de SELAYA. CANTABRIA.

		elemento número	3086
1 identificación			SEL
1.1	localización UTM	X: 439053 Y: 4785733	
1.2	parcela catastral	Polígono: 3, Parcela: 249	
1.3	situación (barrio, pueblo)	La Sutia, SELAYA	
2 afecciones sectoriales			
2.1	Red NATURA 2000		
a	hábitats	SIN AFECCION	
b	LIC	SIN AFECCION	
2.2	protección de cauces		
a	río, arroyo o cauce	SIN AFECCION	
2.3	comunicaciones		
a	carreteras autonómicas	SIN AFECCION	
b	carreteras estatales	SIN AFECCION	
c	ferrocarril	SIN AFECCION	
d	rutasy sendas	SIN AFECCION	
2.4	montes utilidad publica		
a	MUP	SIN AFECCION	
3 ordenación urbanística			
3.1	clasificación	suelo rústico	
3.2	calificación	SNU-PA	
4 características de la parcela			
4.1	superficie	15328 m²	
4.2	linderos	Parcelas privadas y caminos vecinales	
5 características del edificio			
5.0	denominación y uso actual	Cabaña. Agrario	
5.1	superficie	114.18 m². Anexo catalogado	
5.2	dimensiones	17.30 por 6,60 metros aprox.	
5.3	volumetría	planta rectangular cubierta a dos aguas	
5.4	antigüedad	Cerca 1900	
5.5	conservación	Bueno	
5.6	materiales sistema envolvente	muros de mampostería de piedra, cubierta de lastra, carpintería de madera	
5.7	elementos singulares		
5.8	elementos discordantes		
5.9	Valor de catalogación	Medio	
6 plano de situación			



CATALOGO de EDIFICACIONES en SUELO RUSTICO

municipio de SELAYA. CANTABRIA.

7 Fotografías

elemento número

3086

SEL



8 Consideraciones generales

8.1 La medición de la edificación se verificará en el expediente de concesión de licencia de obra, ya que se trata de datos aproximados (Catastro o medición).

8.2 las servidumbres sectoriales se identifican de forma no exhaustiva y deberán también ser verificadas e informadas en el expediente de concesión de licencia de obras.

8.3 El Ayuntamiento es el encargado de verificar el estado de legalidad de las edificaciones informadas en el en cuanto a las obras existentes hasta el momento de aprobación de este CESR.

CATALOGO de EDIFICACIONES en SUELO RUSTICO

municipio de SELAYA. CANTABRIA.

3087
SEL

1 identificación

elemento número

- 1.1** localización UTM X: 439132 Y: 4785651
1.2 parcela catastral Polígono: 3, Parcela: 250
1.3 situación (barrio, pueblo) La Sutia, SELAYA

2 afecciones sectoriales

- 2.1** Red NATURA 2000
 a hábitats SIN AFECCION
 b LIC SIN AFECCION
2.2 protección de cauces
 a río, arroyo o cauce SIN AFECCION
2.3 comunicaciones
 a carreteras autonómicas SIN AFECCION
 b carreteras estatales SIN AFECCION
 c ferrocarril SIN AFECCION
 d rutas y sendas SIN AFECCION
2.4 montes utilidad publica
 a MUP SIN AFECCION

3 ordenación urbanística

- 3.1** clasificación suelo rústico
3.2 calificación SNU-PA



4 características de la parcela

- 4.1** superficie 4690 m²
4.2 linderos Parcelas privadas y caminos vecinales

5 características del edificio

- 5.0** denominación y uso actual Cabaña. Agrario
5.1 superficie 69,30 m²
5.2 dimensiones 11,55 por 6,00 metros aprox.
5.3 volumetría planta rectangular cubierta a dos aguas
5.4 antigüedad Cerca 1900
5.5 conservación Bueno
5.6 materiales sistema envolvente muros de mampostería de piedra, cubierta de lastra, carpintería de madera
5.7 elementos singulares
5.8 elementos discordantes
5.9 Valor de catalogación Alto

6 plano de situación



CATALOGO de EDIFICACIONES en SUELO RUSTICO

municipio de SELAYA. CANTABRIA.

7 Fotografías

elemento número

3087

SEL



8 Consideraciones generales

8.1 la medición de la edificación se verificará en el expediente de concesión de licencia de obra, ya que se trata de datos aproximados (Catastro o medición).


8.2 las servidumbres sectoriales se identifican de forma no exhaustiva y deberán también ser verificadas e informadas en el expediente de concesión de licencia de obras.

8.3 El Ayuntamiento es el encargado de verificar el estado de legalidad de las edificaciones informadas en el en cuanto a las obras existentes hasta el momento de aprobación de este CESR.

CATALOGO de EDIFICACIONES en SUELO RUSTICO

municipio de SELAYA. CANTABRIA.

		elemento número	3088
1 identificación			SEL
1.1	localización UTM	X: 439109 Y: 4785740	
1.2	parcela catastral	Polígono: 3, Parcela: 253	
1.3	situación (barrio, pueblo)	La Sufia, SELAYA	
2 afecciones sectoriales			
2.1	Red NATURA 2000		
a	hábitats	SIN AFECCION	
b	LIC	SIN AFECCION	
2.2	protección de cauces		
a	río, arroyo o cauce	SIN AFECCION	
2.3	comunicaciones		
a	carreteras autonómicas	SIN AFECCION	
b	carreteras estatales	SIN AFECCION	
c	ferrocarril	SIN AFECCION	
d	rutas y sendas	SIN AFECCION	
2.4	montes utilidad publica		
a	MUP	SIN AFECCION	
3 ordenación urbanística			
3.1	clasificación	suelo rústico	
3.2	calificación	SNU-PA	
4 características de la parcela			
4.1	superficie	5302 m²	
4.2	linderos	Parcelas privadas y caminos vecinales	
5 características del edificio			
5.0	denominación y uso actual	Cabaña. Agrario	
5.1	superficie	63,22 m²	
5.2	dimensiones	8,34 por 7,58 metros aprox.	
5.3	volumetría	planta rectangular cubierta a dos aguas	
5.4	antigüedad	Cerca 1900	
5.5	conservación	Bueno	
5.6	materiales sistema envolvente	muros de mampostería de piedra, cubierta de lastra, carpintería de madera	
5.7	elementos singulares		
5.8	elementos discordantes		
5.9	Valor de catalogación	Alto	
6 plano de situación			



CATALOGO de EDIFICACIONES en SUELO RUSTICO

municipio de SELAYA. CANTABRIA.

7 Fotografías

elemento número

3088

SEL



8 Consideraciones generales

8.1 La medición de la edificación se verificará en el expediente de concesión de licencia de obra, ya que se trata de datos aproximados (Catastro o medición).


8.2 Las servidumbres sectoriales se identifican de forma no exhaustiva y deberán también ser verificadas e informadas en el expediente de concesión de licencia de obras.

8.3 El Ayuntamiento es el encargado de verificar el estado de legalidad de las edificaciones informadas en el en cuanto a las obras existentes hasta el momento de aprobación de este CESR.

CATALOGO de EDIFICACIONES en SUELO RUSTICO

municipio de SELAYA. CANTABRIA.

		elemento número	3089
1 identificación			SEL
1.1	localización UTM	X: 439109 Y: 4785740	
1.2	parcela catastral	Polígono: 3, Parcela: 253	
1.3	situación (barrio, pueblo)	La Sufia, SELAYA	
2 afecciones sectoriales			
2.1	Red NATURA 2000		
a	hábitats	SIN AFECCION	
b	LIC	SIN AFECCION	
2.2	protección de cauces		
a	río, arroyo o cauce	SIN AFECCION	
2.3	comunicaciones		
a	carreteras autonómicas	SIN AFECCION	
b	carreteras estatales	SIN AFECCION	
c	ferrocarril	SIN AFECCION	
d	rutas y sendas	SIN AFECCION	
2.4	montes utilidad publica		
a	MUP	SIN AFECCION	
3 ordenación urbanística			
3.1	clasificación	suelo rústico	
3.2	calificación	SNU-PA	
4 características de la parcela			
4.1	superficie	5302 m²	
4.2	linderos	Parcelas privadas y caminos vecinales	
5 características del edificio			
5.0	denominación y uso actual	Cabaña. Agrario	
5.1	superficie	61,79 m²	
5.2	dimensiones	8,35 por 7,40 metros aprox.	
5.3	volumetría	planta rectangular cubierta a dos aguas	
5.4	antigüedad	Cerca 1900	
5.5	conservación	Bueno	
5.6	materiales sistema envolvente	muros de mampostería de piedra, cubierta de lastra y teja ceramica, carpintería de madera	
5.7	elementos singulares		
5.8	elementos discordantes		
5.9	Valor de catalogación	Medio	
6 plano de situación			



CATALOGO de EDIFICACIONES en SUELO RUSTICO

municipio de SELAYA. CANTABRIA.

7 Fotografías

elemento número

3089

SEL



8 Consideraciones generales

8.1 La medición de la edificación se verificará en el expediente de concesión de licencia de obra, ya que se trata de datos aproximados (Catastro o medición).

8.2 Las servidumbres sectoriales se identifican de forma no exhaustiva y deberán también ser verificadas e informadas en el expediente de concesión de licencia de obras.

8.3 El Ayuntamiento es el encargado de verificar el estado de legalidad de las edificaciones informadas en el en cuanto a las obras existentes hasta el momento de aprobación de este CESR.

CATALOGO de EDIFICACIONES en SUELO RUSTICO

municipio de SELAYA. CANTABRIA.

3090
SEL

1 identificación

elemento número

- 1.1** localización UTM X: 439258 Y: 4785720
- 1.2** parcela catastral Polígono: 3, Parcela: 254
- 1.3** situación (barrio, pueblo) La Sutia, SELAYA

2 afecciones sectoriales

- 2.1** Red NATURA 2000
- a** hábitats SIN AFECCION
- b** LIC SIN AFECCION
- 2.2** protección de cauces
- a** río, arroyo o cauce SIN AFECCION
- 2.3** comunicaciones
- a** carreteras autonómicas SIN AFECCION
- b** carreteras estatales SIN AFECCION
- c** ferrocarril SIN AFECCION
- d** rutas y sendas SIN AFECCION
- 2.4** montes utilidad publica
- a** MUP SIN AFECCION

3 ordenación urbanística

- 3.1** clasificación suelo rústico
- 3.2** calificación SNU-PA



4 características de la parcela

- 4.1** superficie 2945 m²
- 4.2** linderos Parcelas privadas y caminos vecinales

5 características del edificio

- 5.0** denominación y uso actual Cabaña. Agrario
- 5.1** superficie 52,50 m²
- 5.2** dimensiones 7,50 por 7,00 metros aprox.
- 5.3** volumetría planta rectangular cubierta a dos aguas
- 5.4** antigüedad Cerca 1900
- 5.5** conservación Bueno
- 5.6** materiales sistema envolvente muros de mampostería de piedra, cubierta de lastra y teja cerámica, carpintería de madera
- 5.7** elementos singulares
- 5.8** elementos discordantes
- 5.9** Valor de catalogación Medio

6 plano de situación



CATALOGO de EDIFICACIONES en SUELO RUSTICO

municipio de SELAYA. CANTABRIA.

7 Fotografías

elemento número

3090

SEL



8 Consideraciones generales

8.1 la medición de la edificación se verificará en el expediente de concesión de licencia de obra, ya que se trata de datos aproximados (Catastro o medición).



8.2 las servidumbres sectoriales se identifican de forma no exhaustiva y deberán también ser verificadas e informadas en el expediente de concesión de licencia de obras.

8.3 El Ayuntamiento es el encargado de verificar el estado de legalidad de las edificaciones informadas en el en cuanto a las obras existentes hasta el momento de aprobación de este CESR.

CATALOGO de EDIFICACIONES en SUELO RUSTICO

municipio de SELAYA. CANTABRIA.

1 identificación		elemento número	3091
1.1	localización UTM	X: 439209 Y: 4785670	SEL
1.2	parcela catastral	Polígono: 3, Parcela: 255	
1.3	situación (barrio, pueblo)	La Sufia, SELAYA	
2 afecciones sectoriales			
2.1	Red NATURA 2000		
a	hábitats	SIN AFECCION	
b	LIC	SIN AFECCION	
2.2	protección de cauces		
a	río, arroyo o cauce	SIN AFECCION	
2.3	comunicaciones		
a	carreteras autonómicas	SIN AFECCION	
b	carreteras estatales	SIN AFECCION	
c	ferrocarril	SIN AFECCION	
d	rutas y sendas	SIN AFECCION	
2.4	montes utilidad pública		
a	MUP	SIN AFECCION	
3 ordenación urbanística			
3.1	clasificación	suelo rústico	
3.2	calificación	SNU-PA	
4 características de la parcela			
4.1	superficie	7287 m²	
4.2	linderos	Parcelas privadas y caminos vecinales	
5 características del edificio			
5.0	denominación y uso actual	Cabaña. Agrario	
5.1	superficie	84,00 m²	
5.2	dimensiones	12,00 por 7,00 metros aprox.	
5.3	volumetría	planta rectangular cubierta a dos aguas	
5.4	antigüedad	Cerca 1900	
5.5	conservación	Ruina	
5.6	materiales sistema envolvente	muros de mampostería de piedra, sin cubierta, carpintería de madera	
5.7	elementos singulares		
5.8	elementos discordantes		
5.9	Valor de catalogación	Medio	
6 plano de situación			



CATALOGO de EDIFICACIONES en SUELO RUSTICO

municipio de SELAYA. CANTABRIA.

7 Fotografías

elemento número

3091

SEL



ANULADA CROTU

8 Consideraciones generales

8.1 la medición de la edificación se verificará en el expediente de concesión de licencia de obra, ya que se trata de datos aproximados (Catastro o medición).

8.2 las servidumbres sectoriales se identifican de forma no exhaustiva y deberán también ser verificadas e informadas en el expediente de concesión de licencia de obras.



8.3 El Ayuntamiento es el encargado de verificar el estado de legalidad de las edificaciones informadas en el en cuanto a las obras existentes hasta el momento de aprobación de este CESR.

CATALOGO de EDIFICACIONES en SUELO RUSTICO

municipio de SELAYA. CANTABRIA.

		elemento número	3092
1 identificación			SEL
1.1	localización UTM	X: 439221 Y: 4785597	
1.2	parcela catastral	Polígono: 3, Parcela: 257	
1.3	situación (barrio, pueblo)	La Sufía, SELAYA	
2 afecciones sectoriales			
2.1	Red NATURA 2000		
a	hábitats	SIN AFECCION	
b	LIC	SIN AFECCION	
2.2	protección de cauces		
a	río, arroyo o cauce	SIN AFECCION	
2.3	comunicaciones		
a	carreteras autonómicas	SIN AFECCION	
b	carreteras estatales	SIN AFECCION	
c	ferrocarril	SIN AFECCION	
d	rutas y sendas	SIN AFECCION	
2.4	montes utilidad publica		
a	MUP	SIN AFECCION	
3 ordenación urbanística			
3.1	clasificación	suelo rústico	
3.2	calificación	SNU-PA	
4 características de la parcela			
4.1	superficie	1676 m²	
4.2	linderos	Parcelas privadas y caminos vecinales	
5 características del edificio			
5.0	denominación y uso actual	Cabaña. Agrario	
5.1	superficie	95,76 m²	
5.2	dimensiones	8,40 por 11,40 metros aprox..Anexo fachada noreste catalogado	
5.3	volumetría	planta rectangular en dos cuerpos, cubierta a dos aguas	
5.4	antigüedad	Cerca 1900	
5.5	conservación	Bueno	
5.6	materiales sistema envolvente	muros de mampostería de piedra, cubierta de lastra y teja ceramica, carpintería de madera	
5.7	elementos singulares		
5.8	elementos discordantes		
5.9	Valor de catalogación	Alto	

6 plano de situación



CATALOGO de EDIFICACIONES en SUELO RUSTICO

municipio de SELAYA. CANTABRIA.

7 Fotografías

elemento número

3092

SEL



8 Consideraciones generales

8.1 la medición de la edificación se verificará en el expediente de concesión de licencia de obra, ya que se trata de datos aproximados (Catastro o medición).

8.2 las servidumbres sectoriales se identifican de forma no exhaustiva y deberán también ser verificadas e informadas en el expediente de concesión de licencia de obras.

8.3 El Ayuntamiento es el encargado de verificar el estado de legalidad de las edificaciones informadas en el en cuanto a las obras existentes hasta el momento de aprobación de este CESR.

CATALOGO de EDIFICACIONES en SUELO RUSTICO

municipio de SELAYA. CANTABRIA.

3093
SEL

1 identificación

elemento número

- 1.1** localización UTM **X:** 439266 **Y:** 4785695
- 1.2** parcela catastral **Polígono:** 3, **Parcela:** 258
- 1.3** situación (barrio, pueblo) **La Sutía, SELAYA**

2 afecciones sectoriales

- 2.1** Red NATURA 2000
- a** hábitats **SIN AFECCION**
- b** LIC **SIN AFECCION**
- 2.2** protección de cauces
- a** río, arroyo o cauce **SIN AFECCION**
- 2.3** comunicaciones
- a** carreteras autonómicas **SIN AFECCION**
- b** carreteras estatales **SIN AFECCION**
- c** ferrocarril **SIN AFECCION**
- d** rutas y sendas **SIN AFECCION**
- 2.4** montes utilidad publica
- a** MUP **SIN AFECCION**

3 ordenación urbanística

- 3.1** clasificación **suelo rústico**
- 3.2** calificación **SNU-PA**



4 características de la parcela

- 4.1** superficie **3779 m²**
- 4.2** linderos **Parcelas privadas y caminos vecinales**

5 características del edificio

- 5.0** denominación y uso actual **Cabaña. Agrario**
- 5.1** superficie **36,40 m²**
- 5.2** dimensiones **7,00 por 5,20 metros aprox.**
- 5.3** volumetría **planta rectangular cubierta a dos aguas**
- 5.4** antigüedad **Cerca 1900**
- 5.5** conservación **Bueno**
- 5.6** materiales sistema envolvente **muros de mampostería de piedra, cubierta de lastra, carpintería de madera**
- 5.7** elementos singulares
- 5.8** elementos discordantes
- 5.9** Valor de catalogación **Medio**

6 plano de situación



CATALOGO de EDIFICACIONES en SUELO RUSTICO

municipio de SELAYA. CANTABRIA.

7 Fotografías

elemento número

3093

SEL



8 Consideraciones generales

8.1 la medición de la edificación se verificará en el expediente de concesión de licencia de obra, ya que se trata de datos aproximados (Catastro o medición).

8.2 las servidumbres sectoriales se identifican de forma no exhaustiva y deberán también ser verificadas e informadas en el expediente de concesión de licencia de obras.

8.3 El Ayuntamiento es el encargado de verificar el estado de legalidad de las edificaciones informadas en el en cuanto a las obras existentes hasta el momento de aprobación de este CESR.

CATALOGO de EDIFICACIONES en SUELO RUSTICO

municipio de SELAYA. CANTABRIA.

3094
SEL

1 identificación

elemento número

- 1.1** localización UTM **X:** 439303 **Y:** 4785638
- 1.2** parcela catastral **Polígono:** 3, **Parcela:** 259
- 1.3** situación (barrio, pueblo) **La Sutía, SELAYA**

2 afecciones sectoriales

- 2.1** Red NATURA 2000
- a** hábitats **SIN AFECCION**
- b** LIC **SIN AFECCION**
- 2.2** protección de cauces
- a** río, arroyo o cauce **SIN AFECCION**
- 2.3** comunicaciones
- a** carreteras autonómicas **SIN AFECCION**
- b** carreteras estatales **SIN AFECCION**
- c** ferrocarril **SIN AFECCION**
- d** rutas y sendas **SIN AFECCION**
- 2.4** montes utilidad publica
- a** MUP **SIN AFECCION**

3 ordenación urbanística

- 3.1** clasificación **suelo rústico**
- 3.2** calificación **SNU-PA**



4 características de la parcela

- 4.1** superficie **7191 m²**
- 4.2** linderos **Parcelas privadas y caminos vecinales**

5 características del edificio

- 5.0** denominación y uso actual **Vivienda y cuadra. Mixto**
- 5.1** superficie **58,61 m²**
- 5.2** dimensiones **9,53 por 6,15 metros aprox.**
- 5.3** volumetría **planta rectangular cubierta a dos aguas**
- 5.4** antigüedad **Cerca 1900**
- 5.5** conservación **Bueno**
- 5.6** materiales sistema envolvente **muros de mampostería de piedra, cubierta de lastra, carpintería de madera**
- 5.7** elementos singulares
- 5.8** elementos discordantes
- 5.9** Valor de catalogación **Medio**

6 plano de situación



CATALOGO de EDIFICACIONES en SUELO RUSTICO

municipio de SELAYA. CANTABRIA.

7 Fotografías

elemento número

3094

SEL



8 Consideraciones generales

8.1 la medición de la edificación se verificará en el expediente de concesión de licencia de obra, ya que se trata de datos aproximados (Catastro o medición).


8.2 las servidumbres sectoriales se identifican de forma no exhaustiva y deberán también ser verificadas e informadas en el expediente de concesión de licencia de obras.

8.3 El Ayuntamiento es el encargado de verificar el estado de legalidad de las edificaciones informadas en el en cuanto a las obras existentes hasta el momento de aprobación de este CESR.

CATALOGO de EDIFICACIONES en SUELO RUSTICO

municipio de SELAYA. CANTABRIA.

1 identificación		elemento número	3095
1.1	localización UTM	X: 439464 Y: 4785718	SEL
1.2	parcela catastral	Polígono: 3, Parcela: 260	
1.3	situación (barrio, pueblo)	La Sufía, SELAYA	
2 afecciones sectoriales			
2.1	Red NATURA 2000		
a	hábitats	SIN AFECCION	
b	LIC	SIN AFECCION	
2.2	protección de cauces		
a	río, arroyo o cauce	SIN AFECCION	
2.3	comunicaciones		
a	carreteras autonómicas	SIN AFECCION	
b	carreteras estatales	SIN AFECCION	
c	ferrocarril	SIN AFECCION	
d	rutas y sendas	SIN AFECCION	
2.4	montes utilidad publica		
a	MUP	SIN AFECCION	
3 ordenación urbanística			
3.1	clasificación	suelo rústico	
3.2	calificación	SNU-PA	
4 características de la parcela			
4.1	superficie	12342 m²	
4.2	linderos	Parcelas privadas y caminos vecinales	
5 características del edificio			
5.0	denominación y uso actual	Cabaña. Agrario	
5.1	superficie	61,95 m²	
5.2	dimensiones	8,85 por 7,00 metros aprox.	
5.3	volumetría	planta rectangular cubierta a dos aguas	
5.4	antigüedad	Cerca 1900	
5.5	conservación	Bueno	
5.6	materiales sistema envolvente	muros de mampostería de piedra, cubierta de lastra, carpintería de madera	
5.7	elementos singulares		
5.8	elementos discordantes		
5.9	Valor de catalogación	Alto	
6 plano de situación			



CATALOGO de EDIFICACIONES en SUELO RUSTICO

municipio de SELAYA. CANTABRIA.

7 Fotografías

elemento número

3095

SEL



8 Consideraciones generales

8.1 la medición de la edificación se verificará en el expediente de concesión de licencia de obra, ya que se trata de datos aproximados (Catastro o medición).

8.2 las servidumbres sectoriales se identifican de forma no exhaustiva y deberán también ser verificadas e informadas en el expediente de concesión de licencia de obras.

8.3 El Ayuntamiento es el encargado de verificar el estado de legalidad de las edificaciones informadas en el en cuanto a las obras existentes hasta el momento de aprobación de este CESR.

CATALOGO de EDIFICACIONES en SUELO RUSTICO

municipio de SELAYA. CANTABRIA.

3096
SEL

1 identificación

elemento número

- 1.1** localización UTM X: 439550 Y: 4785624
- 1.2** parcela catastral Polígono: 3, Parcela: 261
- 1.3** situación (barrio, pueblo) El Cerron, SELAYA

2 afecciones sectoriales

- 2.1** Red NATURA 2000
- a** hábitats SIN AFECCION
- b** LIC SIN AFECCION
- 2.2** protección de cauces
- a** río, arroyo o cauce SIN AFECCION
- 2.3** comunicaciones
- a** carreteras autonómicas SIN AFECCION
- b** carreteras estatales SIN AFECCION
- c** ferrocarril SIN AFECCION
- d** rutas y sendas SIN AFECCION
- 2.4** montes utilidad publica
- a** MUP SIN AFECCION

3 ordenación urbanística

- 3.1** clasificación suelo rústico
- 3.2** calificación SNU-PA



4 características de la parcela

- 4.1** superficie 7019 m²
- 4.2** linderos Parcelas privadas y caminos vecinales

5 características del edificio

- 5.0** denominación y uso actual Cabaña. Agrario
- 5.1** superficie 50,16 m²
- 5.2** dimensiones 7,60 por 6,60 metros aprox.
- 5.3** volumetría planta rectangular cubierta a dos aguas
- 5.4** antigüedad Cerca 1900
- 5.5** conservación Bueno
- 5.6** materiales sistema envolvente muros de mampostería de piedra, cubierta de lastra, carpintería de madera
- 5.7** elementos singulares
- 5.8** elementos discordantes
- 5.9** Valor de catalogación Medio

6 plano de situación



CATALOGO de EDIFICACIONES en SUELO RUSTICO

municipio de SELAYA. CANTABRIA.

7 Fotografías

elemento número

3096

SEL



8 Consideraciones generales

8.1 la medición de la edificación se verificará en el expediente de concesión de licencia de obra, ya que se trata de datos aproximados (Catastro o medición).

8.2 las servidumbres sectoriales se identifican de forma no exhaustiva y deberán también ser verificadas e informadas en el expediente de concesión de licencia de obras.

8.3 El Ayuntamiento es el encargado de verificar el estado de legalidad de las edificaciones informadas en el en cuanto a las obras existentes hasta el momento de aprobación de este CESR.

CATALOGO de EDIFICACIONES en SUELO RUSTICO

municipio de SELAYA. CANTABRIA.

3097
SEL

1 identificación

elemento número

- 1.1** localización UTM **X:** 439468 **Y:** 4785563
- 1.2** parcela catastral Polígono: 3, Parcela: 263
- 1.3** situación (barrio, pueblo) Las Erias de Arriba, SELAYA

2 afecciones sectoriales

- 2.1** Red NATURA 2000
- a** hábitats SIN AFECCION
- b** LIC SIN AFECCION
- 2.2** protección de cauces
- a** río, arroyo o cauce SIN AFECCION
- 2.3** comunicaciones
- a** carreteras autonómicas SIN AFECCION
- b** carreteras estatales SIN AFECCION
- c** ferrocarril SIN AFECCION
- d** rutas y sendas SIN AFECCION
- 2.4** montes utilidad publica
- a** MUP SIN AFECCION

3 ordenación urbanística

- 3.1** clasificación suelo rústico
- 3.2** calificación SNU-PA



4 características de la parcela

- 4.1** superficie 12572 m²
- 4.2** linderos Parcelas privadas y caminos vecinales

5 características del edificio

- 5.0** denominación y uso actual Cabaña. Agrario
- 5.1** superficie 73,03 m²
- 5.2** dimensiones 10,90 por 6,70 metros aprox.
- 5.3** volumetría planta rectangular cubierta a dos aguas
- 5.4** antigüedad Cerca 1900
- 5.5** conservación Bueno
- 5.6** materiales sistema envolvente muros de mampostería de piedra, cubierta de lastra y teja cerámica, carpintería de madera
- 5.7** elementos singulares
- 5.8** elementos discordantes
- 5.9** Valor de catalogación Medio

6 plano de situación



CATALOGO de EDIFICACIONES en SUELO RUSTICO

municipio de SELAYA. CANTABRIA.

7 Fotografías

elemento número

3097

SEL



8 Consideraciones generales

8.1 la medición de la edificación se verificará en el expediente de concesión de licencia de obra, ya que se trata de datos aproximados (Catastro o medición).

8.2 las servidumbres sectoriales se identifican de forma no exhaustiva y deberán también ser verificadas e informadas en el expediente de concesión de licencia de obras.

8.3 El Ayuntamiento es el encargado de verificar el estado de legalidad de las edificaciones informadas en el en cuanto a las obras existentes hasta el momento de aprobación de este CESR.

CATALOGO de EDIFICACIONES en SUELO RUSTICO

municipio de SELAYA. CANTABRIA.

3098
SEL

1 identificación

elemento número

- 1.1** localización UTM X: 439468 Y: 4785421
1.2 parcela catastral Polígono: 3, Parcela: 186
1.3 situación (barrio, pueblo) Las Irias, SELAYA

2 afecciones sectoriales

- 2.1** Red NATURA 2000
 a hábitats SIN AFECCION
 b LIC SIN AFECCION
2.2 protección de cauces
 a río, arroyo o cauce SIN AFECCION
2.3 comunicaciones
 a carreteras autonómicas SIN AFECCION
 b carreteras estatales SIN AFECCION
 c ferrocarril SIN AFECCION
 d rutas y sendas SIN AFECCION
2.4 montes utilidad pública
 a MUP SIN AFECCION

3 ordenación urbanística

- 3.1** clasificación suelo rústico
3.2 calificación SNU-PA



4 características de la parcela

- 4.1** superficie 16352 m²
4.2 linderos Parcelas privadas y caminos vecinales

5 características del edificio

- 5.0** denominación y uso actual Cabaña. Agrario
5.1 superficie 78.84 m²
5.2 dimensiones 12,13 por 6,50 metros aprox.
5.3 volumetría planta rectangular cubierta a dos aguas
5.4 antigüedad Cerca 1900
5.5 conservación Bueno
5.6 materiales sistema envolvente muros de mampostería de piedra, cubierta de lastra y teja cerámica, carpintería de madera
5.7 elementos singulares
5.8 elementos discordantes
5.9 Valor de catalogación Medio

6 plano de situación



CATALOGO de EDIFICACIONES en SUELO RUSTICO

municipio de SELAYA. CANTABRIA.

7 Fotografías

elemento número

3098

SEL



8 Consideraciones generales

8.1 la medición de la edificación se verificará en el expediente de concesión de licencia de obra, ya que se trata de datos aproximados (Catastro o medición).

8.2 las servidumbres sectoriales se identifican de forma no exhaustiva y deberán también ser verificadas e informadas en el expediente de concesión de licencia de obras.

8.3 El Ayuntamiento es el encargado de verificar el estado de legalidad de las edificaciones informadas en el en cuanto a las obras existentes hasta el momento de aprobación de este CESR.

CATALOGO de EDIFICACIONES en SUELO RUSTICO

municipio de SELAYA. CANTABRIA.

3099
SEL

1 identificación

elemento número

- 1.1** localización UTM X: 439376 Y: 4785584
- 1.2** parcela catastral Polígono: 3, Parcela: 264
- 1.3** situación (barrio, pueblo) Las Idias, SELAYA

2 afecciones sectoriales

- 2.1** Red NATURA 2000
- a** hábitats SIN AFECCION
- b** LIC SIN AFECCION
- 2.2** protección de cauces
- a** río, arroyo o cauce SIN AFECCION
- 2.3** comunicaciones
- a** carreteras autonómicas SIN AFECCION
- b** carreteras estatales SIN AFECCION
- c** ferrocarril SIN AFECCION
- d** rutas y sendas SIN AFECCION
- 2.4** montes utilidad publica
- a** MUP SIN AFECCION

3 ordenación urbanística

- 3.1** clasificación suelo rústico
- 3.2** calificación SNU-PA



4 características de la parcela

- 4.1** superficie 9411 m²
- 4.2** linderos Parcelas privadas y caminos vecinales

5 características del edificio

- 5.0** denominación y uso actual Cabaña. Agrario
- 5.1** superficie 49,95 m²
- 5.2** dimensiones 7,78 por 6,42 metros aprox.
- 5.3** volumetría planta rectangular cubierta a dos aguas
- 5.4** antigüedad Cerca 1900
- 5.5** conservación Bueno
- 5.6** materiales sistema envolvente muros de mampostería de piedra, cubierta de lastra, carpintería de madera
- 5.7** elementos singulares
- 5.8** elementos discordantes
- 5.9** Valor de catalogación Medio

6 plano de situación



CATALOGO de EDIFICACIONES en SUELO RUSTICO

municipio de SELAYA. CANTABRIA.

7 Fotografías

elemento número

3099

SEL



8 Consideraciones generales

8.1 la medición de la edificación se verificará en el expediente de concesión de licencia de obra, ya que se trata de datos aproximados (Catastro o medición).

8.2 las servidumbres sectoriales se identifican de forma no exhaustiva y deberán también ser verificadas e informadas en el expediente de concesión de licencia de obras.

8.3 El Ayuntamiento es el encargado de verificar el estado de legalidad de las edificaciones informadas en el en cuanto a las obras existentes hasta el momento de aprobación de este CESR.

CATALOGO de EDIFICACIONES en SUELO RUSTICO

municipio de SELAYA. CANTABRIA.

3100
SEL

1 identificación

elemento número

- 1.1** localización UTM **X:** 439362 **Y:** 4785449
- 1.2** parcela catastral Polígono: 3, Parcela: 268
- 1.3** situación (barrio, pueblo) Las idias, SELAYA

2 afecciones sectoriales

- 2.1** Red NATURA 2000
- a** hábitats SIN AFECCION
- b** LIC SIN AFECCION
- 2.2** protección de cauces
- a** río, arroyo o cauce SIN AFECCION
- 2.3** comunicaciones
- a** carreteras autonómicas SIN AFECCION
- b** carreteras estatales SIN AFECCION
- c** ferrocarril SIN AFECCION
- d** rutas y sendas SIN AFECCION
- 2.4** montes utilidad publica
- a** MUP SIN AFECCION

3 ordenación urbanística

- 3.1** clasificación suelo rústico
- 3.2** calificación SNU-PA



4 características de la parcela

- 4.1** superficie 14029 m²
- 4.2** linderos Parcelas privadas y caminos vecinales

5 características del edificio

- 5.0** denominación y uso actual Cabaña. Agrario
- 5.1** superficie 75,26 m²
- 5.2** dimensiones 10,60 por 7,10 metros aprox.
- 5.3** volumetría planta rectangular cubierta a dos aguas
- 5.4** antigüedad Cerca 1900
- 5.5** conservación Bueno
- 5.6** materiales sistema envolvente muros de mampostería de piedra, cubierta de lastra y teja cerámica, carpintería de madera
- 5.7** elementos singulares
- 5.8** elementos discordantes
- 5.9** Valor de catalogación Medio

6 plano de situación



CATALOGO de EDIFICACIONES en SUELO RUSTICO

municipio de SELAYA. CANTABRIA.

7 Fotografías

elemento número

3100

SEL



8 Consideraciones generales

8.1 la medición de la edificación se verificará en el expediente de concesión de licencia de obra, ya que se trata de datos aproximados (Catastro o medición).

8.2 las servidumbres sectoriales se identifican de forma no exhaustiva y deberán también ser verificadas e informadas en el expediente de concesión de licencia de obras.

8.3 El Ayuntamiento es el encargado de verificar el estado de legalidad de las edificaciones informadas en el en cuanto a las obras existentes hasta el momento de aprobación de este CESR.

CATALOGO de EDIFICACIONES en SUELO RUSTICO

municipio de SELAYA. CANTABRIA.

3101
SEL

1 identificación

elemento número

- 1.1** localización UTM X: 439305 Y: 4785562
- 1.2** parcela catastral Polígono: 3, Parcela: 265
- 1.3** situación (barrio, pueblo) Las Irias, SELAYA

2 afecciones sectoriales

- 2.1** Red NATURA 2000
- a** hábitats SIN AFECCION
- b** LIC SIN AFECCION
- 2.2** protección de cauces
- a** río, arroyo o cauce SIN AFECCION
- 2.3** comunicaciones
- a** carreteras autonómicas SIN AFECCION
- b** carreteras estatales SIN AFECCION
- c** ferrocarril SIN AFECCION
- d** rutas y sendas SIN AFECCION
- 2.4** montes utilidad publica
- a** MUP SIN AFECCION

3 ordenación urbanística

- 3.1** clasificación suelo rústico
- 3.2** calificación SNU-PA



4 características de la parcela

- 4.1** superficie 8073 m²
- 4.2** linderos Parcelas privadas y caminos vecinales

5 características del edificio

- 5.0** denominación y uso actual Cabaña. Agrario
- 5.1** superficie 58,00 m²
- 5.2** dimensiones 7,00 por 8,30 metros aprox.
- 5.3** volumetría planta rectangular cubierta a dos aguas
- 5.4** antigüedad Cerca 1900
- 5.5** conservación Bueno
- 5.6** materiales sistema envolvente muros de mampostería de piedra, cubierta de lastra, carpintería de madera
- 5.7** elementos singulares
- 5.8** elementos discordantes
- 5.9** Valor de catalogación Medio

6 plano de situación



CATALOGO de EDIFICACIONES en SUELO RUSTICO

municipio de SELAYA. CANTABRIA.

7 Fotografías

elemento número

3101

SEL



8 Consideraciones generales

8.1 la medición de la edificación se verificará en el expediente de concesión de licencia de obra, ya que se trata de datos aproximados (Catastro o medición).

8.2 las servidumbres sectoriales se identifican de forma no exhaustiva y deberán también ser verificadas e informadas en el expediente de concesión de licencia de obras.

8.3 El Ayuntamiento es el encargado de verificar el estado de legalidad de las edificaciones informadas en el en cuanto a las obras existentes hasta el momento de aprobación de este CESR.

CATALOGO de EDIFICACIONES en SUELO RUSTICO

municipio de SELAYA. CANTABRIA.

3102
SEL

1 identificación

elemento número

- 1.1** localización UTM **X:** 439303 **Y:** 4785556
- 1.2** parcela catastral Polígono: 3, Parcela: 266
- 1.3** situación (barrio, pueblo) Las Irias, SELAYA

2 afecciones sectoriales

- 2.1** Red NATURA 2000
- a** hábitats SIN AFECCION
- b** LIC SIN AFECCION
- 2.2** protección de cauces
- a** río, arroyo o cauce SIN AFECCION
- 2.3** comunicaciones
- a** carreteras autonómicas SIN AFECCION
- b** carreteras estatales SIN AFECCION
- c** ferrocarril SIN AFECCION
- d** rutas y sendas SIN AFECCION
- 2.4** montes utilidad publica
- a** MUP SIN AFECCION

3 ordenación urbanística

- 3.1** clasificación suelo rústico
- 3.2** calificación SNU-PA



4 características de la parcela

- 4.1** superficie 3605 m²
- 4.2** linderos Parcelas privadas y caminos vecinales

5 características del edificio

- 5.0** denominación y uso actual Cabaña. Agrario
- 5.1** superficie 72,89 m²
- 5.2** dimensiones 10,75 por 6,78 metros aprox.
- 5.3** volumetría planta rectangular cubierta a dos aguas
- 5.4** antigüedad Cerca 1900
- 5.5** conservación Bueno
- 5.6** materiales sistema envolvente muros de mampostería de piedra, cubierta de lastra, carpintería de madera
- 5.7** elementos singulares
- 5.8** elementos discordantes
- 5.9** Valor de catalogación Medio

6 plano de situación



CATALOGO de EDIFICACIONES en SUELO RUSTICO

municipio de SELAYA. CANTABRIA.

7 Fotografías

elemento número

3102

SEL



8 Consideraciones generales

8.1 la medición de la edificación se verificará en el expediente de concesión de licencia de obra, ya que se trata de datos aproximados (Catastro o medición).

8.2 las servidumbres sectoriales se identifican de forma no exhaustiva y deberán también ser verificadas e informadas en el expediente de concesión de licencia de obras.

8.3 El Ayuntamiento es el encargado de verificar el estado de legalidad de las edificaciones informadas en el en cuanto a las obras existentes hasta el momento de aprobación de este CESR.

CATALOGO de EDIFICACIONES en SUELO RUSTICO

municipio de SELAYA. CANTABRIA.

3103
SEL

1 identificación

elemento número

- 1.1** localización UTM X: 439250 Y: 4785477
- 1.2** parcela catastral Polígono: 3, Parcela: 267
- 1.3** situación (barrio, pueblo) Las Irias, SELAYA

2 afecciones sectoriales

- 2.1** Red NATURA 2000
- a** hábitats SIN AFECCION
- b** LIC SIN AFECCION
- 2.2** protección de cauces
- a** río, arroyo o cauce SIN AFECCION
- 2.3** comunicaciones
- a** carreteras autonómicas SIN AFECCION
- b** carreteras estatales SIN AFECCION
- c** ferrocarril SIN AFECCION
- d** rutas y sendas SIN AFECCION
- 2.4** montes utilidad publica
- a** MUP SIN AFECCION

3 ordenación urbanística

- 3.1** clasificación suelo rústico
- 3.2** calificación SNU-PA



4 características de la parcela

- 4.1** superficie 5417 m²
- 4.2** linderos Parcelas privadas y caminos vecinales

5 características del edificio

- 5.0** denominación y uso actual Cabaña. Agrario
- 5.1** superficie 35,84 m²
- 5.2** dimensiones 5,60 por 6,40 metros aprox.
- 5.3** volumetría planta rectangular cubierta a dos aguas
- 5.4** antigüedad Cerca 1900
- 5.5** conservación Bueno
- 5.6** materiales sistema envolvente muros de mampostería de piedra y bloque de hormigón, cubierta de lastra y teja ceramica, carpintería de madera
- 5.7** elementos singulares
- 5.8** elementos discordantes Material de recreado
- 5.9** Valor de catalogación Bajo

6 plano de situación



CATALOGO de EDIFICACIONES en SUELO RUSTICO

municipio de SELAYA. CANTABRIA.

7 Fotografías

elemento número

3103

SEL



8 Consideraciones generales

8.1 la medición de la edificación se verificará en el expediente de concesión de licencia de obra, ya que se trata de datos aproximados (Catastro o medición).


8.2 las servidumbres sectoriales se identifican de forma no exhaustiva y deberán también ser verificadas e informadas en el expediente de concesión de licencia de obras.

8.3 El Ayuntamiento es el encargado de verificar el estado de legalidad de las edificaciones informadas en el en cuanto a las obras existentes hasta el momento de aprobación de este CESR.

CATALOGO de EDIFICACIONES en SUELO RUSTICO

municipio de SELAYA. CANTABRIA.

		elemento número	3104
1 identificación			SEL
1.1	localización UTM	X: 439012 Y: 4785610	
1.2	parcela catastral	Polígono: 3, Parcela: 273	
1.3	situación (barrio, pueblo)	La Sufía, SELAYA	
2 afecciones sectoriales			
2.1	Red NATURA 2000		
a	hábitats	SIN AFECCION	
b	LIC	SIN AFECCION	
2.2	protección de cauces		
a	río, arroyo o cauce	SIN AFECCION	
2.3	comunicaciones		
a	carreteras autonómicas	SIN AFECCION	
b	carreteras estatales	SIN AFECCION	
c	ferrocarril	SIN AFECCION	
d	rutas y sendas	SIN AFECCION	
2.4	montes utilidad publica		
a	MUP	SIN AFECCION	
3 ordenación urbanística			
3.1	clasificación	suelo rústico	
3.2	calificación	SNU-PA	
4 características de la parcela			
4.1	superficie	8847 m²	
4.2	linderos	Parcelas privadas y caminos vecinales	
5 características del edificio			
5.0	denominación y uso actual	Cabaña. Agrario	
5.1	superficie	49,92 m²	
5.2	dimensiones	10,40 por 4,80 metros aprox.	
5.3	volumetría	planta rectangular cubierta a dos aguas	
5.4	antigüedad	Cerca 1900	
5.5	conservación	Bueno	
5.6	materiales sistema envolvente	muros de mampostería de piedra, cubierta de lastra y teja ceramica, carpintería de madera	
5.7	elementos singulares		
5.8	elementos discordantes		
5.9	Valor de catalogación	Medio	
6 plano de situación			



CATALOGO de EDIFICACIONES en SUELO RUSTICO

municipio de SELAYA. CANTABRIA.

7 Fotografías

elemento número

3104

SEL



8 Consideraciones generales

8.1 La medición de la edificación se verificará en el expediente de concesión de licencia de obra, ya que se trata de datos aproximados (Catastro o medición).

8.2 Las servidumbres sectoriales se identifican de forma no exhaustiva y deberán también ser verificadas e informadas en el expediente de concesión de licencia de obras.

8.3 El Ayuntamiento es el encargado de verificar el estado de legalidad de las edificaciones informadas en el en cuanto a las obras existentes hasta el momento de aprobación de este CESR.

CATALOGO de EDIFICACIONES en SUELO RUSTICO

municipio de SELAYA. CANTABRIA.

3105
SEL

1 identificación

elemento número

- 1.1 localización UTM X: 438916 Y: 4785631
- 1.2 parcela catastral Polígono: 3, Parcela: 246
- 1.3 situación (barrio, pueblo) El Rellano, SELAYA

2 afecciones sectoriales

- 2.1 Red NATURA 2000
- a hábitats SIN AFECCION
- b LIC SIN AFECCION
- 2.2 protección de cauces
- a río, arroyo o cauce SIN AFECCION
- 2.3 comunicaciones
- a carreteras autonómicas SIN AFECCION
- b carreteras estatales SIN AFECCION
- c ferrocarril SIN AFECCION
- d rutas y sendas SIN AFECCION
- 2.4 montes utilidad publica
- a MUP SIN AFECCION

3 ordenación urbanística

- 3.1 clasificación suelo rústico
- 3.2 calificación SNU-PA



4 características de la parcela

- 4.1 superficie 12153 m²
- 4.2 linderos Parcelas privadas y caminos vecinales

5 características del edificio

- 5.0 denominación y uso actual Vivienda. Residencial
- 5.1 superficie 53,07 m²
- 5.2 dimensiones 8,70 por 6,10 metros aprox.
- 5.3 volumetría planta rectangular cubierta a dos aguas
- 5.4 antigüedad Cerca 1900
- 5.5 conservación Bueno
- 5.6 materiales sistema envolvente muros de mampostería de piedra, cubierta de lastra, carpintería de madera
- 5.7 elementos singulares
- 5.8 elementos discordantes
- 5.9 Valor de catalogación Medio

6 plano de situación



CATALOGO de EDIFICACIONES en SUELO RUSTICO


municipio de SELAYA. CANTABRIA.

7 Fotografías

elemento número

3105

SEL



8 Consideraciones generales

8.1 la medición de la edificación se verificará en el expediente de concesión de licencia de obra, ya que se trata de datos aproximados (Catastro o medición).


8.2 las servidumbres sectoriales se identifican de forma no exhaustiva y deberán también ser verificadas e informadas en el expediente de concesión de licencia de obras.

8.3 El Ayuntamiento es el encargado de verificar el estado de legalidad de las edificaciones informadas en el en cuanto a las obras existentes hasta el momento de aprobación de este CESR.

CATALOGO de EDIFICACIONES en SUELO RUSTICO

municipio de SELAYA. CANTABRIA.

		elemento número	3106
1 identificación			SEL
1.1	localización UTM	X: 438804 Y: 4785595	
1.2	parcela catastral	Polígono: 3, Parcela: 245	
1.3	situación (barrio, pueblo)	El Rellano, SELAYA	
2 afecciones sectoriales			
2.1	Red NATURA 2000		
a	hábitats	SIN AFECCION	
b	LIC	SIN AFECCION	
2.2	protección de cauces		
a	río, arroyo o cauce	SIN AFECCION	
2.3	comunicaciones		
a	carreteras autonómicas	SIN AFECCION	
b	carreteras estatales	SIN AFECCION	
c	ferrocarril	SIN AFECCION	
d	rutas y sendas	SIN AFECCION	
2.4	montes utilidad publica		
a	MUP	SIN AFECCION	
3 ordenación urbanística			
3.1	clasificación	suelo rústico	
3.2	calificación	SNU-PA	
4 características de la parcela			
4.1	superficie	8746 m². Anexo de hormigon no catalogado	
4.2	linderos	Parcelas privadas y caminos vecinales	
5 características del edificio			
5.0	denominación y uso actual	Cabaña. Agrario	
5.1	superficie	58,29 m²	
5.2	dimensiones	8,70 por 6,70 metros aprox.	
5.3	volumetría	planta rectangular cubierta a dos aguas	
5.4	antigüedad	Cerca 1900	
5.5	conservación	Bueno	
5.6	materiales sistema envolvente	muros de mampostería de piedra, cubierta de lastra y teja ceramica, carpintería de madera	
5.7	elementos singulares		
5.8	elementos discordantes		
5.9	Valor de catalogación	Medio	
6 plano de situación			



CATALOGO de EDIFICACIONES en SUELO RUSTICO

municipio de SELAYA. CANTABRIA.

7 Fotografías

elemento número

3106

SEL



8 Consideraciones generales

8.1 la medición de la edificación se verificará en el expediente de concesión de licencia de obra, ya que se trata de datos aproximados (Catastro o medición).

8.2 las servidumbres sectoriales se identifican de forma no exhaustiva y deberán también ser verificadas e informadas en el expediente de concesión de licencia de obras.

8.3 El Ayuntamiento es el encargado de verificar el estado de legalidad de las edificaciones informadas en el en cuanto a las obras existentes hasta el momento de aprobación de este CESR.

CATALOGO de EDIFICACIONES en SUELO RUSTICO

municipio de SELAYA. CANTABRIA.

3107

elemento número

SEL

1 identificación

- 1.1 localización UTM X: 438788 Y: 4785443
- 1.2 parcela catastral Polígono: 3, Parcela: 279
- 1.3 situación (barrio, pueblo) Alisas, SELAYA

2 afecciones sectoriales

- 2.1 Red NATURA 2000
- a hábitats SIN AFECCION
- b LIC SIN AFECCION
- 2.2 protección de cauces
- a río, arroyo o cauce SIN AFECCION
- 2.3 comunicaciones
- a carreteras autonómicas SIN AFECCION
- b carreteras estatales SIN AFECCION
- c ferrocarril SIN AFECCION
- d rutas y sendas SIN AFECCION
- 2.4 montes utilidad publica
- a MUP SIN AFECCION

3 ordenación urbanística

- 3.1 clasificación suelo rústico
- 3.2 calificación SNU-PA



4 características de la parcela

- 4.1 superficie 7026 m²
- 4.2 linderos Parcelas privadas y caminos vecinales

5 características del edificio

- 5.0 denominación y uso actual Cabaña. Agrario
- 5.1 superficie 54.65 m²
- 5.2 dimensiones 8.06 por 6.78 metros aprox.
- 5.3 volumetría planta rectangular cubierta a dos aguas
- 5.4 antigüedad Cerca 1900
- 5.5 conservación Bueno
- 5.6 materiales sistema envolvente muros de mampostería de piedra, cubierta de lastra y teja cerámica, carpintería de madera
- 5.7 elementos singulares
- 5.8 elementos discordantes
- 5.9 Valor de catalogación Medio

6 plano de situación



CATALOGO de EDIFICACIONES en SUELO RUSTICO

municipio de SELAYA. CANTABRIA.

7 Fotografías

elemento número

3107

SEL



8 Consideraciones generales

8.1 la medición de la edificación se verificará en el expediente de concesión de licencia de obra, ya que se trata de datos aproximados (Catastro o medición).


8.2 las servidumbres sectoriales se identifican de forma no exhaustiva y deberán también ser verificadas e informadas en el expediente de concesión de licencia de obras.

8.3 El Ayuntamiento es el encargado de verificar el estado de legalidad de las edificaciones informadas en el en cuanto a las obras existentes hasta el momento de aprobación de este CESR.

CATALOGO de EDIFICACIONES en SUELO RUSTICO

municipio de SELAYA. CANTABRIA.

1 identificación		elemento número	3108
1.1	localización UTM	X: 438625 Y: 4785207	SEL
1.2	parcela catastral	Polígono: 3, Parcela: 286	
1.3	situación (barrio, pueblo)	Coteron, SELAYA	
2 afecciones sectoriales			
2.1	Red NATURA 2000		
a	hábitats	SIN AFECCION	
b	LIC	SIN AFECCION	
2.2	protección de cauces		
a	río, arroyo o cauce	SIN AFECCION	
2.3	comunicaciones		
a	carreteras autonómicas	SIN AFECCION	
b	carreteras estatales	SIN AFECCION	
c	ferrocarril	SIN AFECCION	
d	rutasy sendas	SIN AFECCION	
2.4	montes utilidad publica		
a	MUP	SIN AFECCION	
3 ordenación urbanística			
3.1	clasificación	suelo rústico	
3.2	calificación	SNU-PA	
4 características de la parcela			
4.1	superficie	17820 m²	
4.2	linderos	Parcelas privadas y caminos vecinales	
5 características del edificio			
5.0	denominación y uso actual	Cabaña. Agrario	
5.1	superficie	72,77 m²	
5.2	dimensiones	9,90 por 7,35 metros aprox.	
5.3	volumetría	planta rectangular cubierta a dos aguas	
5.4	antigüedad	Cerca 1900	
5.5	conservación	Bueno	
5.6	materiales sistema envolvente	muros de mampostería de piedra, cubierta de lastra y teja cerámica, carpintería de madera	
5.7	elementos singulares		
5.8	elementos discordantes		
5.9	Valor de catalogación	Medio	
6 plano de situación			



CATALOGO de EDIFICACIONES en SUELO RUSTICO

municipio de SELAYA. CANTABRIA.

7 Fotografías

elemento número

3108

SEL



8 Consideraciones generales

8.1 La medición de la edificación se verificará en el expediente de concesión de licencia de obra, ya que se trata de datos aproximados (Catastro o medición).

8.2 Las servidumbres sectoriales se identifican de forma no exhaustiva y deberán también ser verificadas e informadas en el expediente de concesión de licencia de obras.

8.3 El Ayuntamiento es el encargado de verificar el estado de legalidad de las edificaciones informadas en el en cuanto a las obras existentes hasta el momento de aprobación de este CESR.

CATALOGO de EDIFICACIONES en SUELO RUSTICO

municipio de SELAYA. CANTABRIA.

3109
SEL

1 identificación

elemento número

- 1.1** localización UTM X: 438714 Y: 4785369
- 1.2** parcela catastral Polígono: 3, Parcela: 284
- 1.3** situación (barrio, pueblo) Alisas, SELAYA

2 afecciones sectoriales

- 2.1** Red NATURA 2000
- a** hábitats SIN AFECCION
- b** LIC SIN AFECCION
- 2.2** protección de cauces
- a** río, arroyo o cauce SIN AFECCION
- 2.3** comunicaciones
- a** carreteras autonómicas SIN AFECCION
- b** carreteras estatales SIN AFECCION
- c** ferrocarril SIN AFECCION
- d** rutas y sendas SIN AFECCION
- 2.4** montes utilidad publica
- a** MUP SIN AFECCION

3 ordenación urbanística

- 3.1** clasificación suelo rústico
- 3.2** calificación SNU-PA



4 características de la parcela

- 4.1** superficie 15772 m²
- 4.2** linderos Parcelas privadas y caminos vecinales

5 características del edificio

- 5.0** denominación y uso actual Vivienda y cuadra. Agrario
- 5.1** superficie 112,73 m²
- 5.2** dimensiones 16,15 por 6,98 metros aprox.
- 5.3** volumetría planta rectangular cubierta a dos aguas
- 5.4** antigüedad Cerca 1900
- 5.5** conservación Bueno
- 5.6** materiales sistema envolvente muros de mampostería de piedra, cubierta de lastra y teja cerámica, carpintería de madera
- 5.7** elementos singulares
- 5.8** elementos discordantes
- 5.9** Valor de catalogación Medio

6 plano de situación



CATALOGO de EDIFICACIONES en SUELO RUSTICO

municipio de SELAYA. CANTABRIA.

7 Fotografías

elemento número

3109

SEL



8 Consideraciones generales

8.1 la medición de la edificación se verificará en el expediente de concesión de licencia de obra, ya que se trata de datos aproximados (Catastro o medición).



8.2 las servidumbres sectoriales se identifican de forma no exhaustiva y deberán también ser verificadas e informadas en el expediente de concesión de licencia de obras.

8.3 El Ayuntamiento es el encargado de verificar el estado de legalidad de las edificaciones informadas en el en cuanto a las obras existentes hasta el momento de aprobación de este CESR.

CATALOGO de EDIFICACIONES en SUELO RUSTICO

municipio de SELAYA. CANTABRIA.

		elemento número	3110
1 identificación			SEL
1.1	localización UTM	X: 438625 Y: 4785207	
1.2	parcela catastral	Polígono: 3, Parcela: 286	
1.3	situación (barrio, pueblo)	Coteron, SELAYA	
2 afecciones sectoriales			
2.1	Red NATURA 2000		
a	hábitats	SIN AFECCION	
b	LIC	SIN AFECCION	
2.2	protección de cauces		
a	río, arroyo o cauce	SIN AFECCION	
2.3	comunicaciones		
a	carreteras autonómicas	SIN AFECCION	
b	carreteras estatales	SIN AFECCION	
c	ferrocarril	SIN AFECCION	
d	rutasy sendas	SIN AFECCION	
2.4	montes utilidad publica		
a	MUP	SIN AFECCION	
3 ordenación urbanística			
3.1	clasificación	suelo rústico	
3.2	calificación	SNU-PA	
4 características de la parcela			
4.1	superficie	17820 m ²	
4.2	linderos	Parcelas privadas y caminos vecinales	
5 características del edificio			
5.0	denominación y uso actual	Cabaña. Agrario	
5.1	superficie	42,85 m ²	
5.2	dimensiones	5,83 por 7,35 metros aprox.	
5.3	volumetría	planta rectangular cubierta a dos aguas	
5.4	antigüedad	Cerca 1900	
5.5	conservación	Bueno	
5.6	materiales sistema envolvente	muros de mampostería de piedra, cubierta de lastra y teja ceramica, carpintería de madera	
5.7	elementos singulares		
5.8	elementos discordantes		
5.9	Valor de catalogación	Alto	
6 plano de situación			



CATALOGO de EDIFICACIONES en SUELO RUSTICO

municipio de SELAYA. CANTABRIA.

7 Fotografías

elemento número

3110

SEL



8 Consideraciones generales

8.1 la medición de la edificación se verificará en el expediente de concesión de licencia de obra, ya que se trata de datos aproximados (Catastro o medición).

8.2 las servidumbres sectoriales se identifican de forma no exhaustiva y deberán también ser verificadas e informadas en el expediente de concesión de licencia de obras.



8.3 El Ayuntamiento es el encargado de verificar el estado de legalidad de las edificaciones informadas en el en cuanto a las obras existentes hasta el momento de aprobación de este CESR.

CATALOGO de EDIFICACIONES en SUELO RUSTICO

municipio de SELAYA. CANTABRIA.

		elemento número	3111
1 identificación			SEL
1.1	localización UTM	X: 438833 Y: 4785264	
1.2	parcela catastral	Polígono: 3, Parcela: 283	
1.3	situación (barrio, pueblo)	GEI Caballon, SELAYA	
2 afecciones sectoriales			
2.1	Red NATURA 2000		
a	hábitats	SIN AFECCION	
b	LIC	SIN AFECCION	
2.2	protección de cauces		
a	río, arroyo o cauce	SIN AFECCION	
2.3	comunicaciones		
a	carreteras autonómicas	SIN AFECCION	
b	carreteras estatales	SIN AFECCION	
c	ferrocarril	SIN AFECCION	
d	rutas y sendas	SIN AFECCION	
2.4	montes utilidad publica		
a	MUP	SIN AFECCION	
3 ordenación urbanística			
3.1	clasificación	suelo rústico	
3.2	calificación	SNU-PA	
4 características de la parcela			
4.1	superficie	11974 m ²	
4.2	linderos	Parcelas privadas y caminos vecinales	
5 características del edificio			
5.0	denominación y uso actual	Cabaña. Agrario	
5.1	superficie	70,18 m ²	
5.2	dimensiones	10,83 por 6,48 metros aprox.	
5.3	volumetría	planta rectangular cubierta a dos aguas	
5.4	antigüedad	Cerca 1900	
5.5	conservación	Bueno	
5.6	materiales sistema envolvente	muros de mampostería de piedra, cubierta de lastra y teja ceramica, carpintería de madera	
5.7	elementos singulares		
5.8	elementos discordantes	Bloque de hormigón en reparacion	
5.9	Valor de catalogación	Alto	

6 plano de situación



CATALOGO de EDIFICACIONES en SUELO RUSTICO

municipio de SELAYA. CANTABRIA.

7 Fotografías

elemento número

3111

SEL



8 Consideraciones generales

8.1 la medición de la edificación se verificará en el expediente de concesión de licencia de obra, ya que se trata de datos aproximados (Catastro o medición).


8.2 las servidumbres sectoriales se identifican de forma no exhaustiva y deberán también ser verificadas e informadas en el expediente de concesión de licencia de obras.

8.3 El Ayuntamiento es el encargado de verificar el estado de legalidad de las edificaciones informadas en el en cuanto a las obras existentes hasta el momento de aprobación de este CESR.

CATALOGO de EDIFICACIONES en SUELO RUSTICO

municipio de SELAYA. CANTABRIA.

		elemento número	3112
1 identificación			SEL
1.1	localización UTM	X: 438926 Y: 4785394	
1.2	parcela catastral	Polígono: 3, Parcela: 274	
1.3	situación (barrio, pueblo)	Alisas, SELAYA	
2 afecciones sectoriales			
2.1	Red NATURA 2000		
a	hábitats	SIN AFECCION	
b	LIC	SIN AFECCION	
2.2	protección de cauces		
a	río, arroyo o cauce	SIN AFECCION	
2.3	comunicaciones		
a	carreteras autonómicas	SIN AFECCION	
b	carreteras estatales	SIN AFECCION	
c	ferrocarril	SIN AFECCION	
d	rutasy sendas	SIN AFECCION	
2.4	montes utilidad publica		
a	MUP	SIN AFECCION	
3 ordenación urbanística			
3.1	clasificación	suelo rústico	
3.2	calificación	SNU-PA	
4 características de la parcela			
4.1	superficie	48374 m²	
4.2	linderos	Parcelas privadas y caminos vecinales	
5 características del edificio			
5.0	denominación y uso actual	Vivienda.. Residencial	
5.1	superficie	75,71 m²	
5.2	dimensiones	12,35 por 6,13 metros aprox.	
5.3	volumetría	planta rectangular cubierta a dos aguas	
5.4	antigüedad	Cerca 1900	
5.5	conservación	Bueno	
5.6	materiales sistema envolvente	muros de mampostería de piedra, cubierta de lastra y teja ceramica, carpintería de madera	
5.7	elementos singulares		
5.8	elementos discordantes		
5.9	Valor de catalogación	Alto	
6 plano de situación			



CATALOGO de EDIFICACIONES en SUELO RUSTICO

municipio de SELAYA. CANTABRIA.

7 Fotografías

elemento número

3112

SEL



8 Consideraciones generales

8.1 la medición de la edificación se verificará en el expediente de concesión de licencia de obra, ya que se trata de datos aproximados (Catastro o medición).



8.2 las servidumbres sectoriales se identifican de forma no exhaustiva y deberán también ser verificadas e informadas en el expediente de concesión de licencia de obras.

8.3 El Ayuntamiento es el encargado de verificar el estado de legalidad de las edificaciones informadas en el en cuanto a las obras existentes hasta el momento de aprobación de este CESR.

CATALOGO de EDIFICACIONES en SUELO RUSTICO

municipio de SELAYA. CANTABRIA.

		elemento número	3113
1 identificación			SEL
1.1	localización UTM	X: 438873 Y: 4785517	
1.2	parcela catastral	Polígono: 3, Parcela: 274	
1.3	situación (barrio, pueblo)	Alisas, SELAYA	
2 afecciones sectoriales			
2.1	Red NATURA 2000		
a	hábitats	SIN AFECCION	
b	LIC	SIN AFECCION	
2.2	protección de cauces		
a	río, arroyo o cauce	SIN AFECCION	
2.3	comunicaciones		
a	carreteras autonómicas	SIN AFECCION	
b	carreteras estatales	SIN AFECCION	
c	ferrocarril	SIN AFECCION	
d	rutas y sendas	SIN AFECCION	
2.4	montes utilidad publica		
a	MUP	SIN AFECCION	
3 ordenación urbanística			
3.1	clasificación	suelo rústico	
3.2	calificación	SNU-PA	
4 características de la parcela			
4.1	superficie	48374 m ²	
4.2	linderos	Parcelas privadas y caminos vecinales	
5 características del edificio			
5.0	denominación y uso actual	Cabaña. Agrario	
5.1	superficie	54.76 m ²	
5.2	dimensiones	7,00 por 8.45 metros aprox.	
5.3	volumetría	planta rectangular cubierta a dos aguas	
5.4	antigüedad	Cerca 1900	
5.5	conservación	Bueno	
5.6	materiales sistema envolvente	muros de mampostería de piedra, cubierta de lastra, carpintería de madera	
5.7	elementos singulares		
5.8	elementos discordantes		
5.9	Valor de catalogación	Medio	
6 plano de situación			



CATALOGO de EDIFICACIONES en SUELO RUSTICO

municipio de SELAYA. CANTABRIA.

7 Fotografías

elemento número

3113

SEL



8 Consideraciones generales

8.1 la medición de la edificación se verificará en el expediente de concesión de licencia de obra, ya que se trata de datos aproximados (Catastro o medición).


8.2 las servidumbres sectoriales se identifican de forma no exhaustiva y deberán también ser verificadas e informadas en el expediente de concesión de licencia de obras.

8.3 El Ayuntamiento es el encargado de verificar el estado de legalidad de las edificaciones informadas en el en cuanto a las obras existentes hasta el momento de aprobación de este CESR.

CATALOGO de EDIFICACIONES en SUELO RUSTICO

municipio de SELAYA. CANTABRIA.

		elemento número	3114
1 identificación			SEL
1.1	localización UTM	X: 438926 Y: 4785530	
1.2	parcela catastral	Polígono: 3, Parcela: 274	
1.3	situación (barrio, pueblo)	Alisas, SELAYA	
2 afecciones sectoriales			
2.1	Red NATURA 2000		
a	hábitats	SIN AFECCION	
b	LIC	SIN AFECCION	
2.2	protección de cauces		
a	río, arroyo o cauce	SIN AFECCION	
2.3	comunicaciones		
a	carreteras autonómicas	SIN AFECCION	
b	carreteras estatales	SIN AFECCION	
c	ferrocarril	SIN AFECCION	
d	rutas y sendas	SIN AFECCION	
2.4	montes utilidad publica		
a	MUP	SIN AFECCION	
3 ordenación urbanística			
3.1	clasificación	suelo rústico	
3.2	calificación	SNU-PA	
4 características de la parcela			
4.1	superficie	48374 m ²	
4.2	linderos	Parcelas privadas y caminos vecinales	
5 características del edificio			
5.0	denominación y uso actual	Cabaña. Sin Uso	
5.1	superficie	46,04 m ²	
5.2	dimensiones	7,25 por 6,35 metros aprox.	
5.3	volumetría	planta rectangular cubierta a dos aguas	
5.4	antigüedad	Cerca 1900	
5.5	conservación	Malo	
5.6	materiales sistema envolvente	muros de mampostería de piedra, sin cubierta, carpintería de madera	
5.7	elementos singulares		
5.8	elementos discordantes		
5.9	Valor de catalogación	Medio	
6 plano de situación			



CATALOGO de EDIFICACIONES en SUELO RUSTICO

municipio de SELAYA. CANTABRIA.

7 Fotografías

elemento número

3114

SEL



8 Consideraciones generales

8.1 la medición de la edificación se verificará en el expediente de concesión de licencia de obra, ya que se trata de datos aproximados (Catastro o medición).


8.2 las servidumbres sectoriales se identifican de forma no exhaustiva y deberán también ser verificadas e informadas en el expediente de concesión de licencia de obras.

8.3 El Ayuntamiento es el encargado de verificar el estado de legalidad de las edificaciones informadas en el en cuanto a las obras existentes hasta el momento de aprobación de este CESR.

CATALOGO de EDIFICACIONES en SUELO RUSTICO

municipio de SELAYA. CANTABRIA.

		elemento número	3115
1 identificación			SEL
1.1	localización UTM	X: 438972 Y: 4785523	
1.2	parcela catastral	Polígono: 3, Parcela: 274	
1.3	situación (barrio, pueblo)	Alisas, SELAYA	
2 afecciones sectoriales			
2.1	Red NATURA 2000		
a	hábitats	SIN AFECCION	
b	LIC	SIN AFECCION	
2.2	protección de cauces		
a	río, arroyo o cauce	SIN AFECCION	
2.3	comunicaciones		
a	carreteras autonómicas	SIN AFECCION	
b	carreteras estatales	SIN AFECCION	
c	ferrocarril	SIN AFECCION	
d	rutas y sendas	SIN AFECCION	
2.4	montes utilidad publica		
a	MUP	SIN AFECCION	
3 ordenación urbanística			
3.1	clasificación	suelo rústico	
3.2	calificación	SNU-PA	
4 características de la parcela			
4.1	superficie	48374 m ²	
4.2	linderos	Parcelas privadas y caminos vecinales	
5 características del edificio			
5.0	denominación y uso actual	Cabaña. Agrario	
5.1	superficie	52,73 m ²	
5.2	dimensiones	8,15 por 6,47 metros aprox.	
5.3	volumetría	planta rectangular cubierta a dos aguas	
5.4	antigüedad	Cerca 1900	
5.5	conservación	Bueno	
5.6	materiales sistema envolvente	muros de mampostería de piedra, cubierta de lastra y teja ceramica, carpintería de madera	
5.7	elementos singulares		
5.8	elementos discordantes		
5.9	Valor de catalogación	Medio	
6 plano de situación			



CATALOGO de EDIFICACIONES en SUELO RUSTICO

municipio de SELAYA. CANTABRIA.

7 Fotografías

elemento número

3115

SEL



8 Consideraciones generales

8.1 la medición de la edificación se verificará en el expediente de concesión de licencia de obra, ya que se trata de datos aproximados (Catastro o medición).

8.2 las servidumbres sectoriales se identifican de forma no exhaustiva y deberán también ser verificadas e informadas en el expediente de concesión de licencia de obras.

8.3 El Ayuntamiento es el encargado de verificar el estado de legalidad de las edificaciones informadas en el en cuanto a las obras existentes hasta el momento de aprobación de este CESR.

CATALOGO de EDIFICACIONES en SUELO RUSTICO

municipio de SELAYA. CANTABRIA.

3116
SEL

1 identificación

elemento número

- 1.1** localización UTM X: 439041 Y: 4785387
1.2 parcela catastral Polígono: 3, Parcela: 275
1.3 situación (barrio, pueblo) La Olla Matea, SELAYA

2 afecciones sectoriales

- 2.1** Red NATURA 2000
a hábitats SIN AFECCION
b LIC SIN AFECCION
2.2 protección de cauces
a río, arroyo o cauce SIN AFECCION
2.3 comunicaciones
a carreteras autonómicas SIN AFECCION
b carreteras estatales SIN AFECCION
c ferrocarril SIN AFECCION
d rutas y sendas SIN AFECCION
2.4 montes utilidad publica
a MUP SIN AFECCION

3 ordenación urbanística

- 3.1** clasificación suelo rústico
3.2 calificación SNU-PA



4 características de la parcela

- 4.1** superficie 14168 m²
4.2 linderos Parcelas privadas y caminos vecinales

5 características del edificio

- 5.0** denominación y uso actual Cabaña. Agrario
5.1 superficie 75,46 m²
5.2 dimensiones 11,00 por 6,86 metros aprox.
5.3 volumetría planta rectangular cubierta a dos aguas
5.4 antigüedad Cerca 1900
5.5 conservación Bueno
5.6 materiales sistema envolvente muros de mampostería de piedra, cubierta de lastra y teja cerámica, carpintería de madera
5.7 elementos singulares
5.8 elementos discordantes
5.9 Valor de catalogación Medio

6 plano de situación



CATALOGO de EDIFICACIONES en SUELO RUSTICO


municipio de SELAYA. CANTABRIA.

7 Fotografías

elemento número

3116

SEL



8 Consideraciones generales

8.1 la medición de la edificación se verificará en el expediente de concesión de licencia de obra, ya que se trata de datos aproximados (Catastro o medición).

8.2 las servidumbres sectoriales se identifican de forma no exhaustiva y deberán también ser verificadas e informadas en el expediente de concesión de licencia de obras.

8.3 El Ayuntamiento es el encargado de verificar el estado de legalidad de las edificaciones informadas en el en cuanto a las obras existentes hasta el momento de aprobación de este CESR.

CATALOGO de EDIFICACIONES en SUELO RUSTICO

municipio de SELAYA. CANTABRIA.

3117
SEL

1 identificación

elemento número

- 1.1** localización UTM X: 440181 Y: 4785883
- 1.2** parcela catastral Polígono: 3, Parcela: 167
- 1.3** situación (barrio, pueblo) Campillo, SELAYA

2 afecciones sectoriales

- 2.1** Red NATURA 2000
- a** hábitats SIN AFECCION
- b** LIC SIN AFECCION
- 2.2** protección de cauces
- a** río, arroyo o cauce SIN AFECCION
- 2.3** comunicaciones
- a** carreteras autonómicas SIN AFECCION
- b** carreteras estatales SIN AFECCION
- c** ferrocarril SIN AFECCION
- d** rutas y sendas SIN AFECCION
- 2.4** montes utilidad publica
- a** MUP SIN AFECCION

3 ordenación urbanística

- 3.1** clasificación suelo rústico
- 3.2** calificación SNU-PA



4 características de la parcela

- 4.1** superficie 43405 m²
- 4.2** linderos Parcelas privadas y caminos vecinales

5 características del edificio

- 5.0** denominación y uso actual Cabaña. Agrario
- 5.1** superficie 123,90 m²
- 5.2** dimensiones 7,00 por 17,7 metros aprox.
- 5.3** volumetría planta rectangular cubierta a dos aguas
- 5.4** antigüedad Cerca 1900
- 5.5** conservación Bueno
- 5.6** materiales sistema envolvente muros de mampostería de piedra, cubierta de teja cerámica, carpintería de madera
- 5.7** elementos singulares
- 5.8** elementos discordantes
- 5.9** Valor de catalogación Medio

6 plano de situación



CATALOGO de EDIFICACIONES en SUELO RUSTICO

municipio de SELAYA. CANTABRIA.

7 Fotografías

elemento número

3117

SEL



8 Consideraciones generales

8.1 la medición de la edificación se verificará en el expediente de concesión de licencia de obra, ya que se trata de datos aproximados (Catastro o medición).


8.2 las servidumbres sectoriales se identifican de forma no exhaustiva y deberán también ser verificadas e informadas en el expediente de concesión de licencia de obras.

8.3 El Ayuntamiento es el encargado de verificar el estado de legalidad de las edificaciones informadas en el en cuanto a las obras existentes hasta el momento de aprobación de este CESR.

CATALOGO de EDIFICACIONES en SUELO RUSTICO

municipio de SELAYA. CANTABRIA.

		elemento número	3118
1 identificación			SEL
1.1	localización UTM	X: 440470 Y: 4785760	
1.2	parcela catastral	Polígono: 3, Parcela: 168	
1.3	situación (barrio, pueblo)	Campillo, SELAYA	
2 afecciones sectoriales			
2.1	Red NATURA 2000		
a	hábitats	SIN AFECCION	
b	LIC	SIN AFECCION	
2.2	protección de cauces		
a	río, arroyo o cauce	SIN AFECCION	
2.3	comunicaciones		
a	carreteras autonómicas	CA-264 SELAYA-SAN ROQUE DE RIOMIERA	
b	carreteras estatales	SIN AFECCION	
c	ferrocarril	SIN AFECCION	
d	rutas y sendas	SIN AFECCION	
2.4	montes utilidad publica		
a	MUP	SIN AFECCION	
3 ordenación urbanística			
3.1	clasificación	suelo rústico	
3.2	calificación	SNU-PA	
4 características de la parcela			
4.1	superficie	13534 m²	
4.2	línderos	Parcelas privadas, ca-264 y caminos vecinales	
5 características del edificio			
5.0	denominación y uso actual	Cabaña. Agrario	
5.1	superficie	110,00 m²	
5.2	dimensiones	10,00 por 11,00 metros aprox.	
5.3	volumetría	planta rectangular en cubierta a dos aguas	
5.4	antigüedad	Cerca 1900	
5.5	conservación	Regular	
5.6	materiales sistema envolvente	muros de mampostería de piedra, cubierta de lastra y teja cerámica, carpintería de madera	
5.7	elementos singulares		
5.8	elementos discordantes		
5.9	Valor de catalogación	Medio	
6 plano de situación			



CATALOGO de EDIFICACIONES en SUELO RUSTICO

municipio de SELAYA. CANTABRIA.

7 Fotografías

elemento número

3118

SEL



8 Consideraciones generales

8.1 la medición de la edificación se verificará en el expediente de concesión de licencia de obra, ya que se trata de datos aproximados (Catastro o medición).

8.2 las servidumbres sectoriales se identifican de forma no exhaustiva y deberán también ser verificadas e informadas en el expediente de concesión de licencia de obras.

8.3 El Ayuntamiento es el encargado de verificar el estado de legalidad de las edificaciones informadas en el en cuanto a las obras existentes hasta el momento de aprobación de este CESR.

CATALOGO de EDIFICACIONES en SUELO RUSTICO

municipio de SELAYA. CANTABRIA.

3119

elemento número

SEL

1 identificación

- 1.1** localización UTM X: 440343 Y: 4785327
- 1.2** parcela catastral Polígono: 3, Parcela: 172
- 1.3** situación (barrio, pueblo) Campillo, SELATA

2 afecciones sectoriales

- 2.1** Red NATURA 2000
- a** hábitats SIN AFECCION
- b** LIC SIN AFECCION
- 2.2** protección de cauces
- a** río, arroyo o cauce SIN AFECCION
- 2.3** comunicaciones
- a** carreteras autonómicas CA-264 SELAYA-SAN ROQUE DE RIOMIERA
- b** carreteras estatales SIN AFECCION
- c** ferrocarril SIN AFECCION
- d** rutas y sendas SIN AFECCION
- 2.4** montes utilidad publica
- a** MUP SIN AFECCION

3 ordenación urbanística

- 3.1** clasificación suelo rústico
- 3.2** calificación SNU-PA



4 características de la parcela

- 4.1** superficie 36855 m²
- 4.2** linderos Parcelas privadas, ca-264 y caminos vecinales

5 características del edificio

- 5.0** denominación y uso actual Cabaña. Agrario
- 5.1** superficie 84.00 m²
- 5.2** dimensiones 12,00 por 7.00 metros aprox.
- 5.3** volumetría planta rectangular cubierta a dos aguas
- 5.4** antigüedad Cerca 1900
- 5.5** conservación Bueno
- 5.6** materiales sistema envolvente muros de mampostería de piedra, cubierta de lastra y teja cerámica, carpintería de madera
- 5.7** elementos singulares
- 5.8** elementos discordantes
- 5.9** Valor de catalogación Alto

6 plano de situación



CATALOGO de EDIFICACIONES en SUELO RUSTICO

municipio de SELAYA. CANTABRIA.

7 Fotografías

elemento número

3119

SEL



8 Consideraciones generales

8.1 la medición de la edificación se verificará en el expediente de concesión de licencia de obra, ya que se trata de datos aproximados (Catastro o medición).


8.2 las servidumbres sectoriales se identifican de forma no exhaustiva y deberán también ser verificadas e informadas en el expediente de concesión de licencia de obras.

8.3 El Ayuntamiento es el encargado de verificar el estado de legalidad de las edificaciones informadas en el en cuanto a las obras existentes hasta el momento de aprobación de este CESR.

CATALOGO de EDIFICACIONES en SUELO RUSTICO

municipio de SELAYA. CANTABRIA.

		elemento número	3120
1 identificación			SEL
1.1	localización UTM	X: 440201 Y: 4785433	
1.2	parcela catastral	Polígono: 3, Parcela: 174	
1.3	situación (barrio, pueblo)	Campillo, SELAYA	
2 afecciones sectoriales			
2.1	Red NATURA 2000		
a	hábitats	SIN AFECCION	
b	LIC	SIN AFECCION	
2.2	protección de cauces		
a	río, arroyo o cauce	SIN AFECCION	
2.3	comunicaciones		
a	carreteras autonómicas	CA-264 SELAYA-SAN ROQUE DE RIOMIERA	
b	carreteras estatales	SIN AFECCION	
c	ferrocarril	SIN AFECCION	
d	rutas y sendas	SIN AFECCION	
2.4	montes utilidad publica		
a	MUP	SIN AFECCION	
3 ordenación urbanística			
3.1	clasificación	suelo rústico	
3.2	calificación	SNU-PA	
4 características de la parcela			
4.1	superficie	33794 m²	
4.2	linderos	Parcelas privadas, ca-264 y caminos vecinales	
5 características del edificio			
5.0	denominación y uso actual	Cabaña. Agrario	
5.1	superficie	60.29 m²	
5.2	dimensiones	9,54 por 6,32 metros aprox.	
5.3	volumetría	planta rectangular cubierta a dos aguas	
5.4	antigüedad	Cerca 1900	
5.5	conservación	Bueno	
5.6	materiales sistema envolvente	muros de mampostería de piedra, cubierta de lastra, carpintería de madera	
5.7	elementos singulares		
5.8	elementos discordantes		
5.9	Valor de catalogación	Medio	
6 plano de situación			



CATALOGO de EDIFICACIONES en SUELO RUSTICO

municipio de SELAYA. CANTABRIA.

7 Fotografías

elemento número

3120

SEL



8 Consideraciones generales

8.1 la medición de la edificación se verificará en el expediente de concesión de licencia de obra, ya que se trata de datos aproximados (Catastro o medición).


8.2 las servidumbres sectoriales se identifican de forma no exhaustiva y deberán también ser verificadas e informadas en el expediente de concesión de licencia de obras.

8.3 El Ayuntamiento es el encargado de verificar el estado de legalidad de las edificaciones informadas en el en cuanto a las obras existentes hasta el momento de aprobación de este CESR.

CATALOGO de EDIFICACIONES en SUELO RUSTICO

municipio de SELAYA. CANTABRIA.

		elemento número	3121
1 identificación			SEL
1.1	localización UTM	X: 440146 Y: 4785392	
1.2	parcela catastral	Polígono: 3, Parcela: 174	
1.3	situación (barrio, pueblo)	El Monjón, SELAYA	
2 afecciones sectoriales			
2.1	Red NATURA 2000		
a	hábitats	SIN AFECCION	
b	LIC	SIN AFECCION	
2.2	protección de cauces		
a	río, arroyo o cauce	SIN AFECCION	
2.3	comunicaciones		
a	carreteras autonómicas	CA-264 SELAYA-SAN ROQUE DE RIOMIERA	
b	carreteras estatales	SIN AFECCION	
c	ferrocarril	SIN AFECCION	
d	rutas y sendas	SIN AFECCION	
2.4	montes utilidad publica		
a	MUP	SIN AFECCION	
3 ordenación urbanística			
3.1	clasificación	suelo rústico	
3.2	calificación	SNU-PA	
4 características de la parcela			
4.1	superficie	33525 m²	
4.2	linderos	Parcelas privadas, ca-264 y caminos vecinales	
5 características del edificio			
5.0	denominación y uso actual	Cabaña. Sin Uso	
5.1	superficie	52,85 m²	
5.2	dimensiones	8,58 por 6,16 metros aprox.	
5.3	volumetría	planta rectangular cubierta a dos aguas	
5.4	antigüedad	Cerca 1900	
5.5	conservación	Malo	
5.6	materiales sistema envolvente	muros de mampostería de piedra, sin cubierta, carpintería de madera	
5.7	elementos singulares		
5.8	elementos discordantes		
5.9	Valor de catalogación	Bajo	
6 plano de situación			



CATALOGO de EDIFICACIONES en SUELO RUSTICO

municipio de SELAYA. CANTABRIA.

7 Fotografías

elemento número

3121

SEL

8 Consideraciones generales

8.1 la medición de la edificación se verificará en el expediente de concesión de licencia de obra, ya que se trata de datos aproximados (Catastro o medición).


8.2 las servidumbres sectoriales se identifican de forma no exhaustiva y deberán también ser verificadas e informadas en el expediente de concesión de licencia de obras.

8.3 El Ayuntamiento es el encargado de verificar el estado de legalidad de las edificaciones informadas en el en cuanto a las obras existentes hasta el momento de aprobación de este CESR.

CATALOGO de EDIFICACIONES en SUELO RUSTICO

municipio de SELAYA. CANTABRIA.

		elemento número	3122
1 identificación			SEL
1.1	localización UTM	X: 440065 Y: 4785371	
1.2	parcela catastral	Polígono: 3, Parcela: 178	
1.3	situación (barrio, pueblo)	El Monte, SELAYA	
2 afecciones sectoriales			
2.1	Red NATURA 2000		
a	hábitats	SIN AFECCION	
b	LIC	SIN AFECCION	
2.2	protección de cauces		
a	río, arroyo o cauce	SIN AFECCION	
2.3	comunicaciones		
a	carreteras autonómicas	SIN AFECCION	
b	carreteras estatales	SIN AFECCION	
c	ferrocarril	SIN AFECCION	
d	rutas y sendas	SIN AFECCION	
2.4	montes utilidad publica		
a	MUP	SIN AFECCION	
3 ordenación urbanística			
3.1	clasificación	suelo rústico	
3.2	calificación	SNU-PA	
4 características de la parcela			
4.1	superficie	9273 m²	
4.2	linderos	Parcelas privadas y caminos vecinales	
5 características del edificio			
5.0	denominación y uso actual	Cabaña. Agrario	
5.1	superficie	53,59 m²	
5.2	dimensiones	8,44 por 6,35 metros aprox.	
5.3	volumetría	planta rectangular cubierta a dos aguas	
5.4	antigüedad	Cerca 1900	
5.5	conservación	Bueno	
5.6	materiales sistema envolvente	muros de mampostería de piedra, cubierta de lastra, carpintería de madera	
5.7	elementos singulares		
5.8	elementos discordantes		
5.9	Valor de catalogación	Medio	
6 plano de situación			



CATALOGO de EDIFICACIONES en SUELO RUSTICO

municipio de SELAYA. CANTABRIA.

7 Fotografías

elemento número

3122

SEL



8 Consideraciones generales

8.1 La medición de la edificación se verificará en el expediente de concesión de licencia de obra, ya que se trata de datos aproximados (Catastro o medición).



8.2 Las servidumbres sectoriales se identifican de forma no exhaustiva y deberán también ser verificadas e informadas en el expediente de concesión de licencia de obras.

8.3 El Ayuntamiento es el encargado de verificar el estado de legalidad de las edificaciones informadas en el en cuanto a las obras existentes hasta el momento de aprobación de este CESR.

CATALOGO de EDIFICACIONES en SUELO RUSTICO

municipio de SELAYA. CANTABRIA.

		elemento número	3123
1 identificación			SEL
1.1	localización UTM	X: 440065 Y: 4785371	
1.2	parcela catastral	Polígono: 3, Parcela: 178	
1.3	situación (barrio, pueblo)	El mONTE, SELAYA	
2 afecciones sectoriales			
2.1	Red NATURA 2000		
a	hábitats	SIN AFECCION	
b	LIC	SIN AFECCION	
2.2	protección de cauces		
a	río, arroyo o cauce	SIN AFECCION	
2.3	comunicaciones		
a	carreteras autonómicas	SIN AFECCION	
b	carreteras estatales	SIN AFECCION	
c	ferrocarril	SIN AFECCION	
d	rutas y sendas	SIN AFECCION	
2.4	montes utilidad publica		
a	MUP	SIN AFECCION	
3 ordenación urbanística			
3.1	clasificación	suelo rústico	
3.2	calificación	SNU-PA	
4 características de la parcela			
4.1	superficie	9273 m²	
4.2	linderos	Parcelas privadas y caminos vecinales	
5 características del edificio			
5.0	denominación y uso actual	Cabaña. Agrario	
5.1	superficie	73,53 m²	
5.2	dimensiones	11,40 por 6,45 metros aprox.	
5.3	volumetría	planta rectangular cubierta a dos aguas	
5.4	antigüedad	Cerca 1900	
5.5	conservación	Bueno	
5.6	materiales sistema envolvente	muros de mampostería de piedra, cubierta de lastra, carpintería de madera	
5.7	elementos singulares		
5.8	elementos discordantes		
5.9	Valor de catalogación	Medio	
6 plano de situación			



CATALOGO de EDIFICACIONES en SUELO RUSTICO


municipio de SELAYA. CANTABRIA.

7 Fotografías

elemento número

3123

SEL



8 Consideraciones generales

8.1 la medición de la edificación se verificará en el expediente de concesión de licencia de obra, ya que se trata de datos aproximados (Catastro o medición).

8.2 las servidumbres sectoriales se identifican de forma no exhaustiva y deberán también ser verificadas e informadas en el expediente de concesión de licencia de obras.

8.3 El Ayuntamiento es el encargado de verificar el estado de legalidad de las edificaciones informadas en el en cuanto a las obras existentes hasta el momento de aprobación de este CESR.