



POLIGONO 7

7001-7105

IDE CAT	POLIG	PARCE	Barrio	Lugar	Coord UTM X	Coord UTM Y
7001	7	048	SELAYA	La Puebla	434598	4785641
7002	7	033	SELAYA	La Puebla	434613	4785653
7003	7	033	SELAYA	La Puebla	434613	4785653
7004	7	028	SELAYA	Renedo	434795	4785609
7005	7	027	SELAYA	Renedo	434856	4785833
7006	7	196	SELAYA	Pesquera	434267	4784854
7007	7	558	SELAYA	Regañon	434082	4784626
7008	7	566	SELAYA	ANULADA CROTU		
7009	7	565	SELAYA	Regañon	434124	4784476
7010	7	568	SELAYA	Regañon	434148	4784417
7011	7	569	SELAYA	Santa Leocadia	433944	4784369
7012	7	570	SELAYA	Santa Leocadia	433953	4784384
7013	7	545	SELAYA	Santa Leocadia	433878	4784344
7014	7	545	SELAYA	Santa Leocadia	433889	4784354
7015	7	545	SELAYA	ANULADA CROTU		
7016	7	546	SELAYA	Santa Leocadia	433878	4784426
7017	7	555	SELAYA	El Regañon	433896	4784456
7018	7	552	SELAYA	Santa Leocadia	433836	4784656
7019	7	554	SELAYA	Santa Leocadia	433837	4784664
7020	7	537	SELAYA	Cuesta Concha	433699	4784365
7021	7	536	SELAYA	Santa Leocadia	433646	4784274
7022	7	466	SELAYA	Rio Callejo	433868	4784188
7023	7	463	SELAYA	Rio Callejo	433860	4784184
7024	7	513	SELAYA	Barcedillo	434125	4784242
7025	7	232	SELAYA	La Sierra	434389	4784234
7026	7	515	SELAYA	La Casa Rota	434370	4784184
7027	7	514	SELAYA	La Casa Rota	434330	4784100
7028	7	397	SELAYA	La Sierra	434227	4784030
7029	7	402	SELAYA	La Sierra	434158	4783924
7030	7	402	SELAYA	La Sierra	434139	4783920
7031	7	582	SELAYA	La Sierra	434153	4784074
7032	7	526	SELAYA	La Sierra	434094	4784037
7033	7	525	SELAYA	La Sierra	434005	4783989
7034	7	521	SELAYA	La Sierra	433987	4783910
7035	7	419	SELAYA	La Sierra	434037	4783826
7036	7	418	SELAYA	Prado de la Casa	434007	4783552
7037	7	304	SELAYA	Los Vaqueros	434000	4783406
7038	7	445	SELAYA	La Sierra	433888	4783789
7039	7	447	SELAYA	La Sierra	433774	4783923
7040	7	456	SELAYA	Riocalleja	433660	4784040
7041	7	613	SELAYA	Cutillos	433597	4784010
7042	7	602	SELAYA	ANULADA CROTU		
7043	7	452	SELAYA	Cutillos	433585	4783955
7044	7	588	SELAYA	La Sierra	433709	4783789
7045	7	449	SELAYA	Cutillos	433741	4783753
7046	7	421	SELAYA	La Sierra	433865	4783666
7047	7	435	SELAYA	La Sierra	433841	4783479
7048	7	429	SELAYA	La Sierra	433643	4783382
7049	7	427	SELAYA	ANULADA CROTU		
7050	7	428	SELAYA	La Sierra	433792	4783221
7051	7	425	SELAYA	La Sierra	433846	4783153
7052	7	424	SELAYA	El Canalizo	433851	4783255
7053	7	423	SELAYA	Lo de Anita	433925	4783441
7054	7	325	SELAYA	ANULADA CROTU		
7055	7	395	SELAYA	El Andral	434303	4783917
7056	7	605	SELAYA	El Andral	434248	4783811
7057	7	338	SELAYA	Gozalbera	434198	4783773

IDE CAT	POLIG	PARCE	Barrio	Lugar	Coord UTM X	Coord UTM Y
7058	7	328	SELAYA	El Arenal	434234	4783646
7059	7	337	SELAYA	Las Llamas	434402	4783675
7060	7	438	SELAYA	La Sierra	433705	4783527
7061	7	330	SELAYA	Las Llamas	434347	4783591
7062	7	354	SELAYA	El Andral	434510	4783756
7063	7	346	SELAYA	Las Llamas	434506	4783731
7064	7	244	SELAYA	Las Llamas	434606	4783686
7065	7	246	SELAYA	Las Llamas	434568	4783664
7066	7	334	SELAYA	Las Llamas	434610	4783510
7067	7	249	SELAYA	Las Llamas	434527	4783442
7068	7	248	SELAYA	Las Llamas	434605	4783429
7069	7	257	SELAYA	Las Llamas	434652	4783411
7070	7	258	SELAYA	Las Conchuelas	434701	4783296
7071	7	255	SELAYA	Las Llamas	434705	4783268
7072	7	262	SELAYA	Las Llamas	434877	4783111
7073	7	269	SELAYA	El Molino Jilguero	435260	4782658
7074	7	274	SELAYA	El Molino Jilguero	435371	4782672
7075	7	275	SELAYA	Sal de la Calleja	435356	4782496
7076	7	276	SELAYA	Matalobos	435334	4782326
7077	7	278	SELAYA	ANULADA CROTU		
7078	7	283	SELAYA	Las Llamas	435045	4781599
7079	7	603	SELAYA	Matalobos	435097	4782072
7080	7	287	SELAYA	Matalobos	435053	4782245
7081	7	286	SELAYA	Matalobos	435018	4782221
7082	7	288	SELAYA	Buscobe	434995	4782312
7083	7	272	SELAYA	Las Llamas	435235	4782508
7084	7	272	SELAYA	Las Llamas	435198	4782410
7085	7	271	SELAYA	Matalobos	435235	4782501
7086	7	313	SELAYA	Matalobos	434999	4782613
7087	7	312	SELAYA	ANULADA CROTU		
7088	7	291	SELAYA	Buscobe	434790	4782623
7089	7	292	SELAYA	Buscobe	434640	4782724
7090	7	310	SELAYA	La Cotorra	434624	4782940
7091	7	294	SELAYA	ANULADA CROTU		
7092	7	317	SELAYA	Truchiro	434496	4783237
7093	7	321	SELAYA	La Cotorra	434397	7843412
7094	7	320	SELAYA	La Cotorra	434364	4783286
7095	7	322	SELAYA	ANULADA CROTU		
7096	7	323	SELAYA	ANULADA CROTU		
7097	7	305	SELAYA	La Cotorra	434092	4783351
7098	7	303	SELAYA	El Arenal	434032	4783292
7099	7	302	SELAYA	La Cotorra	434032	4783292
7100	7	302	SELAYA	La Cotorra	434050	4783176
7101	7	306	SELAYA	La Cotorra	434272	4783276
7102	7	307	SELAYA	ANULADA CROTU		
7103	7	299	SELAYA	La Cotorra	434232	4782988
7104	7	299	SELAYA	La Cotorra	434327	4783068
7105	7	297	SELAYA	Canalizo	434019	4782882





CATALOGO: POLIGONO 7-1

ESCALA 1:5.000

CATALOGO de EDIFICACIONES en SUELO RUSTICO

municipio de SELAYA. CANTABRIA.

		elemento número	7001
1 identificación			SEL
1.1	localización UTM	X: 434598 Y: 4785641	
1.2	parcela catastral	Polígono: 7, Parcela: 048	
1.3	situación (barrio, pueblo)	La Puebla, SELAYA	
2 afecciones sectoriales			
2.1	Red NATURA 2000		
a	hábitats	SIN AFECCION	
b	LIC	SIN AFECCION	
2.2	protección de cauces		
a	río, arroyo o cauce	SIN AFECCION	
2.3	comunicaciones		
a	carreteras autonómicas	SIN AFECCION	
b	carreteras estatales	SIN AFECCION	
c	ferrocarril	SIN AFECCION	
d	rutas y sendas	SIN AFECCION	
2.4	montes utilidad publica		
a	MUP	SIN AFECCION	
3 ordenación urbanística			
3.1	clasificación	suelo rústico	
3.2	calificación	SNU-PA	
4 características de la parcela			
4.1	superficie	4464 m²	
4.2	linderos	Parcelas privadas y camino vecinal	
5 características del edificio			
5.0	denominación y uso actual	Vivienda y cuadra. Mixto	
5.1	superficie	153,00 m²	
5.2	dimensiones	17,00 por 9,00 metros aprox.	
5.3	volumetría	planta rectangular cubierta a dos aguas	
5.4	antigüedad	Cerca 1900	
5.5	conservación	Buena	
5.6	materiales sistema envolvente	muros de mampostería de piedra, cubierta de teja cerámica, carpintería de madera	
5.7	elementos singulares		
5.8	elementos discordantes		
5.9	Valor de catalogación	Medio	
6 plano de situación			



CATALOGO de EDIFICACIONES en SUELO RUSTICO

municipio de SELAYA. CANTABRIA.

7 Fotografías

elemento número

7001

SEL



8 Consideraciones generales

8.1 la medición de la edificación se verificará en el expediente de concesión de licencia de obra, ya que se trata de datos aproximados (Catastro o medición).



8.2 las servidumbres sectoriales se identifican de forma no exhaustiva y deberán también ser verificadas e informadas en el expediente de concesión de licencia de obras.

8.3 El Ayuntamiento es el encargado de verificar el estado de legalidad de las edificaciones informadas en el en cuanto a las obras existentes hasta el momento de aprobación de este CESR.

CATALOGO de EDIFICACIONES en SUELO RUSTICO

municipio de SELAYA. CANTABRIA.

		elemento número	7002
1 identificación			SEL
1.1	localización UTM	X: 434613 Y: 4785653	
1.2	parcela catastral	Polígono: 7, Parcela: 033	
1.3	situación (barrio, pueblo)	La Puebla, SELAYA	
2 afecciones sectoriales			
2.1	Red NATURA 2000		
a	hábitats	SIN AFECCION	
b	LIC	SIN AFECCION	
2.2	protección de cauces		
a	río, arroyo o cauce	SIN AFECCION	
2.3	comunicaciones		
a	carreteras autonómicas	SIN AFECCION	
b	carreteras estatales	SIN AFECCION	
c	ferrocarril	SIN AFECCION	
d	rutasy sendas	SIN AFECCION	
2.4	montes utilidad publica		
a	MUP	SIN AFECCION	
3 ordenación urbanística			
3.1	clasificación	suelo rústico	
3.2	calificación	SNU-PA	
4 características de la parcela			
4.1	superficie	11193 m²	
4.2	linderos	parcelas privadas y camino vecinal	
5 características del edificio			
5.0	denominación y uso actual	Vivienda. Residencial	
5.1	superficie	104,00 m²	
5.2	dimensiones	13,00 por 8,00 metros aprox.	
5.3	volumetría	planta rectangular cubierta a dos aguas	
5.4	antigüedad	Cerca 1950	
5.5	conservación	Buena	
5.6	materiales sistema envolvente	muros de mampostería de piedra, cubierta de teja cerámica, carpintería de madera	
5.7	elementos singulares		
5.8	elementos discordantes		
5.9	Valor de catalogación	Medio	
6 plano de situación			



CATALOGO de EDIFICACIONES en SUELO RUSTICO

municipio de SELAYA. CANTABRIA.

7 Fotografías

elemento número

7002

SEL



8 Consideraciones generales

8.1 la medición de la edificación se verificará en el expediente de concesión de licencia de obra, ya que se trata de datos aproximados (Catastro o medición).

8.2 las servidumbres sectoriales se identifican de forma no exhaustiva y deberán también ser verificadas e informadas en el expediente de concesión de licencia de obras.



8.3 El Ayuntamiento es el encargado de verificar el estado de legalidad de las edificaciones informadas en el en cuanto a las obras existentes hasta el momento de aprobación de este CESR.

CATALOGO de EDIFICACIONES en SUELO RUSTICO

municipio de SELAYA. CANTABRIA.

1 identificación		elemento número	7003
1.1	localización UTM	X: 434613 Y: 4785653	SEL
1.2	parcela catastral	Polígono: 7, Parcela: 033	
1.3	situación (barrio, pueblo)	La Puebla, SELAYA	
2 afecciones sectoriales			
2.1	Red NATURA 2000		
a	hábitats	SIN AFECCION	
b	LIC	SIN AFECCION	
2.2	protección de cauces		
a	río, arroyo o cauce	SIN AFECCION	
2.3	comunicaciones		
a	carreteras autonómicas	SIN AFECCION	
b	carreteras estatales	SIN AFECCION	
c	ferrocarril	SIN AFECCION	
d	rutas y sendas	SIN AFECCION	
2.4	montes utilidad publica		
a	MUP	SIN AFECCION	
3 ordenación urbanística			
3.1	clasificación	suelo rústico	
3.2	calificación	SNU-PA	
4 características de la parcela			
4.1	superficie	11193 m²	
4.2	linderos	Parcelas privadas y camino vecinal	
5 características del edificio			
5.0	denominación y uso actual	Cabaña. Agrario	
5.1	superficie	54,00 m²	
5.2	dimensiones	6,00 por 9,00 metros aprox.	
5.3	volumetría	planta rectangular cubierta a un aguas	
5.4	antigüedad	Cerca 1950	
5.5	conservación	Buena	
5.6	materiales sistema envolvente	muros de mampostería de piedra, cubierta de teja cerámica, carpintería de madera	
5.7	elementos singulares		
5.8	elementos discordantes		
5.9	Valor de catalogación	Medio	

6 plano de situación



CATALOGO de EDIFICACIONES en SUELO RUSTICO

municipio de SELAYA. CANTABRIA.

7 Fotografías

elemento número

7003

SEL



8 Consideraciones generales

8.1 la medición de la edificación se verificará en el expediente de concesión de licencia de obra, ya que se trata de datos aproximados (Catastro o medición).

8.2 las servidumbres sectoriales se identifican de forma no exhaustiva y deberán también ser verificadas e informadas en el expediente de concesión de licencia de obras.



8.3 El Ayuntamiento es el encargado de verificar el estado de legalidad de las edificaciones informadas en el en cuanto a las obras existentes hasta el momento de aprobación de este CESR.

CATALOGO de EDIFICACIONES en SUELO RUSTICO

municipio de SELAYA. CANTABRIA.

		elemento número	7004
1 identificación			SEL
1.1	localización UTM	X: 434795 Y: 4785609	
1.2	parcela catastral	Polígono: 7, Parcela: 028	
1.3	situación (barrio, pueblo)	Renedo, SELAYA	
2 afecciones sectoriales			
2.1	Red NATURA 2000		
a	hábitats	SIN AFECCION	
b	LIC	SIN AFECCION	
2.2	protección de cauces		
a	río, arroyo o cauce	SIN AFECCION	
2.3	comunicaciones		
a	carreteras autonómicas	SIN AFECCION	
b	carreteras estatales	SIN AFECCION	
c	ferrocarril	SIN AFECCION	
d	rutas y sendas	SIN AFECCION	
2.4	montes utilidad publica		
a	MUP	SIN AFECCION	
3 ordenación urbanística			
3.1	clasificación	suelo rústico	
3.2	calificación	SNU-PA	
4 características de la parcela			
4.1	superficie	25676 m²	
4.2	linderos	Parcelas privadas y camino vecinal	
5 características del edificio			
5.0	denominación y uso actual	Cabaña. Agrario	
5.1	superficie	198,00 m²	
5.2	dimensiones	9,00 por 22,00 metros aprox.	
5.3	volumetría	planta rectangular cubierta a dos aguas	
5.4	antigüedad	Cerca 1900	
5.5	conservación	Buena	
5.6	materiales sistema envolvente	muros de mampostería de piedra, cubierta de teja cerámica, carpintería de madera	
5.7	elementos singulares		
5.8	elementos discordantes		
5.9	Valor de catalogación	Medio	

6 plano de situación



CATALOGO de EDIFICACIONES en SUELO RUSTICO

municipio de SELAYA. CANTABRIA.

7 Fotografías

elemento número

7004

SEL



8 Consideraciones generales

8.1 la medición de la edificación se verificará en el expediente de concesión de licencia de obra, ya que se trata de datos aproximados (Catastro o medición).



8.2 las servidumbres sectoriales se identifican de forma no exhaustiva y deberán también ser verificadas e informadas en el expediente de concesión de licencia de obras.

8.3 El Ayuntamiento es el encargado de verificar el estado de legalidad de las edificaciones informadas en el en cuanto a las obras existentes hasta el momento de aprobación de este CESR.

CATALOGO de EDIFICACIONES en SUELO RUSTICO

municipio de SELAYA. CANTABRIA.

		elemento número	7005
1 identificación			SEL
1.1	localización UTM	X: 434856 Y: 4785833	
1.2	parcela catastral	Polígono: 7, Parcela: 027	
1.3	situación (barrio, pueblo)	Renedo, SELAYA	
2 afecciones sectoriales			
2.1	Red NATURA 2000		
a	hábitats	SIN AFECCION	
b	LIC	SIN AFECCION	
2.2	protección de cauces		
a	río, arroyo o cauce	SIN AFECCION	
2.3	comunicaciones		
a	carreteras autonómicas	SIN AFECCION	
b	carreteras estatales	SIN AFECCION	
c	ferrocarril	SIN AFECCION	
d	rutas y sendas	SIN AFECCION	
2.4	montes utilidad publica		
a	MUP	SIN AFECCION	
3 ordenación urbanística			
3.1	clasificación	suelo rústico	
3.2	calificación	SNU-PA	
4 características de la parcela			
4.1	superficie	25676 m²	
4.2	linderos	Parcelas privadas y camino vecinal	
5 características del edificio			
5.0	denominación y uso actual	Cabaña. Agrario	
5.1	superficie	117,00 m²	
5.2	dimensiones	9,00 por 13,00 metros aprox.	
5.3	volumetría	planta rectangular cubierta a dos aguas	
5.4	antigüedad	Cerca 1900	
5.5	conservación	Buena	
5.6	materiales sistema envolvente	muros de mampostería de piedra, cubierta de teja cerámica, carpintería de madera	
5.7	elementos singulares		
5.8	elementos discordantes		
5.9	Valor de catalogación	Medio	
6 plano de situación			



CATALOGO de EDIFICACIONES en SUELO RUSTICO

municipio de SELAYA. CANTABRIA.

7 Fotografías

elemento número

7005

SEL



8 Consideraciones generales

8.1 la medición de la edificación se verificará en el expediente de concesión de licencia de obra, ya que se trata de datos aproximados (Catastro o medición).

8.2 las servidumbres sectoriales se identifican de forma no exhaustiva y deberán también ser verificadas e informadas en el expediente de concesión de licencia de obras.



8.3 El Ayuntamiento es el encargado de verificar el estado de legalidad de las edificaciones informadas en el en cuanto a las obras existentes hasta el momento de aprobación de este CESR.

CATALOGO de EDIFICACIONES en SUELO RUSTICO

municipio de SELAYA. CANTABRIA.

		elemento número	7006
1 identificación			SEL
1.1	localización UTM	X: 434267 Y: 4784854	
1.2	parcela catastral	Polígono: 7, Parcela: 196	
1.3	situación (barrio, pueblo)	Pesquera, SELAYA	
2 afecciones sectoriales			
2.1	Red NATURA 2000		
a	hábitats	SIN AFECCION	
b	LIC	RIO PAS	
2.2	protección de cauces		
a	río, arroyo o cauce	RIO PISUEÑA	
2.3	comunicaciones		
a	carreteras autonómicas	SIN AFECCION	
b	carreteras estatales	SIN AFECCION	
c	ferrocarril	SIN AFECCION	
d	rutasy sendas	SIN AFECCION	
2.4	montes utilidad publica		
a	MUP	SIN AFECCION	
3 ordenación urbanística			
3.1	clasificación	suelo rústico	
3.2	calificación	SNU-PA	
4 características de la parcela			
4.1	superficie	6249 m²	
4.2	linderos	Rio, parcelas privadas y camino vecinal	
5 características del edificio			
5.0	denominación y uso actual	Vivienda. Residencial (Antiguo Molino)	
5.1	superficie	42,90 m²	
5.2	dimensiones	6,60 por 6,50 metros aprox.	
5.3	volumetría	planta rectangular cubierta a dos aguas	
5.4	antigüedad	Cerca 1950	
5.5	conservación	Buena	
5.6	materiales sistema envolvente	muros de mampostería de piedra, cubierta de teja cerámica, carpintería de madera	
5.7	elementos singulares		
5.8	elementos discordantes	Anexo de ladrillo cara vista y balconada no se catalogan.	
5.9	Valor de catalogación	Medio	

6 plano de situación



CATALOGO de EDIFICACIONES en SUELO RUSTICO

municipio de SELAYA. CANTABRIA.

7 Fotografías

elemento número

7006

SEL



8 Consideraciones generales

8.1 la medición de la edificación se verificará en el expediente de concesión de licencia de obra, ya que se trata de datos aproximados (Catastro o medición).



8.2 las servidumbres sectoriales se identifican de forma no exhaustiva y deberán también ser verificadas e informadas en el expediente de concesión de licencia de obras.

8.3 El Ayuntamiento es el encargado de verificar el estado de legalidad de las edificaciones informadas en el en cuanto a las obras existentes hasta el momento de aprobación de este CESR.

CATALOGO de EDIFICACIONES en SUELO RUSTICO

municipio de SELAYA. CANTABRIA.

		elemento número	7007
1 identificación			SEL
1.1	localización UTM	X: 434082 Y: 4784626	
1.2	parcela catastral	Polígono: 7, Parcela: 558	
1.3	situación (barrio, pueblo)	Regañon, SELAYA	
2 afecciones sectoriales			
2.1	Red NATURA 2000		
a	hábitats	SIN AFECCION	
b	LIC	SIN AFECCION	
2.2	protección de cauces		
a	río, arroyo o cauce	SIN AFECCION	
2.3	comunicaciones		
a	carreteras autonómicas	SIN AFECCION	
b	carreteras estatales	SIN AFECCION	
c	ferrocarril	SIN AFECCION	
d	rutas y sendas	SIN AFECCION	
2.4	montes utilidad publica		
a	MUP	SIN AFECCION	
3 ordenación urbanística			
3.1	clasificación	suelo rústico	
3.2	calificación	SNU-PA	
4 características de la parcela			
4.1	superficie	3079 m²	
4.2	linderos	Parcelas privadas y camino vecinal	
5 características del edificio			
5.0	denominación y uso actual	Cabaña. Agrario	
5.1	superficie	54,60 m²	
5.2	dimensiones	6,50 por 8,40 metros aprox.	
5.3	volumetría	planta rectangular cubierta a dos aguas	
5.4	antigüedad	Cerca 1900	
5.5	conservación	Buena	
5.6	materiales sistema envolvente	muros de mampostería de piedra, cubierta de teja cerámica, carpintería de madera	
5.7	elementos singulares		
5.8	elementos discordantes		
5.9	Valor de catalogación	Bajo	
6 plano de situación			



CATALOGO de EDIFICACIONES en SUELO RUSTICO

municipio de SELAYA. CANTABRIA.

7 Fotografías

elemento número

7007

SEL



8 Consideraciones generales

8.1 la medición de la edificación se verificará en el expediente de concesión de licencia de obra, ya que se trata de datos aproximados (Catastro o medición).



8.2 las servidumbres sectoriales se identifican de forma no exhaustiva y deberán también ser verificadas e informadas en el expediente de concesión de licencia de obras.

8.3 El Ayuntamiento es el encargado de verificar el estado de legalidad de las edificaciones informadas en el en cuanto a las obras existentes hasta el momento de aprobación de este CESR.

CATALOGO de EDIFICACIONES en SUELO RUSTICO

municipio de SELAYA. CANTABRIA.

		elemento número	7008
1 identificación			SEL
1.1	localización UTM	X: 434075 Y: 4784506	
1.2	parcela catastral	Polígono: 7, Parcela: 566	
1.3	situación (barrio, pueblo)	Regañon, SELAYA	
2 afecciones sectoriales			
2.1	Red NATURA 2000		
a	hábitats	SIN AFECCION	
b	LIC	SIN AFECCION	
2.2	protección de cauces		
a	río, arroyo o cauce	SIN AFECCION	
2.3	comunicaciones		
a	carreteras autonómicas	SIN AFECCION	
b	carreteras estatales	SIN AFECCION	
c	ferrocarril	SIN AFECCION	
d	rutasy sendas	SIN AFECCION	
2.4	montes utilidad publica		
a	MUP		
3 ordenación urbanística			
3.1	clasificación	Suelo rústico	
3.2	calificación	SNU-PA	
4 características de la parcela			
4.1	superficie	6953 m²	
4.2	linderos	Parcelas privadas y camino vecinal	
5 características del edificio			
5.0	denominación y uso actual	Vivienda. Residencial	
5.1	superficie	95,04 m²	
5.2	dimensiones	10,80 por 8,80 metros aprox.	
5.3	volumetría	planta rectangular cubierta a dos aguas	
5.4	antigüedad	Cerca 1900- 2000	
5.5	conservación	Buena	
5.6	materiales sistema envolvente	muros de mampostería de piedra, cubierta de teja cerámica, carpintería de madera	
5.7	elementos singulares		
5.8	elementos discordantes		
5.9	Valor de catalogación	Medio	
6 plano de situación			



CATALOGO de EDIFICACIONES en SUELO RUSTICO

municipio de SELAYA. CANTABRIA.

7 Fotografías

elemento número

7008

SEL



8 Consideraciones generales

8.1 la medición de la edificación se verificará en el expediente de concesión de licencia de obra, ya que se trata de datos aproximados (Catastro o medición).



8.2 las servidumbres sectoriales se identifican de forma no exhaustiva y deberán también ser verificadas e informadas en el expediente de concesión de licencia de obras.

8.3 El Ayuntamiento es el encargado de verificar el estado de legalidad de las edificaciones informadas en el en cuanto a las obras existentes hasta el momento de aprobación de este CESR.

CATALOGO de EDIFICACIONES en SUELO RUSTICO

municipio de SELAYA. CANTABRIA.

		elemento número	7009
1 identificación			SEL
1.1	localización UTM	X: 434124 Y: 4784476	
1.2	parcela catastral	Polígono: 7, Parcela: 565	
1.3	situación (barrio, pueblo)	Regañon, SELAYA	
2 afecciones sectoriales			
2.1	Red NATURA 2000		
a	hábitats	SIN AFECCION	
b	LIC	SIN AFECCION	
2.2	protección de cauces		
a	río, arroyo o cauce	RIO ROJEDO	
2.3	comunicaciones		
a	carreteras autonómicas	SIN AFECCION	
b	carreteras estatales	SIN AFECCION	
c	ferrocarril	SIN AFECCION	
d	rutas y sendas	SIN AFECCION	
2.4	montes utilidad publica		
a	MUP	SIN AFECCION	
3 ordenación urbanística			
3.1	clasificación	suelo rústico	
3.2	calificación	SNU-PA	
4 características de la parcela			
4.1	superficie	10819 m ²	
4.2	linderos	Rio, parcelas privadas y camino vecinal	
5 características del edificio			
5.0	denominación y uso actual	Vivienda. Residencial	
5.1	superficie	80,00 m ²	
5.2	dimensiones	10,00 por 8,00 metros aprox.	
5.3	volumetría	planta rectangular cubierta a dos aguas	
5.4	antigüedad	Cerca 1950-2000	
5.5	conservación	Buena	
5.6	materiales sistema envolvente	muros de mampostería de piedra, cubierta de teja cerámica, carpintería de madera	
5.7	elementos singulares		
5.8	elementos discordantes	El anexo y la balconada, no se catalogan.	
5.9	Valor de catalogación	Alto	
6 plano de situación			



CATALOGO de EDIFICACIONES en SUELO RUSTICO

municipio de SELAYA. CANTABRIA.

7 Fotografías

elemento número

7009

SEL



8 Consideraciones generales

8.1 la medición de la edificación se verificará en el expediente de concesión de licencia de obra, ya que se trata de datos aproximados (Catastro o medición).


8.2 las servidumbres sectoriales se identifican de forma no exhaustiva y deberán también ser verificadas e informadas en el expediente de concesión de licencia de obras.

8.3 El Ayuntamiento es el encargado de verificar el estado de legalidad de las edificaciones informadas en el en cuanto a las obras existentes hasta el momento de aprobación de este CESR.

CATALOGO de EDIFICACIONES en SUELO RUSTICO

municipio de SELAYA. CANTABRIA.

		elemento número	7010
1 identificación			SEL
1.1	localización UTM	X: 434148 Y: 4784417	
1.2	parcela catastral	Polígono: 7, Parcela: 568	
1.3	situación (barrio, pueblo)	Regañon, SELAYA	
2 afecciones sectoriales			
2.1	Red NATURA 2000		
a	hábitats	SIN AFECCION	
b	LIC	SIN AFECCION	
2.2	protección de cauces		
a	río, arroyo o cauce	RIO ROJEDO	
2.3	comunicaciones		
a	carreteras autonómicas	SIN AFECCION	
b	carreteras estatales	SIN AFECCION	
c	ferrocarril	SIN AFECCION	
d	rutas y sendas	SIN AFECCION	
2.4	montes utilidad publica		
a	MUP	SIN AFECCION	
3 ordenación urbanística			
3.1	clasificación	suelo rústico	
3.2	calificación	SNU-PA	
4 características de la parcela			
4.1	superficie	3551 m²	
4.2	linderos	Rio, parcelas privadas y camino vecinal	
5 características del edificio			
5.0	denominación y uso actual	Cabaña. Agrario	
5.1	superficie	47,17 m²	
5.2	dimensiones	5,30 por 8,90 metros aprox.	
5.3	volumetría	planta rectangular cubierta a dos aguas	
5.4	antigüedad	Cerca 1900	
5.5	conservación	Buena	
5.6	materiales sistema envolvente	muros de mampostería de piedra, cubierta de teja cerámica, carpintería de madera	
5.7	elementos singulares		
5.8	elementos discordantes		
5.9	Valor de catalogación	Alto	
6 plano de situación			



CATALOGO de EDIFICACIONES en SUELO RUSTICO

municipio de SELAYA. CANTABRIA.

7 Fotografías

elemento número

7010

SEL



8 Consideraciones generales

8.1 la medición de la edificación se verificará en el expediente de concesión de licencia de obra, ya que se trata de datos aproximados (Catastro o medición).



8.2 las servidumbres sectoriales se identifican de forma no exhaustiva y deberán también ser verificadas e informadas en el expediente de concesión de licencia de obras.

8.3 El Ayuntamiento es el encargado de verificar el estado de legalidad de las edificaciones informadas en el en cuanto a las obras existentes hasta el momento de aprobación de este CESR.

CATALOGO de EDIFICACIONES en SUELO RUSTICO

municipio de SELAYA. CANTABRIA.

1 identificación		elemento número	7011
1.1	localización UTM	X: 433944 Y: 4784369	SEL
1.2	parcela catastral	Polígono: 7, Parcela: 569	
1.3	situación (barrio, pueblo)	Santa Leocadia, SELAYA	
2 afecciones sectoriales			
2.1	Red NATURA 2000		
a	hábitats	SIN AFECCION	
b	LIC	SIN AFECCION	
2.2	protección de cauces		
a	río, arroyo o cauce	RIO ROJEDO	
2.3	comunicaciones		
a	carreteras autonómicas	SIN AFECCION	
b	carreteras estatales	SIN AFECCION	
c	ferrocarril	SIN AFECCION	
d	rutasy sendas	SIN AFECCION	
2.4	montes utilidad publica		
a	MUP	SIN AFECCION	
3 ordenación urbanística			
3.1	clasificación	suelo rústico	
3.2	calificación	SNU-PA	
4 características de la parcela			
4.1	superficie	6329 m²	
4.2	linderos	Rio, parcelas privadas y camino vecinal	
5 características del edificio			
5.0	denominación y uso actual	Cabaña. Agrario	
5.1	superficie	138,00 m²	
5.2	dimensiones	15,00 por 9,20 metros aprox.	
5.3	volumetría	planta rectangular cubierta a dos aguas	
5.4	antigüedad	Cerca 1900-2000	
5.5	conservación	Buena	
5.6	materiales sistema envolvente	muros de mampostería de piedra, cubierta de teja cerámica, carpintería de madera	
5.7	elementos singulares		
5.8	elementos discordantes		
5.9	Valor de catalogación	Medio	
6 plano de situación			



CATALOGO de EDIFICACIONES en SUELO RUSTICO

municipio de SELAYA. CANTABRIA.

7 Fotografías

elemento número

7011

SEL



8 Consideraciones generales

8.1 la medición de la edificación se verificará en el expediente de concesión de licencia de obra, ya que se trata de datos aproximados (Catastro o medición).

8.2 las servidumbres sectoriales se identifican de forma no exhaustiva y deberán también ser verificadas e informadas en el expediente de concesión de licencia de obras.



8.3 El Ayuntamiento es el encargado de verificar el estado de legalidad de las edificaciones informadas en el en cuanto a las obras existentes hasta el momento de aprobación de este CESR.

CATALOGO de EDIFICACIONES en SUELO RUSTICO

municipio de SELAYA. CANTABRIA.

		elemento número	7012
1 identificación			SEL
1.1	localización UTM	X: 433953 Y: 4784384	
1.2	parcela catastral	Polígono: 7, Parcela: 570	
1.3	situación (barrio, pueblo)	Santa Leocadia, SELAYA	
2 afecciones sectoriales			
2.1	Red NATURA 2000		
a	hábitats	SIN AFECCION	
b	LIC	SIN AFECCION	
2.2	protección de cauces		
a	río, arroyo o cauce	SIN AFECCION	
2.3	comunicaciones		
a	carreteras autonómicas	SIN AFECCION	
b	carreteras estatales	SIN AFECCION	
c	ferrocarril	SIN AFECCION	
d	rutas y sendas	SIN AFECCION	
2.4	montes utilidad publica		
a	MUP	SIN AFECCION	
3 ordenación urbanística			
3.1	clasificación	suelo rústico	
3.2	calificación	SNU-PA	
4 características de la parcela			
4.1	superficie	13435 m²	
4.2	linderos	Parcelas privadas y camino vecinal	
5 características del edificio			
5.0	denominación y uso actual	Cabaña. Agrario	
5.1	superficie	117,82 m²	
5.2	dimensiones	8,60 por 13,70 metros aprox.	
5.3	volumetría	planta rectangular cubierta a dos aguas	
5.4	antigüedad	Cerca 1900	
5.5	conservación	Regular	
5.6	materiales sistema envolvente	muros de mampostería de piedra, cubierta de teja cerámica, carpintería de madera	
5.7	elementos singulares		
5.8	elementos discordantes		
5.9	Valor de catalogación	Alto	

6 plano de situación



CATALOGO de EDIFICACIONES en SUELO RUSTICO

municipio de SELAYA. CANTABRIA.

7 Fotografías

elemento número

7012

SEL



8 Consideraciones generales

8.1 la medición de la edificación se verificará en el expediente de concesión de licencia de obra, ya que se trata de datos aproximados (Catastro o medición).


8.2 las servidumbres sectoriales se identifican de forma no exhaustiva y deberán también ser verificadas e informadas en el expediente de concesión de licencia de obras.

8.3 El Ayuntamiento es el encargado de verificar el estado de legalidad de las edificaciones informadas en el en cuanto a las obras existentes hasta el momento de aprobación de este CESR.

CATALOGO de EDIFICACIONES en SUELO RUSTICO

municipio de SELAYA. CANTABRIA.

		elemento número	7013
1 identificación			SEL
1.1	localización UTM	X: 433878 Y: 4784344	
1.2	parcela catastral	Polígono: 7, Parcela: 545	
1.3	situación (barrio, pueblo)	Santa Leocadia, SELAYA	
2 afecciones sectoriales			
2.1	Red NATURA 2000		
a	hábitats	SIN AFECCION	
b	LIC	SIN AFECCION	
2.2	protección de cauces		
a	río, arroyo o cauce	SIN AFECCION	
2.3	comunicaciones		
a	carreteras autonómicas	SIN AFECCION	
b	carreteras estatales	SIN AFECCION	
c	ferrocarril	SIN AFECCION	
d	rutas y sendas	SIN AFECCION	
2.4	montes utilidad publica		
a	MUP	SIN AFECCION	
3 ordenación urbanística			
3.1	clasificación	suelo rústico	
3.2	calificación	SNU-PA	
4 características de la parcela			
4.1	superficie	1592 m²	
4.2	linderos	Parcelas privadas y camino vecinal	
5 características del edificio			
5.0	denominación y uso actual	Vivienda. Residencial	
5.1	superficie	46,53 m²	
5.2	dimensiones	9,90 por 4,70 metros aprox.	
5.3	volumetría	planta rectangular cubierta a dos aguas	
5.4	antigüedad	Cerca 1900-2000	
5.5	conservación	Regular	
5.6	materiales sistema envolvente	muros de mampostería de piedra, cubierta de teja cerámica, carpintería de madera	
5.7	elementos singulares		
5.8	elementos discordantes		
5.9	Valor de catalogación	Medio	
6 plano de situación			



CATALOGO de EDIFICACIONES en SUELO RUSTICO

municipio de SELAYA. CANTABRIA.

7 Fotografías

elemento número

7013

SEL



8 Consideraciones generales

8.1 la medición de la edificación se verificará en el expediente de concesión de licencia de obra, ya que se trata de datos aproximados (Catastro o medición).


8.2 las servidumbres sectoriales se identifican de forma no exhaustiva y deberán también ser verificadas e informadas en el expediente de concesión de licencia de obras.

8.3 El Ayuntamiento es el encargado de verificar el estado de legalidad de las edificaciones informadas en el en cuanto a las obras existentes hasta el momento de aprobación de este CESR.

CATALOGO de EDIFICACIONES en SUELO RUSTICO

municipio de SELAYA. CANTABRIA.

		elemento número	7014
1 identificación			SEL
1.1	localización UTM	X: 433889 Y: 4784354	
1.2	parcela catastral	Polígono: 7, Parcela: 545	
1.3	situación (barrio, pueblo)	Santa Leocadia, SELAYA	
2 afecciones sectoriales			
2.1	Red NATURA 2000		
a	hábitats	SIN AFECCION	
b	LIC	SIN AFECCION	
2.2	protección de cauces		
a	río, arroyo o cauce	SIN AFECCION	
2.3	comunicaciones		
a	carreteras autonómicas	SIN AFECCION	
b	carreteras estatales	SIN AFECCION	
c	ferrocarril	SIN AFECCION	
d	rutas y sendas	SIN AFECCION	
2.4	montes utilidad publica		
a	MUP	SIN AFECCION	
3 ordenación urbanística			
3.1	clasificación	suelo rústico	
3.2	calificación	SNU-PA	
4 características de la parcela			
4.1	superficie	1592 m²	
4.2	linderos	Parcelas privadas y camino vecinal	
5 características del edificio			
5.0	denominación y uso actual	Vivienda. Residencial	
5.1	superficie	192,74 m²	
5.2	dimensiones	18,20 por 10,59 metros aprox.	
5.3	volumetría	plantarectangular cubierta a dos aguas	
5.4	antigüedad	Cerca 1900 en rehabilitación	
5.5	conservación	Buena	
5.6	materiales sistema envolvente	muros de mampostería de piedra, cubierta de teja cerámica, carpintería de madera	
5.7	elementos singulares		
5.8	elementos discordantes		
5.9	Valor de catalogación	Medio	
6 plano de situación			



CATALOGO de EDIFICACIONES en SUELO RUSTICO

municipio de SELAYA. CANTABRIA.

7 Fotografías

elemento número

7014

SEL



8 Consideraciones generales

8.1 la medición de la edificación se verificará en el expediente de concesión de licencia de obra, ya que se trata de datos aproximados (Catastro o medición).


8.2 las servidumbres sectoriales se identifican de forma no exhaustiva y deberán también ser verificadas e informadas en el expediente de concesión de licencia de obras.

8.3 El Ayuntamiento es el encargado de verificar el estado de legalidad de las edificaciones informadas en el en cuanto a las obras existentes hasta el momento de aprobación de este CESR.

CATALOGO de EDIFICACIONES en SUELO RUSTICO

municipio de SELAYA. CANTABRIA.

		elemento número	7015
1 identificación			SEL
1.1	localización UTM	X: 433875 Y: 4784344	
1.2	parcela catastral	Polígono: 7, Parcela: 545	
1.3	situación (barrio, pueblo)	Santa Leocadia, SELAYA	
2 afecciones sectoriales			
2.1	Red NATURA 2000		
a	hábitats	SIN AFECCION	
b	LIC	SIN AFECCION	
2.2	protección de cauces		
a	río, arroyo o cauce	SIN AFECCION	
2.3	comunicaciones		
a	carreteras autonómicas	SIN AFECCION	
b	carreteras estatales	SIN AFECCION	
c	ferrocarril	SIN AFECCION	
d	rutasy sendas	SIN AFECCION	
2.4	montes utilidad publica		
a	MUP	SIN AFECCION	
3 ordenación urbanística			
3.1	clasificación	U-P-A	
3.2	calificación	U-P-A	
4 características de la parcela			
4.1	superficie	1592 m²	
4.2	linderos	Parcelas privadas y camino vecinal	
5 características del edificio			
5.0	denominación y uso actual	Vivienda. Residencial	
5.1	superficie	48,45 m²	
5.2	dimensiones	8,50 por 5,70 metros aprox.	
5.3	volumetría	planta rectangular cubierta a dos aguas	
5.4	antigüedad	Cerca 1900 en rehabilitación	
5.5	conservación	Regular	
5.6	materiales sistema envolvente	muros de mampostería de piedra, cubierta de teja cerámica, carpintería de madera	
5.7	elementos singulares		
5.8	elementos discordantes		
5.9	Valor de catalogación	Medio	
6 plano de situación			



CATALOGO de EDIFICACIONES en SUELO RUSTICO

municipio de SELAYA. CANTABRIA.

7 Fotografías

elemento número

7015

SEL



8 Consideraciones generales

8.1 la medición de la edificación se verificará en el expediente de concesión de licencia de obra, ya que se trata de datos aproximados (Catastro o medición).



8.2 las servidumbres sectoriales se identifican de forma no exhaustiva y deberán también ser verificadas e informadas en el expediente de concesión de licencia de obras.

8.3 El Ayuntamiento es el encargado de verificar el estado de legalidad de las edificaciones informadas en el en cuanto a las obras existentes hasta el momento de aprobación de este CESR.

CATALOGO de EDIFICACIONES en SUELO RUSTICO

municipio de SELAYA. CANTABRIA.

		elemento número	7016
1 identificación			SEL
1.1	localización UTM	X: 433878 Y: 4784426	
1.2	parcela catastral	Polígono: 7, Parcela: 546	
1.3	situación (barrio, pueblo)	Santa Leocadia, SELAYA	
2 afecciones sectoriales			
2.1	Red NATURA 2000		
a	hábitats	SIN AFECCION	
b	LIC	SIN AFECCION	
2.2	protección de cauces		
a	río, arroyo o cauce	SIN AFECCION	
2.3	comunicaciones		
a	carreteras autonómicas	SIN AFECCION	
b	carreteras estatales	SIN AFECCION	
c	ferrocarril	SIN AFECCION	
d	rutas y sendas	SIN AFECCION	
2.4	montes utilidad publica		
a	MUP	SIN AFECCION	
3 ordenación urbanística			
3.1	clasificación	suelo rústico	
3.2	calificación	SNU-PA	
4 características de la parcela			
4.1	superficie	1030 m²	
4.2	linderos	Parcelas privadas y camino vecinal	
5 características del edificio			
5.0	denominación y uso actual	Cabaña. Agrario	
5.1	superficie	89,64 m²	
5.2	dimensiones	8,30 por 10,80 metros aprox.	
5.3	volumetría	planta rectangular cubierta a dos aguas	
5.4	antigüedad	Cerca 1950	
5.5	conservación	Buena	
5.6	materiales sistema envolvente	muros de mampostería de piedra, cubierta de teja cerámica, carpintería de madera	
5.7	elementos singulares		
5.8	elementos discordantes		
5.9	Valor de catalogación	Medio	
6 plano de situación			



CATALOGO de EDIFICACIONES en SUELO RUSTICO

municipio de SELAYA. CANTABRIA.

7 Fotografías

elemento número

7016

SEL



8 Consideraciones generales

8.1 la medición de la edificación se verificará en el expediente de concesión de licencia de obra, ya que se trata de datos aproximados (Catastro o medición).



8.2 las servidumbres sectoriales se identifican de forma no exhaustiva y deberán también ser verificadas e informadas en el expediente de concesión de licencia de obras.

8.3 El Ayuntamiento es el encargado de verificar el estado de legalidad de las edificaciones informadas en el en cuanto a las obras existentes hasta el momento de aprobación de este CESR.

CATALOGO de EDIFICACIONES en SUELO RUSTICO

municipio de SELAYA. CANTABRIA.

1 identificación		elemento número	7017
1.1	localización UTM	X: 433896 Y: 4784456	SEL
1.2	parcela catastral	Polígono: 7, Parcela: 555	
1.3	situación (barrio, pueblo)	El Regañon, SELAYA	
2 afecciones sectoriales			
2.1	Red NATURA 2000		
a	hábitats	SIN AFECCION	
b	LIC	SIN AFECCION	
2.2	protección de cauces		
a	río, arroyo o cauce	SIN AFECCION	
2.3	comunicaciones		
a	carreteras autonómicas	SIN AFECCION	
b	carreteras estatales	SIN AFECCION	
c	ferrocarril	SIN AFECCION	
d	rutas y sendas	SIN AFECCION	
2.4	montes utilidad publica		
a	MUP	SIN AFECCION	
3 ordenación urbanística			
3.1	clasificación	suelo rústico	
3.2	calificación	SNU-PA	
4 características de la parcela			
4.1	superficie	17446 m ²	
4.2	linderos	Parcelas privadas y camino vecinal	
5 características del edificio			
5.0	denominación y uso actual	Cabaña. Agrario	
5.1	superficie	76,41 m ²	
5.2	dimensiones	11,09 por 6,89 metros aprox.	
5.3	volumetría	planta rectangular cubierta a dos aguas	
5.4	antigüedad	Cerca 1950	
5.5	conservación	Buena	
5.6	materiales sistema envolvente	muros de mampostería de piedra, cubierta de lastra y teja cerámica, carpintería de madera	
5.7	elementos singulares		
5.8	elementos discordantes		
5.9	Valor de catalogación	Medio	
6 plano de situación			



CATALOGO de EDIFICACIONES en SUELO RUSTICO

municipio de SELAYA. CANTABRIA.

7 Fotografías

elemento número

7017

SEL



8 Consideraciones generales

8.1 la medición de la edificación se verificará en el expediente de concesión de licencia de obra, ya que se trata de datos aproximados (Catastro o medición).



8.2 las servidumbres sectoriales se identifican de forma no exhaustiva y deberán también ser verificadas e informadas en el expediente de concesión de licencia de obras.

8.3 El Ayuntamiento es el encargado de verificar el estado de legalidad de las edificaciones informadas en el en cuanto a las obras existentes hasta el momento de aprobación de este CESR.

CATALOGO de EDIFICACIONES en SUELO RUSTICO

municipio de SELAYA. CANTABRIA.

		elemento número	7018
1 identificación			SEL
1.1	localización UTM	X: 433836 Y: 4784656	
1.2	parcela catastral	Polígono: 7, Parcela: 552	
1.3	situación (barrio, pueblo)	Santa Leocadia, SELAYA	
2 afecciones sectoriales			
2.1	Red NATURA 2000		
a	hábitats	SIN AFECCION	
b	LIC	SIN AFECCION	
2.2	protección de cauces		
a	río, arroyo o cauce	SIN AFECCION	
2.3	comunicaciones		
a	carreteras autonómicas	SIN AFECCION	
b	carreteras estatales	SIN AFECCION	
c	ferrocarril	SIN AFECCION	
d	rutas y sendas	SIN AFECCION	
2.4	montes utilidad publica		
a	MUP	SIN AFECCION	
3 ordenación urbanística			
3.1	clasificación	suelo rústico	
3.2	calificación	SNU-PA	
4 características de la parcela			
4.1	superficie	9745 m²	
4.2	linderos	Parcelas privadas y camino vecinal	
5 características del edificio			
5.0	denominación y uso actual	Cabaña. Agrario	
5.1	superficie	62,05 m²	
5.2	dimensiones	8,50 por 7,30 metros aprox.	
5.3	volumetría	planta rectangular cubierta a dos aguas	
5.4	antigüedad	Cerca 1950	
5.5	conservación	Buena	
5.6	materiales sistema envolvente	muros de mampostería de piedra, cubierta de teja cerámica, carpintería de madera	
5.7	elementos singulares		
5.8	elementos discordantes		
5.9	Valor de catalogación	Alto	
6 plano de situación			



CATALOGO de EDIFICACIONES en SUELO RUSTICO

municipio de SELAYA. CANTABRIA.

7 Fotografías

elemento número

7018

SEL



8 Consideraciones generales

8.1 la medición de la edificación se verificará en el expediente de concesión de licencia de obra, ya que se trata de datos aproximados (Catastro o medición).



8.2 las servidumbres sectoriales se identifican de forma no exhaustiva y deberán también ser verificadas e informadas en el expediente de concesión de licencia de obras.

8.3 El Ayuntamiento es el encargado de verificar el estado de legalidad de las edificaciones informadas en el en cuanto a las obras existentes hasta el momento de aprobación de este CESR.

CATALOGO de EDIFICACIONES en SUELO RUSTICO

municipio de SELAYA. CANTABRIA.

1 identificación		elemento número	7019
1.1	localización UTM	X: 433837 Y: 4784664	SEL
1.2	parcela catastral	Polígono: 7, Parcela: 554	
1.3	situación (barrio, pueblo)	Santa Leocadia, SELAYA	
2 afecciones sectoriales			
2.1	Red NATURA 2000		
a	hábitats	SIN AFECCION	
b	LIC	SIN AFECCION	
2.2	protección de cauces		
a	río, arroyo o cauce	SIN AFECCION	
2.3	comunicaciones		
a	carreteras autonómicas	SIN AFECCION	
b	carreteras estatales	SIN AFECCION	
c	ferrocarril	SIN AFECCION	
d	rutas y sendas	SIN AFECCION	
2.4	montes utilidad publica		
a	MUP	SIN AFECCION	
3 ordenación urbanística			
3.1	clasificación	suelo rústico	
3.2	calificación	SNU-PA	
4 características de la parcela			
4.1	superficie	9747 m²	
4.2	linderos	Parcelas privadas y camino vecinal	
5 características del edificio			
5.0	denominación y uso actual	Cabaña. Agrario	
5.1	superficie	62,05 m²	
5.2	dimensiones	8,80 por 7,30 metros aprox.	
5.3	volumetría	planta rectangular cubierta a dos aguas	
5.4	antigüedad	Cerca 1950	
5.5	conservación	Regular	
5.6	materiales sistema envolvente	muros de mampostería de piedra, cubierta de teja cerámica, carpintería de madera	
5.7	elementos singulares		
5.8	elementos discordantes		
5.9	Valor de catalogación	Alto	
6 plano de situación			



CATALOGO de EDIFICACIONES en SUELO RUSTICO

municipio de SELAYA. CANTABRIA.

7 Fotografías

elemento número

7019

SEL



8 Consideraciones generales

8.1 la medición de la edificación se verificará en el expediente de concesión de licencia de obra, ya que se trata de datos aproximados (Catastro o medición).

8.2 las servidumbres sectoriales se identifican de forma no exhaustiva y deberán también ser verificadas e informadas en el expediente de concesión de licencia de obras.



8.3 El Ayuntamiento es el encargado de verificar el estado de legalidad de las edificaciones informadas en el en cuanto a las obras existentes hasta el momento de aprobación de este CESR.

CATALOGO de EDIFICACIONES en SUELO RUSTICO

municipio de SELAYA. CANTABRIA.

1 identificación		elemento número	7020
1.1	localización UTM	X: 433699 Y: 4784365	SEL
1.2	parcela catastral	Polígono: 7, Parcela: 537	
1.3	situación (barrio, pueblo)	Cuesta Concha, SELAYA	
2 afecciones sectoriales			
2.1	Red NATURA 2000		
a	hábitats	SIN AFECCION	
b	LIC	SIN AFECCION	
2.2	protección de cauces		
a	río, arroyo o cauce	SIN AFECCION	
2.3	comunicaciones		
a	carreteras autonómicas	SIN AFECCION	
b	carreteras estatales	SIN AFECCION	
c	ferrocarril	SIN AFECCION	
d	rutasy sendas	SIN AFECCION	
2.4	montes utilidad publica		
a	MUP	SIN AFECCION	
3 ordenación urbanística			
3.1	clasificación	suelo rústico	
3.2	calificación	SNU-PA	
4 características de la parcela			
4.1	superficie	14024 m²	
4.2	linderos	Parcelas privadas y camino vecinal	
5 características del edificio			
5.0	denominación y uso actual	Cabaña. Agrario	
5.1	superficie	82,84 m²	
5.2	dimensiones	10,90 por 7,60 metros aprox.	
5.3	volumetría	planta rectangular cubierta a dos aguas	
5.4	antigüedad	Cerca 1950	
5.5	conservación	Buena	
5.6	materiales sistema envolvente	muros de mampostería de piedra, cubierta de teja cerámica, carpintería de madera	
5.7	elementos singulares		
5.8	elementos discordantes	No se computa en superficie el anexo de piedra	
5.9	Valor de catalogación	Medio	

6 plano de situación



CATALOGO de EDIFICACIONES en SUELO RUSTICO

municipio de SELAYA. CANTABRIA.

7 Fotografías

elemento número

7020

SEL



8 Consideraciones generales

8.1 la medición de la edificación se verificará en el expediente de concesión de licencia de obra, ya que se trata de datos aproximados (Catastro o medición).



8.2 las servidumbres sectoriales se identifican de forma no exhaustiva y deberán también ser verificadas e informadas en el expediente de concesión de licencia de obras.

8.3 El Ayuntamiento es el encargado de verificar el estado de legalidad de las edificaciones informadas en el en cuanto a las obras existentes hasta el momento de aprobación de este CESR.

CATALOGO de EDIFICACIONES en SUELO RUSTICO

municipio de SELAYA. CANTABRIA.

		elemento número	7021
1 identificación			SEL
1.1	localización UTM	X: 433646 Y: 4784274	
1.2	parcela catastral	Polígono: 7, Parcela: 536	
1.3	situación (barrio, pueblo)	Santa Leocadia, SELAYA	
2 afecciones sectoriales			
2.1	Red NATURA 2000		
a	hábitats	SIN AFECCION	
b	LIC	SIN AFECCION	
2.2	protección de cauces		
a	río, arroyo o cauce	RIO ROJEDO	
2.3	comunicaciones		
a	carreteras autonómicas	SIN AFECCION	
b	carreteras estatales	SIN AFECCION	
c	ferrocarril	SIN AFECCION	
d	rutasy sendas	SIN AFECCION	
2.4	montes utilidad publica		
a	MUP	SIN AFECCION	
3 ordenación urbanística			
3.1	clasificación	suelo rústico	
3.2	calificación	SNU-PA	
4 características de la parcela			
4.1	superficie	5592 m²	
4.2	linderos	Rio, parcelas privadas y camino vecinal	
5 características del edificio			
5.0	denominación y uso actual	Cabaña. Agrario	
5.1	superficie	72,00 m²	
5.2	dimensiones	9,00 por 8,00 metros aprox.	
5.3	volumetría	planta rectangular cubierta a dos aguas	
5.4	antigüedad	Cerca 1950	
5.5	conservación	Buena	
5.6	materiales sistema envolvente	muros de mampostería de piedra, cubierta de teja cerámica, carpintería de madera	
5.7	elementos singulares		
5.8	elementos discordantes		
5.9	Valor de catalogación	Medio	
6 plano de situación			



CATALOGO de EDIFICACIONES en SUELO RUSTICO

municipio de SELAYA. CANTABRIA.

7 Fotografías

elemento número

7021

SEL



8 Consideraciones generales

8.1 la medición de la edificación se verificará en el expediente de concesión de licencia de obra, ya que se trata de datos aproximados (Catastro o medición).



8.2 las servidumbres sectoriales se identifican de forma no exhaustiva y deberán también ser verificadas e informadas en el expediente de concesión de licencia de obras.

8.3 El Ayuntamiento es el encargado de verificar el estado de legalidad de las edificaciones informadas en el en cuanto a las obras existentes hasta el momento de aprobación de este CESR.

CATALOGO de EDIFICACIONES en SUELO RUSTICO

municipio de SELAYA. CANTABRIA.

		elemento número	7022
1 identificación			SEL
1.1	localización UTM	X: 433868 Y: 4784188	
1.2	parcela catastral	Polígono: 7, Parcela: 466	
1.3	situación (barrio, pueblo)	Rio Callejo, SELAYA	
2 afecciones sectoriales			
2.1	Red NATURA 2000		
a	hábitats	SIN AFECCION	
b	LIC	SIN AFECCION	
2.2	protección de cauces		
a	río, arroyo o cauce	SIN AFECCION	
2.3	comunicaciones		
a	carreteras autonómicas	SIN AFECCION	
b	carreteras estatales	SIN AFECCION	
c	ferrocarril	SIN AFECCION	
d	rutas y sendas	SIN AFECCION	
2.4	montes utilidad publica		
a	MUP	SIN AFECCION	
3 ordenación urbanística			
3.1	clasificación	suelo rústico	
3.2	calificación	SNU-PA	
4 características de la parcela			
4.1	superficie	411 m ²	
4.2	linderos	Parcelas privadas y camino vecinal	
5 características del edificio			
5.0	denominación y uso actual	Vivienda. Residencial	
5.1	superficie	72,36 m ²	
5.2	dimensiones	10,80 por 6,70 metros aprox.	
5.3	volumetría	planta rectangular cubierta a dos aguas	
5.4	antigüedad	Cerca 1950	
5.5	conservación	Buena	
5.6	materiales sistema envolvente	muros de mampostería de piedra, cubierta de teja cerámica, carpintería de madera	
5.7	elementos singulares		
5.8	elementos discordantes		
5.9	Valor de catalogación	Medio	
6 plano de situación			



CATALOGO de EDIFICACIONES en SUELO RUSTICO

municipio de SELAYA. CANTABRIA.

7 Fotografías

elemento número

7022

SEL



8 Consideraciones generales

8.1 la medición de la edificación se verificará en el expediente de concesión de licencia de obra, ya que se trata de datos aproximados (Catastro o medición).



8.2 las servidumbres sectoriales se identifican de forma no exhaustiva y deberán también ser verificadas e informadas en el expediente de concesión de licencia de obras.

8.3 El Ayuntamiento es el encargado de verificar el estado de legalidad de las edificaciones informadas en el en cuanto a las obras existentes hasta el momento de aprobación de este CESR.

CATALOGO de EDIFICACIONES en SUELO RUSTICO

municipio de SELAYA. CANTABRIA.

		elemento número	7023
1 identificación			SEL
1.1	localización UTM	X: 433860 Y: 4784184	
1.2	parcela catastral	Polígono: 7, Parcela: 463	
1.3	situación (barrio, pueblo)	Rio Callejo, SELAYA	
2 afecciones sectoriales			
2.1	Red NATURA 2000		
a	hábitats	SIN AFECCION	
b	LIC	SIN AFECCION	
2.2	protección de cauces		
a	río, arroyo o cauce	RIO ROJEDO	
2.3	comunicaciones		
a	carreteras autonómicas	SIN AFECCION	
b	carreteras estatales	SIN AFECCION	
c	ferrocarril	SIN AFECCION	
d	rutas y sendas	SIN AFECCION	
2.4	montes utilidad publica		
a	MUP	SIN AFECCION	
3 ordenación urbanística			
3.1	clasificación	suelo rústico	
3.2	calificación	SNU-PA	
4 características de la parcela			
4.1	superficie	27417 m²	
4.2	linderos	Rio, parcelas privadas y camino vecinal	
5 características del edificio			
5.0	denominación y uso actual	Cabaña. Agrario	
5.1	superficie	105,40 m²	
5.2	dimensiones	12,40 por 8,50 metros aprox.	
5.3	volumetría	planta rectangular cubierta a dos aguas	
5.4	antigüedad	Cerca 1950	
5.5	conservación	Buena	
5.6	materiales sistema envolvente	muros de mampostería de piedra, cubierta de teja cerámica, carpintería de madera	
5.7	elementos singulares		
5.8	elementos discordantes		
5.9	Valor de catalogación	Medio	
6 plano de situación			



CATALOGO de EDIFICACIONES en SUELO RUSTICO

municipio de SELAYA. CANTABRIA.

7 Fotografías

elemento número

7023

SEL



8 Consideraciones generales

8.1 la medición de la edificación se verificará en el expediente de concesión de licencia de obra, ya que se trata de datos aproximados (Catastro o medición).

8.2 las servidumbres sectoriales se identifican de forma no exhaustiva y deberán también ser verificadas e informadas en el expediente de concesión de licencia de obras.



8.3 El Ayuntamiento es el encargado de verificar el estado de legalidad de las edificaciones informadas en el en cuanto a las obras existentes hasta el momento de aprobación de este CESR.

CATALOGO de EDIFICACIONES en SUELO RUSTICO

municipio de SELAYA. CANTABRIA.

		elemento número	7024
1 identificación			SEL
1.1	localización UTM	X: 434125 Y: 4784242	
1.2	parcela catastral	Polígono: 7, Parcela: 513	
1.3	situación (barrio, pueblo)	Barcedillo, SELAYA	
2 afecciones sectoriales			
2.1	Red NATURA 2000		
a	hábitats	SIN AFECCION	
b	LIC	SIN AFECCION	
2.2	protección de cauces		
a	río, arroyo o cauce	SIN AFECCION	
2.3	comunicaciones		
a	carreteras autonómicas	SIN AFECCION	
b	carreteras estatales	SIN AFECCION	
c	ferrocarril	SIN AFECCION	
d	rutas y sendas	SIN AFECCION	
2.4	montes utilidad publica		
a	MUP	SIN AFECCION	
3 ordenación urbanística			
3.1	clasificación	suelo rústico	
3.2	calificación	SNU-PA	
4 características de la parcela			
4.1	superficie	6615 m²	
4.2	linderos	Parcelas privadas y camino vecinal	
5 características del edificio			
5.0	denominación y uso actual	Vivienda y cuadra. Mixto	
5.1	superficie	96,00 m², sin incluir anexos	
5.2	dimensiones	8,00 por 12,00 metros aprox.	
5.3	volumetría	planta rectangular cubierta a dos aguas	
5.4	antigüedad	Cerca 1950	
5.5	conservación	Buena	
5.6	materiales sistema envolvente	muros de mampostería de piedra revocada, cubierta de teja cerámica, carpintería de madera	
5.7	elementos singulares		
5.8	elementos discordantes	Los anexos no se catalogan.	
5.9	Valor de catalogación	Medio	

6 plano de situación



CATALOGO de EDIFICACIONES en SUELO RUSTICO

municipio de SELAYA. CANTABRIA.

7 Fotografías

elemento número

7024

SEL



8 Consideraciones generales

8.1 la medición de la edificación se verificará en el expediente de concesión de licencia de obra, ya que se trata de datos aproximados (Catastro o medición).

8.2 las servidumbres sectoriales se identifican de forma no exhaustiva y deberán también ser verificadas e informadas en el expediente de concesión de licencia de obras.



8.3 El Ayuntamiento es el encargado de verificar el estado de legalidad de las edificaciones informadas en el en cuanto a las obras existentes hasta el momento de aprobación de este CESR.

CATALOGO de EDIFICACIONES en SUELO RUSTICO

municipio de SELAYA. CANTABRIA.

		elemento número	7025
1 identificación			SEL
1.1	localización UTM	X: 434389 Y: 4784234	
1.2	parcela catastral	Polígono: 7, Parcela: 232	
1.3	situación (barrio, pueblo)	La Sierra, SELAYA	
2 afecciones sectoriales			
2.1	Red NATURA 2000		
a	hábitats	SIN AFECCION	
b	LIC	SIN AFECCION	
2.2	protección de cauces		
a	río, arroyo o cauce	RIO BORDALON	
2.3	comunicaciones		
a	carreteras autonómicas	SIN AFECCION	
b	carreteras estatales	SIN AFECCION	
c	ferrocarril	SIN AFECCION	
d	rutasy sendas	SIN AFECCION	
2.4	montes utilidad publica		
a	MUP	SIN AFECCION	
3 ordenación urbanística			
3.1	clasificación	suelo rústico	
3.2	calificación	SNU-PA	
4 características de la parcela			
4.1	superficie	14000 m²	
4.2	linderos	Rio, parcelas privadas y camino vecinal	
5 características del edificio			
5.0	denominación y uso actual	Cabaña. Agrario	
5.1	superficie	84,00 m²	
5.2	dimensiones	6,00 por 14,00 metros aprox.	
5.3	volumetría	planta rectangular cubierta a dos aguas	
5.4	antigüedad	Cerca 1950	
5.5	conservación	Buena	
5.6	materiales sistema envolvente	muros de mampostería de piedra, cubierta de teja cerámica, carpintería de madera	
5.7	elementos singulares		
5.8	elementos discordantes		
5.9	Valor de catalogación	Medio	

6 plano de situación





8 Consideraciones generales

8.1 la medición de la edificación se verificará en el expediente de concesión de licencia de obra, ya que se trata de datos aproximados (Catastro o medición).



8.2 las servidumbres sectoriales se identifican de forma no exhaustiva y deberán también ser verificadas e informadas en el expediente de concesión de licencia de obras.

8.3 El Ayuntamiento es el encargado de verificar el estado de legalidad de las edificaciones informadas en el en cuanto a las obras existentes hasta el momento de aprobación de este CESR.

CATALOGO de EDIFICACIONES en SUELO RUSTICO

municipio de SELAYA. CANTABRIA.

1 identificación		elemento número	7026
1.1	localización UTM	X: 434370 Y: 4784184	SEL
1.2	parcela catastral	Polígono: 7, Parcela: 515	
1.3	situación (barrio, pueblo)	La Casa Rota, SELAYA	
2 afecciones sectoriales			
2.1	Red NATURA 2000		
a	hábitats	SIN AFECCION	
b	LIC	SIN AFECCION	
2.2	protección de cauces		
a	río, arroyo o cauce	SIN AFECCION	
2.3	comunicaciones		
a	carreteras autonómicas	SIN AFECCION	
b	carreteras estatales	SIN AFECCION	
c	ferrocarril	SIN AFECCION	
d	rutas y sendas	SIN AFECCION	
2.4	montes utilidad publica		
a	MUP	SIN AFECCION	
3 ordenación urbanística			
3.1	clasificación	suelo rústico	
3.2	calificación	SNU-PA	
4 características de la parcela			
4.1	superficie	3913 m²	
4.2	linderos	Parcelas privadas y camino vecinal	
5 características del edificio			
5.0	denominación y uso actual	Cabaña. Agrario	
5.1	superficie	39,00 m²	
5.2	dimensiones	6,50 por 6,00 metros aprox.	
5.3	volumetría	planta rectangular cubierta a dos aguas	
5.4	antigüedad	Cerca 1950	
5.5	conservación	Buena	
5.6	materiales sistema envolvente	muros de mampostería de piedra, cubierta de teja cerámica, carpintería de madera	
5.7	elementos singulares		
5.8	elementos discordantes		
5.9	valor de catalogación	Medio	
6 plano de situación			



CATALOGO de EDIFICACIONES en SUELO RUSTICO

municipio de SELAYA. CANTABRIA.

7 Fotografías

elemento número

7026

SEL



8 Consideraciones generales

8.1 la medición de la edificación se verificará en el expediente de concesión de licencia de obra, ya que se trata de datos aproximados (Catastro o medición).



8.2 las servidumbres sectoriales se identifican de forma no exhaustiva y deberán también ser verificadas e informadas en el expediente de concesión de licencia de obras.

8.3 El Ayuntamiento es el encargado de verificar el estado de legalidad de las edificaciones informadas en el en cuanto a las obras existentes hasta el momento de aprobación de este CESR.

CATALOGO de EDIFICACIONES en SUELO RUSTICO

municipio de SELAYA. CANTABRIA.

		elemento número	7027
1 identificación			SEL
1.1	localización UTM	X: 434330 Y: 4784100	
1.2	parcela catastral	Polígono: 7, Parcela: 514	
1.3	situación (barrio, pueblo)	La Casa Rota, SELAYA	
2 afecciones sectoriales			
2.1	Red NATURA 2000		
a	hábitats	SIN AFECCION	
b	LIC	SIN AFECCION	
2.2	protección de cauces		
a	río, arroyo o cauce	SIN AFECCION	
2.3	comunicaciones		
a	carreteras autonómicas	SIN AFECCION	
b	carreteras estatales	SIN AFECCION	
c	ferrocarril	SIN AFECCION	
d	rutas y sendas	SIN AFECCION	
2.4	montes utilidad publica		
a	MUP	SIN AFECCION	
3 ordenación urbanística			
3.1	clasificación	suelo rústico	
3.2	calificación	SNU-PA	
4 características de la parcela			
4.1	superficie	10282 m²	
4.2	linderos	Parcelas privadas y camino vecinal	
5 características del edificio			
5.0	denominación y uso actual	Cabaña. Agrario	
5.1	superficie	88,00 m²	
5.2	dimensiones	11,00 por 8,00 metros aprox.	
5.3	volumetría	planta rectangular cubierta a dos aguas	
5.4	antigüedad	Cerca 1950	
5.5	conservación	Buena	
5.6	materiales sistema envolvente	muros de mampostería de piedra, cubierta de teja cerámica, carpintería de madera	
5.7	elementos singulares		
5.8	elementos discordantes		
5.9	Valor de catalogación	Medio	
6 plano de situación			



CATALOGO de EDIFICACIONES en SUELO RUSTICO

municipio de SELAYA. CANTABRIA.

7 Fotografías

elemento número

7027

SEL



8 Consideraciones generales

8.1 la medición de la edificación se verificará en el expediente de concesión de licencia de obra, ya que se trata de datos aproximados (Catastro o medición).



8.2 las servidumbres sectoriales se identifican de forma no exhaustiva y deberán también ser verificadas e informadas en el expediente de concesión de licencia de obras.

8.3 El Ayuntamiento es el encargado de verificar el estado de legalidad de las edificaciones informadas en el en cuanto a las obras existentes hasta el momento de aprobación de este CESR.

CATALOGO de EDIFICACIONES en SUELO RUSTICO

municipio de SELAYA. CANTABRIA.

		elemento número	7028
1 identificación			SEL
1.1	localización UTM	X: 434227 Y: 4784030	
1.2	parcela catastral	Polígono: 7, Parcela: 397	
1.3	situación (barrio, pueblo)	La Sierra, SELAYA	
2 afecciones sectoriales			
2.1	Red NATURA 2000		
a	hábitats	SIN AFECCION	
b	LIC	SIN AFECCION	
2.2	protección de cauces		
a	río, arroyo o cauce	SIN AFECCION	
2.3	comunicaciones		
a	carreteras autonómicas	SIN AFECCION	
b	carreteras estatales	SIN AFECCION	
c	ferrocarril	SIN AFECCION	
d	rutas y sendas	SIN AFECCION	
2.4	montes utilidad publica		
a	MUP	SIN AFECCION	
3 ordenación urbanística			
3.1	clasificación	suelo rústico	
3.2	calificación	SNU-PA	
4 características de la parcela			
4.1	superficie	7058 m²	
4.2	linderos	Parcelas privadas y camino vecinal	
5 características del edificio			
5.0	denominación y uso actual	Vivienda. Residencial	
5.1	superficie	76,00 m²	
5.2	dimensiones	8,00 por 9,50 metros aprox.	
5.3	volumetría	planta rectangular cubierta a dos aguas	
5.4	antigüedad	Cerca 1950-2000	
5.5	conservación	Buena	
5.6	materiales sistema envolvente	muros de mampostería de piedra, cubierta de teja cerámica, carpintería de madera	
5.7	elementos singulares		
5.8	elementos discordantes		
5.9	Valor de catalogación	Medio	
6 plano de situación			



CATALOGO de EDIFICACIONES en SUELO RUSTICO

municipio de SELAYA. CANTABRIA.

7 Fotografías

elemento número

7028

SEL



8 Consideraciones generales

8.1 la medición de la edificación se verificará en el expediente de concesión de licencia de obra, ya que se trata de datos aproximados (Catastro o medición).


8.2 las servidumbres sectoriales se identifican de forma no exhaustiva y deberán también ser verificadas e informadas en el expediente de concesión de licencia de obras.

8.3 El Ayuntamiento es el encargado de verificar el estado de legalidad de las edificaciones informadas en el en cuanto a las obras existentes hasta el momento de aprobación de este CESR.

CATALOGO de EDIFICACIONES en SUELO RUSTICO

municipio de SELAYA. CANTABRIA.

		elemento número	7029
1 identificación			SEL
1.1	localización UTM	X: 434158 Y: 4783924	
1.2	parcela catastral	Polígono: 7, Parcela: 402	
1.3	situación (barrio, pueblo)	La Sierra, SELAYA	
2 afecciones sectoriales			
2.1	Red NATURA 2000		
a	hábitats	SIN AFECCION	
b	LIC	SIN AFECCION	
2.2	protección de cauces		
a	río, arroyo o cauce	SIN AFECCION	
2.3	comunicaciones		
a	carreteras autonómicas	SIN AFECCION	
b	carreteras estatales	SIN AFECCION	
c	ferrocarril	SIN AFECCION	
d	rutas y sendas	SIN AFECCION	
2.4	montes utilidad publica		
a	MUP	SIN AFECCION	
3 ordenación urbanística			
3.1	clasificación	suelo rústico	
3.2	calificación	SNU-PA	
4 características de la parcela			
4.1	superficie	1286 m²	
4.2	linderos	Parcelas privadas y camino vecinal	
5 características del edificio			
5.0	denominación y uso actual	Vivienda y cuadra. Mixto	
5.1	superficie	127,05 m²	
5.2	dimensiones	16,50 por 7,70 metros aprox.	
5.3	volumetría	planta rectangular cubierta a dos aguas	
5.4	antigüedad	Cerca 1950	
5.5	conservación	Buena	
5.6	materiales sistema envolvente	muros de mampostería de piedra, cubierta de teja cerámica, carpintería de madera	
5.7	elementos singulares		
5.8	elementos discordantes		
5.9	Valor de catalogación	Medio	
6 plano de situación			



CATALOGO de EDIFICACIONES en SUELO RUSTICO

municipio de SELAYA. CANTABRIA.

7 Fotografías

elemento número

7029

SEL



8 Consideraciones generales

8.1 la medición de la edificación se verificará en el expediente de concesión de licencia de obra, ya que se trata de datos aproximados (Catastro o medición).


8.2 las servidumbres sectoriales se identifican de forma no exhaustiva y deberán también ser verificadas e informadas en el expediente de concesión de licencia de obras.

8.3 El Ayuntamiento es el encargado de verificar el estado de legalidad de las edificaciones informadas en el en cuanto a las obras existentes hasta el momento de aprobación de este CESR.

CATALOGO de EDIFICACIONES en SUELO RUSTICO

municipio de SELAYA. CANTABRIA.

		elemento número	7030
1 identificación			SEL
1.1	localización UTM	X: 434139 Y: 4783920	
1.2	parcela catastral	Polígono: 7, Parcela: 402	
1.3	situación (barrio, pueblo)	La Sierra, SELAYA	
2 afecciones sectoriales			
2.1	Red NATURA 2000		
a	hábitats	SIN AFECCION	
b	LIC	SIN AFECCION	
2.2	protección de cauces		
a	río, arroyo o cauce	SIN AFECCION	
2.3	comunicaciones		
a	carreteras autonómicas	SIN AFECCION	
b	carreteras estatales	SIN AFECCION	
c	ferrocarril	SIN AFECCION	
d	rutas y sendas	SIN AFECCION	
2.4	montes utilidad publica		
a	MUP	SIN AFECCION	
3 ordenación urbanística			
3.1	clasificación	suelo rústico	
3.2	calificación	SNU-PA	
4 características de la parcela			
4.1	superficie	1286 m²	
4.2	linderos	Parcelas privadas y camino vecinal	
5 características del edificio			
5.0	denominación y uso actual	Vivienda y cuadra. Mixto	
5.1	superficie	261,00 m²	
5.2	dimensiones	14,50 por 18,00 metros aprox.	
5.3	volumetría	planta rectangular cubierta a dos aguas	
5.4	antigüedad	Cerca 1950	
5.5	conservación	Buena	
5.6	materiales sistema envolvente	muros de mampostería de piedra, cubierta de teja cerámica, carpintería de madera	
5.7	elementos singulares		
5.8	elementos discordantes		
5.9	Valor de catalogación	Medio	
6 plano de situación			



CATALOGO de EDIFICACIONES en SUELO RUSTICO

municipio de SELAYA. CANTABRIA.

7 Fotografías

elemento número

7030

SEL



8 Consideraciones generales

8.1 la medición de la edificación se verificará en el expediente de concesión de licencia de obra, ya que se trata de datos aproximados (Catastro o medición).



8.2 las servidumbres sectoriales se identifican de forma no exhaustiva y deberán también ser verificadas e informadas en el expediente de concesión de licencia de obras.

8.3 El Ayuntamiento es el encargado de verificar el estado de legalidad de las edificaciones informadas en el en cuanto a las obras existentes hasta el momento de aprobación de este CESR.

CATALOGO de EDIFICACIONES en SUELO RUSTICO

municipio de SELAYA. CANTABRIA.

		elemento número	7031
1 identificación			SEL
1.1	localización UTM	X: 434153 Y: 4784074	
1.2	parcela catastral	Polígono: 7, Parcela: 582	
1.3	situación (barrio, pueblo)	La Sierra, SELAYA	
2 afecciones sectoriales			
2.1	Red NATURA 2000		
a	hábitats	SIN AFECCION	
b	LIC	SIN AFECCION	
2.2	protección de cauces		
a	río, arroyo o cauce	SIN AFECCION	
2.3	comunicaciones		
a	carreteras autonómicas	SIN AFECCION	
b	carreteras estatales	SIN AFECCION	
c	ferrocarril	SIN AFECCION	
d	rutas y sendas	SIN AFECCION	
2.4	montes utilidad publica		
a	MUP	SIN AFECCION	
3 ordenación urbanística			
3.1	clasificación	suelo rústico	
3.2	calificación	SNU-PA	
4 características de la parcela			
4.1	superficie	9486 m²	
4.2	linderos	Parcelas privadas y camino vecinal	
5 características del edificio			
5.0	denominación y uso actual	Vivienda. Residencial	
5.1	superficie	224,00 m²	
5.2	dimensiones	14,00 por 16,00 metros aprox.	
5.3	volumetría	planta con forma de L, cubierta a dos y tres aguas	
5.4	antigüedad	Cerca 1950 en rehabilitación	
5.5	conservación	Buena	
5.6	materiales sistema envolvente	muros de mampostería de piedra, cubierta de teja cerámica, carpintería de madera	
5.7	elementos singulares		
5.8	elementos discordantes		
5.9	Valor de catalogación	Bajo	
6 plano de situación			



CATALOGO de EDIFICACIONES en SUELO RUSTICO

municipio de SELAYA. CANTABRIA.

7 Fotografías

elemento número

7031

SEL



8 Consideraciones generales

8.1 la medición de la edificación se verificará en el expediente de concesión de licencia de obra, ya que se trata de datos aproximados (Catastro o medición).



8.2 las servidumbres sectoriales se identifican de forma no exhaustiva y deberán también ser verificadas e informadas en el expediente de concesión de licencia de obras.

8.3 El Ayuntamiento es el encargado de verificar el estado de legalidad de las edificaciones informadas en el en cuanto a las obras existentes hasta el momento de aprobación de este CESR.

CATALOGO de EDIFICACIONES en SUELO RUSTICO

municipio de SELAYA. CANTABRIA.

		elemento número	7032
1 identificación			SEL
1.1	localización UTM	X: 434094 Y: 4784037	
1.2	parcela catastral	Polígono: 7, Parcela: 526	
1.3	situación (barrio, pueblo)	La Sierra, SELAYA	
2 afecciones sectoriales			
2.1	Red NATURA 2000		
a	hábitats	SIN AFECCION	
b	LIC	SIN AFECCION	
2.2	protección de cauces		
a	río, arroyo o cauce	SIN AFECCION	
2.3	comunicaciones		
a	carreteras autonómicas	SIN AFECCION	
b	carreteras estatales	SIN AFECCION	
c	ferrocarril	SIN AFECCION	
d	rutas y sendas	SIN AFECCION	
2.4	montes utilidad publica		
a	MUP	SIN AFECCION	
3 ordenación urbanística			
3.1	clasificación	suelo rústico	
3.2	calificación	SNU-PA	
4 características de la parcela			
4.1	superficie	9255 m²	
4.2	linderos	Parcelas privadas y camino vecinal	
5 características del edificio			
5.0	denominación y uso actual	Vivienda y cuadra. Mixto	
5.1	superficie	208,00 m²	
5.2	dimensiones	16,00 por 13,00 metros aprox.	
5.3	volumetría	planta rectangular cubierta a dos aguas	
5.4	antigüedad	Cerca 1950	
5.5	conservación	Buena	
5.6	materiales sistema envolvente	muros de mampostería de piedra, cubierta de teja cerámica, carpintería de madera	
5.7	elementos singulares		
5.8	elementos discordantes		
5.9	Valor de catalogación	Bajo	
6 plano de situación			



CATALOGO de EDIFICACIONES en SUELO RUSTICO

municipio de SELAYA. CANTABRIA.

7 Fotografías

elemento número

7032

SEL



8 Consideraciones generales

8.1 la medición de la edificación se verificará en el expediente de concesión de licencia de obra, ya que se trata de datos aproximados (Catastro o medición).



8.2 las servidumbres sectoriales se identifican de forma no exhaustiva y deberán también ser verificadas e informadas en el expediente de concesión de licencia de obras.

8.3 El Ayuntamiento es el encargado de verificar el estado de legalidad de las edificaciones informadas en el en cuanto a las obras existentes hasta el momento de aprobación de este CESR.

CATALOGO de EDIFICACIONES en SUELO RUSTICO

municipio de SELAYA. CANTABRIA.

		elemento número	7033
1 identificación			SEL
1.1	localización UTM	X: 434005 Y: 4783989	
1.2	parcela catastral	Polígono: 7, Parcela: 525	
1.3	situación (barrio, pueblo)	La Sierra, SELAYA	
2 afecciones sectoriales			
2.1	Red NATURA 2000		
a	hábitats	SIN AFECCION	
b	LIC	SIN AFECCION	
2.2	protección de cauces		
a	río, arroyo o cauce	SIN AFECCION	
2.3	comunicaciones		
a	carreteras autonómicas	SIN AFECCION	
b	carreteras estatales	SIN AFECCION	
c	ferrocarril	SIN AFECCION	
d	rutas y sendas	SIN AFECCION	
2.4	montes utilidad publica		
a	MUP	SIN AFECCION	
3 ordenación urbanística			
3.1	clasificación	suelo rústico	
3.2	calificación	SNU-PA	
4 características de la parcela			
4.1	superficie	10012 m²	
4.2	linderos	Parcelas privadas y camino vecinal	
5 características del edificio			
5.0	denominación y uso actual	Vivienda y cuadra. Mixto	
5.1	superficie	183,75 m²	
5.2	dimensiones	10,50 por 17,50 metros aprox.	
5.3	volumetría	planta rectangular cubierta a dos aguas	
5.4	antigüedad	Cerca 1950	
5.5	conservación	Regular	
5.6	materiales sistema envolvente	muros de mampostería de piedra parcialmente revocada, cubierta de teja cerámica, carpintería de madera	
5.7	elementos singulares		
5.8	elementos discordantes	No se computa en superficie el anexo de bloque	
5.9	Valor de catalogación	Bajo	
6 plano de situación			



CATALOGO de EDIFICACIONES en SUELO RUSTICO

municipio de SELAYA. CANTABRIA.

7 Fotografías

elemento número

7033

SEL



8 Consideraciones generales

8.1 la medición de la edificación se verificará en el expediente de concesión de licencia de obra, ya que se trata de datos aproximados (Catastro o medición).



8.2 las servidumbres sectoriales se identifican de forma no exhaustiva y deberán también ser verificadas e informadas en el expediente de concesión de licencia de obras.

8.3 El Ayuntamiento es el encargado de verificar el estado de legalidad de las edificaciones informadas en el en cuanto a las obras existentes hasta el momento de aprobación de este CESR.

CATALOGO de EDIFICACIONES en SUELO RUSTICO

municipio de SELAYA. CANTABRIA.

		elemento número	7034
1 identificación			SEL
1.1	localización UTM	X: 433987 Y: 4783910	
1.2	parcela catastral	Polígono: 7, Parcela: 521	
1.3	situación (barrio, pueblo)	La Sierra, SELAYA	
2 afecciones sectoriales			
2.1	Red NATURA 2000		
a	hábitats	SIN AFECCION	
b	LIC	SIN AFECCION	
2.2	protección de cauces		
a	río, arroyo o cauce	SIN AFECCION	
2.3	comunicaciones		
a	carreteras autonómicas	SIN AFECCION	
b	carreteras estatales	SIN AFECCION	
c	ferrocarril	SIN AFECCION	
d	rutas y sendas	SIN AFECCION	
2.4	montes utilidad publica		
a	MUP	SIN AFECCION	
3 ordenación urbanística			
3.1	clasificación	suelo rústico	
3.2	calificación	SNU-PA	
4 características de la parcela			
4.1	superficie	10299 m²	
4.2	linderos	Parcelas privadas y camino vecinal	
5 características del edificio			
5.0	denominación y uso actual	Cabaña. Agrario	
5.1	superficie	143,75 m²	
5.2	dimensiones	12,50 por 11,50 metros aprox.	
5.3	volumetría	planta rectangular cubierta a dos aguas	
5.4	antigüedad	Cerca 1900-1980	
5.5	conservación	Buena	
5.6	materiales sistema envolvente	muros de mampostería de piedra y bloque de hormigon revocado, cubierta de teja cerámica, carpintería de madera	
5.7	elementos singulares		
5.8	elementos discordantes	Recrecida en hormigon	
5.9	Valor de catalogación	Bajo	
6 plano de situación			



CATALOGO de EDIFICACIONES en SUELO RUSTICO

municipio de SELAYA. CANTABRIA.

7 Fotografías

elemento número

7034

SEL



8 Consideraciones generales

8.1 la medición de la edificación se verificará en el expediente de concesión de licencia de obra, ya que se trata de datos aproximados (Catastro o medición).



8.2 las servidumbres sectoriales se identifican de forma no exhaustiva y deberán también ser verificadas e informadas en el expediente de concesión de licencia de obras.

8.3 El Ayuntamiento es el encargado de verificar el estado de legalidad de las edificaciones informadas en el en cuanto a las obras existentes hasta el momento de aprobación de este CESR.

CATALOGO de EDIFICACIONES en SUELO RUSTICO

municipio de SELAYA. CANTABRIA.

		elemento número	7035
1 identificación			SEL
1.1	localización UTM	X: 434037 Y: 4783826	
1.2	parcela catastral	Polígono: 7, Parcela: 419	
1.3	situación (barrio, pueblo)	La Sierra, SELAYA	
2 afecciones sectoriales			
2.1	Red NATURA 2000		
a	hábitats	SIN AFECCION	
b	LIC	SIN AFECCION	
2.2	protección de cauces		
a	río, arroyo o cauce	SIN AFECCION	
2.3	comunicaciones		
a	carreteras autonómicas	SIN AFECCION	
b	carreteras estatales	SIN AFECCION	
c	ferrocarril	SIN AFECCION	
d	rutas y sendas	SIN AFECCION	
2.4	montes utilidad publica		
a	MUP	SIN AFECCION	
3 ordenación urbanística			
3.1	clasificación	suelo rústico	
3.2	calificación	SNU-PA	
4 características de la parcela			
4.1	superficie	17569 m²	
4.2	linderos	Parcelas privadas y camino vecinal	
5 características del edificio			
5.0	denominación y uso actual	Vivienda. Residencial	
5.1	superficie	288,00 m²	
5.2	dimensiones	16,00 por 18,00 metros aprox.	
5.3	volumetría	planta rectangular cubierta a dos aguas	
5.4	antigüedad	Cerca 1950-2000	
5.5	conservación	Buena	
5.6	materiales sistema envolvente	muros de mampostería de piedra, cubierta de teja cerámica, carpintería de madera	
5.7	elementos singulares		
5.8	elementos discordantes	No se computa en superficie el anexo de bloque	
5.9	Valor de catalogación	Medio	
6 plano de situación			



CATALOGO de EDIFICACIONES en SUELO RUSTICO

municipio de SELAYA. CANTABRIA.

7 Fotografías

elemento número

7035

SEL



8 Consideraciones generales

8.1 la medición de la edificación se verificará en el expediente de concesión de licencia de obra, ya que se trata de datos aproximados (Catastro o medición).



8.2 las servidumbres sectoriales se identifican de forma no exhaustiva y deberán también ser verificadas e informadas en el expediente de concesión de licencia de obras.

8.3 El Ayuntamiento es el encargado de verificar el estado de legalidad de las edificaciones informadas en el en cuanto a las obras existentes hasta el momento de aprobación de este CESR.

CATALOGO de EDIFICACIONES en SUELO RUSTICO

municipio de SELAYA. CANTABRIA.

		elemento número	7036
1 identificación			SEL
1.1	localización UTM	X: 434007 Y: 4783552	
1.2	parcela catastral	Polígono: 7, Parcela: 418	
1.3	situación (barrio, pueblo)	Prado de la Casa, SELAYA	
2 afecciones sectoriales			
2.1	Red NATURA 2000		
a	hábitats	SIN AFECCION	
b	LIC	SIN AFECCION	
2.2	protección de cauces		
a	río, arroyo o cauce	RIO BORDALON	
2.3	comunicaciones		
a	carreteras autonómicas	SIN AFECCION	
b	carreteras estatales	SIN AFECCION	
c	ferrocarril	SIN AFECCION	
d	rutas y sendas	SIN AFECCION	
2.4	montes utilidad publica		
a	MUP	SIN AFECCION	
3 ordenación urbanística			
3.1	clasificación	suelo rústico	
3.2	calificación	SNU-PA	
4 características de la parcela			
4.1	superficie	9315 m²	
4.2	linderos	Rio, parcelas privadas y camino vecinal	
5 características del edificio			
5.0	denominación y uso actual	Cabaña. Agrario	
5.1	superficie	145,00 m²	
5.2	dimensiones	14,50 por 10,00 metros aprox.	
5.3	volumetría	planta rectangular cubierta a dos aguas	
5.4	antigüedad	Cerca 1950	
5.5	conservación	Buena	
5.6	materiales sistema envolvente	muros de mampostería de piedra, cubierta de teja cerámica, carpintería de madera	
5.7	elementos singulares		
5.8	elementos discordantes		
5.9	Valor de catalogación	Medio	
6 plano de situación			



CATALOGO de EDIFICACIONES en SUELO RUSTICO

municipio de SELAYA. CANTABRIA.

7 Fotografías

elemento número

7036

SEL



8 Consideraciones generales

8.1 la medición de la edificación se verificará en el expediente de concesión de licencia de obra, ya que se trata de datos aproximados (Catastro o medición).


8.2 las servidumbres sectoriales se identifican de forma no exhaustiva y deberán también ser verificadas e informadas en el expediente de concesión de licencia de obras.

8.3 El Ayuntamiento es el encargado de verificar el estado de legalidad de las edificaciones informadas en el en cuanto a las obras existentes hasta el momento de aprobación de este CESR.

CATALOGO de EDIFICACIONES en SUELO RUSTICO

municipio de SELAYA. CANTABRIA.

		elemento número	7037
1 identificación			SEL
1.1	localización UTM	X: 434000 Y: 4783406	
1.2	parcela catastral	Polígono: 7, Parcela: 304	
1.3	situación (barrio, pueblo)	Los Vaqueros, SELAYA	
2 afecciones sectoriales			
2.1	Red NATURA 2000		
a	hábitats	SIN AFECCION	
b	LIC	SIN AFECCION	
2.2	protección de cauces		
a	río, arroyo o cauce	RIO BORDALON	
2.3	comunicaciones		
a	carreteras autonómicas	SIN AFECCION	
b	carreteras estatales	SIN AFECCION	
c	ferrocarril	SIN AFECCION	
d	rutas y sendas	SIN AFECCION	
2.4	montes utilidad publica		
a	MUP	SIN AFECCION	
3 ordenación urbanística			
3.1	clasificación	suelo rústico	
3.2	calificación	SNU-PA	
4 características de la parcela			
4.1	superficie	12252 m²	
4.2	linderos	Río, camino vecinal y parcelas privadas	
5 características del edificio			
5.0	denominación y uso actual	Cabaña. Agrario	
5.1	superficie	46,94 m²	
5.2	dimensiones	6,36 por 7,38 metros aprox.	
5.3	volumetría	planta rectangular cubierta a dos aguas	
5.4	antigüedad	Cerca 1950	
5.5	conservación	Buena	
5.6	materiales sistema envolvente	muros de mampostería de piedra, cubierta de teja cerámica, carpintería de madera	
5.7	elementos singulares		
5.8	elementos discordantes		
5.9	Valor de catalogación	Medio	
6 plano de situación			



CATALOGO de EDIFICACIONES en SUELO RUSTICO

municipio de SELAYA. CANTABRIA.

7 Fotografías

elemento número

7037

SEL



8 Consideraciones generales

8.1 la medición de la edificación se verificará en el expediente de concesión de licencia de obra, ya que se trata de datos aproximados (Catastro o medición).



8.2 las servidumbres sectoriales se identifican de forma no exhaustiva y deberán también ser verificadas e informadas en el expediente de concesión de licencia de obras.

8.3 El Ayuntamiento es el encargado de verificar el estado de legalidad de las edificaciones informadas en el en cuanto a las obras existentes hasta el momento de aprobación de este CESR.

CATALOGO de EDIFICACIONES en SUELO RUSTICO

municipio de SELAYA. CANTABRIA.

		elemento número	7038
1 identificación			SEL
1.1	localización UTM	X: 433888 Y: 4783789	
1.2	parcela catastral	Polígono: 7, Parcela: 445	
1.3	situación (barrio, pueblo)	La Sierra, SELAYA	
2 afecciones sectoriales			
2.1	Red NATURA 2000		
a	hábitats	SIN AFECCION	
b	LIC	SIN AFECCION	
2.2	protección de cauces		
a	río, arroyo o cauce	SIN AFECCION	
2.3	comunicaciones		
a	carreteras autonómicas	SIN AFECCION	
b	carreteras estatales	SIN AFECCION	
c	ferrocarril	SIN AFECCION	
d	rutas y sendas	SIN AFECCION	
2.4	montes utilidad publica		
a	MUP	SIN AFECCION	
3 ordenación urbanística			
3.1	clasificación	suelo rústico	
3.2	calificación	SNU-PA	
4 características de la parcela			
4.1	superficie	8405 m²	
4.2	linderos	Parcelas privadas y camino vecinal	
5 características del edificio			
5.0	denominación y uso actual	Vivienda y cuadra. Mixto	
5.1	superficie	89,38 m²	
5.2	dimensiones	10,90 por 8,20 metros aprox.	
5.3	volumetría	planta rectangular cubierta a dos aguas	
5.4	antigüedad	Cerca 1950	
5.5	conservación	Buena	
5.6	materiales sistema envolvente	muros de mampostería de piedra, cubierta de teja cerámica, carpintería de madera	
5.7	elementos singulares		
5.8	elementos discordantes		
5.9	Valor de catalogación	Alto	
6 plano de situación			



CATALOGO de EDIFICACIONES en SUELO RUSTICO

municipio de SELAYA. CANTABRIA.

7 Fotografías

elemento número

7038

SEL



8 Consideraciones generales

8.1 la medición de la edificación se verificará en el expediente de concesión de licencia de obra, ya que se trata de datos aproximados (Catastro o medición).


8.2 las servidumbres sectoriales se identifican de forma no exhaustiva y deberán también ser verificadas e informadas en el expediente de concesión de licencia de obras.

8.3 El Ayuntamiento es el encargado de verificar el estado de legalidad de las edificaciones informadas en el en cuanto a las obras existentes hasta el momento de aprobación de este CESR.

CATALOGO de EDIFICACIONES en SUELO RUSTICO

municipio de SELAYA. CANTABRIA.

		elemento número	7039
1 identificación			SEL
1.1	localización UTM	X: 433774 Y: 4783923	
1.2	parcela catastral	Polígono: 7, Parcela: 447	
1.3	situación (barrio, pueblo)	La Sierra, SELAYA	
2 afecciones sectoriales			
2.1	Red NATURA 2000		
a	hábitats	SIN AFECCION	
b	LIC	SIN AFECCION	
2.2	protección de cauces		
a	río, arroyo o cauce	SIN AFECCION	
2.3	comunicaciones		
a	carreteras autonómicas	SIN AFECCION	
b	carreteras estatales	SIN AFECCION	
c	ferrocarril	SIN AFECCION	
d	rutas y sendas	SIN AFECCION	
2.4	montes utilidad publica		
a	MUP	SIN AFECCION	
3 ordenación urbanística			
3.1	clasificación	suelo rústico	
3.2	calificación	SNU-PA	
4 características de la parcela			
4.1	superficie	12837 m²	
4.2	linderos	Parcelas privadas y camino vecinal	
5 características del edificio			
5.0	denominación y uso actual	Vivienda. Residencial	
5.1	superficie	165,00 m²	
5.2	dimensiones	11,00 por 15,00 metros aprox.	
5.3	volumetría	planta rectangular cubierta a dos aguas	
5.4	antigüedad	Cerca 1950-2000	
5.5	conservación	Buena	
5.6	materiales sistema envolvente	muros de mampostería de piedra, cubierta de teja cerámica, carpintería de madera	
5.7	elementos singulares		
5.8	elementos discordantes		
5.9	Valor de catalogación	Medio	
6 plano de situación			



CATALOGO de EDIFICACIONES en SUELO RUSTICO

municipio de SELAYA. CANTABRIA.

7 Fotografías

elemento número

7039

SEL



8 Consideraciones generales

8.1 la medición de la edificación se verificará en el expediente de concesión de licencia de obra, ya que se trata de datos aproximados (Catastro o medición).



8.2 las servidumbres sectoriales se identifican de forma no exhaustiva y deberán también ser verificadas e informadas en el expediente de concesión de licencia de obras.

8.3 El Ayuntamiento es el encargado de verificar el estado de legalidad de las edificaciones informadas en el en cuanto a las obras existentes hasta el momento de aprobación de este CESR.

CATALOGO de EDIFICACIONES en SUELO RUSTICO

municipio de SELAYA. CANTABRIA.

		elemento número	7040
1 identificación			SEL
1.1	localización UTM	X: 433660 Y: 4784040	
1.2	parcela catastral	Polígono: 7, Parcela: 456	
1.3	situación (barrio, pueblo)	Riocalleja, SELAYA	
2 afecciones sectoriales			
2.1	Red NATURA 2000		
a	hábitats	SIN AFECCION	
b	LIC	SIN AFECCION	
2.2	protección de cauces		
a	río, arroyo o cauce	SIN AFECCION	
2.3	comunicaciones		
a	carreteras autonómicas	SIN AFECCION	
b	carreteras estatales	SIN AFECCION	
c	ferrocarril	SIN AFECCION	
d	rutasy sendas	SIN AFECCION	
2.4	montes utilidad publica		
a	MUP	SIN AFECCION	
3 ordenación urbanística			
3.1	clasificación	suelo rústico	
3.2	calificación	SNU-PA	
4 características de la parcela			
4.1	superficie	5725 m²	
4.2	linderos	Parcelas privadas y camino vecinal	
5 características del edificio			
5.0	denominación y uso actual	Cabaña. Agrario	
5.1	superficie	30,00 m²	
5.2	dimensiones	7,50 por 4,00 metros aprox.	
5.3	volumetría	planta rectangular cubierta a dos aguas	
5.4	antigüedad	Cerca 1950	
5.5	conservación	Buena	
5.6	materiales sistema envolvente	muros de mampostería de piedra, cubierta de teja cerámica, carpintería de madera	
5.7	elementos singulares		
5.8	elementos discordantes		
5.9	Valor de catalogación	Medio	
6 plano de situación			



CATALOGO de EDIFICACIONES en SUELO RUSTICO

municipio de SELAYA. CANTABRIA.

7 Fotografías

elemento número

7040

SEL



8 Consideraciones generales

8.1 la medición de la edificación se verificará en el expediente de concesión de licencia de obra, ya que se trata de datos aproximados (Catastro o medición).



8.2 las servidumbres sectoriales se identifican de forma no exhaustiva y deberán también ser verificadas e informadas en el expediente de concesión de licencia de obras.

8.3 El Ayuntamiento es el encargado de verificar el estado de legalidad de las edificaciones informadas en el en cuanto a las obras existentes hasta el momento de aprobación de este CESR.

CATALOGO de EDIFICACIONES en SUELO RUSTICO

municipio de SELAYA. CANTABRIA.

		elemento número	7041
1 identificación			SEL
1.1	localización UTM	X: 433597 Y: 4784010	
1.2	parcela catastral	Polígono: 7, Parcela: 613	
1.3	situación (barrio, pueblo)	Cutillos, SELAYA	
2 afecciones sectoriales			
2.1	Red NATURA 2000		
a	hábitats	SIN AFECCION	
b	LIC	SIN AFECCION	
2.2	protección de cauces		
a	río, arroyo o cauce	SIN AFECCION	
2.3	comunicaciones		
a	carreteras autonómicas	SIN AFECCION	
b	carreteras estatales	SIN AFECCION	
c	ferrocarril	SIN AFECCION	
d	rutas y sendas	SIN AFECCION	
2.4	montes utilidad publica		
a	MUP	SIN AFECCION	
3 ordenación urbanística			
3.1	clasificación	suelo rústico	
3.2	calificación	SNU-PA	
4 características de la parcela			
4.1	superficie	870 m²	
4.2	linderos	Parcelas privadas y camino vecinal	
5 características del edificio			
5.0	denominación y uso actual	Cabaña. Agrario	
5.1	superficie	56,00 m²	
5.2	dimensiones	7,00 por 8,00 metros aprox.	
5.3	volumetría	planta rectangular cubierta a dos aguas	
5.4	antigüedad	Cerca 1950	
5.5	conservación	Buena	
5.6	materiales sistema envolvente	Cierre de fabrica de bloque de hormigón revocado, cubierta de teja cerámica, carpintería de madera	
5.7	elementos singulares		
5.8	elementos discordantes		
5.9	Valor de catalogación	Bajo	
6 plano de situación			



CATALOGO de EDIFICACIONES en SUELO RUSTICO

municipio de SELAYA. CANTABRIA.

7 Fotografías

elemento número

7041

SEL



8 Consideraciones generales

8.1 la medición de la edificación se verificará en el expediente de concesión de licencia de obra, ya que se trata de datos aproximados (Catastro o medición).

8.2 las servidumbres sectoriales se identifican de forma no exhaustiva y deberán también ser verificadas e informadas en el expediente de concesión de licencia de obras.



8.3 El Ayuntamiento es el encargado de verificar el estado de legalidad de las edificaciones informadas en el en cuanto a las obras existentes hasta el momento de aprobación de este CESR.

CATALOGO de EDIFICACIONES en SUELO RUSTICO

municipio de SELAYA. CANTABRIA.

		elemento número	7042
1 identificación			SEL
1.1	localización UTM	X: 433683 Y: 4783870	
1.2	parcela catastral	Polígono: 7, Parcela: 602	
1.3	situación (barrio, pueblo)	Cutillos, SELAYA	
2 afecciones sectoriales			
2.1	Red NATURA 2000		
a	hábitats	SIN AFECCION	
b	LIC	SIN AFECCION	
2.2	protección de cauces		
a	río, arroyo o cauce	SIN AFECCION	
2.3	comunicaciones		
a	carreteras autonómicas	SIN AFECCION	
b	carreteras estatales	SIN AFECCION	
c	ferrocarril	SIN AFECCION	
d	rutas y sendas	SIN AFECCION	
2.4	montes utilidad publica		
a	MUP	SIN AFECCION	
3 ordenación urbanística			
3.1	clasificación	Suelo urbano	
3.2	calificación	PA	
4 características de la parcela			
4.1	superficie	7500 m²	
4.2	linderos	Parcelas privadas y camino vecinal	
5 características del edificio			
5.0	denominación y uso actual	Vivienda. Residencial	
5.1	superficie	188,00 m²	
5.2	dimensiones	18,80 por 10,00 metros aprox.	
5.3	volumetría	planta rectangular cubierta a dos aguas	
5.4	antigüedad	Cerca 1950-2000	
5.5	conservación	Buena	
5.6	materiales sistema envolvente	muros de mampostería de piedra, cubierta de teja cerámica, carpintería de madera	
5.7	elementos singulares		
5.8	elementos discordantes		
5.9	Valor de catalogación	Medio	

6 plano de situación



CATALOGO de EDIFICACIONES en SUELO RUSTICO

municipio de SELAYA. CANTABRIA.

7 Fotografías

elemento número

7042

SEL



8 Consideraciones generales

8.1 la medición de la edificación se verificará en el expediente de concesión de licencia de obra, ya que se trata de datos aproximados (Catastro o medición).



8.2 las servidumbres sectoriales se identifican de forma no exhaustiva y deberán también ser verificadas e informadas en el expediente de concesión de licencia de obras.

8.3 El Ayuntamiento es el encargado de verificar el estado de legalidad de las edificaciones informadas en el en cuanto a las obras existentes hasta el momento de aprobación de este CESR.

CATALOGO de EDIFICACIONES en SUELO RUSTICO

municipio de SELAYA. CANTABRIA.

		elemento número	7043
1 identificación			SEL
1.1	localización UTM	X: 433585 Y: 4783955	
1.2	parcela catastral	Polígono: 7, Parcela: 452	
1.3	situación (barrio, pueblo)	Cutillos, SELAYA	
2 afecciones sectoriales			
2.1	Red NATURA 2000		
a	hábitats	SIN AFECCION	
b	LIC	SIN AFECCION	
2.2	protección de cauces		
a	río, arroyo o cauce	SIN AFECCION	
2.3	comunicaciones		
a	carreteras autonómicas	SIN AFECCION	
b	carreteras estatales	SIN AFECCION	
c	ferrocarril	SIN AFECCION	
d	rutas y sendas	SIN AFECCION	
2.4	montes utilidad publica		
a	MUP	SIN AFECCION	
3 ordenación urbanística			
3.1	clasificación	suelo rústico	
3.2	calificación	SNU-PA	
4 características de la parcela			
4.1	superficie	14313 m²	
4.2	linderos	Parcelas privadas y camino vecinal	
5 características del edificio			
5.0	denominación y uso actual	Cabaña. Agrario	
5.1	superficie	112,00 m²	
5.2	dimensiones	14,00 por 8,00 metros aprox.	
5.3	volumetría	planta rectangular cubierta a dos aguas	
5.4	antigüedad	Cerca 1950	
5.5	conservación	Buena	
5.6	materiales sistema envolvente	muros de mampostería de piedra, cubierta de teja cerámica, carpintería de madera	
5.7	elementos singulares		
5.8	elementos discordantes		
5.9	Valor de catalogación	Alto	
6 plano de situación			



CATALOGO de EDIFICACIONES en SUELO RUSTICO

municipio de SELAYA. CANTABRIA.

7 Fotografías

elemento número

7043

SEL



8 Consideraciones generales

8.1 la medición de la edificación se verificará en el expediente de concesión de licencia de obra, ya que se trata de datos aproximados (Catastro o medición).

8.2 las servidumbres sectoriales se identifican de forma no exhaustiva y deberán también ser verificadas e informadas en el expediente de concesión de licencia de obras.



8.3 El Ayuntamiento es el encargado de verificar el estado de legalidad de las edificaciones informadas en el en cuanto a las obras existentes hasta el momento de aprobación de este CESR.

CATALOGO de EDIFICACIONES en SUELO RUSTICO

municipio de SELAYA. CANTABRIA.

		elemento número	7044
1 identificación			SEL
1.1	localización UTM	X: 433709 Y: 4783789	
1.2	parcela catastral	Polígono: 7, Parcela: 588	
1.3	situación (barrio, pueblo)	La Sierra, SELAYA	
2 afecciones sectoriales			
2.1	Red NATURA 2000		
a	hábitats	SIN AFECCION	
b	LIC	SIN AFECCION	
2.2	protección de cauces		
a	río, arroyo o cauce	SIN AFECCION	
2.3	comunicaciones		
a	carreteras autonómicas	SIN AFECCION	
b	carreteras estatales	SIN AFECCION	
c	ferrocarril	SIN AFECCION	
d	rutas y sendas	SIN AFECCION	
2.4	montes utilidad publica		
a	MUP	SIN AFECCION	
3 ordenación urbanística			
3.1	clasificación	suelo rústico	
3.2	calificación	SNU-PA	
4 características de la parcela			
4.1	superficie	3099 m²	
4.2	linderos	Parcelas privadas y camino vecinal	
5 características del edificio			
5.0	denominación y uso actual	Cabaña. Agrario	
5.1	superficie	113,49 m²	
5.2	dimensiones	14,55 por 7,80 metros aprox.	
5.3	volumetría	planta rectangular cubierta a dos aguas	
5.4	antigüedad	Cerca 1950	
5.5	conservación	Buena	
5.6	materiales sistema envolvente	muros de mampostería de piedra, cubierta de teja cerámica, carpintería de madera	
5.7	elementos singulares		
5.8	elementos discordantes		
5.9	Valor de catalogación	Alto	

6 plano de situación



CATALOGO de EDIFICACIONES en SUELO RUSTICO

municipio de SELAYA. CANTABRIA.

7 Fotografías

elemento número

7044

SEL



8 Consideraciones generales

8.1 la medición de la edificación se verificará en el expediente de concesión de licencia de obra, ya que se trata de datos aproximados (Catastro o medición).


8.2 las servidumbres sectoriales se identifican de forma no exhaustiva y deberán también ser verificadas e informadas en el expediente de concesión de licencia de obras.

8.3 El Ayuntamiento es el encargado de verificar el estado de legalidad de las edificaciones informadas en el en cuanto a las obras existentes hasta el momento de aprobación de este CESR.

CATALOGO de EDIFICACIONES en SUELO RUSTICO

municipio de SELAYA. CANTABRIA.

		elemento número	7045
1 identificación			SEL
1.1	localización UTM	X: 433741 Y: 4783753	
1.2	parcela catastral	Polígono: 7, Parcela: 449	
1.3	situación (barrio, pueblo)	Cutillos, SELAYA	
2 afecciones sectoriales			
2.1	Red NATURA 2000		
a	hábitats	SIN AFECCION	
b	LIC	SIN AFECCION	
2.2	protección de cauces		
a	río, arroyo o cauce	SIN AFECCION	
2.3	comunicaciones		
a	carreteras autonómicas	SIN AFECCION	
b	carreteras estatales	SIN AFECCION	
c	ferrocarril	SIN AFECCION	
d	rutas y sendas	SIN AFECCION	
2.4	montes utilidad publica		
a	MUP	SIN AFECCION	
3 ordenación urbanística			
3.1	clasificación	suelo rústico	
3.2	calificación	SNU-PA	
4 características de la parcela			
4.1	superficie	10347 m²	
4.2	linderos	Parcelas privadas y camino vecinal	
5 características del edificio			
5.0	denominación y uso actual	Vivienda y cuadra. Mixto	
5.1	superficie	94,38 m²	
5.2	dimensiones	11,13 por 8,48 metros aprox.	
5.3	volumetría	planta rectangular cubierta a dos aguas	
5.4	antigüedad	Cerca 1950	
5.5	conservación	Buena	
5.6	materiales sistema envolvente	muros de mampostería de piedra, cubierta de teja cerámica, carpintería de madera	
5.7	elementos singulares		
5.8	elementos discordantes	Los anexos no se catalogan.	
5.9	Valor de catalogación	Alto	
6 plano de situación			



CATALOGO de EDIFICACIONES en SUELO RUSTICO

municipio de SELAYA. CANTABRIA.

7 Fotografías

elemento número

7045

SEL



8 Consideraciones generales

8.1 la medición de la edificación se verificará en el expediente de concesión de licencia de obra, ya que se trata de datos aproximados (Catastro o medición).



8.2 las servidumbres sectoriales se identifican de forma no exhaustiva y deberán también ser verificadas e informadas en el expediente de concesión de licencia de obras.

8.3 El Ayuntamiento es el encargado de verificar el estado de legalidad de las edificaciones informadas en el en cuanto a las obras existentes hasta el momento de aprobación de este CESR.

CATALOGO de EDIFICACIONES en SUELO RUSTICO

municipio de SELAYA. CANTABRIA.

		elemento número	7046
1 identificación			SEL
1.1	localización UTM	X: 433865 Y: 4783666	
1.2	parcela catastral	Polígono: 7, Parcela: 421	
1.3	situación (barrio, pueblo)	La Sierra, SELAYA	
2 afecciones sectoriales			
2.1	Red NATURA 2000		
a	hábitats	SIN AFECCION	
b	LIC	SIN AFECCION	
2.2	protección de cauces		
a	río, arroyo o cauce	SIN AFECCION	
2.3	comunicaciones		
a	carreteras autonómicas	SIN AFECCION	
b	carreteras estatales	SIN AFECCION	
c	ferrocarril	SIN AFECCION	
d	rutasy sendas	SIN AFECCION	
2.4	montes utilidad publica		
a	MUP	SIN AFECCION	
3 ordenación urbanística			
3.1	clasificación	suelo rústico	
3.2	calificación	SNU-PA	
4 características de la parcela			
4.1	superficie	13875 m²	
4.2	linderos	Parcelas privadas y camino vecinal	
5 características del edificio			
5.0	denominación y uso actual	Vivienda. Residencial	
5.1	superficie	129,54 m²	
5.2	dimensiones	10,20 por 12,70 metros aprox.	
5.3	volumetría	planta rectangular cubierta a dos aguas	
5.4	antigüedad	Cerca 1950-2000	
5.5	conservación	Buena	
5.6	materiales sistema envolvente	muros de mampostería de piedra, cubierta de teja cerámica, carpintería de madera	
5.7	elementos singulares		
5.8	elementos discordantes		
5.9	Valor de catalogación	Medio	
6 plano de situación			



CATALOGO de EDIFICACIONES en SUELO RUSTICO

municipio de SELAYA. CANTABRIA.

7 Fotografías

elemento número

7046

SEL



8 Consideraciones generales

8.1 la medición de la edificación se verificará en el expediente de concesión de licencia de obra, ya que se trata de datos aproximados (Catastro o medición).



8.2 las servidumbres sectoriales se identifican de forma no exhaustiva y deberán también ser verificadas e informadas en el expediente de concesión de licencia de obras.

8.3 El Ayuntamiento es el encargado de verificar el estado de legalidad de las edificaciones informadas en el en cuanto a las obras existentes hasta el momento de aprobación de este CESR.

CATALOGO de EDIFICACIONES en SUELO RUSTICO

municipio de SELAYA. CANTABRIA.

		elemento número	7047
1 identificación			SEL
1.1	localización UTM	X: 433841 Y: 4783479	
1.2	parcela catastral	Polígono: 7, Parcela: 435	
1.3	situación (barrio, pueblo)	La Sierra, SELAYA	
2 afecciones sectoriales			
2.1	Red NATURA 2000		
a	hábitats	SIN AFECCION	
b	LIC	SIN AFECCION	
2.2	protección de cauces		
a	río, arroyo o cauce	SIN AFECCION	
2.3	comunicaciones		
a	carreteras autonómicas	SIN AFECCION	
b	carreteras estatales	SIN AFECCION	
c	ferrocarril	SIN AFECCION	
d	rutasy sendas	SIN AFECCION	
2.4	montes utilidad publica		
a	MUP	SIN AFECCION	
3 ordenación urbanística			
3.1	clasificación	suelo rústico	
3.2	calificación	SNU-PA	
4 características de la parcela			
4.1	superficie	16193 m²	
4.2	linderos	Parcelas privadas y camino vecinal	
5 características del edificio			
5.0	denominación y uso actual	Vivienda y cuadra. Mixto	
5.1	superficie	128,00 m²	
5.2	dimensiones	12,80 por 10,00 metros aprox.	
5.3	volumetría	planta rectangular cubierta a dos aguas	
5.4	antigüedad	Cerca 1950	
5.5	conservación	Buena	
5.6	materiales sistema envolvente	muros de mampostería de piedra, cubierta de teja cerámica, carpintería de madera	
5.7	elementos singulares		
5.8	elementos discordantes		
5.9	Valor de catalogación	Medio	
6 plano de situación			



CATALOGO de EDIFICACIONES en SUELO RUSTICO

municipio de SELAYA. CANTABRIA.

7 Fotografías

elemento número

7047

SEL



8 Consideraciones generales

8.1 la medición de la edificación se verificará en el expediente de concesión de licencia de obra, ya que se trata de datos aproximados (Catastro o medición).



8.2 las servidumbres sectoriales se identifican de forma no exhaustiva y deberán también ser verificadas e informadas en el expediente de concesión de licencia de obras.

8.3 El Ayuntamiento es el encargado de verificar el estado de legalidad de las edificaciones informadas en el en cuanto a las obras existentes hasta el momento de aprobación de este CESR.

CATALOGO de EDIFICACIONES en SUELO RUSTICO

municipio de SELAYA. CANTABRIA.

		elemento número	7048
1 identificación			SEL
1.1	localización UTM	X: 433643 Y: 4783382	
1.2	parcela catastral	Polígono: 7, Parcela: 429	
1.3	situación (barrio, pueblo)	La Sierra, SELAYA	
2 afecciones sectoriales			
2.1	Red NATURA 2000		
a	hábitats	SIN AFECCION	
b	LIC	SIN AFECCION	
2.2	protección de cauces		
a	río, arroyo o cauce	SIN AFECCION	
2.3	comunicaciones		
a	carreteras autonómicas	SIN AFECCION	
b	carreteras estatales	SIN AFECCION	
c	ferrocarril	SIN AFECCION	
d	rutas y sendas	SIN AFECCION	
2.4	montes utilidad publica		
a	MUP	SIN AFECCION	
3 ordenación urbanística			
3.1	clasificación	suelo rústico	
3.2	calificación	SNU-PA	
4 características de la parcela			
4.1	superficie	20403 m²	
4.2	linderos	Parcelas privadas y camino vecinal	
5 características del edificio			
5.0	denominación y uso actual	Cabaña. Agrario	
5.1	superficie	116,15 m²	
5.2	dimensiones	10,10 por 11,50 metros aprox.	
5.3	volumetría	planta rectangular cubierta a dos aguas	
5.4	antigüedad	Cerca 1950	
5.5	conservación	Buena	
5.6	materiales sistema envolvente	muros de mampostería de piedra, cubierta de lastra y teja cerámica, carpintería de madera	
5.7	elementos singulares		
5.8	elementos discordantes		
5.9	Valor de catalogación	Medio	
6 plano de situación			



CATALOGO de EDIFICACIONES en SUELO RUSTICO

municipio de SELAYA. CANTABRIA.

7 Fotografías

elemento número

7048

SEL



8 Consideraciones generales

8.1 la medición de la edificación se verificará en el expediente de concesión de licencia de obra, ya que se trata de datos aproximados (Catastro o medición).

8.2 las servidumbres sectoriales se identifican de forma no exhaustiva y deberán también ser verificadas e informadas en el expediente de concesión de licencia de obras.



8.3 El Ayuntamiento es el encargado de verificar el estado de legalidad de las edificaciones informadas en el en cuanto a las obras existentes hasta el momento de aprobación de este CESR.

CATALOGO de EDIFICACIONES en SUELO RUSTICO

municipio de SELAYA. CANTABRIA.

1 identificación		elemento número	7049
1.1	localización UTM	X: 433677 Y: 4783237	SEL
1.2	parcela catastral	Polígono: 7, Parcela: 427	
1.3	situación (barrio, pueblo)	La Sierra, SELAYA	
2 afecciones sectoriales			
2.1	Red NATURA 2000		
a	hábitats	SIN AFECCION	
b	LIC	SIN AFECCION	
2.2	protección de cauces		
a	río, arroyo o cauce	SIN AFECCION	
2.3	comunicaciones		
a	carreteras autonómicas	SIN AFECCION	
b	carreteras estatales	SIN AFECCION	
c	ferrocarril	SIN AFECCION	
d	rutas y sendas	SIN AFECCION	
2.4	montes utilidad publica		
a	MUP	SIN AFECCION	
3 ordenación urbanística			
3.1	clasificación	suelo rústico	
3.2	calificación	SIN PA	
4 características de la parcela			
4.1	superficie	66 m ²	
4.2	linderos	Parcelas privadas y camino vecinal	
5 características del edificio			
5.0	denominación y uso actual	Cabaña. Sin uso	
5.1	superficie	75,00 m ²	
5.2	dimensiones	7,50 por 10,00 metros aprox.	
5.3	volumetría	planta rectangular cubierta a dos aguas	
5.4	antigüedad	Cerca 1900	
5.5	conservación	Mala	
5.6	materiales sistema envolvente	muros de mampostería de piedra, Sin cubierta, carpintería de madera	
5.7	elementos singulares		
5.8	elementos discordantes		
5.9	Valor de catalogación	Bajo	

6 plano de situación



CATALOGO de EDIFICACIONES en SUELO RUSTICO

municipio de SELAYA. CANTABRIA.

7 Fotografías

elemento número

7049

SEL



ANULADA CROTIU

8 Consideraciones generales

8.1 la medición de la edificación se verificará en el expediente de concesión de licencia de obra, ya que se trata de datos aproximados (Catastro o medición).



8.2 las servidumbres sectoriales se identifican de forma no exhaustiva y deberán también ser verificadas e informadas en el expediente de concesión de licencia de obras.

8.3 El Ayuntamiento es el encargado de verificar el estado de legalidad de las edificaciones informadas en el en cuanto a las obras existentes hasta el momento de aprobación de este CESR.

CATALOGO de EDIFICACIONES en SUELO RUSTICO

municipio de SELAYA. CANTABRIA.

		elemento número	7050
1 identificación			SEL
1.1	localización UTM	X: 433792 Y: 4783221	
1.2	parcela catastral	Polígono: 7, Parcela: 428	
1.3	situación (barrio, pueblo)	La Sierra, SELAYA	
2 afecciones sectoriales			
2.1	Red NATURA 2000		
a	hábitats	SIN AFECCION	
b	LIC	SIN AFECCION	
2.2	protección de cauces		
a	río, arroyo o cauce	SIN AFECCION	
2.3	comunicaciones		
a	carreteras autonómicas	SIN AFECCION	
b	carreteras estatales	SIN AFECCION	
c	ferrocarril	SIN AFECCION	
d	rutas y sendas	SIN AFECCION	
2.4	montes utilidad publica		
a	MUP	SIN AFECCION	
3 ordenación urbanística			
3.1	clasificación	suelo rústico	
3.2	calificación	SNU-PA	
4 características de la parcela			
4.1	superficie	13900 m²	
4.2	linderos	Parcelas privadas y camino vecinal	
5 características del edificio			
5.0	denominación y uso actual	Vivienda y cuadra. Mixto	
5.1	superficie	126,16 m²	
5.2	dimensiones	15,20 por 8,30 metros aprox.	
5.3	volumetría	planta rectangular cubierta a dos aguas	
5.4	antigüedad	Cerca 1950	
5.5	conservación	Buena	
5.6	materiales sistema envolvente	muros de mampostería de piedra, cubierta de teja cerámica, carpintería de madera	
5.7	elementos singulares		
5.8	elementos discordantes		
5.9	Valor de catalogación	Alto	
6 plano de situación			



CATALOGO de EDIFICACIONES en SUELO RUSTICO

municipio de SELAYA. CANTABRIA.

7 Fotografías

elemento número

7050

SEL



8 Consideraciones generales

8.1 la medición de la edificación se verificará en el expediente de concesión de licencia de obra, ya que se trata de datos aproximados (Catastro o medición).

8.2 las servidumbres sectoriales se identifican de forma no exhaustiva y deberán también ser verificadas e informadas en el expediente de concesión de licencia de obras.

8.3 El Ayuntamiento es el encargado de verificar el estado de legalidad de las edificaciones informadas en el en cuanto a las obras existentes hasta el momento de aprobación de este CESR.

CATALOGO de EDIFICACIONES en SUELO RUSTICO

municipio de SELAYA. CANTABRIA.

7051

SEL

1 identificación

elemento número

- 1.1** localización UTM X: 433846 Y: 4783153
- 1.2** parcela catastral Polígono: 7, Parcela: 425
- 1.3** situación (barrio, pueblo) La Sierra, SELAYA

2 afecciones sectoriales

- 2.1** Red NATURA 2000
- a** hábitats SIN AFECCION
- b** LIC SIN AFECCION
- 2.2** protección de cauces
- a** río, arroyo o cauce RIO BORDALON
- 2.3** comunicaciones
- a** carreteras autonómicas SIN AFECCION
- b** carreteras estatales SIN AFECCION
- c** ferrocarril SIN AFECCION
- d** rutas y sendas SIN AFECCION
- 2.4** montes utilidad publica
- a** MUP SIN AFECCION

3 ordenación urbanística

- 3.1** clasificación suelo rústico
- 3.2** calificación SNU-PA



4 características de la parcela

- 4.1** superficie 4873 m²
- 4.2** linderos Rio, parcelas privadas y camino vecinal

5 características del edificio

- 5.0** denominación y uso actual Cabaña. Agrario
- 5.1** superficie 83,83 m²
- 5.2** dimensiones 8,30 por 10,10 metros aprox.
- 5.3** volumetría planta rectangular cubierta a dos aguas
- 5.4** antigüedad Cerca 1950
- 5.5** conservación Buena
- 5.6** materiales sistema envolvente muros de mampostería de piedra, cubierta de teja cerámica, carpintería de madera
- 5.7** elementos singulares
- 5.8** elementos discordantes
- 5.9** Valor de catalogación Medio

6 plano de situación



CATALOGO de EDIFICACIONES en SUELO RUSTICO

municipio de SELAYA. CANTABRIA.

7 Fotografías

elemento número

7051

SEL



8 Consideraciones generales

8.1 la medición de la edificación se verificará en el expediente de concesión de licencia de obra, ya que se trata de datos aproximados (Catastro o medición).

8.2 las servidumbres sectoriales se identifican de forma no exhaustiva y deberán también ser verificadas e informadas en el expediente de concesión de licencia de obras.

8.3 El Ayuntamiento es el encargado de verificar el estado de legalidad de las edificaciones informadas en el en cuanto a las obras existentes hasta el momento de aprobación de este CESR.

CATALOGO de EDIFICACIONES en SUELO RUSTICO

municipio de SELAYA. CANTABRIA.

7052
SEL

1 identificación

elemento número

- 1.1** localización UTM X: 433851 Y: 4783255
- 1.2** parcela catastral Polígono: 7, Parcela: 424
- 1.3** situación (barrio, pueblo) El Canalizo, SELAYA

2 afecciones sectoriales

- 2.1** Red NATURA 2000
- a** hábitats SIN AFECCION
- b** LIC SIN AFECCION
- 2.2** protección de cauces
- a** río, arroyo o cauce RIO BORDALON
- 2.3** comunicaciones
- a** carreteras autonómicas SIN AFECCION
- b** carreteras estatales SIN AFECCION
- c** ferrocarril SIN AFECCION
- d** rutas y sendas SIN AFECCION
- 2.4** montes utilidad publica
- a** MUP SIN AFECCION

3 ordenación urbanística

- 3.1** clasificación suelo rústico
- 3.2** calificación SNU-PA



4 características de la parcela

- 4.1** superficie 14959 m²
- 4.2** linderos Río, parcelas privadas y camino vecinal

5 características del edificio

- 5.0** denominación y uso actual Cabaña. Agrario
- 5.1** superficie 84,50 m²
- 5.2** dimensiones 6,50 por 13,00 metros aprox.
- 5.3** volumetría planta rectangular cubierta a dos aguas
- 5.4** antigüedad Cerca 1950
- 5.5** conservación Buena
- 5.6** materiales sistema envolvente muros de mampostería de piedra, cubierta de teja cerámica, carpintería de madera
- 5.7** elementos singulares
- 5.8** elementos discordantes
- 5.9** Valor de catalogación Alto

6 plano de situación



CATALOGO de EDIFICACIONES en SUELO RUSTICO

municipio de SELAYA. CANTABRIA.

7 Fotografías

elemento número

7052

SEL



8 Consideraciones generales

8.1 la medición de la edificación se verificará en el expediente de concesión de licencia de obra, ya que se trata de datos aproximados (Catastro o medición).

8.2 las servidumbres sectoriales se identifican de forma no exhaustiva y deberán también ser verificadas e informadas en el expediente de concesión de licencia de obras.

8.3 El Ayuntamiento es el encargado de verificar el estado de legalidad de las edificaciones informadas en el en cuanto a las obras existentes hasta el momento de aprobación de este CESR

CATALOGO de EDIFICACIONES en SUELO RUSTICO

municipio de SELAYA. CANTABRIA.

7053
SEL

1 identificación

elemento número

- 1.1** localización UTM X: 433925 Y: 4783441
- 1.2** parcela catastral Polígono: 7, Parcela: 423
- 1.3** situación (barrio, pueblo) Lo de Anita, SELAYA

2 afecciones sectoriales

- 2.1** Red NATURA 2000
- a** hábitats SIN AFECCION
- b** LIC SIN AFECCION
- 2.2** protección de cauces
- a** río, arroyo o cauce RIO BORDALON
- 2.3** comunicaciones
- a** carreteras autonómicas SIN AFECCION
- b** carreteras estatales SIN AFECCION
- c** ferrocarril SIN AFECCION
- d** rutas y sendas SIN AFECCION
- 2.4** montes utilidad publica
- a** MUP SIN AFECCION

3 ordenación urbanística

- 3.1** clasificación suelo rústico
- 3.2** calificación SNU-PA



4 características de la parcela

- 4.1** superficie 10247 m²
- 4.2** linderos Río, parcelas privadas y camino vecinal

5 características del edificio

- 5.0** denominación y uso actual Cabaña. Agrario
- 5.1** superficie 78,00 m²
- 5.2** dimensiones 6,00 por 13,00 metros aprox.
- 5.3** volumetría planta rectangular cubierta a dos aguas
- 5.4** antigüedad Cerca 1950
- 5.5** conservación Buena
- 5.6** materiales sistema envolvente muros de mampostería de piedra, cubierta de teja cerámica, carpintería de madera
- 5.7** elementos singulares
- 5.8** elementos discordantes
- 5.9** Valor de catalogación Medio

6 plano de situación



CATALOGO de EDIFICACIONES en SUELO RUSTICO

municipio de SELAYA. CANTABRIA.

7 Fotografías

elemento número

7053

SEL



8 Consideraciones generales

8.1 la medición de la edificación se verificará en el expediente de concesión de licencia de obra, ya que se trata de datos aproximados (Catastro o medición).



8.2 las servidumbres sectoriales se identifican de forma no exhaustiva y deberán también ser verificadas e informadas en el expediente de concesión de licencia de obras.

8.3 El Ayuntamiento es el encargado de verificar el estado de legalidad de las edificaciones informadas en el en cuanto a las obras existentes hasta el momento de aprobación de este CESR

CATALOGO de EDIFICACIONES en SUELO RUSTICO

municipio de SELAYA. CANTABRIA.

1 identificación		elemento número	7054
1.1	localización UTM	X: 434027 Y: 4783512	SEL
1.2	parcela catastral	Polígono: 7, Parcela: 325	
1.3	situación (barrio, pueblo)	Los Vaqueros, SELAYA	
2 afecciones sectoriales			
2.1	Red NATURA 2000		
a	hábitats	SIN AFECCION	
b	LIC	SIN AFECCION	
2.2	protección de cauces		
a	río, arroyo o cauce	RIO BORDALON	
2.3	comunicaciones		
a	carreteras autonómicas	SIN AFECCION	
b	carreteras estatales	SIN AFECCION	
c	ferrocarril	SIN AFECCION	
d	rutas y sendas	SIN AFECCION	
2.4	montes utilidad publica		
a	MUP	SIN AFECCION	
3 ordenación urbanística			
3.1	clasificación	suelo rústico	
3.2	calificación	SNU-PA	
4 características de la parcela			
4.1	superficie		
4.2	linderos	linderos privados y camino vecinal	
5 características del edificio			
5.0	denominación y uso principal	Vivienda. Residencial	
5.1	superficie	226,24 m²	
5.2	dimensiones	11,20 por 20,20 metros aprox.	
5.3	volumetría	planta rectangular cubierta a dos aguas	
5.4	antigüedad	Cerca 1950-2000	
5.5	conservación	Buena	
5.6	materiales sistema envolvente	muros de mampostería de piedra, cubierta de teja cerámica, carpintería de madera	
5.7	elementos singulares		
5.8	elementos discordantes		
5.9	Valor de catalogación	Medio	
6 plano de situación			



CATALOGO de EDIFICACIONES en SUELO RUSTICO


municipio de SELAYA. CANTABRIA.

7 Fotografías

elemento número

7054

SEL



8 Consideraciones generales

8.1 la medición de la edificación se verificará en el expediente de concesión de licencia de obra, ya que se trata de datos aproximados (Catastro o medición).

8.2 las servidumbres sectoriales se identifican de forma no exhaustiva y deberán también ser verificadas e informadas en el expediente de concesión de licencia de obras.

8.3 El Ayuntamiento es el encargado de verificar el estado de legalidad de las edificaciones informadas en el en cuanto a las obras existentes hasta el momento de aprobación de este CESR

CATALOGO de EDIFICACIONES en SUELO RUSTICO

municipio de SELAYA. CANTABRIA.

7055
SEL

1 identificación

elemento número

- 1.1** localización UTM X: 434303 Y: 4783917
- 1.2** parcela catastral Polígono: 7, Parcela: 395
- 1.3** situación (barrio, pueblo) El Andral, SELAYA

2 afecciones sectoriales

- 2.1** Red NATURA 2000
- a** hábitats SIN AFECCION
- b** LIC SIN AFECCION
- 2.2** protección de cauces
- a** río, arroyo o cauce RIO BORDALON
- 2.3** comunicaciones
- a** carreteras autonómicas SIN AFECCION
- b** carreteras estatales SIN AFECCION
- c** ferrocarril SIN AFECCION
- d** rutas y sendas SIN AFECCION
- 2.4** montes utilidad publica
- a** MUP SIN AFECCION

3 ordenación urbanística

- 3.1** clasificación suelo rústico
- 3.2** calificación SNU-PA


4 características de la parcela

- 4.1** superficie 4052 m²
- 4.2** linderos Rio, parcelas privadas y camino vecinal

5 características del edificio

- 5.0** denominación y uso actual Vivienda. Residencial
- 5.1** superficie 85,92 m²
- 5.2** dimensiones 10,70 por 8,03 metros aprox.
- 5.3** volumetría planta rectangular cubierta a dos aguas
- 5.4** antigüedad Cerca 1950-2000
- 5.5** conservación Buena
- 5.6** materiales sistema envolvente muros de mampostería de piedra, cubierta de teja cerámica, carpintería de madera
- 5.7** elementos singulares
- 5.8** elementos discordantes
- 5.9** Valor de catalogación Medio

6 plano de situación



CATALOGO de EDIFICACIONES en SUELO RUSTICO

municipio de SELAYA. CANTABRIA.

7 Fotografías

elemento número

7055

SEL



8 Consideraciones generales

8.1 la medición de la edificación se verificará en el expediente de concesión de licencia de obra, ya que se trata de datos aproximados (Catastro o medición).

8.2 las servidumbres sectoriales se identifican de forma no exhaustiva y deberán también ser verificadas e informadas en el expediente de concesión de licencia de obras.

8.3 El Ayuntamiento es el encargado de verificar el estado de legalidad de las edificaciones informadas en el en cuanto a las obras existentes hasta el momento de aprobación de este CESR

CATALOGO de EDIFICACIONES en SUELO RUSTICO

municipio de SELAYA. CANTABRIA.

7056

SEL

1 identificación

elemento número

- 1.1** localización UTM X: 434248 Y: 4783811
- 1.2** parcela catastral Polígono: 7, Parcela: 605
- 1.3** situación (barrio, pueblo) El Andral, SELAYA

2 afecciones sectoriales

- 2.1** Red NATURA 2000
- a** hábitats SIN AFECCION
- b** LIC SIN AFECCION
- 2.2** protección de cauces
- a** río, arroyo o cauce SIN AFECCION
- 2.3** comunicaciones
- a** carreteras autonómicas SIN AFECCION
- b** carreteras estatales SIN AFECCION
- c** ferrocarril SIN AFECCION
- d** rutas y sendas SIN AFECCION
- 2.4** montes utilidad pública
- a** MUP SIN AFECCION

3 ordenación urbanística

- 3.1** clasificación suelo rústico
- 3.2** calificación SNU-PA


4 características de la parcela

- 4.1** superficie 4131 m²
- 4.2** linderos Parcelas privadas y camino vecinal

5 características del edificio

- 5.0** denominación y uso actual Vivienda. Residencial
- 5.1** superficie 60,00 m²
- 5.2** dimensiones 6,00 por 10,00 metros aprox.
- 5.3** volumetría planta rectangular cubierta a dos aguas
- 5.4** antigüedad Cerca 1900-1995
- 5.5** conservación Buena
- 5.6** materiales sistema envolvente muros de mampostería de piedra revocada, cubierta de teja cerámica, carpintería de madera
- 5.7** elementos singulares
- 5.8** elementos discordantes
- 5.9** Valor de catalogación Bajo

6 plano de situación



CATALOGO de EDIFICACIONES en SUELO RUSTICO

municipio de SELAYA. CANTABRIA.

7 Fotografías

elemento número

7056

SEL



8 Consideraciones generales

8.1 la medición de la edificación se verificará en el expediente de concesión de licencia de obra, ya que se trata de datos aproximados (Catastro o medición).

8.2 las servidumbres sectoriales se identifican de forma no exhaustiva y deberán también ser verificadas e informadas en el expediente de concesión de licencia de obras.

8.3 El Ayuntamiento es el encargado de verificar el estado de legalidad de las edificaciones informadas en el en cuanto a las obras existentes hasta el momento de aprobación de este CESR

CATALOGO de EDIFICACIONES en SUELO RUSTICO

municipio de SELAYA. CANTABRIA.

7057
SEL

1 identificación

elemento número

- 1.1** localización UTM X: 434198 Y: 4783773
- 1.2** parcela catastral Polígono: 7, Parcela: 338
- 1.3** situación (barrio, pueblo) Gozalbera, SELAYA

2 afecciones sectoriales

- 2.1** Red NATURA 2000
- a** hábitats SIN AFECCION
- b** LIC SIN AFECCION
- 2.2** protección de cauces
- a** río, arroyo o cauce RIO BUSCOBE
- 2.3** comunicaciones
- a** carreteras autonómicas SIN AFECCION
- b** carreteras estatales SIN AFECCION
- c** ferrocarril SIN AFECCION
- d** rutas y sendas SIN AFECCION
- 2.4** montes utilidad publica
- a** MUP SIN AFECCION

3 ordenación urbanística

- 3.1** clasificación suelo rústico
- 3.2** calificación SNU-PA


4 características de la parcela

- 4.1** superficie 9251 m²
- 4.2** linderos Parcelas privadas y camino vecinal

5 características del edificio

- 5.0** denominación y uso actual Vivienda y cuadra. Mixto
- 5.1** superficie 113,24 m²
- 5.2** dimensiones 14,12 por 8,02 metros aprox.
- 5.3** volumetría planta rectangular cubierta a dos aguas
- 5.4** antigüedad Cerca 1950
- 5.5** conservación Buena
- 5.6** materiales sistema envolvente muros de mampostería de piedra parcialmente revocada, cubierta de teja cerámica, carpintería de madera
- 5.7** elementos singulares
- 5.8** elementos discordantes No se computa en superficie el anexo de piedra
- 5.9** Valor de catalogación Medio

6 plano de situación



CATALOGO de EDIFICACIONES en SUELO RUSTICO

municipio de SELAYA. CANTABRIA.

7 Fotografías

elemento número

7057

SEL



8 Consideraciones generales

8.1 la medición de la edificación se verificará en el expediente de concesión de licencia de obra, ya que se trata de datos aproximados (Catastro o medición).

8.2 las servidumbres sectoriales se identifican de forma no exhaustiva y deberán también ser verificadas e informadas en el expediente de concesión de licencia de obras.

8.3 El Ayuntamiento es el encargado de verificar el estado de legalidad de las edificaciones informadas en el en cuanto a las obras existentes hasta el momento de aprobación de este CESR

CATALOGO de EDIFICACIONES en SUELO RUSTICO

municipio de SELAYA. CANTABRIA.

7058

SEL

1 identificación

elemento número

- 1.1** localización UTM X: 434234 Y: 4783646
- 1.2** parcela catastral Polígono: 7, Parcela: 328
- 1.3** situación (barrio, pueblo) El Arenal, SELAYA

2 afecciones sectoriales

- 2.1** Red NATURA 2000
- a** hábitats SIN AFECCION
- b** LIC SIN AFECCION
- 2.2** protección de cauces
- a** río, arroyo o cauce SIN AFECCION
- 2.3** comunicaciones
- a** carreteras autonómicas CA-262 VEGA DE PAS - SELAYA
- b** carreteras estatales SIN AFECCION
- c** ferrocarril SIN AFECCION
- d** rutas y sendas SIN AFECCION
- 2.4** montes utilidad pública
- a** MUP SIN AFECCION

3 ordenación urbanística

- 3.1** clasificación suelo rústico
- 3.2** calificación SNU-PA


4 características de la parcela

- 4.1** superficie 14739 m²
- 4.2** linderos Ca-262, parcelas privadas y camino vecinal

5 características del edificio

- 5.0** denominación y uso actual Cabaña. Agrario
- 5.1** superficie 75,90 m²
- 5.2** dimensiones 11,50 por 6,60 metros aprox.
- 5.3** volumetría planta rectangular cubierta a dos aguas
- 5.4** antigüedad Cerca 1950
- 5.5** conservación Buena
- 5.6** materiales sistema envolvente muros de mampostería de piedra, cubierta de teja cerámica, carpintería de madera
- 5.7** elementos singulares
- 5.8** elementos discordantes
- 5.9** Valor de catalogación Medio

6 plano de situación



CATALOGO de EDIFICACIONES en SUELO RUSTICO

municipio de SELAYA. CANTABRIA.

7 Fotografías

elemento número

7058

SEL



8 Consideraciones generales

8.1 la medición de la edificación se verificará en el expediente de concesión de licencia de obra, ya que se trata de datos aproximados (Catastro o medición).

8.2 las servidumbres sectoriales se identifican de forma no exhaustiva y deberán también ser verificadas e informadas en el expediente de concesión de licencia de obras.

8.3 El Ayuntamiento es el encargado de verificar el estado de legalidad de las edificaciones informadas en el en cuanto a las obras existentes hasta el momento de aprobación de este CESR

CATALOGO de EDIFICACIONES en SUELO RUSTICO

municipio de SELAYA. CANTABRIA.

7059

SEL

1 identificación

elemento número

- 1.1** localización UTM X: 434402 Y: 4783675
- 1.2** parcela catastral Polígono: 7, Parcela: 337
- 1.3** situación (barrio, pueblo) Las Llamas, SELAYA

2 afecciones sectoriales

- 2.1** Red NATURA 2000
- a** hábitats SIN AFECCION
- b** LIC SIN AFECCION
- 2.2** protección de cauces
- a** río, arroyo o cauce SIN AFECCION
- 2.3** comunicaciones
- a** carreteras autonómicas SIN AFECCION
- b** carreteras estatales SIN AFECCION
- c** ferrocarril SIN AFECCION
- d** rutas y sendas SIN AFECCION
- 2.4** montes utilidad publica
- a** MUP SIN AFECCION

3 ordenación urbanística

- 3.1** clasificación suelo rústico
- 3.2** calificación SNU-PA


4 características de la parcela

- 4.1** superficie 13959 m²
- 4.2** linderos Parcelas privadas y camino vecinal

5 características del edificio

- 5.0** denominación y uso actual Cabaña. Agrario
- 5.1** superficie 67,50 m²
- 5.2** dimensiones 7,50 por 9,00 metros aprox.
- 5.3** volumetría planta rectangular cubierta a dos aguas
- 5.4** antigüedad Cerca 1950
- 5.5** conservación Buena
- 5.6** materiales sistema envolvente muros de mampostería de piedra, cubierta de teja cerámica, carpintería de madera
- 5.7** elementos singulares
- 5.8** elementos discordantes
- 5.9** Valor de catalogación Medio

6 plano de situación



CATALOGO de EDIFICACIONES en SUELO RUSTICO

municipio de SELAYA. CANTABRIA.

7 Fotografías

elemento número

7059

SEL



8 Consideraciones generales

8.1 la medición de la edificación se verificará en el expediente de concesión de licencia de obra, ya que se trata de datos aproximados (Catastro o medición).



8.2 las servidumbres sectoriales se identifican de forma no exhaustiva y deberán también ser verificadas e informadas en el expediente de concesión de licencia de obras.

8.3 El Ayuntamiento es el encargado de verificar el estado de legalidad de las edificaciones informadas en el en cuanto a las obras existentes hasta el momento de aprobación de este CESR

CATALOGO de EDIFICACIONES en SUELO RUSTICO

municipio de SELAYA. CANTABRIA.

		elemento número	7060
1 identificación			SEL
1.1	localización UTM	X: 433705 Y: 478527	
1.2	parcela catastral	Polígono: 7, Parcela: 438	
1.3	situación (barrio, pueblo)	La Sierra, SELAYA	
2 afecciones sectoriales			
2.1	Red NATURA 2000		
a	hábitats	SIN AFECCION	
b	LIC	SIN AFECCION	
2.2	protección de cauces		
a	río, arroyo o cauce	SIN AFECCION	
2.3	comunicaciones		
a	carreteras autonómicas	SIN AFECCION	
b	carreteras estatales	SIN AFECCION	
c	ferrocarril	SIN AFECCION	
d	rutasy sendas	SIN AFECCION	
2.4	montes utilidad publica		
a	MUP	SIN AFECCION	
3 ordenación urbanística			
3.1	clasificación	suelo rústico	
3.2	calificación	SNU-PA	
4 características de la parcela			
4.1	superficie	10267 m²	
4.2	linderos	Parcelas privadas y caminos vecinales	
5 características del edificio			
5.0	denominación y uso actual	Cabaña. Agrario	
5.1	superficie	103,20 m²	
5.2	dimensiones	13,13 por 7,86 metros aprox.	
5.3	volumetría	Planta rectangular cubierta a dos aguas	
5.4	antigüedad	Cerca 1950	
5.5	conservación	Buena	
5.6	materiales sistema envolvente	Muros de mampostería de piedra, cubierta de teja cerámica, carpintería de madera	
5.7	elementos singulares		
5.8	elementos discordantes		
5.9	Valor de catalogación	Bajo	
6 plano de situación			



CATALOGO de EDIFICACIONES en SUELO RUSTICO

municipio de SELAYA. CANTABRIA.

7 Fotografías

elemento número

7060

SEL



8 Consideraciones generales

8.1 la medición de la edificación se verificará en el expediente de concesión de licencia de obra, ya que se trata de datos aproximados (Catastro o medición).

8.2 las servidumbres sectoriales se identifican de forma no exhaustiva y deberán también ser verificadas e informadas en el expediente de concesión de licencia de obras.

8.3 El Ayuntamiento es el encargado de verificar el estado de legalidad de las edificaciones informadas en el en cuanto a las obras existentes hasta el momento de aprobación de este CESR

CATALOGO de EDIFICACIONES en SUELO RUSTICO

municipio de SELAYA. CANTABRIA.

7061
SEL

1 identificación

elemento número

- 1.1** localización UTM X: 434347 Y: 4783591
- 1.2** parcela catastral Polígono: 7, Parcela: 330
- 1.3** situación (barrio, pueblo) Las Llamas, SELAYA

2 afecciones sectoriales

- 2.1** Red NATURA 2000
- a** hábitats SIN AFECCION
- b** LIC SIN AFECCION
- 2.2** protección de cauces
- a** río, arroyo o cauce SIN AFECCION
- 2.3** comunicaciones
- a** carreteras autonómicas CA-262 VEGA DE PAS - SELAYA
- b** carreteras estatales SIN AFECCION
- c** ferrocarril SIN AFECCION
- d** rutas y sendas SIN AFECCION
- 2.4** montes utilidad publica
- a** MUP SIN AFECCION

3 ordenación urbanística

- 3.1** clasificación suelo rústico
- 3.2** calificación SNU-PA


4 características de la parcela

- 4.1** superficie 13899 m²
- 4.2** linderos Parcelas privadas y camino vecinal

5 características del edificio

- 5.0** denominación y uso actual Cabaña. Agrario
- 5.1** superficie 63,75 m²
- 5.2** dimensiones 7,50 por 8,50 metros aprox.
- 5.3** volumetría planta rectangular cubierta a dos aguas
- 5.4** antigüedad Cerca 1950
- 5.5** conservación Buena
- 5.6** materiales sistema envolvente muros de mampostería de piedra, cubierta de teja cerámica, carpintería de madera
- 5.7** elementos singulares
- 5.8** elementos discordantes
- 5.9** Valor de catalogación Alto

6 plano de situación



CATALOGO de EDIFICACIONES en SUELO RUSTICO

municipio de SELAYA. CANTABRIA.

7 Fotografías

elemento número

7061

SEL



8 Consideraciones generales

8.1 la medición de la edificación se verificará en el expediente de concesión de licencia de obra, ya que se trata de datos aproximados (Catastro o medición).

8.2 las servidumbres sectoriales se identifican de forma no exhaustiva y deberán también ser verificadas e informadas en el expediente de concesión de licencia de obras.

8.3 El Ayuntamiento es el encargado de verificar el estado de legalidad de las edificaciones informadas en el en cuanto a las obras existentes hasta el momento de aprobación de este CESR

CATALOGO de EDIFICACIONES en SUELO RUSTICO

municipio de SELAYA. CANTABRIA.

7062
SEL

1 identificación

elemento número

- 1.1** localización UTM X: 434510 Y: 4783756
- 1.2** parcela catastral Polígono: 7, Parcela: 354
- 1.3** situación (barrio, pueblo) El Andral, SELAYA

2 afecciones sectoriales

- 2.1** Red NATURA 2000
- a** hábitats SIN AFECCION
- b** LIC SIN AFECCION
- 2.2** protección de cauces
- a** río, arroyo o cauce SIN AFECCION
- 2.3** comunicaciones
- a** carreteras autonómicas CA-262 VEGA DE PAS - SELAYA
- b** carreteras estatales SIN AFECCION
- c** ferrocarril SIN AFECCION
- d** rutas y sendas SIN AFECCION
- 2.4** montes utilidad publica
- a** MUP SIN AFECCION

3 ordenación urbanística

- 3.1** clasificación suelo rústico
- 3.2** calificación SNU-PA


4 características de la parcela

- 4.1** superficie 2292 m²
- 4.2** linderos Parcelas privadas, ca-262 y camino vecinal

5 características del edificio

- 5.0** denominación y uso actual Vivienda. Residencial
- 5.1** superficie 72,25 m²
- 5.2** dimensiones 8,50 por 8,50 metros aprox.
- 5.3** volumetría planta rectangular cubierta a dos aguas
- 5.4** antigüedad Cerca 1950- 2000
- 5.5** conservación Buena
- 5.6** materiales sistema envolvente muros de mampostería de piedra, cubierta de teja cerámica, carpintería de madera
- 5.7** elementos singulares
- 5.8** elementos discordantes
- 5.9** Valor de catalogación Medio

6 plano de situación



CATALOGO de EDIFICACIONES en SUELO RUSTICO

municipio de SELAYA. CANTABRIA.

7 Fotografías

elemento número

7062

SEL



8 Consideraciones generales

8.1 la medición de la edificación se verificará en el expediente de concesión de licencia de obra, ya que se trata de datos aproximados (Catastro o medición).

8.2 las servidumbres sectoriales se identifican de forma no exhaustiva y deberán también ser verificadas e informadas en el expediente de concesión de licencia de obras.

8.3 El Ayuntamiento es el encargado de verificar el estado de legalidad de las edificaciones informadas en el en cuanto a las obras existentes hasta el momento de aprobación de este CESR

CATALOGO de EDIFICACIONES en SUELO RUSTICO

municipio de SELAYA. CANTABRIA.

7063

SEL

1 identificación

elemento número

- 1.1** localización UTM X: 434506 Y: 4783731
- 1.2** parcela catastral Polígono: 7, Parcela: 346
- 1.3** situación (barrio, pueblo) Las Llamas, SELAYA

2 afecciones sectoriales

- 2.1** Red NATURA 2000
- a** hábitats SIN AFECCION
- b** LIC SIN AFECCION
- 2.2** protección de cauces
- a** río, arroyo o cauce SIN AFECCION
- 2.3** comunicaciones
- a** carreteras autonómicas CA-262 VEGA DE PAS - SELAYA
- b** carreteras estatales SIN AFECCION
- c** ferrocarril SIN AFECCION
- d** rutas y sendas SIN AFECCION
- 2.4** montes utilidad publica
- a** MUP SIN AFECCION

3 ordenación urbanística

- 3.1** clasificación suelo rústico
- 3.2** calificación SNU-PA


4 características de la parcela

- 4.1** superficie 11737 m²
- 4.2** linderos Parcelas privas, ca-262 y camino vecinal

5 características del edificio

- 5.0** denominación y uso actual Cabaña. Agrario
- 5.1** superficie 66,96 m²
- 5.2** dimensiones 7,20 por 9,30 metros aprox.
- 5.3** volumetría planta rectangular cubierta a dos aguas
- 5.4** antigüedad Cerca 1950
- 5.5** conservación Buena
- 5.6** materiales sistema envolvente muros de mampostería de piedra, cubierta de teja cerámica, carpintería de madera
- 5.7** elementos singulares
- 5.8** elementos discordantes No se computa en superficie el anexo de bloque
- 5.9** Valor de catalogación Alto

6 plano de situación



CATALOGO de EDIFICACIONES en SUELO RUSTICO

municipio de SELAYA. CANTABRIA.

7 Fotografías

elemento número

7063

SEL



8 Consideraciones generales

8.1 la medición de la edificación se verificará en el expediente de concesión de licencia de obra, ya que se trata de datos aproximados (Catastro o medición).

8.2 las servidumbres sectoriales se identifican de forma no exhaustiva y deberán también ser verificadas e informadas en el expediente de concesión de licencia de obras.

8.3 El Ayuntamiento es el encargado de verificar el estado de legalidad de las edificaciones informadas en el en cuanto a las obras existentes hasta el momento de aprobación de este CESR

CATALOGO de EDIFICACIONES en SUELO RUSTICO

municipio de SELAYA. CANTABRIA.

7064

SEL

1 identificación

elemento número

- 1.1** localización UTM X: 434606 Y: 4783686
- 1.2** parcela catastral Polígono: 7, Parcela: 244
- 1.3** situación (barrio, pueblo) Las Llamas, SELAYA

2 afecciones sectoriales

- 2.1** Red NATURA 2000
- a** hábitats SIN AFECCION
- b** LIC SIN AFECCION
- 2.2** protección de cauces
- a** río, arroyo o cauce RIO PISUEÑA
- 2.3** comunicaciones
- a** carreteras autonómicas CA-262 VEGA DE PAS - SELAYA
- b** carreteras estatales SIN AFECCION
- c** ferrocarril SIN AFECCION
- d** rutas y sendas SIN AFECCION
- 2.4** montes utilidad publica
- a** MUP SIN AFECCION

3 ordenación urbanística

- 3.1** clasificación suelo rústico
- 3.2** calificación SNU-PA


4 características de la parcela

- 4.1** superficie 21916 m²
- 4.2** linderos Parcelas privadas, camino vecinal, río y ca-262

5 características del edificio

- 5.0** denominación y uso actual Cabaña. Agrario
- 5.1** superficie 124,45 m²
- 5.2** dimensiones 9,50 por 13,10 metros aprox.
- 5.3** volumetría planta rectangular cubierta a dos aguas
- 5.4** antigüedad Cerca 1950
- 5.5** conservación Buena
- 5.6** materiales sistema envolvente muros de mampostería de piedra, cubierta de teja cerámica, carpintería de madera
- 5.7** elementos singulares
- 5.8** elementos discordantes
- 5.9** Valor de catalogación Bajo

6 plano de situación



CATALOGO de EDIFICACIONES en SUELO RUSTICO

municipio de SELAYA. CANTABRIA.

7 Fotografías

elemento número

7064

SEL



8 Consideraciones generales

8.1 la medición de la edificación se verificará en el expediente de concesión de licencia de obra, ya que se trata de datos aproximados (Catastro o medición).

8.2 las servidumbres sectoriales se identifican de forma no exhaustiva y deberán también ser verificadas e informadas en el expediente de concesión de licencia de obras.

8.3 El Ayuntamiento es el encargado de verificar el estado de legalidad de las edificaciones informadas en el en cuanto a las obras existentes hasta el momento de aprobación de este CESR

CATALOGO de EDIFICACIONES en SUELO RUSTICO

municipio de SELAYA. CANTABRIA.

7065

SEL

1 identificación

elemento número

- 1.1** localización UTM X: 434568 Y: 4783664
- 1.2** parcela catastral Polígono: 7, Parcela: 246
- 1.3** situación (barrio, pueblo) Las Llamas, SELAYA

2 afecciones sectoriales

- 2.1** Red NATURA 2000
- a** hábitats SIN AFECCION
- b** LIC SIN AFECCION
- 2.2** protección de cauces
- a** río, arroyo o cauce SIN AFECCION
- 2.3** comunicaciones
- a** carreteras autonómicas CA-262 VEGA DE PAS - SELAYA
- b** carreteras estatales SIN AFECCION
- c** ferrocarril SIN AFECCION
- d** rutas y sendas SIN AFECCION
- 2.4** montes utilidad publica
- a** MUP SIN AFECCION

3 ordenación urbanística

- 3.1** clasificación suelo rústico
- 3.2** calificación SNU-PA


4 características de la parcela

- 4.1** superficie 11751 m²
- 4.2** linderos Parcelas privadas, camino vecinal y ca-262

5 características del edificio

- 5.0** denominación y uso actual Cabaña. Agrario
- 5.1** superficie 70,84 m²
- 5.2** dimensiones 9,20 por 7,70 metros aprox.
- 5.3** volumetría planta rectangular cubierta a dos aguas
- 5.4** antigüedad Cerca 1950
- 5.5** conservación Buena
- 5.6** materiales sistema envolvente muros de mampostería de piedra, cubierta de teja cerámica, carpintería de madera
- 5.7** elementos singulares
- 5.8** elementos discordantes No se computa en superficie el anexo de piedra
- 5.9** Valor de catalogación Medio

6 plano de situación



CATALOGO de EDIFICACIONES en SUELO RUSTICO

municipio de SELAYA. CANTABRIA.

7 Fotografías

elemento número

7065

SEL



8 Consideraciones generales

8.1 la medición de la edificación se verificará en el expediente de concesión de licencia de obra, ya que se trata de datos aproximados (Catastro o medición).

8.2 las servidumbres sectoriales se identifican de forma no exhaustiva y deberán también ser verificadas e informadas en el expediente de concesión de licencia de obras.



8.3 El Ayuntamiento es el encargado de verificar el estado de legalidad de las edificaciones informadas en el en cuanto a las obras existentes hasta el momento de aprobación de este CESR

CATALOGO de EDIFICACIONES en SUELO RUSTICO

municipio de SELAYA. CANTABRIA.

		elemento número	7066
1 identificación			SEL
1.1	localización UTM	X: 434610 Y: 4783510	
1.2	parcela catastral	Polígono: 7, Parcela: 334	
1.3	situación (barrio, pueblo)	Las Llamas, SELAYA	
2 afecciones sectoriales			
2.1	Red NATURA 2000		
a	hábitats	SIN AFECCION	
b	LIC	SIN AFECCION	
2.2	protección de cauces		
a	río, arroyo o cauce	SIN AFECCION	
2.3	comunicaciones		
a	carreteras autonómicas	CA-262 VEGA DE PAS - SELAYA	
b	carreteras estatales	SIN AFECCION	
c	ferrocarril	SIN AFECCION	
d	rutas y sendas	SIN AFECCION	
2.4	montes utilidad publica		
a	MUP	SIN AFECCION	
3 ordenación urbanística			
3.1	clasificación	suelo rústico	
3.2	calificación	SNU-PA	
4 características de la parcela			
4.1	superficie	766 m²	
4.2	linderos	Parcelas privadas y ca-262	
5 características del edificio			
5.0	denominación y uso actual	Vivienda. Residencial	
5.1	superficie	62,48 m²	
5.2	dimensiones	8,80 por 7,10 metros aprox.	
5.3	volumetría	planta rectangular cubierta a dos aguas	
5.4	antigüedad	Cerca 1950- 2000	
5.5	conservación	Buena	
5.6	materiales sistema envolvente	muros de mampostería de piedra, cubierta de teja cerámica, carpintería de madera	
5.7	elementos singulares		
5.8	elementos discordantes	El porche de la edificación no se cataloga.	
5.9	Valor de catalogación	Medio	

6 plano de situación





8 Consideraciones generales

8.1 la medición de la edificación se verificará en el expediente de concesión de licencia de obra, ya que se trata de datos aproximados (Catastro o medición).

8.2 las servidumbres sectoriales se identifican de forma no exhaustiva y deberán también ser verificadas e informadas en el expediente de concesión de licencia de obras.

8.3 El Ayuntamiento es el encargado de verificar el estado de legalidad de las edificaciones informadas en el en cuanto a las obras existentes hasta el momento de aprobación de este CESR

CATALOGO de EDIFICACIONES en SUELO RUSTICO

municipio de SELAYA. CANTABRIA.

- 1.1 localización UTM X: 434527 Y: 4783442
- 1.2 parcela catastral Polígono: 7, Parcela: 249
- 1.3 situación (barrio, pueblo) Las Llamas, SELAYA

SEL

2 afecciones sectoriales

- 2.1 Red NATURA 2000
- a hábitats SIN AFECCION
 - b LIC SIN AFECCION
- 2.2 protección de cauces
- a río, arroyo o cauce SIN AFECCION
- 2.3 comunicaciones
- a carreteras autonómicas CA-262 VEGA DE PAS - SELAYA
 - b carreteras estatales SIN AFECCION
 - c ferrocarril SIN AFECCION
 - d rutas y sendas SIN AFECCION
- 2.4 montes utilidad publica
- a MUP SIN AFECCION

3 ordenación urbanística

- 3.1 clasificación suelo rústico
- 3.2 calificación SNU-PA



4 características de la parcela

- 4.1 superficie 10607 m²
- 4.2 linderos Parcelasp rivadas y ca-262

5 características del edificio

- 5.0 denominación y uso actual Vivienda. Residencial
- 5.1 superficie 98,56 m²
- 5.2 dimensiones 8,80 por 11,20 metros aprox.
- 5.3 volumetría planta rectangular cubierta a dos aguas
- 5.4 antigüedad Cerca 1950- 2000
- 5.5 conservación Buena
- 5.6 materiales sistema envolvente muros de mampostería de piedra, cubierta de teja cerámica, carpintería de madera
- 5.7 elementos singulares
- 5.8 elementos discordantes El porche y el anexo de la edificación no se catalogan.
- 5.9 Valor de catalogación Medio

6 plano de situación



CATALOGO de EDIFICACIONES en SUELO RUSTICO

municipio de SELAYA. CANTABRIA.

7 Fotografías

elemento número

7067

SEL



8 Consideraciones generales

8.1 la medición de la edificación se verificará en el expediente de concesión de licencia de obra, ya que se trata de datos aproximados (Catastro o medición).

8.2 las servidumbres sectoriales se identifican de forma no exhaustiva y deberán también ser verificadas e informadas en el expediente de concesión de licencia de obras.

8.3 El Ayuntamiento es el encargado de verificar el estado de legalidad de las edificaciones informadas en el en cuanto a las obras existentes hasta el momento de aprobación de este CESR

CATALOGO de EDIFICACIONES en SUELO RUSTICO

municipio de SELAYA. CANTABRIA.

7068
SEL

1 identificación

elemento número

- 1.1** localización UTM X: 434605 Y: 4783429
- 1.2** parcela catastral Polígono: 7, Parcela: 248
- 1.3** situación (barrio, pueblo) Las Llamas, SELAYA

2 afecciones sectoriales

- 2.1** Red NATURA 2000
- a** hábitats SIN AFECCION
- b** LIC SIN AFECCION
- 2.2** protección de cauces
- a** río, arroyo o cauce SIN AFECCION
- 2.3** comunicaciones
- a** carreteras autonómicas CA-262 VEGA DE PAS - SELAYA
- b** carreteras estatales SIN AFECCION
- c** ferrocarril SIN AFECCION
- d** rutas y sendas SIN AFECCION
- 2.4** montes utilidad pública
- a** MUP SIN AFECCION

3 ordenación urbanística

- 3.1** clasificación suelo rústico
- 3.2** calificación SNU-PA



4 características de la parcela

- 4.1** superficie 22703 m²
- 4.2** linderos Parcelas privadas, camino vecinal y ca-262

5 características del edificio

- 5.0** denominación y uso actual Cabaña. Agrario
- 5.1** superficie 77,00 m²
- 5.2** dimensiones 10,00 por 7,70 metros aprox.
- 5.3** volumetría planta rectangular cubierta a dos aguas
- 5.4** antigüedad Cerca 1950
- 5.5** conservación Buena
- 5.6** materiales sistema envolvente muros de mampostería de piedra, cubierta de teja cerámica, carpintería de madera
- 5.7** elementos singulares
- 5.8** elementos discordantes
- 5.9** Valor de catalogación Medio

6 plano de situación



CATALOGO de EDIFICACIONES en SUELO RUSTICO

municipio de SELAYA. CANTABRIA.

7 Fotografías

elemento número

7068

SEL



8 Consideraciones generales

8.1 la medición de la edificación se verificará en el expediente de concesión de licencia de obra, ya que se trata de datos aproximados (Catastro o medición).

8.2 las servidumbres sectoriales se identifican de forma no exhaustiva y deberán también ser verificadas e informadas en el expediente de concesión de licencia de obras.

8.3 El Ayuntamiento es el encargado de verificar el estado de legalidad de las edificaciones informadas en el en cuanto a las obras existentes hasta el momento de aprobación de este CESR

CATALOGO de EDIFICACIONES en SUELO RUSTICO

municipio de SELAYA. CANTABRIA.

7069
SEL

1 identificación

elemento número

- 1.1** localización UTM X: 434652 Y: 4783411
- 1.2** parcela catastral Polígono: 7, Parcela: 257
- 1.3** situación (barrio, pueblo) Las Llamas, SELAYA

2 afecciones sectoriales

- 2.1** Red NATURA 2000
- a** hábitats SIN AFECCION
- b** LIC SIN AFECCION
- 2.2** protección de cauces
- a** río, arroyo o cauce RIO PISUEÑA
- 2.3** comunicaciones
- a** carreteras autonómicas SIN AFECCION
- b** carreteras estatales SIN AFECCION
- c** ferrocarril SIN AFECCION
- d** rutas y sendas SIN AFECCION
- 2.4** montes utilidad pública
- a** MUP SIN AFECCION

3 ordenación urbanística

- 3.1** clasificación suelo rústico
- 3.2** calificación SNU-PA


4 características de la parcela

- 4.1** superficie 16308 m²
- 4.2** linderos Parcelas privadas, camino vecinal y río

5 características del edificio

- 5.0** denominación y uso actual Vivienda y cuadra. Mixto
- 5.1** superficie 90,79 m²
- 5.2** dimensiones 11,64 por 7,80 metros aprox.
- 5.3** volumetría planta rectangular cubierta a dos aguas
- 5.4** antigüedad Cerca 1950
- 5.5** conservación Buena
- 5.6** materiales sistema envolvente muros de mampostería de piedra, cubierta de teja cerámica, carpintería de madera
- 5.7** elementos singulares
- 5.8** elementos discordantes
- 5.9** Valor de catalogación Alto

6 plano de situación



CATALOGO de EDIFICACIONES en SUELO RUSTICO

municipio de SELAYA. CANTABRIA.

7 Fotografías

elemento número

7069

SEL



8 Consideraciones generales

8.1 la medición de la edificación se verificará en el expediente de concesión de licencia de obra, ya que se trata de datos aproximados (Catastro o medición).

8.2 las servidumbres sectoriales se identifican de forma no exhaustiva y deberán también ser verificadas e informadas en el expediente de concesión de licencia de obras.

8.3 El Ayuntamiento es el encargado de verificar el estado de legalidad de las edificaciones informadas en el en cuanto a las obras existentes hasta el momento de aprobación de este CESR

CATALOGO de EDIFICACIONES en SUELO RUSTICO

municipio de SELAYA. CANTABRIA.

7070
SEL

1 identificación

elemento número

- 1.1** localización UTM X: 434701 Y: 4783296
- 1.2** parcela catastral Polígono: 7, Parcela: 258
- 1.3** situación (barrio, pueblo) Las Conchuelas, SELAYA

2 afecciones sectoriales

- 2.1** Red NATURA 2000
- a** hábitats SIN AFECCION
- b** LIC SIN AFECCION
- 2.2** protección de cauces
- a** río, arroyo o cauce RIO PISUEÑA
- 2.3** comunicaciones
- a** carreteras autonómicas SIN AFECCION
- b** carreteras estatales SIN AFECCION
- c** ferrocarril SIN AFECCION
- d** rutas y sendas SIN AFECCION
- 2.4** montes utilidad publica
- a** MUP SIN AFECCION

3 ordenación urbanística

- 3.1** clasificación suelo rústico
- 3.2** calificación SNU-PA


4 características de la parcela

- 4.1** superficie 22927 m²
- 4.2** linderos Parcelas privadas, camino vecinal y rio

5 características del edificio

- 5.0** denominación y uso actual Vivienda. Residencial
- 5.1** superficie 87,75 m²
- 5.2** dimensiones 11,70 por 7,50 metros aprox.
- 5.3** volumetría planta rectangular cubierta a dos aguas
- 5.4** antigüedad Cerca 1900-2000
- 5.5** conservación Buena
- 5.6** materiales sistema envolvente muros de mampostería de piedra parcialmente revocado, cubierta de teja cerámica, carpintería de madera
- 5.7** elementos singulares
- 5.8** elementos discordantes No se computa en superficie el anexo de madera
- 5.9** Valor de catalogación Bajo

6 plano de situación



CATALOGO de EDIFICACIONES en SUELO RUSTICO

municipio de SELAYA. CANTABRIA.

7 Fotografías

elemento número

7070

SEL

8 Consideraciones generales



8.1 la medición de la edificación se verificará en el expediente de concesión de licencia de obra, ya que se trata de datos aproximados (Catastro o medición).

8.2 las servidumbres sectoriales se identifican de forma no exhaustiva y deberán también ser verificadas e informadas en el expediente de concesión de licencia de obras.

8.3 El Ayuntamiento es el encargado de verificar el estado de legalidad de las edificaciones informadas en el en cuanto a las obras existentes hasta el momento de aprobación de este CESR.

CATALOGO de EDIFICACIONES en SUELO RUSTICO

municipio de SELAYA. CANTABRIA.

7071
elemento número
SEL

1 identificación

- 1.1** localización UTM X: 434705 Y: 4783268
- 1.2** parcela catastral Polígono: 7, Parcela: 255
- 1.3** situación (barrio, pueblo) Las Llamas, SELAYA

2 afecciones sectoriales

- 2.1** Red NATURA 2000
- a** hábitats SIN AFECCION
- b** LIC SIN AFECCION
- 2.2** protección de cauces
- a** río, arroyo o cauce SIN AFECCION
- 2.3** comunicaciones
- a** carreteras autonómicas SIN AFECCION
- b** carreteras estatales SIN AFECCION
- c** ferrocarril SIN AFECCION
- d** rutas y sendas SIN AFECCION
- 2.4** montes utilidad publica
- a** MUP SIN AFECCION

3 ordenación urbanística

- 3.1** clasificación suelo rústico
- 3.2** calificación SNU-PA


4 características de la parcela

- 4.1** superficie 6084 m²
- 4.2** linderos Parcelas privadas y camino vecinal

5 características del edificio

- 5.0** denominación y uso actual Cabaña. Agrario
- 5.1** superficie 48,50 m²
- 5.2** dimensiones 7,81 por 6,21 metros aprox.
- 5.3** volumetría planta rectangular cubierta a dos aguas
- 5.4** antigüedad Cerca 1950
- 5.5** conservación Buena
- 5.6** materiales sistema envolvente muros de mampostería de piedra, cubierta de teja cerámica, carpintería de madera
- 5.7** elementos singulares
- 5.8** elementos discordantes
- 5.9** Valor de catalogación Alto

6 plano de situación



CATALOGO de EDIFICACIONES en SUELO RUSTICO

municipio de SELAYA. CANTABRIA.

7 Fotografías

elemento número

7071

SEL



8 Consideraciones generales

8.1 la medición de la edificación se verificará en el expediente de concesión de licencia de obra, ya que se trata de datos aproximados (Catastro o medición).

8.2 las servidumbres sectoriales se identifican de forma no exhaustiva y deberán también ser verificadas e informadas en el expediente de concesión de licencia de obras.

8.3 El Ayuntamiento es el encargado de verificar el estado de legalidad de las edificaciones informadas en el en cuanto a las obras existentes hasta el momento de aprobación de este CESR.

CATALOGO de EDIFICACIONES en SUELO RUSTICO

municipio de SELAYA. CANTABRIA.

7072

SEL

1 identificación

elemento número

- 1.1** localización UTM X: 434877 Y: 4783111
- 1.2** parcela catastral Polígono: 7, Parcela: 262
- 1.3** situación (barrio, pueblo) Las Llamas, SELAYA

2 afecciones sectoriales

- 2.1** Red NATURA 2000
- a** hábitats SIN AFECCION
- b** LIC SIN AFECCION
- 2.2** protección de cauces
- a** río, arroyo o cauce SIN AFECCION
- 2.3** comunicaciones
- a** carreteras autonómicas CA-262 VEGA DE PAS - SELAYA
- b** carreteras estatales SIN AFECCION
- c** ferrocarril SIN AFECCION
- d** rutas y sendas SIN AFECCION
- 2.4** montes utilidad pública
- a** MUP SIN AFECCION

3 ordenación urbanística

- 3.1** clasificación suelo rústico
- 3.2** calificación SNU-PA


4 características de la parcela

- 4.1** superficie 11758 m²
- 4.2** linderos Parcelas privadas, camino vecinal y ca-262

5 características del edificio

- 5.0** denominación y uso actual Cabaña. Agrario
- 5.1** superficie 65,95 m²
- 5.2** dimensiones 8,96 por 7,36 metros aprox.
- 5.3** volumetría planta rectangular cubierta a dos aguas
- 5.4** antigüedad Cerca 1952
- 5.5** conservación Buena
- 5.6** materiales sistema envolvente muros de mampostería de piedra, cubierta de teja cerámica, carpintería de madera
- 5.7** elementos singulares
- 5.8** elementos discordantes
- 5.9** Valor de catalogación Alto

6 plano de situación



CATALOGO de EDIFICACIONES en SUELO RUSTICO

municipio de SELAYA. CANTABRIA.

7 Fotografías

elemento número

7072

SEL



8 Consideraciones generales

8.1 la medición de la edificación se verificará en el expediente de concesión de licencia de obra, ya que se trata de datos aproximados (Catastro o medición).

8.2 las servidumbres sectoriales se identifican de forma no exhaustiva y deberán también ser verificadas e informadas en el expediente de concesión de licencia de obras.

8.3 El Ayuntamiento es el encargado de verificar el estado de legalidad de las edificaciones informadas en el en cuanto a las obras existentes hasta el momento de aprobación de este CESR.

CATALOGO de EDIFICACIONES en SUELO RUSTICO

municipio de SELAYA. CANTABRIA.

7073
SEL

1 identificación

elemento número

- 1.1** localización UTM X: 435260 Y: 4782658
- 1.2** parcela catastral Polígono: 7, Parcela: 269
- 1.3** situación (barrio, pueblo) El Molino Jilguero, SELAYA

2 afecciones sectoriales

- 2.1** Red NATURA 2000
- a** hábitats SIN AFECCION
- b** LIC SIN AFECCION
- 2.2** protección de cauces
- a** río, arroyo o cauce RIO PAS
- 2.3** comunicaciones
- a** carreteras autonómicas SIN AFECCION
- b** carreteras estatales SIN AFECCION
- c** ferrocarril SIN AFECCION
- d** rutas y sendas SIN AFECCION
- 2.4** montes utilidad publica
- a** MUP SIN AFECCION

3 ordenación urbanística

- 3.1** clasificación suelo rústico
- 3.2** calificación SNU-PA



4 características de la parcela

- 4.1** superficie 23744 m²
- 4.2** linderos Rio y parcelas privadas

5 características del edificio

- 5.0** denominación y uso actual Vivienda y cuadra. Mixto
- 5.1** superficie 85,12 m²
- 5.2** dimensiones 11,20 por 7,60 metros aprox.
- 5.3** volumetría planta rectangular cubierta a dos aguas
- 5.4** antigüedad Cerca 1950
- 5.5** conservación Buena
- 5.6** materiales sistema envolvente muros de mampostería de piedra, cubierta de teja cerámica, carpintería de madera
- 5.7** elementos singulares
- 5.8** elementos discordantes
- 5.9** Valor de catalogación Medio

6 plano de situación



CATALOGO de EDIFICACIONES en SUELO RUSTICO

municipio de SELAYA. CANTABRIA.

7 Fotografías

elemento número

7073

SEL



8 Consideraciones generales

8.1 la medición de la edificación se verificará en el expediente de concesión de licencia de obra, ya que se trata de datos aproximados (Catastro o medición).

8.2 las servidumbres sectoriales se identifican de forma no exhaustiva y deberán también ser verificadas e informadas en el expediente de concesión de licencia de obras.

8.3 El Ayuntamiento es el encargado de verificar el estado de legalidad de las edificaciones informadas en el en cuanto a las obras existentes hasta el momento de aprobación de este CESR.

CATALOGO de EDIFICACIONES en SUELO RUSTICO

municipio de SELAYA. CANTABRIA.

7074

SEL

1 identificación

elemento número

- 1.1** localización UTM X: 435371 Y: 4782672
- 1.2** parcela catastral Polígono: 7, Parcela: 274
- 1.3** situación (barrio, pueblo) El Molino Jilguero, SELAYA

2 afecciones sectoriales

- 2.1** Red NATURA 2000
- a** hábitats SIN AFECCION
- b** LIC SIN AFECCION
- 2.2** protección de cauces
- a** río, arroyo o cauce RIO PAS Y ARROYITO
- 2.3** comunicaciones
- a** carreteras autonómicas SIN AFECCION
- b** carreteras estatales SIN AFECCION
- c** ferrocarril SIN AFECCION
- d** rutas y sendas SIN AFECCION
- 2.4** montes utilidad publica
- a** MUP SIN AFECCION

3 ordenación urbanística

- 3.1** clasificación suelo rústico
- 3.2** calificación SNU-PA



4 características de la parcela

- 4.1** superficie 14313 m²
- 4.2** linderos Río, arroyito y parcelas privadas

5 características del edificio

- 5.0** denominación y uso actual Vivienda. Residencial
- 5.1** superficie 86,85 m²
- 5.2** dimensiones 10,87 por 7,99 metros aprox.
- 5.3** volumetría planta rectangular cubierta a dos aguas
- 5.4** antigüedad Cerca 1950
- 5.5** conservación Buena
- 5.6** materiales sistema envolvente muros de mampostería de piedra, cubierta de teja cerámica, carpintería de madera
- 5.7** elementos singulares
- 5.8** elementos discordantes
- 5.9** Valor de catalogación Medio

6 plano de situación



CATALOGO de EDIFICACIONES en SUELO RUSTICO

municipio de SELAYA. CANTABRIA.

7 Fotografías

elemento número

7074

SEL



8 Consideraciones generales

8.1 la medición de la edificación se verificará en el expediente de concesión de licencia de obra, ya que se trata de datos aproximados (Catastro o medición).

8.2 las servidumbres sectoriales se identifican de forma no exhaustiva y deberán también ser verificadas e informadas en el expediente de concesión de licencia de obras.

8.3 El Ayuntamiento es el encargado de verificar el estado de legalidad de las edificaciones informadas en el en cuanto a las obras existentes hasta el momento de aprobación de este CESR.

CATALOGO de EDIFICACIONES en SUELO RUSTICO

municipio de SELAYA. CANTABRIA.

7075
SEL

1 identificación

elemento número

- 1.1** localización UTM X: 435356 Y: 4782496
- 1.2** parcela catastral Polígono: 7, Parcela: 275
- 1.3** situación (barrio, pueblo) Sal de la Calleja, SELAYA

2 afecciones sectoriales

- 2.1** Red NATURA 2000
- a** hábitats SIN AFECCION
- b** LIC SIN AFECCION
- 2.2** protección de cauces
- a** río, arroyo o cauce ARROYITO
- 2.3** comunicaciones
- a** carreteras autonómicas SIN AFECCION
- b** carreteras estatales SIN AFECCION
- c** ferrocarril SIN AFECCION
- d** rutas y sendas SIN AFECCION
- 2.4** montes utilidad publica
- a** MUP SIN AFECCION

3 ordenación urbanística

- 3.1** clasificación suelo rústico
- 3.2** calificación SNU-PA



4 características de la parcela

- 4.1** superficie 30207 m²
- 4.2** linderos Arroyito y parcelas privadas

5 características del edificio

- 5.0** denominación y uso actual Vivienda y cuadra. Mixto
- 5.1** superficie 87,63 m²
- 5.2** dimensiones 12,70 por 6,90 metros aprox.
- 5.3** volumetría planta rectangular cubierta a dos aguas
- 5.4** antigüedad Cerca 1950
- 5.5** conservación Buena
- 5.6** materiales sistema envolvente muros de mampostería de piedra, cubierta de teja cerámica, carpintería de madera
- 5.7** elementos singulares
- 5.8** elementos discordantes No se computa en superficie el anexo
- 5.9** Valor de catalogación Alto

6 plano de situación



CATALOGO de EDIFICACIONES en SUELO RUSTICO

municipio de SELAYA. CANTABRIA.

7 Fotografías

elemento número

7075

SEL



8 Consideraciones generales

8.1 la medición de la edificación se verificará en el expediente de concesión de licencia de obra, ya que se trata de datos aproximados (Catastro o medición).

8.2 las servidumbres sectoriales se identifican de forma no exhaustiva y deberán también ser verificadas e informadas en el expediente de concesión de licencia de obras.

8.3 El Ayuntamiento es el encargado de verificar el estado de legalidad de las edificaciones informadas en el en cuanto a las obras existentes hasta el momento de aprobación de este CESR.

CATALOGO de EDIFICACIONES en SUELO RUSTICO

municipio de SELAYA. CANTABRIA.

7076
SEL

1 identificación

elemento número

- 1.1** localización UTM X: 435334 Y: 4782326
- 1.2** parcela catastral Polígono: 7, Parcela: 276
- 1.3** situación (barrio, pueblo) Matalobos, SELAYA

2 afecciones sectoriales

- 2.1** Red NATURA 2000
- a** hábitats SIN AFECCION
- b** LIC SIN AFECCION
- 2.2** protección de cauces
- a** río, arroyo o cauce SIN AFECCION
- 2.3** comunicaciones
- a** carreteras autonómicas SIN AFECCION
- b** carreteras estatales SIN AFECCION
- c** ferrocarril SIN AFECCION
- d** rutas y sendas SIN AFECCION
- 2.4** montes utilidad pública
- a** MUP SIN AFECCION

3 ordenación urbanística

- 3.1** clasificación suelo rústico
- 3.2** calificación SNU-PA


4 características de la parcela

- 4.1** superficie 21044 m²
- 4.2** linderos Parcelas privadas

5 características del edificio

- 5.0** denominación y uso actual Cabaña. Agrario
- 5.1** superficie 86,03 m²
- 5.2** dimensiones 11,29 por 7,62 metros aprox.
- 5.3** volumetría planta rectangular cubierta a dos aguas
- 5.4** antigüedad Cerca 1950
- 5.5** conservación Buena
- 5.6** materiales sistema envolvente muros de mampostería de piedra, cubierta de losa y teja cerámica, carpintería de madera
- 5.7** elementos singulares
- 5.8** elementos discordantes
- 5.9** Valor de catalogación Alto

6 plano de situación



CATALOGO de EDIFICACIONES en SUELO RUSTICO

municipio de SELAYA. CANTABRIA.

7 Fotografías

elemento número

7076

SEL



8 Consideraciones generales

8.1 la medición de la edificación se verificará en el expediente de concesión de licencia de obra, ya que se trata de datos aproximados (Catastro o medición).



8.2 las servidumbres sectoriales se identifican de forma no exhaustiva y deberán también ser verificadas e informadas en el expediente de concesión de licencia de obras.

8.3 El Ayuntamiento es el encargado de verificar el estado de legalidad de las edificaciones informadas en el en cuanto a las obras existentes hasta el momento de aprobación de este CESR.

CATALOGO de EDIFICACIONES en SUELO RUSTICO

municipio de SELAYA. CANTABRIA.

1 identificación		elemento número	7077
1.1	localización UTM	X: 435236 Y: 4781989	SEL
1.2	parcela catastral	Polígono: 7, Parcela: 278	
1.3	situación (barrio, pueblo)	Las Llamas, SELAYA	
2 afecciones sectoriales			
2.1	Red NATURA 2000		
a	hábitats	SIN AFECCION	
b	LIC	SIN AFECCION	
2.2	protección de cauces		
a	río, arroyo o cauce	ARROYITO	
2.3	comunicaciones		
a	carreteras autonómicas	SIN AFECCION	
b	carreteras estatales	SIN AFECCION	
c	ferrocarril	SIN AFECCION	
d	rutas y sendas	SIN AFECCION	
2.4	montes utilidad publica		
a	MUP	SIN AFECCION	
3 ordenación urbanística			
3.1	clasificación		
3.2	calificación		
4 características de la parcela			
4.1	superficie	64390 m²	
4.2	linderos	Parcelas privadas y arroyito	
5 características del edificio			
5.0	denominación y uso actual	Vivienda. Residencial	
5.1	superficie	159,90 m²	
5.2	dimensiones	12,30 por 13,00 metros aprox.	
5.3	volumetría	planta rectangular cubierta a dos aguas	
5.4	antigüedad	Cerca 1950-2000	
5.5	conservación	Buena	
5.6	materiales sistema envolvente	muros de mampostería de piedra, cubierta de teja cerámica, carpintería de madera	
5.7	elementos singulares		
5.8	elementos discordantes		
5.9	Valor de catalogación	Medio	
6 plano de situación			



CATALOGO de EDIFICACIONES en SUELO RUSTICO

municipio de SELAYA. CANTABRIA.

7 Fotografías

elemento número

7077

SEL



ANULADA CROTU

8 Consideraciones generales

8.1 la medición de la edificación se verificará en el expediente de concesión de licencia de obra, ya que se trata de datos aproximados (Catastro o medición).

8.2 las servidumbres sectoriales se identifican de forma no exhaustiva y deberán también ser verificadas e informadas en el expediente de concesión de licencia de obras.

8.3 El Ayuntamiento es el encargado de verificar el estado de legalidad de las edificaciones informadas en el en cuanto a las obras existentes hasta el momento de aprobación de este CESR.

CATALOGO de EDIFICACIONES en SUELO RUSTICO

municipio de SELAYA. CANTABRIA.

7078
elemento número
SEL

1 identificación

- 1.1** localización UTM X: 435045 Y: 4781599
- 1.2** parcela catastral Polígono: 7, Parcela: 283
- 1.3** situación (barrio, pueblo) Las Llamas, SELAYA

2 afecciones sectoriales

- 2.1** Red NATURA 2000
- a** hábitats SIN AFECCION
- b** LIC SIN AFECCION
- 2.2** protección de cauces
- a** río, arroyo o cauce SIN AFECCION
- 2.3** comunicaciones
- a** carreteras autonómicas CA-262 VEGA DE PAS - SELAYA
- b** carreteras estatales SIN AFECCION
- c** ferrocarril SIN AFECCION
- d** rutas y sendas SIN AFECCION
- 2.4** montes utilidad publica
- a** MUP SIN AFECCION

3 ordenación urbanística

- 3.1** clasificación suelo rústico
- 3.2** calificación SNU-PA



4 características de la parcela

- 4.1** superficie 39935 m²
- 4.2** linderos Parcelas privadas y ca-262

5 características del edificio

- 5.0** denominación y uso actual Vivienda y cuadra. Mixto
- 5.1** superficie 126,00 m²
- 5.2** dimensiones 14,00 por 9,00 metros aprox.
- 5.3** volumetría planta rectangular cubierta a dos aguas
- 5.4** antigüedad Cerca 1950
- 5.5** conservación Buena
- 5.6** materiales sistema envolvente muros de mampostería de piedra, cubierta de teja cerámica, carpintería de madera
- 5.7** elementos singulares
- 5.8** elementos discordantes
- 5.9** Valor de catalogación Medio

6 plano de situación



CATALOGO de EDIFICACIONES en SUELO RUSTICO

municipio de SELAYA. CANTABRIA.

7 Fotografías

elemento número

7078

SEL



8 Consideraciones generales

8.1 la medición de la edificación se verificará en el expediente de concesión de licencia de obra, ya que se trata de datos aproximados (Catastro o medición).

8.2 las servidumbres sectoriales se identifican de forma no exhaustiva y deberán también ser verificadas e informadas en el expediente de concesión de licencia de obras.

8.3 El Ayuntamiento es el encargado de verificar el estado de legalidad de las edificaciones informadas en el en cuanto a las obras existentes hasta el momento de aprobación de este CESR.

CATALOGO de EDIFICACIONES en SUELO RUSTICO

municipio de SELAYA. CANTABRIA.

7079
elemento número
SEL

1 identificación

- 1.1** localización UTM X: 435097 Y: 4782072
- 1.2** parcela catastral Polígono: 7, Parcela: 603
- 1.3** situación (barrio, pueblo) Matalobos, SELAYA

2 afecciones sectoriales

- 2.1** Red NATURA 2000
- a** hábitats SIN AFECCION
- b** LIC SIN AFECCION
- 2.2** protección de cauces
- a** río, arroyo o cauce SIN AFECCION
- 2.3** comunicaciones
- a** carreteras autonómicas SIN AFECCION
- b** carreteras estatales SIN AFECCION
- c** ferrocarril SIN AFECCION
- d** rutas y sendas SIN AFECCION
- 2.4** montes utilidad publica
- a** MUP SIN AFECCION

3 ordenación urbanística

- 3.1** clasificación suelo rústico
- 3.2** calificación SNU-PA



4 características de la parcela

- 4.1** superficie 11455 m²
- 4.2** linderos Parcelas privadas

5 características del edificio

- 5.0** denominación y uso actual Vivienda y cuadra. Mixto
- 5.1** superficie 60,00 m²
- 5.2** dimensiones 10,00 por 6,00 metros aprox.
- 5.3** volumetría planta rectangular cubierta a dos aguas
- 5.4** antigüedad Cerca 1950
- 5.5** conservación Buena
- 5.6** materiales sistema envolvente muros de mampostería de piedra, cubierta de teja cerámica, carpintería de madera
- 5.7** elementos singulares
- 5.8** elementos discordantes
- 5.9** Valor de catalogación Medio

6 plano de situación



CATALOGO de EDIFICACIONES en SUELO RUSTICO

municipio de SELAYA. CANTABRIA.

7 Fotografías

elemento número

7079

SEL



8 Consideraciones generales

8.1 la medición de la edificación se verificará en el expediente de concesión de licencia de obra, ya que se trata de datos aproximados (Catastro o medición).

8.2 las servidumbres sectoriales se identifican de forma no exhaustiva y deberán también ser verificadas e informadas en el expediente de concesión de licencia de obras.

8.3 El Ayuntamiento es el encargado de verificar el estado de legalidad de las edificaciones informadas en el en cuanto a las obras existentes hasta el momento de aprobación de este CESR.

CATALOGO de EDIFICACIONES en SUELO RUSTICO

municipio de SELAYA. CANTABRIA.

7080

elemento número

SEL

1 identificación

- 1.1** localización UTM X: 435053 Y: 4782245
- 1.2** parcela catastral Polígono: 7, Parcela: 287
- 1.3** situación (barrio, pueblo) Matalobos, SELAYA

2 afecciones sectoriales

- 2.1** Red NATURA 2000
- a** hábitats SIN AFECCION
- b** LIC SIN AFECCION
- 2.2** protección de cauces
- a** río, arroyo o cauce SIN AFECCION
- 2.3** comunicaciones
- a** carreteras autonómicas CA-262 VEGA DE PAS - SELAYA
- b** carreteras estatales SIN AFECCION
- c** ferrocarril SIN AFECCION
- d** rutas y sendas SIN AFECCION
- 2.4** montes utilidad publica
- a** MUP SIN AFECCION

3 ordenación urbanística

- 3.1** clasificación suelo rústico
- 3.2** calificación SNU-PA



4 características de la parcela

- 4.1** superficie 25083 m²
- 4.2** linderos Parcelas privadas y ca-262

5 características del edificio

- 5.0** denominación y uso actual Vivienda y cuadra. Mixto
- 5.1** superficie 100,73 m²
- 5.2** dimensiones 7,90 por 12,75 metros aprox.
- 5.3** volumetría planta rectangular cubierta a dos aguas
- 5.4** antigüedad Cerca 1950
- 5.5** conservación Buena
- 5.6** materiales sistema envolvente muros de mampostería de piedra parcialmente revocado, cubierta de teja cerámica, carpintería de madera
- 5.7** elementos singulares
- 5.8** elementos discordantes No se computa en superficie el anexo
- 5.9** Valor de catalogación Alto

6 plano de situación



CATALOGO de EDIFICACIONES en SUELO RUSTICO

municipio de SELAYA. CANTABRIA.

7 Fotografías

elemento número

7080

SEL



8 Consideraciones generales

8.1 la medición de la edificación se verificará en el expediente de concesión de licencia de obra, ya que se trata de datos aproximados (Catastro o medición).

8.2 las servidumbres sectoriales se identifican de forma no exhaustiva y deberán también ser verificadas e informadas en el expediente de concesión de licencia de obras.

8.3 El Ayuntamiento es el encargado de verificar el estado de legalidad de las edificaciones informadas en el en cuanto a las obras existentes hasta el momento de aprobación de este CESR.

CATALOGO de EDIFICACIONES en SUELO RUSTICO

municipio de SELAYA. CANTABRIA.

7081

elemento número

SEL

1 identificación

- 1.1 localización UTM X: 435018 Y: 4782221
- 1.2 parcela catastral Polígono: 7, Parcela: 286
- 1.3 situación (barrio, pueblo) Matalobos, SELAYA

2 afecciones sectoriales

- 2.1 Red NATURA 2000
- a hábitats SIN AFECCION
- b LIC SIN AFECCION
- 2.2 protección de cauces
- a río, arroyo o cauce SIN AFECCION
- 2.3 comunicaciones
- a carreteras autonómicas SIN AFECCION
- b carreteras estatales SIN AFECCION
- c ferrocarril SIN AFECCION
- d rutas y sendas SIN AFECCION
- 2.4 montes utilidad publica
- a MUP SIN AFECCION

3 ordenación urbanística

- 3.1 clasificación suelo rústico
- 3.2 calificación SNU-PA


4 características de la parcela

- 4.1 superficie 11455 m²
- 4.2 linderos Parcelas privadas

5 características del edificio

- 5.0 denominación y uso actual Vivienda y cuadra. Mixto
- 5.1 superficie 75,38 m²
- 5.2 dimensiones 12,08 por 6,24 metros aprox.
- 5.3 volumetría planta rectangular cubierta a cuatro aguas
- 5.4 antigüedad Cerca 1930
- 5.5 conservación Buena
- 5.6 materiales sistema envolvente muros de mampostería de piedra, cubierta de teja cerámica, carpintería de madera
- 5.7 elementos singulares
- 5.8 elementos discordantes
- 5.9 Valor de catalogación Alto

6 plano de situación



CATALOGO de EDIFICACIONES en SUELO RUSTICO

municipio de SELAYA. CANTABRIA.

7 Fotografías

elemento número

7081

SEL



8 Consideraciones generales

8.1 la medición de la edificación se verificará en el expediente de concesión de licencia de obra, ya que se trata de datos aproximados (Catastro o medición).

8.2 las servidumbres sectoriales se identifican de forma no exhaustiva y deberán también ser verificadas e informadas en el expediente de concesión de licencia de obras.

8.3 El Ayuntamiento es el encargado de verificar el estado de legalidad de las edificaciones informadas en el en cuanto a las obras existentes hasta el momento de aprobación de este CESR.

CATALOGO de EDIFICACIONES en SUELO RUSTICO

municipio de SELAYA. CANTABRIA.

7082
elemento número
SEL

1 identificación

- 1.1** localización UTM X: 434995 Y: 4782312
- 1.2** parcela catastral Polígono: 7, Parcela: 288
- 1.3** situación (barrio, pueblo) Buscobe, SELAYA

2 afecciones sectoriales

- 2.1** Red NATURA 2000
- a** hábitats SIN AFECCION
- b** LIC SIN AFECCION
- 2.2** protección de cauces
- a** río, arroyo o cauce SIN AFECCION
- 2.3** comunicaciones
- a** carreteras autonómicas CA-262 VEGA DE PAS - SELAYA
- b** carreteras estatales SIN AFECCION
- c** ferrocarril SIN AFECCION
- d** rutas y sendas SIN AFECCION
- 2.4** montes utilidad publica
- a** MUP SIN AFECCION

3 ordenación urbanística

- 3.1** clasificación suelo rústico
- 3.2** calificación SNU-PA


4 características de la parcela

- 4.1** superficie 32907 m²
- 4.2** linderos Parcelas privadas y ca-262

5 características del edificio

- 5.0** denominación y uso actual Cabaña. Agrario
- 5.1** superficie 72,45 m²
- 5.2** dimensiones 11,50 por 6,30 metros aprox.
- 5.3** volumetría planta rectangular cubierta a dos aguas
- 5.4** antigüedad Cerca 1950
- 5.5** conservación Buena
- 5.6** materiales sistema envolvente muros de mampostería de piedra, cubierta de teja cerámica, carpintería de madera
- 5.7** elementos singulares
- 5.8** elementos discordantes
- 5.9** Valor de catalogación Medio

6 plano de situación



CATALOGO de EDIFICACIONES en SUELO RUSTICO

municipio de SELAYA. CANTABRIA.

7 Fotografías

elemento número

7082

SEL



8 Consideraciones generales

8.1 la medición de la edificación se verificará en el expediente de concesión de licencia de obra, ya que se trata de datos aproximados (Catastro o medición).

8.2 las servidumbres sectoriales se identifican de forma no exhaustiva y deberán también ser verificadas e informadas en el expediente de concesión de licencia de obras.

8.3 El Ayuntamiento es el encargado de verificar el estado de legalidad de las edificaciones informadas en el en cuanto a las obras existentes hasta el momento de aprobación de este CESR.

CATALOGO de EDIFICACIONES en SUELO RUSTICO

municipio de SELAYA. CANTABRIA.

7083
SEL

1 identificación

elemento número

- 1.1 localización UTM X: 435235 Y: 4782508
- 1.2 parcela catastral Polígono: 7, Parcela: 272
- 1.3 situación (barrio, pueblo) Las Llamas, SELAYA

2 afecciones sectoriales

- 2.1 Red NATURA 2000
- a hábitats SIN AFECCION
- b LIC SIN AFECCION
- 2.2 protección de cauces
- a río, arroyo o cauce SIN AFECCION
- 2.3 comunicaciones
- a carreteras autonómicas CA-262 VEGA DE PAS - SELAYA
- b carreteras estatales SIN AFECCION
- c ferrocarril SIN AFECCION
- d rutas y sendas SIN AFECCION
- 2.4 montes utilidad publica
- a MUP SIN AFECCION

3 ordenación urbanística

- 3.1 clasificación suelo rústico
- 3.2 calificación SNU-PA



4 características de la parcela

- 4.1 superficie 15803 m²
- 4.2 linderos Parcelas privadas y ca-262

5 características del edificio

- 5.0 denominación y uso actual Cabaña. Agrario
- 5.1 superficie 59,50 m²
- 5.2 dimensiones 7,00 por 8,50 metros aprox.
- 5.3 volumetría planta rectangular cubierta a dos aguas
- 5.4 antigüedad Cerca 1950
- 5.5 conservación Buena
- 5.6 materiales sistema envolvente muros de mampostería de piedra, cubierta de teja cerámica, carpintería de madera
- 5.7 elementos singulares
- 5.8 elementos discordantes
- 5.9 Valor de catalogación Medio

6 plano de situación



CATALOGO de EDIFICACIONES en SUELO RUSTICO

municipio de SELAYA. CANTABRIA.

7 Fotografías

elemento número

7083

SEL



8 Consideraciones generales

8.1 la medición de la edificación se verificará en el expediente de concesión de licencia de obra, ya que se trata de datos aproximados (Catastro o medición).

8.2 las servidumbres sectoriales se identifican de forma no exhaustiva y deberán también ser verificadas e informadas en el expediente de concesión de licencia de obras.

8.3 El Ayuntamiento es el encargado de verificar el estado de legalidad de las edificaciones informadas en el en cuanto a las obras existentes hasta el momento de aprobación de este CESR.

CATALOGO de EDIFICACIONES en SUELO RUSTICO

municipio de SELAYA. CANTABRIA.

7084
SEL

1 identificación

elemento número

- 1.1** localización UTM X: 435198 Y: 4782410
1.2 parcela catastral Polígono: 7, Parcela: 272
1.3 situación (barrio, pueblo) Las Llamas, SELAYA

2 afecciones sectoriales

- 2.1** Red NATURA 2000
a hábitats SIN AFECCION
b LIC SIN AFECCION
2.2 protección de cauces
a río, arroyo o cauce SIN AFECCION
2.3 comunicaciones
a carreteras autonómicas CA-262 VEGA DE PAS - SELAYA
b carreteras estatales SIN AFECCION
c ferrocarril SIN AFECCION
d rutas y sendas SIN AFECCION
2.4 montes utilidad publica
a MUP SIN AFECCION

3 ordenación urbanística

- 3.1** clasificación suelo rústico
3.2 calificación SNU-PA



4 características de la parcela

- 4.1** superficie 15803 m²
4.2 linderos Parcelas privadas y ca-262

5 características del edificio

- 5.0** denominación y uso actual Vivienda. Residencial
5.1 superficie 88,00 m²
5.2 dimensiones 8,00 por 11,00 metros aprox.
5.3 volumetría planta rectangular cubierta a dos aguas
5.4 antigüedad Cerca 1950
5.5 conservación Buena
5.6 materiales sistema envolvente muros de mampostería de piedra revocada, cubierta de teja cerámica, carpintería de madera
5.7 elementos singulares
5.8 elementos discordantes
5.9 Valor de catalogación Bajo

6 plano de situación



CATALOGO de EDIFICACIONES en SUELO RUSTICO

municipio de SELAYA. CANTABRIA.

7 Fotografías

elemento número

7084

SEL



8 Consideraciones generales

8.1 la medición de la edificación se verificará en el expediente de concesión de licencia de obra, ya que se trata de datos aproximados (Catastro o medición).

8.2 las servidumbres sectoriales se identifican de forma no exhaustiva y deberán también ser verificadas e informadas en el expediente de concesión de licencia de obras.

8.3 El Ayuntamiento es el encargado de verificar el estado de legalidad de las edificaciones informadas en el en cuanto a las obras existentes hasta el momento de aprobación de este CESR.

CATALOGO de EDIFICACIONES en SUELO RUSTICO

municipio de SELAYA. CANTABRIA.

7085
SEL

1 identificación

elemento número

- 1.1** localización UTM X: 435235 Y: 4782501
- 1.2** parcela catastral Polígono: 7, Parcela: 271
- 1.3** situación (barrio, pueblo) Matalobos, SELAYA

2 afecciones sectoriales

- 2.1** Red NATURA 2000
- a** hábitats SIN AFECCION
- b** LIC SIN AFECCION
- 2.2** protección de cauces
- a** río, arroyo o cauce SIN AFECCION
- 2.3** comunicaciones
- a** carreteras autonómicas CA-262 VEGA DE PAS - SELAYA
- b** carreteras estatales SIN AFECCION
- c** ferrocarril SIN AFECCION
- d** rutas y sendas SIN AFECCION
- 2.4** montes utilidad publica
- a** MUP SIN AFECCION

3 ordenación urbanística

- 3.1** clasificación suelo rústico
- 3.2** calificación SNU-PA



4 características de la parcela

- 4.1** superficie 19887 m²
- 4.2** linderos Parcelas privadas y ca-262

5 características del edificio

- 5.0** denominación y uso actual Cabaña. Agrario
- 5.1** superficie 72,00 m²
- 5.2** dimensiones 8,00 por 9,00 metros aprox.
- 5.3** volumetría planta rectangular cubierta a dos aguas
- 5.4** antigüedad Cerca 1950
- 5.5** conservación Buena
- 5.6** materiales sistema envolvente muros de mampostería de piedra, cubierta de teja cerámica, carpintería de madera
- 5.7** elementos singulares
- 5.8** elementos discordantes Cuadra adosada
- 5.9** Valor de catalogación Medio

6 plano de situación



CATALOGO de EDIFICACIONES en SUELO RUSTICO

municipio de SELAYA. CANTABRIA.

7 Fotografías

elemento número

7085

SEL



8 Consideraciones generales

8.1 la medición de la edificación se verificará en el expediente de concesión de licencia de obra, ya que se trata de datos aproximados (Catastro o medición).

8.2 las servidumbres sectoriales se identifican de forma no exhaustiva y deberán también ser verificadas e informadas en el expediente de concesión de licencia de obras.

8.3 El Ayuntamiento es el encargado de verificar el estado de legalidad de las edificaciones informadas en el en cuanto a las obras existentes hasta el momento de aprobación de este CESR.

CATALOGO de EDIFICACIONES en SUELO RUSTICO

municipio de SELAYA. CANTABRIA.

7086
elemento número
SEL

1 identificación

- 1.1** localización UTM X: 434999 Y: 4782613
- 1.2** parcela catastral Polígono: 7, Parcela: 313
- 1.3** situación (barrio, pueblo) Matalobos, SELAYA

2 afecciones sectoriales

- 2.1** Red NATURA 2000
- a** hábitats SIN AFECCION
- b** LIC SIN AFECCION
- 2.2** protección de cauces
- a** río, arroyo o cauce SIN AFECCION
- 2.3** comunicaciones
- a** carreteras autonómicas CA-262 VEGA DE PAS - SELAYA
- b** carreteras estatales SIN AFECCION
- c** ferrocarril SIN AFECCION
- d** rutas y sendas SIN AFECCION
- 2.4** montes utilidad pública
- a** MUP SIN AFECCION

3 ordenación urbanística

- 3.1** clasificación suelo rústico
- 3.2** calificación SNU-PA



4 características de la parcela

- 4.1** superficie 38441 m²
- 4.2** linderos Parcelas privadas y ca-262

5 características del edificio

- 5.0** denominación y uso actual Cabaña. Agrario
- 5.1** superficie 51,79 m²
- 5.2** dimensiones 8,38 por 6,18 metros aprox.
- 5.3** volumetría planta rectangular cubierta a dos aguas
- 5.4** antigüedad Cerca 1950
- 5.5** conservación Buena
- 5.6** materiales sistema envolvente muros de mampostería de piedra, cubierta de teja cerámica, carpintería de madera
- 5.7** elementos singulares
- 5.8** elementos discordantes
- 5.9** Valor de catalogación Medio

6 plano de situación



CATALOGO de EDIFICACIONES en SUELO RUSTICO

municipio de SELAYA. CANTABRIA.

7 Fotografías

elemento número

7086

SEL



8 Consideraciones generales

8.1 la medición de la edificación se verificará en el expediente de concesión de licencia de obra, ya que se trata de datos aproximados (Catastro o medición).

8.2 las servidumbres sectoriales se identifican de forma no exhaustiva y deberán también ser verificadas e informadas en el expediente de concesión de licencia de obras.

8.3 El Ayuntamiento es el encargado de verificar el estado de legalidad de las edificaciones informadas en el en cuanto a las obras existentes hasta el momento de aprobación de este CESR.

CATALOGO de EDIFICACIONES en SUELO RUSTICO

municipio de SELAYA. CANTABRIA.

7087

SEL

1 identificación

elemento número

- | | | |
|-----|----------------------------|---------------------------|
| 1.1 | localización UTM | X: 434909 Y: 4782790 |
| 1.2 | parcela catastral | Polígono: 7, Parcela: 312 |
| 1.3 | situación (barrio, pueblo) | Mata Lobos, SELAYA |

2 afecciones sectoriales

- | | | |
|------------|-------------------------|-----------------------------|
| 2.1 | Red NATURA 2000 | |
| a | hábitats | SIN AFECCION |
| b | LIC | SIN AFECCION |
| 2.2 | protección de cauces | |
| a | río, arroyo o cauce | SIN AFECCION |
| 2.3 | comunicaciones | |
| a | carreteras autonómicas | CA-262 VEGA DE PAS - SELAYA |
| b | carreteras estatales | SIN AFECCION |
| c | ferrocarril | SIN AFECCION |
| d | rutas y sendas | SIN AFECCION |
| 2.4 | montes utilidad publica | |
| a | MUP | SIN AFECCION |

3 ordenación urbanística

- | | | |
|------------|---------------|---------------|
| 3.1 | clasificación | suelo rústico |
| 3.2 | calificación | SNU-PA |



4 características de la parcela

- 4.1 superficie 338 m²
- 4.2 linderos Pa. privadas y ca-262

5 características del edificio

- | | | |
|------------|-------------------------------|--|
| 5.0 | denominación y uso actual | Vivienda. Residencial |
| 5.1 | superficie | 75,00 m² |
| 5.2 | dimensiones | 10,00 por 7,50 metros aprox. |
| 5.3 | volumetría | planta rectangular cubierta a dos aguas |
| 5.4 | antigüedad | Cerca 1950 |
| 5.5 | conservación | Buena |
| 5.6 | materiales sistema envolvente | muros de mampostería de piedra, cubierta de teja cerámica, carpintería de madera |
| 5.7 | elementos singulares | |
| 5.8 | elementos discordantes | |
| 5.9 | Valor de catalogación | Medio |

6 plano de situación



CATALOGO de EDIFICACIONES en SUELO RUSTICO
municipio de SELAYA. CANTABRIA.

7 Fotografías

elemento número

7087

SEL

Inaccesible

ANULADA GROTU

8 Consideraciones generales

8.1 la medición de la edificación se verificará en el expediente de concesión de licencia de obra, ya que se trata de datos aproximados (Catastro o medición).

8.2 las servidumbres sectoriales se identifican de forma no exhaustiva y deberán también ser verificadas e informadas en el expediente de concesión de licencia de obras.

8.3 El Ayuntamiento es el encargado de verificar el estado de legalidad de las edificaciones informadas en el en cuanto a las obras existentes hasta el momento de aprobación de este CESR.

CATALOGO de EDIFICACIONES en SUELO RUSTICO

municipio de SELAYA. CANTABRIA.

7088

elemento número

SEL

1 identificación

- 1.1** localización UTM X: 434790 Y: 4782623
- 1.2** parcela catastral Polígono: 7, Parcela: 291
- 1.3** situación (barrio, pueblo) Buscobe, SELAYA

2 afecciones sectoriales

- 2.1** Red NATURA 2000
- a** hábitats SIN AFECCION
- b** LIC SIN AFECCION
- 2.2** protección de cauces
- a** río, arroyo o cauce SIN AFECCION
- 2.3** comunicaciones
- a** carreteras autonómicas CA-262 VEGA DE PAS - SELAYA
- b** carreteras estatales SIN AFECCION
- c** ferrocarril SIN AFECCION
- d** rutas y sendas SIN AFECCION
- 2.4** montes utilidad publica
- a** MUP SIN AFECCION

3 ordenación urbanística

- 3.1** clasificación suelo rústico
- 3.2** calificación SNU-PA



4 características de la parcela

- 4.1** superficie 26403 m²
- 4.2** linderos Parcelas privadas y ca-262

5 características del edificio

- 5.0** denominación y uso actual Cabaña. Agrario
- 5.1** superficie 79,83 m²
- 5.2** dimensiones 10,30 por 7,75 metros aprox.
- 5.3** volumetría planta rectangular cubierta a dos aguas
- 5.4** antigüedad Cerca 1950
- 5.5** conservación Buena
- 5.6** materiales sistema envolvente muros de mampostería de piedra, cubierta de teja cerámica, carpintería de madera
- 5.7** elementos singulares
- 5.8** elementos discordantes
- 5.9** Valor de catalogación Medio

6 plano de situación



CATALOGO de EDIFICACIONES en SUELO RUSTICO

municipio de SELAYA. CANTABRIA.

7 Fotografías

elemento número

7088

SEL



8 Consideraciones generales

8.1 la medición de la edificación se verificará en el expediente de concesión de licencia de obra, ya que se trata de datos aproximados (Catastro o medición).

8.2 las servidumbres sectoriales se identifican de forma no exhaustiva y deberán también ser verificadas e informadas en el expediente de concesión de licencia de obras.

8.3 El Ayuntamiento es el encargado de verificar el estado de legalidad de las edificaciones informadas en el en cuanto a las obras existentes hasta el momento de aprobación de este CESR.

CATALOGO de EDIFICACIONES en SUELO RUSTICO

municipio de SELAYA. CANTABRIA.

7089

SEL

1 identificación

elemento número

- 1.1** localización UTM X: 434640 Y: 4782724
- 1.2** parcela catastral Polígono: 7, Parcela: 292
- 1.3** situación (barrio, pueblo) Buscobe, SELAYA

2 afecciones sectoriales

- 2.1** Red NATURA 2000
- a** hábitats SIN AFECCION
- b** LIC SIN AFECCION
- 2.2** protección de cauces
- a** río, arroyo o cauce SIN AFECCION
- 2.3** comunicaciones
- a** carreteras autonómicas CA-262 VEGA DE PAS - SELAYA
- b** carreteras estatales SIN AFECCION
- c** ferrocarril SIN AFECCION
- d** rutas y sendas SIN AFECCION
- 2.4** montes utilidad publica
- a** MUP SIN AFECCION

3 ordenación urbanística

- 3.1** clasificación suelo rústico
- 3.2** calificación SNU-PA



4 características de la parcela

- 4.1** superficie 7916 m²
- 4.2** linderos Parcelas privadas y ca-262

5 características del edificio

- 5.0** denominación y uso actual Cabaña. Agrario
- 5.1** superficie 77,85 m²
- 5.2** dimensiones 11,25 por 6,92 metros aprox.
- 5.3** volumetría planta rectangular cubierta a dos aguas
- 5.4** antigüedad Cerca 1950
- 5.5** conservación Buena
- 5.6** materiales sistema envolvente muros de mampostería de piedra, cubierta de teja cerámica, carpintería de madera
- 5.7** elementos singulares
- 5.8** elementos discordantes
- 5.9** Valor de catalogación Alto

6 plano de situación



CATALOGO de EDIFICACIONES en SUELO RUSTICO

municipio de SELAYA. CANTABRIA.

7 Fotografías

elemento número

7089

SEL



8 Consideraciones generales

8.1 la medición de la edificación se verificará en el expediente de concesión de licencia de obra, ya que se trata de datos aproximados (Catastro o medición).

8.2 las servidumbres sectoriales se identifican de forma no exhaustiva y deberán también ser verificadas e informadas en el expediente de concesión de licencia de obras.

8.3 El Ayuntamiento es el encargado de verificar el estado de legalidad de las edificaciones informadas en el en cuanto a las obras existentes hasta el momento de aprobación de este CESR.

CATALOGO de EDIFICACIONES en SUELO RUSTICO

municipio de SELAYA. CANTABRIA.

7090

SEL

1 identificación

elemento número

- 1.1** localización UTM X: 434624 Y: 4782940
- 1.2** parcela catastral Polígono: 7, Parcela: 310
- 1.3** situación (barrio, pueblo) La Cotorra, SELAYA

2 afecciones sectoriales

- 2.1** Red NATURA 2000
- a** hábitats SIN AFECCION
- b** LIC SIN AFECCION
- 2.2** protección de cauces
- a** río, arroyo o cauce SIN AFECCION
- 2.3** comunicaciones
- a** carreteras autonómicas CA-262 VEGA DE PAS - SELAYA
- b** carreteras estatales SIN AFECCION
- c** ferrocarril SIN AFECCION
- d** rutas y sendas SIN AFECCION
- 2.4** montes utilidad publica
- a** MUP SIN AFECCION

3 ordenación urbanística

- 3.1** clasificación suelo rústico
- 3.2** calificación SNU-PA


4 características de la parcela

- 4.1** superficie 29053 m²
- 4.2** linderos Parcelas privadas y ca-262

5 características del edificio

- 5.0** denominación y uso actual Cabaña. Agrario
- 5.1** superficie 62,56 m²
- 5.2** dimensiones 8,75 por 7,15 metros aprox.
- 5.3** volumetría planta rectangular cubierta a dos aguas
- 5.4** antigüedad Cerca 1900
- 5.5** conservación Buena
- 5.6** materiales sistema envolvente muros de mampostería de piedra, cubierta de teja cerámica, carpintería de madera
- 5.7** elementos singulares
- 5.8** elementos discordantes
- 5.9** Valor de catalogación Alto

6 plano de situación



CATALOGO de EDIFICACIONES en SUELO RUSTICO

municipio de SELAYA. CANTABRIA.

7 Fotografías

elemento número

7090

SEL



8 Consideraciones generales

8.1 la medición de la edificación se verificará en el expediente de concesión de licencia de obra, ya que se trata de datos aproximados (Catastro o medición).



8.2 las servidumbres sectoriales se identifican de forma no exhaustiva y deberán también ser verificadas e informadas en el expediente de concesión de licencia de obras.

8.3 El Ayuntamiento es el encargado de verificar el estado de legalidad de las edificaciones informadas en el en cuanto a las obras existentes hasta el momento de aprobación de este CESR.

CATALOGO de EDIFICACIONES en SUELO RUSTICO

municipio de SELAYA. CANTABRIA.

		elemento número	7091
1 identificación			SEL
1.1	localización UTM	X: 434459 Y: 4782855	
1.2	parcela catastral	Polígono: 7, Parcela: 294	
1.3	situación (barrio, pueblo)	La Cotorra, SELAYA	
2 afecciones sectoriales			
2.1	Red NATURA 2000		
a	hábitats	SIN AFECCION	
b	LIC	SIN AFECCION	
2.2	protección de cauces		
a	río, arroyo o cauce	SIN AFECCION	
2.3	comunicaciones		
a	carreteras autonómicas	CA-262 VEGA DE PAS - SELAYA	
b	carreteras estatales	SIN AFECCION	
c	ferrocarril	SIN AFECCION	
d	rutasy sendas	SIN AFECCION	
2.4	montes utilidad publica		
a	MUP	SIN AFECCION	
3 ordenación urbanística			
3.1	clasificación	suelo rústico	
3.2	calificación	SNU-PA	
4 características de la parcela			
4.1	superficie	2.34 m ²	
4.2	linderos	al las parcelas y ca-262	
5 características del edificio			
5.0	denominación y uso actual	Vivienda y cuadra. Mixto	
5.1	superficie	84,49 m ²	
5.2	dimensiones	11,90 por 7,10 metros aprox.	
5.3	volumetría	planta rectangular cubierta a dos aguas	
5.4	antigüedad	Cerca 1950	
5.5	conservación	Buena	
5.6	materiales sistema envolvente	muros de mampostería de piedra y bloque de hormigón revocado, cubierta de teja cerámica, carpintería de madera	
5.7	elementos singulares		
5.8	elementos discordantes		
5.9	Valor de catalogación	Bajo	
6 plano de situación			



CATALOGO de EDIFICACIONES en SUELO RUSTICO

municipio de SELAYA. CANTABRIA.

7 Fotografías

elemento número

7091

SEL



ANULADA CROTU

8 Consideraciones generales

8.1 la medición de la edificación se verificará en el expediente de concesión de licencia de obra, ya que se trata de datos aproximados (Catastro o medición).

8.2 las servidumbres sectoriales se identifican de forma no exhaustiva y deberán también ser verificadas e informadas en el expediente de concesión de licencia de obras.

8.3 El Ayuntamiento es el encargado de verificar el estado de legalidad de las edificaciones informadas en el en cuanto a las obras existentes hasta el momento de aprobación de este CESR.

CATALOGO de EDIFICACIONES en SUELO RUSTICO

municipio de SELAYA. CANTABRIA.

7092

SEL

1 identificación

elemento número

- 1.1** localización UTM X: 434496 Y: 4783237
- 1.2** parcela catastral Polígono: 7, Parcela: 317
- 1.3** situación (barrio, pueblo) Truchiro, SELAYA

2 afecciones sectoriales

- 2.1** Red NATURA 2000
- a** hábitats SIN AFECCION
- b** LIC SIN AFECCION
- 2.2** protección de cauces
- a** río, arroyo o cauce SIN AFECCION
- 2.3** comunicaciones
- a** carreteras autonómicas CA-262 VEGA DE PAS - SELAYA
- b** carreteras estatales SIN AFECCION
- c** ferrocarril SIN AFECCION
- d** rutas y sendas SIN AFECCION
- 2.4** montes utilidad publica
- a** MUP SIN AFECCION

3 ordenación urbanística

- 3.1** clasificación suelo rústico
- 3.2** calificación SNU-PA


4 características de la parcela

- 4.1** superficie 19693 m²
- 4.2** linderos Parcelas privadas, camino vecinal y ca-262

5 características del edificio

- 5.0** denominación y uso actual Vivienda. Residencial
- 5.1** superficie 59,86 m²
- 5.2** dimensiones 8,20 por 7,30 metros aprox.
- 5.3** volumetría planta rectangular cubierta a dos aguas
- 5.4** antigüedad Cerca 1950-2000
- 5.5** conservación Buena
- 5.6** materiales sistema envolvente muros de mampostería de piedra, cubierta de teja cerámica, carpintería de madera
- 5.7** elementos singulares
- 5.8** elementos discordantes
- 5.9** Valor de catalogación Medio

6 plano de situación



CATALOGO de EDIFICACIONES en SUELO RUSTICO

municipio de SELAYA. CANTABRIA.

7 Fotografías

elemento número

7092

SEL



8 Consideraciones generales

8.1 la medición de la edificación se verificará en el expediente de concesión de licencia de obra, ya que se trata de datos aproximados (Catastro o medición).

8.2 las servidumbres sectoriales se identifican de forma no exhaustiva y deberán también ser verificadas e informadas en el expediente de concesión de licencia de obras.

8.3 El Ayuntamiento es el encargado de verificar el estado de legalidad de las edificaciones informadas en el en cuanto a las obras existentes hasta el momento de aprobación de este CESR.

CATALOGO de EDIFICACIONES en SUELO RUSTICO

municipio de SELAYA. CANTABRIA.

7093
SEL

1 identificación

elemento número

- 1.1** localización UTM X: 434397 Y: 7843412
- 1.2** parcela catastral Polígono: 7, Parcela: 321
- 1.3** situación (barrio, pueblo) La Cotorra, SELAYA

2 afecciones sectoriales

- 2.1** Red NATURA 2000
- a** hábitats SIN AFECCION
- b** LIC SIN AFECCION
- 2.2** protección de cauces
- a** río, arroyo o cauce SIN AFECCION
- 2.3** comunicaciones
- a** carreteras autonómicas CA-262 VEGA DE PAS - SELAYA
- b** carreteras estatales SIN AFECCION
- c** ferrocarril SIN AFECCION
- d** rutas y sendas SIN AFECCION
- 2.4** montes utilidad publica
- a** MUP SIN AFECCION

3 ordenación urbanística

- 3.1** clasificación suelo rústico
- 3.2** calificación SNU-PA



4 características de la parcela

- 4.1** superficie 8986 m²
- 4.2** linderos Parcelas privadas y ca-262

5 características del edificio

- 5.0** denominación y uso actual Vivienda. Residencial
- 5.1** superficie 54,98 m²
- 5.2** dimensiones 7,45 por 7,38 metros aprox.
- 5.3** volumetría planta rectangular cubierta a dos aguas
- 5.4** antigüedad Cerca 1950-2000
- 5.5** conservación Buena
- 5.6** materiales sistema envolvente muros de mampostería de piedra, cubierta de teja cerámica, carpintería de madera
- 5.7** elementos singulares
- 5.8** elementos discordantes
- 5.9** Valor de catalogación Medio

6 plano de situación



CATALOGO de EDIFICACIONES en SUELO RUSTICO

municipio de SELAYA. CANTABRIA.

7 Fotografías

elemento número

7093

SEL



8 Consideraciones generales

8.1 la medición de la edificación se verificará en el expediente de concesión de licencia de obra, ya que se trata de datos aproximados (Catastro o medición).

8.2 las servidumbres sectoriales se identifican de forma no exhaustiva y deberán también ser verificadas e informadas en el expediente de concesión de licencia de obras.

8.3 El Ayuntamiento es el encargado de verificar el estado de legalidad de las edificaciones informadas en el en cuanto a las obras existentes hasta el momento de aprobación de este CESR.

CATALOGO de EDIFICACIONES en SUELO RUSTICO

municipio de SELAYA. CANTABRIA.

7094
SEL

1 identificación

elemento número

- 1.1** localización UTM X: 434364 Y: 4783286
- 1.2** parcela catastral Polígono: 7, Parcela: 320
- 1.3** situación (barrio, pueblo) La Cotorra, SELAYA

2 afecciones sectoriales

- 2.1** Red NATURA 2000
- a** hábitats SIN AFECCION
- b** LIC SIN AFECCION
- 2.2** protección de cauces
- a** río, arroyo o cauce SIN AFECCION
- 2.3** comunicaciones
- a** carreteras autonómicas SIN AFECCION
- b** carreteras estatales SIN AFECCION
- c** ferrocarril SIN AFECCION
- d** rutas y sendas SIN AFECCION
- 2.4** montes utilidad publica
- a** MUP SIN AFECCION

3 ordenación urbanística

- 3.1** clasificación suelo rústico
- 3.2** calificación SNU-PA



4 características de la parcela

- 4.1** superficie 13828 m²
- 4.2** linderos Parcelas privadas y camino vecinal

5 características del edificio

- 5.0** denominación y uso actual Cabaña. Agrario
- 5.1** superficie 72,10 m²
- 5.2** dimensiones 9,81 por 7,35 metros aprox.
- 5.3** volumetría planta rectangular cubierta a dos aguas
- 5.4** antigüedad Cerca 1950
- 5.5** conservación Buena
- 5.6** materiales sistema envolvente muros de mampostería de piedra, cubierta de teja cerámica, carpintería de madera
- 5.7** elementos singulares
- 5.8** elementos discordantes
- 5.9** Valor de catalogación Alto

6 plano de situación



CATALOGO de EDIFICACIONES en SUELO RUSTICO

municipio de SELAYA. CANTABRIA.

7 Fotografías

elemento número

7094

SEL



8 Consideraciones generales

8.1 la medición de la edificación se verificará en el expediente de concesión de licencia de obra, ya que se trata de datos aproximados (Catastro o medición).

8.2 las servidumbres sectoriales se identifican de forma no exhaustiva y deberán también ser verificadas e informadas en el expediente de concesión de licencia de obras.



8.3 El Ayuntamiento es el encargado de verificar el estado de legalidad de las edificaciones informadas en el en cuanto a las obras existentes hasta el momento de aprobación de este CESR.

CATALOGO de EDIFICACIONES en SUELO RUSTICO

municipio de SELAYA. CANTABRIA.

		elemento número	7095
1 identificación			SEL
1.1	localización UTM	X: 434331 Y: 4783367	
1.2	parcela catastral	Polígono: 7, Parcela: 322	
1.3	situación (barrio, pueblo)	La Cotorra, SELAYA	
2 afecciones sectoriales			
2.1	Red NATURA 2000		
a	hábitats	SIN AFECCION	
b	LIC	SIN AFECCION	
2.2	protección de cauces		
a	río, arroyo o cauce	SIN AFECCION	
2.3	comunicaciones		
a	carreteras autonómicas	CA-262 VEGA DE SUELO - SELAYA	
b	carreteras estatales	SIN AFECCION	
c	ferrocarril	SIN AFECCION	
d	rutas y sendas	SIN AFECCION	
2.4	montes utilidad publica		
a	MUP	SIN AFECCION	
3 ordenación urbanística			
3.1	clasificación	suelo rústico	
3.2	calificación	SNU-PA	
4 características de la parcela			
4.1	superficie	20038 m²	
4.2	linderos	Parcelas privadas, camino vecinal y ca-262	
5 características del edificio			
5.0	denominación y uso actual	Vivienda. Residencial	
5.1	superficie	132,97 m²	
5.2	dimensiones	13,10 por 10,15 metros aprox.	
5.3	volumetría	planta rectangular cubierta a dos aguas	
5.4	antigüedad	Cerca 1950-2004	
5.5	conservación	Buena	
5.6	materiales sistema envolvente	muros de mampostería de piedra parcialmente revocada, cubierta de teja cerámica, carpintería de pvc	
5.7	elementos singulares		
5.8	elementos discordantes		
5.9	Valor de catalogación	Medio	

6 plano de situación



CATALOGO de EDIFICACIONES en SUELO RUSTICO

municipio de SELAYA. CANTABRIA.

7 Fotografías

elemento número

7095

SEL



ANULADA CROTIU

8 Consideraciones generales

8.1 la medición de la edificación se verificará en el expediente de concesión de licencia de obra, ya que se trata de datos aproximados (Catastro o medición).



8.2 las servidumbres sectoriales se identifican de forma no exhaustiva y deberán también ser verificadas e informadas en el expediente de concesión de licencia de obras.

8.3 El Ayuntamiento es el encargado de verificar el estado de legalidad de las edificaciones informadas en el en cuanto a las obras existentes hasta el momento de aprobación de este CESR.

CATALOGO de EDIFICACIONES en SUELO RUSTICO

municipio de SELAYA. CANTABRIA.

		elemento número	7096
1 identificación			SEL
1.1	localización UTM	X: 434223 Y: 4783470	
1.2	parcela catastral	Polígono: 7, Parcela: 323	
1.3	situación (barrio, pueblo)	La Cotorra, SELAYA	
2 afecciones sectoriales			
2.1	Red NATURA 2000		
a	hábitats	SIN AFECCION	
b	LIC	SIN AFECCION	
2.2	protección de cauces		
a	río, arroyo o cauce	SIN AFECCION	
2.3	comunicaciones		
a	carreteras autonómicas	CA-262 VEG. F. - S. AY.	
b	carreteras estatales	SIN AFECCION	
c	ferrocarril	SIN AFECCION	
d	rutas y sendas	SIN AFECCION	
2.4	montes utilidad publica		
a	MUP	SIN AFECCION	
3 ordenación urbanística			
3.1	clasificación	suelo rústico	
3.2	calificación	SNU-PA	
4 características de la parcela			
4.1	superficie	18963 m²	
4.2	linderos	Parcelas privadas y ca-262	
5 características del edificio			
5.0	denominación y uso actual	Vivienda. Residencial	
5.1	superficie	110,92 m²	
5.2	dimensiones	11,80 por 9,40 metros aprox.	
5.3	volumetría	planta rectangular cubierta a dos aguas	
5.4	antigüedad	Cerca 1950	
5.5	conservación	Buena	
5.6	materiales sistema envolvente	muros de mampostería de piedra revocada, cubierta de teja cerámica, carpintería de madera	
5.7	elementos singulares		
5.8	elementos discordantes		
5.9	Valor de catalogación	Bajo	
6 plano de situación			



CATALOGO de EDIFICACIONES en SUELO RUSTICO
municipio de SELAYA. CANTABRIA.

7 Fotografías

elemento número

7096

SEL

inaccesible

ANULADA CROTU

8 Consideraciones generales

8.1 la medición de la edificación se verificará en el expediente de concesión de licencia de obra, ya que se trata de datos aproximados (Catastro o medición).

8.2 las servidumbres sectoriales se identifican de forma no exhaustiva y deberán también ser verificadas e informadas en el expediente de concesión de licencia de obras.

8.3 El Ayuntamiento es el encargado de verificar el estado de legalidad de las edificaciones informadas en el en cuanto a las obras existentes hasta el momento de aprobación de este CESR.

CATALOGO de EDIFICACIONES en SUELO RUSTICO

municipio de SELAYA. CANTABRIA.

7097

elemento número

SEL

1 identificación

- 1.1** localización UTM X: 434092 Y: 4783351
- 1.2** parcela catastral Polígono: 7, Parcela: 305
- 1.3** situación (barrio, pueblo) La Cotorra, SELAYA

2 afecciones sectoriales

- 2.1** Red NATURA 2000
- a** hábitats SIN AFECCION
- b** LIC SIN AFECCION
- 2.2** protección de cauces
- a** río, arroyo o cauce SIN AFECCION
- 2.3** comunicaciones
- a** carreteras autonómicas SIN AFECCION
- b** carreteras estatales SIN AFECCION
- c** ferrocarril SIN AFECCION
- d** rutas y sendas SIN AFECCION
- 2.4** montes utilidad publica
- a** MUP SIN AFECCION

3 ordenación urbanística

- 3.1** clasificación suelo rústico
- 3.2** calificación SNU-PA


4 características de la parcela

- 4.1** superficie 11032 m²
- 4.2** linderos Parcelas privadas y camino vecinal

5 características del edificio

- 5.0** denominación y uso actual Vivienda. Residencial
- 5.1** superficie 58,46 m²
- 5.2** dimensiones 7,90 por 7,40 metros aprox.
- 5.3** volumetría planta rectangular cubierta a dos aguas
- 5.4** antigüedad Cerca 1950- 2012
- 5.5** conservación Buena
- 5.6** materiales sistema envolvente muros de mampostería de piedra, cubierta de teja cerámica, carpintería de madera
- 5.7** elementos singulares
- 5.8** elementos discordantes
- 5.9** Valor de catalogación Medio

6 plano de situación



CATALOGO de EDIFICACIONES en SUELO RUSTICO

municipio de SELAYA. CANTABRIA.

7 Fotografías

elemento número

7097

SEL



8 Consideraciones generales

8.1 la medición de la edificación se verificará en el expediente de concesión de licencia de obra, ya que se trata de datos aproximados (Catastro o medición).

8.2 las servidumbres sectoriales se identifican de forma no exhaustiva y deberán también ser verificadas e informadas en el expediente de concesión de licencia de obras.

8.3 El Ayuntamiento es el encargado de verificar el estado de legalidad de las edificaciones informadas en el en cuanto a las obras existentes hasta el momento de aprobación de este CESR.

CATALOGO de EDIFICACIONES en SUELO RUSTICO

municipio de SELAYA. CANTABRIA.

7098
elemento número
SEL

1 identificación

- 1.1** localización UTM X: 434032 Y: 4783292
- 1.2** parcela catastral Polígono: 7, Parcela: 303
- 1.3** situación (barrio, pueblo) El Arenal, SELAYA

2 afecciones sectoriales

- 2.1** Red NATURA 2000
- a** hábitats SIN AFECCION
- b** LIC SIN AFECCION
- 2.2** protección de cauces
- a** río, arroyo o cauce SIN AFECCION
- 2.3** comunicaciones
- a** carreteras autonómicas SIN AFECCION
- b** carreteras estatales SIN AFECCION
- c** ferrocarril SIN AFECCION
- d** rutas y sendas SIN AFECCION
- 2.4** montes utilidad publica
- a** MUP SIN AFECCION

3 ordenación urbanística

- 3.1** clasificación suelo rústico
- 3.2** calificación SNU-PA


4 características de la parcela

- 4.1** superficie 11535 m²
- 4.2** linderos Parcelas privadas y camino vecinal

5 características del edificio

- 5.0** denominación y uso actual Cabaña. Agrario
- 5.1** superficie 57,51 m²
- 5.2** dimensiones 7,75 por 7,42 metros aprox.
- 5.3** volumetría planta rectangular cubierta a dos aguas
- 5.4** antigüedad Cerca 1950
- 5.5** conservación Buena
- 5.6** materiales sistema envolvente muros de mampostería de piedra, cubierta de teja cerámica, carpintería de madera
- 5.7** elementos singulares
- 5.8** elementos discordantes
- 5.9** Valor de catalogación Alto

6 plano de situación



CATALOGO de EDIFICACIONES en SUELO RUSTICO

municipio de SELAYA. CANTABRIA.

7 Fotografías

elemento número

7098

SEL



8 Consideraciones generales

8.1 la medición de la edificación se verificará en el expediente de concesión de licencia de obra, ya que se trata de datos aproximados (Catastro o medición).

8.2 las servidumbres sectoriales se identifican de forma no exhaustiva y deberán también ser verificadas e informadas en el expediente de concesión de licencia de obras.

8.3 El Ayuntamiento es el encargado de verificar el estado de legalidad de las edificaciones informadas en el en cuanto a las obras existentes hasta el momento de aprobación de este CESR.

CATALOGO de EDIFICACIONES en SUELO RUSTICO

municipio de SELAYA. CANTABRIA.

7099

elemento número

SEL

1 identificación

- 1.1** localización UTM X: 434032 Y: 4783292
- 1.2** parcela catastral Polígono: 7, Parcela: 302
- 1.3** situación (barrio, pueblo) La Cotorra, SELAYA

2 afecciones sectoriales

- 2.1** Red NATURA 2000
- a** hábitats SIN AFECCION
- b** LIC SIN AFECCION
- 2.2** protección de cauces
- a** río, arroyo o cauce SIN AFECCION
- 2.3** comunicaciones
- a** carreteras autonómicas SIN AFECCION
- b** carreteras estatales SIN AFECCION
- c** ferrocarril SIN AFECCION
- d** rutas y sendas SIN AFECCION
- 2.4** montes utilidad publica
- a** MUP SIN AFECCION

3 ordenación urbanística

- 3.1** clasificación suelo rústico
- 3.2** calificación SNU-PA



4 características de la parcela

- 4.1** superficie 37220 m²
- 4.2** linderos Parcelas privadas y camino vecinal

5 características del edificio

- 5.0** denominación y uso actual Cabaña. Agrario
- 5.1** superficie 82,93 m²
- 5.2** dimensiones 10,70 por 7,75 metros aprox.
- 5.3** volumetría planta rectangular cubierta a dos aguas
- 5.4** antigüedad Cerca 1950
- 5.5** conservación Buena
- 5.6** materiales sistema envolvente muros de mampostería de piedra, cubierta de teja cerámica, carpintería de madera
- 5.7** elementos singulares
- 5.8** elementos discordantes
- 5.9** Valor de catalogación Medio

6 plano de situación



CATALOGO de EDIFICACIONES en SUELO RUSTICO

municipio de SELAYA. CANTABRIA.

7 Fotografías

elemento número

7099

SEL



8 Consideraciones generales

8.1 la medición de la edificación se verificará en el expediente de concesión de licencia de obra, ya que se trata de datos aproximados (Catastro o medición).

8.2 las servidumbres sectoriales se identifican de forma no exhaustiva y deberán también ser verificadas e informadas en el expediente de concesión de licencia de obras.

8.3 El Ayuntamiento es el encargado de verificar el estado de legalidad de las edificaciones informadas en el en cuanto a las obras existentes hasta el momento de aprobación de este CESR.

CATALOGO de EDIFICACIONES en SUELO RUSTICO

municipio de SELAYA. CANTABRIA.

7100
elemento número
SEL

1 identificación

- 1.1** localización UTM X: 434050 Y: 4783176
- 1.2** parcela catastral Polígono: 7, Parcela: 302
- 1.3** situación (barrio, pueblo) La Cotorra, SELAYA

2 afecciones sectoriales

- 2.1** Red NATURA 2000
- a** hábitats SIN AFECCION
- b** LIC SIN AFECCION
- 2.2** protección de cauces
- a** río, arroyo o cauce SIN AFECCION
- 2.3** comunicaciones
- a** carreteras autonómicas SIN AFECCION
- b** carreteras estatales SIN AFECCION
- c** ferrocarril SIN AFECCION
- d** rutas y sendas SIN AFECCION
- 2.4** montes utilidad publica
- a** MUP SIN AFECCION

3 ordenación urbanística

- 3.1** clasificación suelo rústico
- 3.2** calificación SNU-PA


4 características de la parcela

- 4.1** superficie 37220 m²
- 4.2** linderos Parcelas privadas y camino vecinal

5 características del edificio

- 5.0** denominación y uso actual Vivienda y cuadra. Mixto
- 5.1** superficie 71,55 m²
- 5.2** dimensiones 10,37 por 6,90 metros aprox.
- 5.3** volumetría planta rectangular cubierta a dos aguas
- 5.4** antigüedad Cerca 1950
- 5.5** conservación Buena
- 5.6** materiales sistema envolvente muros de mampostería de piedra, cubierta de teja cerámica, carpintería de madera
- 5.7** elementos singulares
- 5.8** elementos discordantes
- 5.9** Valor de catalogación Medio

6 plano de situación



CATALOGO de EDIFICACIONES en SUELO RUSTICO

municipio de SELAYA. CANTABRIA.

7 Fotografías

elemento número

7100

SEL



8 Consideraciones generales

8.1 la medición de la edificación se verificará en el expediente de concesión de licencia de obra, ya que se trata de datos aproximados (Catastro o medición).

8.2 las servidumbres sectoriales se identifican de forma no exhaustiva y deberán también ser verificadas e informadas en el expediente de concesión de licencia de obras.

8.3 El Ayuntamiento es el encargado de verificar el estado de legalidad de las edificaciones informadas en el en cuanto a las obras existentes hasta el momento de aprobación de este CESR.

CATALOGO de EDIFICACIONES en SUELO RUSTICO

municipio de SELAYA. CANTABRIA.

7101
elemento número
SEL

1 identificación

- 1.1** localización UTM X: 434272 Y: 4783276
- 1.2** parcela catastral Polígono: 7, Parcela: 306
- 1.3** situación (barrio, pueblo) La Cotorra, SELAYA

2 afecciones sectoriales

- 2.1** Red NATURA 2000
- a** hábitats SIN AFECCION
- b** LIC SIN AFECCION
- 2.2** protección de cauces
- a** río, arroyo o cauce SIN AFECCION
- 2.3** comunicaciones
- a** carreteras autonómicas SIN AFECCION
- b** carreteras estatales SIN AFECCION
- c** ferrocarril SIN AFECCION
- d** rutas y sendas SIN AFECCION
- 2.4** montes utilidad publica
- a** MUP SIN AFECCION

3 ordenación urbanística

- 3.1** clasificación suelo rústico
- 3.2** calificación SNU-PA



4 características de la parcela

- 4.1** superficie 22490 m²
- 4.2** linderos Parcelas privadas y camino vecinal

5 características del edificio

- 5.0** denominación y uso actual Vivienda y cuadra. Mixto
- 5.1** superficie 105,12 m²
- 5.2** dimensiones 14,60 por 7,20 metros aprox.
- 5.3** volumetría planta rectangular cubierta a dos aguas
- 5.4** antigüedad Cerca 1950
- 5.5** conservación Buena
- 5.6** materiales sistema envolvente muros de mampostería de piedra, cubierta de teja cerámica, carpintería de madera
- 5.7** elementos singulares
- 5.8** elementos discordantes
- 5.9** Valor de catalogación Especial

6 plano de situación



CATALOGO de EDIFICACIONES en SUELO RUSTICO

municipio de SELAYA. CANTABRIA.

7 Fotografías

elemento número

7101

SEL



8 Consideraciones generales

8.1 la medición de la edificación se verificará en el expediente de concesión de licencia de obra, ya que se trata de datos aproximados (Catastro o medición).



8.2 las servidumbres sectoriales se identifican de forma no exhaustiva y deberán también ser verificadas e informadas en el expediente de concesión de licencia de obras.

8.3 El Ayuntamiento es el encargado de verificar el estado de legalidad de las edificaciones informadas en el en cuanto a las obras existentes hasta el momento de aprobación de este CESR.

CATALOGO de EDIFICACIONES en SUELO RUSTICO

municipio de SELAYA. CANTABRIA.

		elemento número	7102
1 identificación			SEL
1.1	localización UTM	X: 434402 Y: 4783025	
1.2	parcela catastral	Polígono: 7, Parcela: 307	
1.3	situación (barrio, pueblo)	La Cotorra, SELAYA	
2 afecciones sectoriales			
2.1	Red NATURA 2000		
a	hábitats	SIN AFECCION	
b	LIC	SIN AFECCION	
2.2	protección de cauces		
a	río, arroyo o cauce	SIN AFECCION	
2.3	comunicaciones		
a	carreteras autonómicas	SIN AFECCION	
b	carreteras estatales	SIN AFECCION	
c	ferrocarril	SIN AFECCION	
d	rutas y sendas	SIN AFECCION	
2.4	montes utilidad publica		
a	MUP	SIN AFECCION	
3 ordenación urbanística			
3.1	clasificación	suelo rústico	
3.2	calificación	SNU-PA	
4 características de la parcela			
4.1	superficie	14701 m²	
4.2	linderos	Parcelas privadas y m. p. oficial	
5 características del edificio			
5.0	denominación y uso actual	Vivienda Rústica Oficial	
5.1	superficie	36 m²	
5.2	dimensiones	13,2 por 7,15 metros aprox.	
5.3	volumetría	planta rectangular cubierta a dos aguas	
5.4	antigüedad	Cerca 1950 en rehabilitación	
5.5	conservación	Buena	
5.6	materiales sistema envolvente	muros de mampostería de piedra y ladrillo cerámico, cubierta de teja cerámica, carpintería de madera	
5.7	elementos singulares		
5.8	elementos discordantes		
5.9	Valor de catalogación	Medio	
6 plano de situación			



CATALOGO de EDIFICACIONES en SUELO RUSTICO

municipio de SELAYA. CANTABRIA.

7 Fotografías

elemento número

7102

SEL



ANULADA CROTU

8 Consideraciones generales

8.1 la medición de la edificación se verificará en el expediente de concesión de licencia de obra, ya que se trata de datos aproximados (Catastro o medición).

8.2 las servidumbres sectoriales se identifican de forma no exhaustiva y deberán también ser verificadas e informadas en el expediente de concesión de licencia de obras.

8.3 El Ayuntamiento es el encargado de verificar el estado de legalidad de las edificaciones informadas en el en cuanto a las obras existentes hasta el momento de aprobación de este CESR.

CATALOGO de EDIFICACIONES en SUELO RUSTICO

municipio de SELAYA. CANTABRIA.

7103
elemento número
SEL

1 identificación

- 1.1** localización UTM X: 434232 Y: 4782988
- 1.2** parcela catastral Polígono: 7, Parcela: 299
- 1.3** situación (barrio, pueblo) La Cotorra, SELAYA

2 afecciones sectoriales

- 2.1** Red NATURA 2000
- a** hábitats SIN AFECCION
- b** LIC SIN AFECCION
- 2.2** protección de cauces
- a** río, arroyo o cauce SIN AFECCION
- 2.3** comunicaciones
- a** carreteras autonómicas SIN AFECCION
- b** carreteras estatales SIN AFECCION
- c** ferrocarril SIN AFECCION
- d** rutas y sendas SIN AFECCION
- 2.4** montes utilidad publica
- a** MUP SIN AFECCION

3 ordenación urbanística

- 3.1** clasificación suelo rústico
- 3.2** calificación SNU-PA



4 características de la parcela

- 4.1** superficie 50630 m²
- 4.2** linderos Parcelas privadas y caminos vecinales

5 características del edificio

- 5.0** denominación y uso actual Cabaña. Agrario
- 5.1** superficie 78,62 m²
- 5.2** dimensiones 10,08 por 7,80 metros aprox.
- 5.3** volumetría planta rectangular cubierta a dos aguas
- 5.4** antigüedad Cerca 1950
- 5.5** conservación Regular
- 5.6** materiales sistema envolvente muros de mampostería de piedra y fábrica de ladrillo cerámico, cubierta de teja cerámica, carpintería de madera
- 5.7** elementos singulares
- 5.8** elementos discordantes
- 5.9** Valor de catalogación Medio

6 plano de situación



CATALOGO de EDIFICACIONES en SUELO RUSTICO

municipio de SELAYA. CANTABRIA.

7 Fotografías

elemento número

7103

SEL



8 Consideraciones generales

8.1 la medición de la edificación se verificará en el expediente de concesión de licencia de obra, ya que se trata de datos aproximados (Catastro o medición).

8.2 las servidumbres sectoriales se identifican de forma no exhaustiva y deberán también ser verificadas e informadas en el expediente de concesión de licencia de obras.

8.3 El Ayuntamiento es el encargado de verificar el estado de legalidad de las edificaciones informadas en el en cuanto a las obras existentes hasta el momento de aprobación de este CESR.

CATALOGO de EDIFICACIONES en SUELO RUSTICO

municipio de SELAYA. CANTABRIA.

7104

elemento número

SEL

1 identificación

- 1.1** localización UTM X: 434327 Y: 4783068
- 1.2** parcela catastral Polígono: 7, Parcela: 299
- 1.3** situación (barrio, pueblo) La Cotorra, SELAYA

2 afecciones sectoriales

- 2.1** Red NATURA 2000
- a** hábitats SIN AFECCION
- b** LIC SIN AFECCION
- 2.2** protección de cauces
- a** río, arroyo o cauce SIN AFECCION
- 2.3** comunicaciones
- a** carreteras autonómicas SIN AFECCION
- b** carreteras estatales SIN AFECCION
- c** ferrocarril SIN AFECCION
- d** rutas y sendas SIN AFECCION
- 2.4** montes utilidad publica
- a** MUP SIN AFECCION

3 ordenación urbanística

- 3.1** clasificación suelo rústico
- 3.2** calificación SNU-PA



4 características de la parcela

- 4.1** superficie 50630 m²
- 4.2** linderos Parcelas privadas y camino vecinal

5 características del edificio

- 5.0** denominación y uso actual Cabaña. Agrario
- 5.1** superficie 103,50 m²
- 5.2** dimensiones 9,00 por 11,50 metros aprox.
- 5.3** volumetría planta rectangular cubierta a dos aguas
- 5.4** antigüedad Cerca 1950
- 5.5** conservación Buena
- 5.6** materiales sistema envolvente muros de mampostería de piedra, cubierta de teja cerámica, carpintería de madera
- 5.7** elementos singulares
- 5.8** elementos discordantes
- 5.9** Valor de catalogación Medio

6 plano de situación



CATALOGO de EDIFICACIONES en SUELO RUSTICO

municipio de SELAYA. CANTABRIA.

7 Fotografías

elemento número

7104

SEL



8 Consideraciones generales

8.1 la medición de la edificación se verificará en el expediente de concesión de licencia de obra, ya que se trata de datos aproximados (Catastro o medición).

8.2 las servidumbres sectoriales se identifican de forma no exhaustiva y deberán también ser verificadas e informadas en el expediente de concesión de licencia de obras.



8.3 El Ayuntamiento es el encargado de verificar el estado de legalidad de las edificaciones informadas en el en cuanto a las obras existentes hasta el momento de aprobación de este CESR.

CATALOGO de EDIFICACIONES en SUELO RUSTICO

municipio de SELAYA. CANTABRIA.

		elemento número	7105
1 identificación			SEL
1.1	localización UTM	X: 434019 Y: 4782882	
1.2	parcela catastral	Polígono: 7, Parcela: 297	
1.3	situación (barrio, pueblo)	CANALIZO, SELAYA	
2 afecciones sectoriales			
2.1	Red NATURA 2000		
a	hábitats	SIN AFECCION	
b	LIC	SIN AFECCION	
2.2	protección de cauces		
a	río, arroyo o cauce	RIO BORDALON	
2.3	comunicaciones		
a	carreteras autonómicas	SIN AFECCION	
b	carreteras estatales	SIN AFECCION	
c	ferrocarril	SIN AFECCION	
d	rutas y sendas	SIN AFECCION	
2.4	montes utilidad publica		
a	MUP	SIN AFECCION	
3 ordenación urbanística			
3.1	clasificación	suelo rústico	
3.2	calificación	SNU-PA	
4 características de la parcela			
4.1	superficie	25501 m²	
4.2	linderos	Parcelas privadas y rio Bordalon	
5 características del edificio			
5.0	denominación y uso actual	Cabaña. Agrario	
5.1	superficie	78,48 m²	
5.2	dimensiones	10,45 por 7,51 metros aprox.	
5.3	volumetría	planta rectangular cubierta a dos aguas	
5.4	antigüedad	Cerca 1950	
5.5	conservación	Buena	
5.6	materiales sistema envolvente	muros de mampostería de piedra, cubierta de teja cerámica, carpintería de madera	
5.7	elementos singulares		
5.8	elementos discordantes	El porche de hormigón armado no se cataloga.	
5.9	Valor de catalogación	Bajo	

6 plano de situación



CATALOGO de EDIFICACIONES en SUELO RUSTICO

municipio de SELAYA. CANTABRIA.

7 Fotografías

elemento número

7105

SEL



Consideraciones generales

8.1 la medición de la edificación se verificará en el expediente de concesión de licencia de obra, ya que se trata de datos aproximados (Catastro o medición).

8.2 las servidumbres sectoriales se identifican de forma no exhaustiva y deberán también ser verificadas e informadas en el expediente de concesión de licencia de obras.

8.3 El Ayuntamiento es el encargado de verificar el estado de legalidad de las edificaciones informadas en el en cuanto a las obras existentes hasta el momento de aprobación de este CESR.